# CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Title 18, U.S.C. Secs. 783 and 794, the transmission or revelation of which in any manner to an unauthorized person is prohibited by law.

S-E-C-R-E-T

50X1-HUM

COUNTRY USSR

REPORT

SUBJECT Soviet Metallurgy Handbook

alst pege

20 January 1964 DATE DISTR.

NO. PAGES

REFERENCES

DATE OF INFO.

PLACE & DATE ACQ 50X1-HUM

50X1-HUM

THIS IS UNEVALUATED INFORMATION. SOURCE GRADINGS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

Soviet handbook,

50X1-HUM Spravochnik po metallicheskim materialam (Handbook of Metallic

Materials)

The handbook is in two volumes:

chast 1, chernyye metally (part 1, ferrous metals); chast 2, tsvetnyye metally i splavy (part 2, nonferrous metals and alloys).

50X1-HUM

S-E-C-R-E-T

STATE DIA ARMY # NAVY NIC

INFORMATION REPORT



B-23 A



50X1-HUM

S-E-C-R-E-T

-2-

# PART I - FERROUS METALS

	Introduction	5
	Signs and symbols used in tables and diagrams	10
1.	Structural Carbon Steels	13
,	Low-carbon Steel, High-grade, Structural 08 K/7	15
	Low-carbon Steel 10, 10 KI	25
	" " 15, 15 A (Select)	31
	" " 20, 20 <i>A</i>	35
	Medium-carbon Steel 25	43
	" " 35	51
5	" " 45	60
		71
(	Free-cutting Steel A-12	77
	Free-cutting Steel A-20	81
2.	High Strength Alloy Steels	83
	Manganese Low-carbon Steel /5 Γ/A (10 Γ-2)	91
	" /2 \( \tau^2 \)	
	Chromium Structural Steel 40 X	105
	Chromium Manganese Vanadium Steel 25 X F $\phi A$	115
	Chromium Silicon Manganese Steel 25 X TCA	123
	" " 30X/CA	133
3.	Steel with Special Properties	151
	Heat-resistant Chrome Molybdenum Low-carbon, with Increased Chemical Stability Steel 12×5MA	153
	Stainless Chromium Steel /X 13 (3 >>Cl)	168
	" " 2×/3(3)	174
	Acid-resisting Chrome-nickel Steel /X/8H9(91)2X/8H9	179
	Acid-resisting Chrome-nickel Steel with Titanium	185
	Electrotechnical Sheet Steel 343 (9499)	194
	Very Low-carbon Electrotechnical Steel (Iron Type Armko) A and ライタ	200

S-E-C-R-E-T

39

41

49 **5**3

60

71

74

				8
	S-E-C-R-	E-T		1
		101 11 TARREST		
	•	÷ 7		
	-3-		10/00 1	
7		1999 Tal. (1997)	r gan in new property and the st	

	* A. 246
4. Tool Steels	215
High-carbon Tool Steel Y7 and Y7A	221
" " Y8 A	A. Janes
" " Y Q A	227
	234
Chromium Tool Steel X/	241
5. Elastic (Spring) Steels	243
Carbon Elastic Steel //-/, //-//, //-//, //-//, //-//, //-//	260
High-grade Carbonic Elastic Steel 70(0BC)	265
Manganese Elastic Steel 65 /	
Silicon Elastic Steel 60 C2A	274
Tungsten Silicon Elastic Steel 65 C 2 B A	286
Tungsten Silicon Elastic Book & PA	298
Chrome Vanadium Elastic Steel 50 X PA	309
6. Cast Iron	311
Gray Iron Casting C 4/5-32, C 4/8-36	
Antifriction Gray Iron Casting CYU -1-Cond CYU	/-/-2 <b>3</b> 3318
PART II - NON-FERROUS METALS AND ALLO	
	3
1. Deformable Aluminum Alloys	5
Technical Aluminum ALI, AL	11
Aluminum-Manganese Alloy AMU	
Aluminum-Magnesium Alloy AMr	17
$\mu = \mu = \mu = \mu$	22
" " " AMr5B	28
OM-6T	34
" " " " " " " " " " " " " " " " " " " "	

" AMr 517

Duraluminum of Increased Durability (forging) AK &

Avialite of Increased Durability (Forging) AK6

Duraluminum of Increased Durability 216

Duraluminum of Increased Plasticity Q 18 /7

Avialite AB

Duraluminum //

S-E-C-R-E-T

#### SE-C-REFT

\_4-

	Towns and Woot-registance	1
	Deforming Aluminum Alloy of Increased Heat-resistance (forging) #KB	8© 85
. 11	Casting Aluminum and Magnesium Alloy	
	Casting Aluminum Silicate Alloy A.J.2	8.5
	Casting Aluminum Silicate Alloy with Magnesium and Manganese AM4	<b>9.</b> t
	Casting Aluminum Silicate Alloy with Copper and Magnesium 1915	96
	Casting Aluminum Magnesium Alloy with Silicate and Manganese A.1.13	1C.
2,25.5	Casting Magnesium Alloy with Aluminum and Zinc MJ 3	165
	Casting Magnesium Alloy with Aluminum Zinc and Manganese MJ5	1(4)
	Casting Magnesium Alloy with Aluminum and Zinc MA6	11:
3.	Alloys with Copper Base	10.
	Copper MI, M2, M3	1.
	Lead C4	101 101
	Semitompak 180	2370
	Brass <i>J162</i>	3.17
	Plumbous Brass NC 59-1	
	Ferrous Manganese Brass SAK My 59-1-1	1.1
	Aluminum Ferrous Brass JA H 60 -1-1	
	Stannic Phosphorous Bronze 5p. 0\$ 6.5-0.15	्र  स्ट्र <b>म्</b>
	Stannic Plumbous Bronze 50. OC 5-25	sie
	Aluminum Ferrous Bronze Ep. A. 9-4  Aluminum Ferrous Manganese Bronze Ep. A. M. 10-3-1.	5
		3
	Beryllium Bronze Sp. S	2.1
4	4. Solder  Brazing (hard) Solder: Copper, Brass and Copper-Zinc	-
	Alloys, Silver Solder	* \bar{k}
	Soft Solder 170C 90, 170C 40, 170C 30, 170C 18,	2
	10CC4-6	1

S-E-C-R-E-T

TOWNS IN SUCH THE MARKET OF A TYPE OF THE

Ославление 
 Латунь альминасно железистая ЛАЖоО II.
 182

 Бронаа озобизно-фосфористая Бр ОФ 6.5—0.15
 187

 Бронаа озобизно синципистая Бр ОС 5.25
 193

 Броная альминиста Бр ОБ 5.25
 194

 Броная альминистею железиварианизмил тая Бр АЖМи 10.3 1.5 204
 217

 Броная серефламеная Бр Б
 231

 Принов пасрыме медь латуни и медно цинковые салавы, сересрыще принов
 233

 Принов мерые принов
 110 90, 110 40, 110 30, 110 18, 110 € 1.6

 Принов мерые ПОС 90, 110 40, 110 € 30, 110 € 18, 110 € € 6
 239
 0,072 - 2,107 час

11. Технодогические свойства ,3, 
Al, Fech Mn

Al, а) Теплопроводность д кал (1) окрашениыми по грунту АЛГ-1 и окраски по грунту АЛГ-1 10 (АДІМ, АДІ, АДМ, АД) 252AM ТУ-48 Следует читать ц. гюминиево-кремниевый 183 FOCT 494-52 21 -) (ABT) 0.25 а) Теплопроводность 2 см.секлрад замеченные опечатки 0.072 г/мм² час III, Технологические свойства-Al Fe, M Температура, % ж) Коэффицент трения [13] ПСр50 43,3 ⇔50,5 окрашенными грунтом АЛГ-1 алюжиниево-премневый 183 и окраска грунтом АЛГ-1 Напечатано (AД1М, АД1) F252AM TУ-48 FOCT 984-52 21') (ABT1) 4 и графа. Тенту 2 и графа. И синту 7 синту нал таба в 6 и графа. З синту 4 и 5 сиерху 7 сиерху 7 таба. 4. 2 и графа (го-2 графа слева, 3 синзу I сверху, в графе табзя графа, 2 синчу Строка 1 сверху Рис. 30 Рис. 36 2 cuepvy PLAST MEDITAL ANTONOMY TO A TRANSPORT OF THE STATE OF THE

Справочник по металлич материалам, ч. 11, зак. № 302/2453/579.

# 4 Hpunou

## Таблица 6 (продолжение)

Номер флюса; состав, %	Назначение	Приготовление, свойства и применение флюсов				
Фиюс ЛМ-1.  Спирт этиловый или этиленгликоль 400 см <sup>3</sup> ,	Для пайки нержавею- щей стали мягкими при- поями	При пайке с этим флюсом рекомендуется применять пряпон ПОС 30 Наи-более прочный шов по				
ортофосфорная кис- лота (уд. вес. 1.62 1.7)—100 см3. канифоль в попошке 30 г		лучается при пайке оловом с добавлением 1% свинца Остатки флюса после пайки не гызывают коррозии першавеющей стали				

# источники

- П. Металл ведение цистим металов и сплавов: Выт. 12, 1950 г., Сфорник наумолиследомательских работ по сплавам заменителям Металлурикдат. М. Т. 1941 автые виститута. Гипроцистиетофуаблика. З. А. И. И. п. атты и страна пределение подобрабника. З. А. И. И. п. атты и страна пределение подобрабника. З. А. И. И. п. атты и страна металов металов и сплавов при статической нагруже при индыги температура. А. Г. А. В. В. Б. Т. X. И. Припом Стр. 55. 1-55. 1940. Страномить по авкационным материалы. Кон. тух шилиным материалы. Кон. тух шилиным материалы. Т. М. Офорония, 1950. С. Даниме ИНИ 11 с. 1989.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	ОГЛАВЛЕНИЕ	3	
		Стр	7
1	Arton management of the second		(
	Технический алюминий АДІ, АД	5	
	Алюминиево-марганцевый сплав АМц	11	
	Алюминнево-магиневый сплав АМг		
	Алюминиево магниевый сплав АМгЗ		
	Алюминиево магиневый сплав АМг5В	28	
	Алюминнево-магиневый сплав АМг6Т	34	
	Алюминиево магиневый сплав АМг5П	39	
	Авиаль АВ	4! /	y
	Авиаль повышенной прочности (ковочный) АК6	49	
	Дуралюмин ДІ	53	
	Дуралюмин Д1 Дуралюмин повышенной прочности Д16	60	
	Дуралюмин повышенной пластичности Д18П	. 71	
	Дуралюмин повышенной прочности (ковочный) АК8	. 74	
	Деформируемый алюминневый сплав повышенной жаропро- иости (ковочный) АК4	- 80	
2	Литейные алюминневые и магиневые сплавы	85	
	Литейный алюминиево креминевый сплав АЛ2	87	
	Литейный алюминиево креминевый сплав с магинем и марган-		
	цем АЛ4 Литейный алюминнево креминевый сплав с медью и маг- имем АЛ5	96	
	.Питейный алюминиево магиневый сплав с креминем и мар- ганцем АЛ13	100	
	Литейный магниевый сплав с алюминием и цинком МЛЗ	193	
	Литейный магниевый сплав с алюминием, цинком и марган- цем МЛ5	108 -	
	Литейный магниевый сплав с алюминием и цииком МЛ6 🗀 .	115	
3	Медь, свинец и сплавы на медной основе	121	
	Meab M1, M2, M3	123	
	Свинец С4	1:6	
	Полутомпак Л80	141	
	Латунь Л62	151	
	Латунь свинцовистая ЛС 59-1	163	
	Латунь железисто-марганцови сая ЛЖМц 59-11	175	
		243	

4 Припои

 Механические свойства припоя при новышенных температурах [3]. Таблица З

Manua		Температура испытания, °С						
Марка припоя	Свойстві	20	50	100	150	200		
ПОС 40	-,	3.8	2,95	1,71	1,35	0,0		
(60% Pb.		52,0		31,6	21,7	0,0		
40% Sn)	1		100.0	75.0	40,0	0,0		

Механические свойства некоторых нестандартных при-посв при пормальной и пониженной температуре [4].
 Таблица 4

Химический состав. "				Tent	ерату	ра исп	ытания	, °C		
		+17			-183				- 253	
Sn	Pb		8	<b>4</b> 1		ð		٥,	8	, U .
100		3,6	29,0	91,0	7,1	4,0	4,0	7.3	0,6	0,0
45	55	5.4	17.0	62,0	13,0	3,0	6.0	17,0	3.0	1,0
25	75	5.2 ;	24.0	84,0	12.5	13.5	26.0	17.0	16,0	23,0

пі, область применення 5. [6] Таблица 5

Марка припоя	Применение
noc 9)	Для пайки виутренних ше в пищевой п суды й меди- цинской аппаратуры
HOC 40	Для пайки приборья и электрических в чтактья
nec se	Пля пайын стальных месных, ласунных дегалей, бе- лай жести финкцевых и солькованных лостов Пля тайын жемпексатогор — стантор в слажто — и радис- стемых
noc is	Для пайчи свичив столи датуми меди эля лужеввя пячлять былий (паше и кож дая пайчи инстации) медилей Стороский
.1000-4-	Для по мог часня клачаным соссенства подовання открыторя — айк р

Припои мягкие ПОС 90, ПОС 40, ПОС 30, ПОС 18, ПОСС 4-6

IV. СОСТАВЫ И НАЗНАЧЕНИЕ ФЛЮСОВ

		Таблица 6
Номер флюса, состав, %	Назначение	Приготовление, свойства и применение флюсов
Флюс 1	Кислотный. Для пайки стали и медных сплавов Температура пайки 290—350° С.	ZnCl <sub>2</sub> активно растворяет окислы металлов при температуре 283° С и выше. Допускается соляной кислоты до 0,6%. После пайки остатки флюса смываются проточной водой во избежание коррозии.
Флюс 3	Кислотиый. Для пайки стали и медиых сплавов Температура пайки 180—320° С.	При 330° С NH <sub>4</sub> Cl разлагается Флюс более активный, чем № 1. После пайки остатки флюса смываются проточной водой.
Флюс 4 ZnCl <sub>2</sub> — 25, соляная кислота (уд. вес 1,12) — 25, вода — 50	Кислотиый. Для пайки иержавеющих сталей	Остатки флюса вызы вают сильную коррозик иержавеющей стали После пайки требуетси тщательная промывка.
Флюс 5 Канифоль	Для пайки обезжирен- мых и чистых деталей из меди и латуии	Применяется в порош ке или в виде концентри рованного раствора и этиловом спирте. Остат ки флюса не вызывают коррозии
Флюс 6 Вазелии технический — 80, канифоль — 15, 2nCly — 4 NH, Cl — 1	Для пайки меди и ее сплавов	Вазелин сплавляется с канифолью и охлаж дается до комнатной температуры. Остальны компонейты добавляют ся в компеней прастворен при перемещивании смем Остатки флюса смываются бензином

4 Припои

Примечания 1 Приведены средние составы флюсов 2 Назначение флюсов — рекомендуемое на основе опыта, промышленности.

## источники

. Г. Справочник по авилционным материалам Конструкционные материалы Т. 1. Оборонгия, 1950.

[2] А. П. С мир я гин и Промышленные цветные металлы и сплавы Металлургизат, М., 1949.

[3] С. А. Абава, Ф. В. Куликов, М. Р. Лекциер Твердая избаль 15 синергондат, М. Л., 1948.

ПРИПОИ МЯГКИЕ: ПОС 90, ПОС 40, ПОС 30, ПОС 18, ПОСС 4-6

ПОСС 4-0 1. ХИМИЧЕСКИЯ СОСТАВ (ГОСТ 1499-54) Таблица 1

Марка	Основные компо- ненты, %			Примеси, %, не более						7	
припоя	Sn	Sb	Pb	Cu	Bi	As	Fe	Ni	s	Zn	Ai
пос 90	89 - 90	не более 0.15	00TAJA	0.08	0.1	0.05	0.02	0.02	0 02	0,002	0.005
ΠOC 40	4.	1.5-2,0									
<b>TOC</b> 30	29-30	1,5-2,0		0,15	0,1	0,05	0,02	0,08	0,02	0,002	0,00
<b>ПОС 18</b>	17 - 18	2,0-2,5		0,15	0,1	0,05	0,02	0,08	0,02	0,002	0,00
nocc 4-6	3-4	5-6		0,15	0,1	0,05	0,02	0,08	0,02	0,002	0,00

11. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ-И ГОСТы)

1. Типичные физические и механические свойства [1], [2].

Таблица 2

Марка	Удель- ный вес	Темпе плавлен	ратура ня. °С	Механические свойства					
припоя	7. S. C.M3	начало	конец	٥,	σ, -	8	ax	H <sub>a</sub>	
пос 90	7,57-	183	222	4,3	2,7	25		l -	
ПОС 40	9,31	183	235	3,2*		63*	4,75	12,6*	
ПОС 30	9,69	183	256	3,3	2,9	58		10,3	
<b>ПОС</b> 18	10,23	183	277 .	2.8*		67*	3,86	10.5	
<b>ПОСС 4-6</b>	10,7	245	265	6,3*	-	-	0,8*	15,6*	

\* Данные получены на образцах из слитков  $100 \times 140 \times 14$  мм, отлитых в комиль, под гретый до 180%. Температура разливки ( $t_{\rm pass} = t_{\rm max} \cdot 50$  С)

# 4 Il punou

# 2 Нестандартные припон [1].

Таблица 2

		Xı	мичес	кий со	став, о	0	
Марка припоя	Ag	Cu	Zn	Cd	P	SI	AI
псф 4	18	78	_	-	. 4	_	_
34 A		28	-	-	-	6	66

Примечание Указаны средние химические составы.

#### II. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1 Типичные физические свойства [1], [2], [3].

		Удельный	Темпер плавле	ратура иня, °С	Температу-
Марка	припоя	вес 7, г <i>см</i> в	окервн	конец	ра пайки,≪
Медь М1		8,9	1080	-	1150
.7 68		8.6	909	938	1100
.7 62		8,5	898	905	1080
ПМЦ 36	١	7.7	800	823	950
TIMU 48		8.3	860	-870	970
пмц за			885	888	1050
ПСр 10		8,55	830	! -	870
DCp 12		8,5	785	!	815
ПСр 25	sec.	8.9	- 765	-	
ПСр 45		9.3	720	-	780
TICP 65		9,6	720	Ĺ -	745
TICP 70		9.9	730	! -	755
TICP 72		10.0	7.79	779	-
TICP 50		- 9,5	630	650	-
nco 4		8.6	710	-	
34 A		3.3	525	-	1' +

# Припои твердые: медь, латуни и медно-цинковые сплавы, серебряные припои

# 2. Прочность соединений, выполненных твердой пайкой [3].

Таблица

	1 a O A N L a
Материал и припой	Прочность спая на срез, кг/мм²
Пайка мягкой стали красной медью	свыше 34
Пайка меди и медных сплавов серебряными припоями	не менее 18
Пайка стальных деталей латунью	около 23—26

Примечание. Приведенные данные могут служить как ориевтировочные, так как прочность паяных соедивений в значительной степени зависит от конструкции изделий.

# III. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ [2], [3]

Таблица 5

Марка припоя	Применение						
Медь М1	Для пайки стали. Применяется с флюсом или а вос становительной атмосфере.						
ПМЦ 36	Для пайки латуней Л59 и ЛС59 Применяется редко из-за ивзких механических свойств соединений.						
ПМЦ 48	Для пайки меди, томпака и полутомпака.						
ПМЦ 54	Для пайки меди, томпака, полутомпака и стали.						
Л68 и Л62	Для пайки изделий из меди и стали.						
ПСр12М и ПСр10	Для пайки латуни н_броизы с содержанием медя 58%, я выше.						
ПСр25	Для пайки томкостенных деталей из меди, латуви, броным, иержавеющей стали, бериллиевой броизм, при повышенных требованиях к чистоте спая.						
IICp45	Для пайки деталей приборов.						
ПСр65	То же, что и ПСр 45. При пайке стали двет соеди- вение с повышенной прочностью.						
ΠΩp70	Для пайки электрических контактов при повышен- имх требованиях к электропроводности места спая:						
ПC <sub>2</sub> 72	То же, что и ПСр 70.						
псро	Для пайки закалениых стальных изделий без отжига.						


# TRUTON IN WHATEN THE STATE WELLE THE WORLD IN THE STATE OF THE STATE O

Стандаруные металлы и сплавы

	теоэвые	ADMEDIBEES N	. 14	IT.	римеен нее бол	ie.	
Vipas mpagos.	2.	Age	Zit	Fit	[49]	San San San	негоч-
Seas Mi	9.7.	-		0.000	5500006	0.11.	8 <b>59:41</b>
158 <sup>1</sup>			(lette-	8,11	1,03	1.1	1019941
larres -	6.13.1		To we	0.15	0.08	3.5	TOC MES
т:ц.б	138			0.L	0,5"	-	153448
INCL.	44 6	-		(s,t]	0.51	-	TOOME
T! 'L54"	26	-	••	931.		-	+4
TC5: 15	2	777 <del></del> i0		-	9,156	0,5	3199-56
TC3: 12. W	1:3 -	11,7-12.5		-	-),158	00,58	TOC HES.
TCac 25	.39-41	39477 - 25:33		_	0.156	49,55	*
TCO: 45	2975-4000	44451-14515		-	0.15*	0,01	* 1
Tttp: 65	1991-2000	44.5(-65.5)		-	0.154	. 1	
ITCo: TO	25,1-26,5	6955-70.1		-	0,158		++ 4
TU: 2.	12: -29:11	TT:5%-7200		_	32,006		
ПСФр55	4, 6.1	19.00-19.0	-	-		0.25	)
TC: 105.	11.11-29.77	49751-70.1	151.5~ —}ti.d	17.7		1),51	

Промоден а выния: "Меданильстви. Пабен. Лаб. не надажите при-остава по стендарту, на подучения паровое, распротраване Падем начите по стендарту, на подучения паровое, распротраване Падем начите по стендарту, на подучения паровое, датажайсь печаду начительность обосноватиль случая по сослащения (меж.) потебательность протравательность начительность примежение примежение

Тафолиция:



Антифрикционные свойства определены на машиие Амслера в паре с осевой железнодорожной сталью, при удельной нагрузке 75 кг/см², скорости 0,4 м/сек и продолжительности испытания 6 ч. Смазка — веретенное масло № 2.

9. Коррознонная стойкость. Коррознонная стойкость берилневой броизы высокая. При наличии растягивающих напряжений в условиях коррозно бериллиевая броиза подвержена растрескиванию, но в меньшей степени, чем латуни.

#### **П. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА**

- 1. Литье [1]. Температура литья 1050—1100°С. Атмосфера
- Литъє (1). Гемпература литъя 1050—1100°С. Атмосфера при плавълении слабо восстановительная. Защитный покров древесный уголь. Смазка изложницы 90% керосина и 10% оклаладской сажи. Температура изложницы 90—120°С.
   Обработка давлением [1]. [2]. Обрабатывается в горячем и холодном состояния. Легьо подвергается обработке в заклением осстояния. Прокатка ведется в интервале температур 750—800°С, возможна холодная прокатка. Максимально слаутитива деформация в холодиом состояния 40—50 %. Температура прессовки 720 760°С. Хорошо куется и штампуется в тобявем постояния постояния. гобячем состоянии.
- 3. Обрабатываемость резанием удовлетворительная [2].
- 4. Термическая обработка (ЦМТУ 673-41). Смягчающий отжиг производится при деяпературе  $650-700^\circ$  С.

Облагораживание состоит из закалки и отпуска. Нагрев перед закалкой производится в печах с восстановительной атмосферой, в течение 2 часов при температуре 780° С; охлажление в воде. Отпуск при температуре 325°С, в течение 3 часов; охлажление на боздухе.

Для снятия образовавшейся при обработке окалины режим травления следующий:

- гравления следующий:
  а) выдержкая темение 10 15 мил в 20, -25°, ном растворе едкого натра при температуре 85—90°С;
  б) промывка в воде;
  в) травление в темение 3 5 мля в 10 15°, ном растворе серьей кислеты с 5°, двухромовомислого кадия;
- г) промывка в воде:
- 5 Сварка. Сваривается хорошо В случае применения фикса 18В необходимо применять пламя с большим избытком

Бронза бериллиевая

ацетилена. Состав флюса 18В; фтористый калий обезвоженный (ГОСТ 4522-48) — 40 вес. %; бориая кислота (ГОСТ 2699-44) — 60 вес. %.
6. Притираемость хорошая.


#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления ответственных пружин, пружинящих контактов и мембран, деталей для часовых медаиизмов, зубчатых передач, шестереи, втулок и подшипников [1], [5].


#### источники

- А. П. Смирягии. Промышлениме цветиме металлы и сплавы. Металлургиздат, 1949.
   Справочник по материалам, применяемым в судостроении. Цветные металлы. Вып. 3. Судпромги», 1949.
   Справочник машиностроителя. Т. II, Машгиз, 1952.
   В. В. Жол бов и Н. И. З е.д и и. Металлографический атлас. Металлургиздата, 1949.
   Справочник по ванационным материалам. Конструкциониме материалы. Т. 1. Оборокта, 1950.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0



the same of the sa



3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

3. Механические свойства при низких температурах [1].

Таблица 5


	۰	Температура, °C							
Состояние материала	Caofictao	-180	-120	-80	-40	-10	20		
	٠,	150,1	138,5	141,2	132,2	132,7	130,7		
Закаленный с 800°С	σ <sub>0.2</sub>	108,5	97,3	.03,2	83,0	88,7	87,8		
и облагороженный при 300°C в течение 2 ч	8	3,0	0.4	0,4	0,4	0,8	2,6		
	ψ	6,0	4,0	5,0	5,0	9,0	5,0		
-	۰,	78.2	_	60,6	_	_	53,4		
	40.3	35,0	-	20,4	-		17,5		
Закаленный с 800°С	В	41,0	_	38,0	_	-	36,0		
	÷	57,0	-	54,0	- ,	-	50,0		
		-		ĺ			! 		
		-							
	i i		İ		İ				
	-				Ĭ.		1		
	-			-					
	1		┸-	<u> </u>	-	<u> </u>			

Примечание. Испытания произведены на сплаве с содержа-

Бронза бериллиевая

Бр.Б

4. Механические свойства в зависимости от состояния бронзы и содержания в ней бериллия [4].



3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

# 2. Механические свойства (в состоянии поставки).

Таблица 2

Вид полуфабри- ката	Состояние	Источник	o <sub>s</sub>	ne wence	H <sub>a</sub>	Глубина вы- давлявания по Эрнксе- ну. мм (ра- диус пуан- сова 10 мм) не менее
Проволока дваметром 0,35—5 мм	отожженная	ЦМТУ673-41	40-60	30	-	-
To me	нагартован- ная	тоже	не менее 75	1,0	-	-
Проволока диаметром 0,35—1 мм	облагоро- жениая		120-130	1,0	-	-
Проволока диаметром 1,1-5 мм	TO 36	•	130-135	0,5	=	
Полосы ленты толщиной 0,1-0,5 мм	OTOMMEN-	FOCT 1789-50	-	-	-	6
Полосы, ленты толщиной 0,55-0,6 мм	то же	10 Mc	30-60	30	ue 60- aee 100	7
Полосы, денты толщиной 0,1=0,5 мм	нагартован- и ые		Law.	-	-	. 3
Полосы, ленты толщиной 0,55—6 мм	то же	•	не менее 66	2	не ме- нее 135	3

Примечания: 1. Для-проволоки удлявение выперяется при I.—100 дм.

2. Определяюще твердости на приборе Бримелля произведится на полоска и ментал тожициюю същие З дм.

3. Испативно на глубнну выдавливания подвергаются полосы и ленты тожицию ве более 1.2 дм.

Бронза бериллиевая

Вр.Б

II. OCHOBHME CBORCTBA (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Типичные механические свойства [1], [2].

Таблица 3

Состояние материада		_	P	actam	Cma-				
							тие	a <sub>K</sub>	Н,
		۰,	σ <sub>0,3</sub>	°p	,	Ψ	Ged		
Лито	A	_	-	-	-	-	185,0	6,7	140,0
-129	мягкий	50,0	22,0— -35,0	5,6	30,0 - -35,0	66,0*	-	9,1*	110,00
1	твердый .	95,0	85,0- -90,0	27,00	-	-	-	7,0*	220,0
Дефорынрова	облагоро- женный .	135,0	128,0	38,0	1,0- -2,0	-	150,0	1,25	350,0
	*	1			-				

• Данные из источника [2].

2. Модуль нормальной упругости E, кг/мм² [1], [2].

Табянца 4

Состояние материала	E
Магкий	11700—12000
Облагороженный	12 200 13 200

# 3. Медь, свинец и сплавы на медной основе IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бронза применяется для изготовлення коромысел, втулок свечей, маховиков, дисков, обойм подшипиников, гаек креплений подшипиников, направляющих траверс, втулок, ниппелей [2].

# источники

(1) Справочик по матералам, применяемым в судостроении. Цветиме металам. Вмп. 3. Судпромтив, 1949.

(2) Справочик по значения метеривлам. Коиструкционные материвлам. Т. 1. Обороктив, 1980.

(3) Дагиме НИИ. Туб. 5621.

(4) «Машиностроение». Энциклопедический справочии. Т. I. V. Машина, 1977.

(5) В. В. Жоло бов и Н. И. Зедии. Металлографический атлас Металлугаладат, 1949.

(6) Ж. «Цветвые металлы» № 3. Металлургиздат, 1949.

(7) А. П. См ир ит ил Промышлением цветиме металлы и сплавы Металлургаладат, 1949.

(8) Нормаль Събст-46. Сплавы цветиме и легкие, применяемые в судостроении Министерство судостроительной промышленности, 1948.

## БРОНЗА БЕРИЛЛИЕВАЯ Бр. Б

Основное назначение изготовление пружин и пружинящих деталей ответственного назначения, а также деталей трения, работающих при больших скоростях и повышенных давле-

## І. СВОЯСТВА ПО ТУ Н ГОСТАМ

# 1. Химический состав.

				Примеси, % не более									
Mapka	Источин	Be	ÑI	Cu	Pe	Р	Mg	AI	Ni	St	Pb	Bi	5
Бр.Б	ЦИТУ 673— 41	2,0- -2,3	-	908 908	0,4	0,02	0,05	0,1	0,5	0,15	0,002	0,002	1,2
БрВ2	ΓΟCT 1789 – -50	1.9— —2,2	0,2- -0,5	-	0,15	-	-	0,15	-	0,15	0,006	-	0,5
	Бр.Б БрВ2	5p.5 INTY 673—41 5p82 PCCT	Bp.5 IMTY 2.0-6732.3 -41  5pB2 POCT 1.9-17892.2	Бр.Б ПМТУ 2.0— — 673— 2.3 — 41 БрВ2 ГОСТ 1.9— 0.2— 1.789— 2.2 — 0.5	5p.5   NI	Вр. В компоненты, у, и и и и и и и и и и и и и и и и и и	None   None	Noncestal   Nonc	None   None	Note	None   None	CCHOBBMC   Nonderstaller   EDB2    EDB2	

Примечания: 1. Броиза марки Бр.Б применяется для изго-товления проводски.
2. Броиза марки Бр.Б2 применяется для изготовления листов и леят.
3. Содержание бериллия в броизе марки Бр.Б2 допускается сам-ше 2.2%, по не свыше 2.3%.

## 3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

13. Влияние скорости охлаждения с температуры нагрева под закалку 760—780°С на твердость и удельное электросопротивление [6].

Табанца 10

Охлаждающая среда	H <sub>B</sub> (750;5)	R <sub>B</sub>	р. Ом <i>ми</i> в/ж
Вода 18—20°	260-265	105	0,022
Macao	242-245	104	0,021
Воздух	177	90	0,020
В печя	160	85	0,019

Примечания 1 Испытанию подвергались прутки следующего кимического состава. %: Cu = 85.21-85, 12. Al = 10.88-10.98; Fe = -2.31-2.33; Mn = 1.59-1.61; P = 0.01-0.007; Zn = следм. 2 Время выдержки при температурез акалки — 1 ч

- 14. Физические свойства [1], [2]. а) Теплопроводность в интервале температур 0—40°С (при литье в кокиль)  $\lambda = 0.115 \frac{\kappa a_A}{\epsilon_B \epsilon_C \kappa_C \epsilon_{P} a_Q}$ .
  - 6) Коэффициент линейного расширения а.

Табянца 11

)	Температура, °С	25-100	100-200	200-300
-	e <sup>1</sup> -10#	 16,9	17,9	20,2

в) Удельное электросопротивление р, оним (для прессованных прутков)

Табянца 12

Температура, °С	25	100	300
• "	0,280	0,287	0,300

Бронза алюминиево-железомарганцовистая

БР.АЖМц 10-3-1,5

г) Температурный коэффициент электросопротивления  $\mathbf{a_s}$  (для прессованных прутков).

Табявца 13

Интервая температур, °C,	25—100	100 – 300
α,	0,000324	0,000235

- г) Удельный вес  $\gamma$  (для проката и поковок) = 8,0 г/см³. е) Температура плавления 1045°С. ж) Коэффициент трения f

со смазкой без смазки

Испытания проведены на машине Амслера. 15. Коррознонная стойкость. Бронза подвержена выщелача-ванию легирующих компонентов и растрескиванию в условиях коррозин под напряжением.

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Литье и литейные свойства [1], [7]. Температура литья 1120—1150°С. Атмосфера при плавлении слабо окислительная. Температура изложими, при заливке —60—80°С. Состав смазки для изложими. — 50% заленого мыла и 50% льняного масла. Жидкотекучесть — 67 см при 1100°С. Линейная усадка — 24%.

- Жилкотекучесть 67 см при 1100°С. Линейная усадка 2.4%.
  2. Обработка давлением [1]. Обрабатываемость давлением в горячем состоянии отличияя. Температура прессования 840—75°С. Кустся и штампуется в интервале температур 840—600°С. Прокатывается при температуре 850—800°С.
  3. Обрабатываемость резанием [1]. Обычно сплав термически не обрабатывается.
  4. Термическая обработка [1]. Обычно сплав термически не обрабатывается.
  Иногда примемется закалка (температура 850°С, одлаждение в воде) с последующим отпуском (температура 350°С, одлаждение в водухуе).

жидение на воздухе).


5. Сварка [8]. Сваривается бронза ацетиленово-кислородной сваркой и электросваркой с присадкой из основного матенои сварков в элемпретриала.

6. Притираемость к цветным металлам хорошая [8].

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе


11. Твердость броизы различного химического состава в зависимости от температуры закалки [5].



Бронза алюминиево-железомарганцовистая

БР.АЖМя 10-3-1,5

12. Величина зерна в зависимости от температуры закалки [6].



3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

8. Механические свойства бронзы после закалки и от-пуска [6].

Таблица 8

•		Исходное состояние	Закаяка при 770 – 780°	Отпуск при 480°С	Отпуск при 520°C	Отпуск при 560°C
	8	65,4-66,6 12,1-15,7	70,3-72,5 4,3-3,75	72,8-76,5 4,15-3,1	73,8 -77,5 8,9 - 13,3	70,7-76,6 11,4-15,7

Примечание. Для испытания была взята броиза в виде прессованиям прутков следующего химического состава, %: Al = 10,88—10,98, Fe=2,31=2,33: Mn = 1,69=1,61; P = 0,007=0,010; Zn = следы; Cu = 85,12=85,21.

9. Влияние режима термической обработки на механические свойства [5].

Таблица 9

	C B	ойства	
Режим термической обработки	٥,	• .	H₀
Закалка с 900℃	80,0	2,5	227
Закалка с 800°C		-	209
Отжиг при 900°С, время выдерж- ви 2 ч. охлаждение с печью		- 1	125
Отжиг при 600°С, время выдержия 2 ч, охлаждение с печью	-	-	138
Закажка с 900°С с последующим от пуском при 300°С, время выдержии 2 м	82,8	3,62 -	285
Закалка с 900°С с последующим от- пуском при 500°С, время выдерж- ки 2 ч	70,5	7,8	200

Примечание Для испытаний применялась броиза следующего замического состава. % Al = 10,06; Fe = 3,34; Mn = 1,36; Cu = оставляес

Бронза алюминиево-железомарганцовистая

БР.АЖМщ 10-3-1,5

Твердость и удельное электросопротивление в зависимо-сти от температуры закалки [6].





Рис. 29. Состав сливав в %: Си — 85,21—85,12: AI — 10,88—10,98; Fe = 2,31 — 2,33; Мл = 1,69—1,61; Р = 0,01—0,007; Zn = следы.

3. Медь, свинец и сплавы на недной основе

4. Ударная вязкость бронзы в зависимости от температуры [5].



Бронза алюминиево-железомарганцовиста

**BP.AXKM**II 10-3-1,5

5. Модуль нормальной упругости  $E=10\,000~\kappa z/mm^2$  [4]. 6. Механические свойства в зависимости от степени деформации [3].

Ta6..... 6

Вид полуфабриката	Степень де-	Mex	я и ческие	свойства
вид полуфабриката	формации	٥,	8,	H <sub>e</sub>
Прутки холоднокатаные	отожженные	52	22	129
	10	65	13	159
	15	74	5	171
-	25	78	5	200

Примечания: 1. Испытания проязводились на сплаве, состава, %: Cu = 65,76;  $A_1$  = 10,65; Fe = 2,80;  $M_0$  = 1,65. 2. Испытания производились на пятиратных образцах. 3. В табляце приведены средние данные по результатым испытавий трех образцов.

7. Механические свойства в зависимости от температуры отжига [3].

Табянца

	Температура	Mexa	пически	е свойства
Вяд полуфабриката	отжига, °С	۰,	8,	₽ H <sub>a</sub>
Прутки холоднокатаные	300	73	7	200
с деформацией 25%	400	68	6	200
***	500	66	7 -	200
	600	69	31	138
The state of the s	700	66	32	129

Примечания: 1. Испытания производились на сплаве состава, %. Сu = 65,76; Al = 10,65; Fe = 2,80; Ма = 1,65. 2. Испытания производились на паткратных образцах. 3. В таблике приведени средине двиные по-результатам трех образцов. 4. Время выдержки при температуре отжига во всех случаях ооставляло 2 ч.

208

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе 2. Механические свойства при низких и повышенных температурах [3]. Таблица 4

Cao#-			Тем	пера	тура	HCHM1	ания,	<u>~C</u>
ства	Состояние материала	-180	-80	-40	+ 20	+200	+300	+ 500
	литой в землю	71	60	62	60	50	· 8	15
	литой в кокиль	76	<b>6</b> 6	65	63	60	52	13
٠,	прессованный	82	-	-	66	61	54	14
	нагартованный на 10%.	74	63	60	61	56	58	15
	литой в землю	30	25	25	23	23	22	13
	литой в кокиль	33	29	29	25	26	26	11
e0.2	прессованный	29	-	-	25	24	22	12
	нагартованный на 10%	63	53	53	56	48	50	14
	дитой в землю	24	17	18	15	19	15	8
	литой в кокиль	27	19	22	20	22	20	10
o <sub>p</sub>	прессованиый	20	-		19	19	15	10
	шагартованный на 10%	56	46	45	50	-	41	. 11
•	литой в землю	27	27	29	29	22	28	43
	литой в кокиль	30	30	33	33	34	31	42
8,	прессоваяный	38	-	-	28	31	37	47
	нагартованный на 10%.	10	13	14	14	16	12	26
	дитой в землю	29	27	28	27	30	28	63
	литой в кокиль	29	33	34	30	33	30	64
+	прессованный	33	-	-	34	30	31	58
	нагартованный на 10%	15	17	22	26	21	17	53
	литой в землю	5,5	6.	6,	3 6,6	7,9		
	янтой в кокиль	6.6	6.	7,	8 7,3	8.3		
2.	прессованный	7,6	4-	1-	9,		1	
	нагартованный на 10%	1,6	-	4 -	2,	1,8	2,0	4,1

Бронза алюминиево-железомарганцовистая

Бр.АЖМц

10-3-1,5

Примечания: 1. Испытания проводились на сплаве следующего состава.

Состояние матернала	Медь, ⁰о	Алюми- ний, %	Желево, •/•	Mapra- нец, <sup>⊕</sup> /о
итой в землю и кокиль	85,10	10,49	3,45	1,44
<b>Геформированный</b>	85,76	10.55	2.80	1,65

- Испытания производились на пятикратных образцах, изготов-ленных из слитков вывметром 70 мм, из прутка диаметром 32 мм и из холодимскатамого прутка диаметром 30 мм.
   В таблице приведены средние даниме по результатам испытаний трех образцов.
   Длительность выдержки при температуре испытания во всех случаях составляла 10 мм.

- 3. Механические свойства при высоких температурах [4].

Табляца б

Свойство	1		Темпе	ратура	испы	ания,	°C	
	20	600	700	750	800	850	900	950
o,	50,0	24,0	5,0	3,0	2,0	0,8	0,7	0.
8	20,0	38,0	23,0	20,0	40,0	68,0	83,0	91.0
+	24,0	56,0	33,0	30,0	50,0	90,0	99,0	99,8
a <sub>K</sub>	7,0	6,5	5,5	10,0	9,0	7,5	5,5	4,5
$H_{\mathbf{b}^{re}}$	120,0	26,0	7,5	5,5	4,0	2,5	1,1	0,8
	1			i	-			

# БРОНЗА АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗОМАРГАНЦОВИСТАЯ Бр. АЖМц 10-3-1,5

Основное назначение: изготовление деталей, работающих на истирание при нагрузке до 35 кг/см² при скорости до 1,2 м/сек, и ответственных деталей, работающих при температуре не выше 265°C.

# І. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАН

1. Химический состав (ГОСТ 493-54).

Таблица 1

Map-	Ко	MUOR	енты	. %		Пр	ниес	H, 0	o, me	601	ee		
CBJR- EA			Mn			_					Ni		Cymne been
Bp A.K. Ma 10-3- -1,5	911	2-4	1 – 2	BOS	0,01	0,002	0,1	0,1	0,03	0,01	0,5	0,5	0,7

Примечавия: 1. Содержание цинка допускается до 1% в тех случакх, когда сплав ве применяется вак автяфрикционный материал, причем, общая сумма примесей в этом случае допускается до 1,25%.

- 2. Содержание свянца допускается до 0,3% при применении для фасонного литья, причем общая сумма примесей допускается до 1,0%.
- 3. Содержание сурьмы допускается до 0,006 прв применении для фасонного литья.

Бронза алюминиево-железомарганцовистая

Бр.АЖМц 10-8-1,5

2. Механические свойства (в состоянии поставки).

Табянца 2

	-	×-	- 7	
Состояние	Источник	٠,	910	н.
HOCTABAN		He M	exee	
Прессованные	ΓΟCT 1628-48	60	12	129 – 171
To me	FOCT 1208-54	60	12	129-171
Литой	211AMTY-51	55	10	110
Тоже	To we	45	10	110
	поставки Прессованные То же Литой	Прессованяме ГОСТ 1628-48 То же ГОСТ 1208-54 Лятой 211АМТУ-51	Прессованные ГОСТ 1628-48 60 То же ГОСТ 1208-54 60 Литой 211АМТУ-51 55	Состояние поставки Источник о в во межее Прессованиме ГОСТ 1628-48 60 12 То же ГОСТ 1208-54 60 12 Литой 211 АМТУ-51 55 10

Примечания: 1. При-днаметре прутков 50 мм и более допускается: предел прочности при растяжении не менее 55 кг/мм³ и отвосительное удлинение не менее 15%.

2. Испытание прутков на твердость по ОСТ 10241-40.

#### П. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Типичные механические свойства [2].

Таблица 3

		Pac		-		
Вид полуфабриката	۰,	9000	310	74	**	Ho
Прутки, литые в кокиль	55	20	20	15	6	130
Прутки, прессованиме	65		12	_	-	150

в) Удельное электросопротивление ρ, ом мм² [2].

15		T	аблица
Температура, °С	20	100	300
ρ	0,1094	0,1196	0,1522

г). Температурный коэффициент электросопротивления α<sub>s</sub>[2]. Таблица 12

Интервая температур, °С	25 – 100	100 300
a, ,	0,001299	0,001577

л) Удельный вес  $\gamma = 7.6$  г/см $^3$  [6]. e) Температура плавления  $1040^\circ$  С [2]. ж) Коэффициент трення f [1].

со смазкой без смазки

со смазков 0.004

Коэффициент трения определен на машине Амслера в таре с остеой железнодорожной сталью. Со смазков удельная нагрузка 75 км/см², скорость 0.4 м/сек, продолжительность испытания 6 м, смазка веретенное масло № 2. Вез смазки удельная нагрузка 12,5 км/см², скорость 0.4 м/сек, продолжительность испытания 6 м, смазка веретенное масло № 2. Вез смазки удельная нагрузка 12,5 км/см², скорость 0.4 м/сек, характер нагрузки — спокойная.

8. Коррознониая стойкость Алюминиево-железные бронзы весьма стойки в морском тумане, в насыщенном паре при температуре до 250° С. В атмосферных условиях при повышенных температурах (2). Бронза не корродирует под действием фосфорной, уксусной, лимонной, масусной от действием фосфорной, уксусной, искусной кислотах при перемешивании и повышенной температуре, в разбавлейном и концентрированном растворах аминака и амминакой воде, а тажже в ацетилене (2), (3). Потеря в весе в условиях морской воды составляет 0.0104 см² ч, потеря в весе в 10% растворе серной кислоты — 0.0675 г м² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.0675 г м² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.0675 г м² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влажном паре при 100° С — 0.06 см² ч; потеря в весе во влаж

Бронза алюминиево-железная

Бр. АЖ9-4

Для алюминиево-железной броизы характерна поверхиост-ная коррозня за счет окисления железной составляющей; в ре-зультате этого поверхность становится шероховатой и возмож-ио появление бурых пятен. В глубь металла коррозня распрост-раняется медленно. Сплав склоиен к вышелачиванию алюми-ния и растрескиванию при коррозни под действием растягиваю-щих напряжений.

# III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОВСТВА

1. Литье и литейные свойства [1] [2], [3]. Температура литья 1120—1140° С (для кокиля) и 1060—1100° С (в землю). Атмосфера при плавлении нейтральная или слабо окисительная. Броиза обладает склонностью к пемообразованию и рассеннюй пористости. Линейная усдажа — 2,49%.

2. Обработка давлением [2]. Сплав пластичеи, хорошо переносит обработку давлением. Температура прокатки 700—650° С. Прессуется в интервале 850—750° С. Куется и штампуется в интервале 850—750° С. Куется и штампуется в интервале 100—650° С.

3. Обработка резанием умовлетворительизя [2].

4. Термическая обработка [2], [4]. Отжит производится при температуря 400° С!

5. Сварка [2]. Сваривается методом газовой сварки и электро⊾арки с применением присалки из основного металла и специальных флюсов, соперащих в своем составе фтористые и хлористые соли щелочных металлов.

6. Притираемость хорошая [2].

# IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления направляющих втулок кла-панов впуска, втулок приводов, втулок поршневых головок ша-туна, фланцев, шайб, упорных колец, опорных пят, различных втулок агрегатов, литой арматуры, ииппелей, дисков, гаек, сек-торов управления, кронштейнов [6].

# источники

1] Справочник машиностроителя Т II. Маштиз, 1952 2] Справочник по материалам, применяемым в судостроении Цвет-ние металим. Вып. З. Судпроитиз, 1949. — 3. «Машиностроение». Энциклопедический справочник. Т IV. Маштиз.

# 3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

3. Механические свойства кованой бронзы при высоких температурах [2].

	Температура, °С										
Свойства	20	200	300	350	400	500					
	55.5	57,0	45,0	43,0	35,0	30,0					
o,	39.0	34,7	34,7	23,3	21,9	25,7					
8	31.0	23,0	31,0	32,0	28,0	28.0					
4	40,0	29,0	22,0	-	17,0	-					
a <sub>m</sub>	11,3	8,0	6.0-7,3	5,5	4,3-5,5	4,6					
н,	131.0	129,0	-	117,0	-	96,0					

4. Модуль нормальной упругости *E*, кг/мм² [2]. Таблица 6

Состояние материала		E
Литой в землю	٠.	11200
Деформированный, полутвердый		11600

5. Механические свойства в зависимости от степени дефор-

мации (э.				Таблица 7
	Степень	Mex	внические с	ойства
Вид полуфабриката	деформа- цин, <sup>4</sup> 3	34	bs	H <sub>0</sub>
2 10 e 1 e	отожжен-	49	54	112
Прутки долодно-	10	- 53	43	138
катаные	20	59	- 27	185
	40	65	20	200
	60	80.	14	209

1 60 80 14 209
Примечания 1 Испытания производились на сплаве соста6 См. 9 См. 8814 Al = 9,00 Fe = 282
1 Испытание производились на петикратных образцах
3 В таблыке приеведены средиме данные по результатам испытави

Бронза алюминиево-железная

6. Механические свойства в зависимости от температуры отжига [5].

		5.00	аблица			
Температу-	Mexai	Механические свойства,				
ра отжига, •С	σ,	ð,	Н.			
300	70	22	200			
400	68	24	185			
500	67	<b>2</b> 5	185			
600	61	41	129			
700	59	48	121			
	300 400 500 600	Da OTÉMITÁ,	Температу- ра отжига,			

Примечания. 1. Испытания производились на сплаве состава, %: Cu=88.14; Al=9.26; Fe=2.82.

2. Испытания производились на пятикратных образцах.

В таблице приведены средние данные по результатам испыта-ний трех образцов.

4. Время выдержки при температуре отжига во исех случаях со- утавляло 2 ч.

7. Физические свойства:

а) Теплопроводность λ, кал [2].

			сек грас	,	Tad	лица 9
Интервал гемператур, °С	37—73	37-105	73-105	74 – 205	142-205	201-298
, λ	0,172	0,183	0,196	0,188	0,200	0,198

б) Коэффициент линейного расширенкя α [2].

	774	Таблица 10			
Интервал температур, °С	25-100	100-200	200 – 300		
z. 10°	19,8	17,8	20,5		

2. Механические свойства при низких и повышенных температурах [5].

Таблица 4

Ē	Co	тоянне		Гемп	ерат	уран	нспыта	ЕНЯ, °€	С
Caohcras	Ma	ериала	-180	-80	-40	+20	+200	+300	+500
	литой в зе	млю	. 58	52	50	50	40	32	14
	литой в ко	киль	. 65	56	55	54	- 44	35	15
٠,	<b>№</b> мягкий		71	60	61	58	49	43	10
	В В нагартов	анный — 20%	73	61	61	60	50	47	13
	0.4	анный — 45%	88	79	78	75	71	70	22
	литой в зе	млю .	. 27	22	24	20	17	17	10
	литой в ко	киль . —	28	23	23	20	18	17	12
.,	NALKWE		. 35	27	27	25	24	23	12
-	вагартов	анный — 20%	44	38	39	36	30	32	_
	об нагартов	анный — 45%	77	75	73	71	68	64	19
	литой в зе	илю	. 20	17	19	15	13	14	8
	литой в ко	киль	. 21	17	19	15	15	14	10
,	AHATRM E E	-	24	22	22	19	18	18	9
ı	нагартов	анный — 20%	39	33	35	30	27	28	10
	0 🕶 1	анный — 45%,	-	65	59	56	-	56	13
	литой в зез литой в ко		. 22	27 39	24 36	32 47	27 36	18 22	23 19
	7 7		41	41	40	42	39	20	28
١,	3 3	анный — 20%	38	41	40	40	26	17	26
- 1	2 2	ания — 45%	23	12	14	14	11	14	12

Бронза алюминиево-железная

Бр.АЖ9-4

-	-		w.S		Таб	лиц	a 4 (n	родоли	ение)
Choffersa		Состояние		Гемп	ерат	ypa ı	еспыта	иня, °(	
C	L	матернала	-180	-80	-40	+20	+200	+300	+ 500
	лн	той в землю	21	27	29	29	_		42
	дн	той в кокиль	29	35	33	35	31	20	_
ψ	NE PO	мягкий нагартованный — 20%	53 45	55 45	55 49	53	41	19	53
		нагартованный — 45%	38	50	55 55	43 49	26 38	18 26	52 53
	ли	той в землю	4	5	6	6	7	7	7
	ли	той в кокиль	6	7	8	9	10	8	7
2 K	леформиро-	мяский	13	13	14	13	13	9	
	Z.	нагартованный — 20%	6	8	8	10	9	4	3
	ě.	нагартованный — 45%	6	8	9	9	9	7	3

Примечания: 1. Испытання производились на сплаве следующего состава.

Состояние материала	Алюминня, %	Железо, %	Медь, %
Литой в земяю	8,6	2,94	Оставьное
Литой в кокняв	9,06	3,03	To me
Деформированный	9,26	2,82	

2. Испытания производились на пятикратных образцах, изготов-ленимх из коноднокатаных прутков, имеющих давметры: 32, 40 и 36 мм, и из слатков давметром 70 мм.

3. В таблике приведени средине данные по результатам испыта-ний трех образцов.

4. Динтельность выдержки при температуре испытаний во всех случаях составляла 10 мм.

**БРОНЗА АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗНАЯ Бр. АЖ 9-4** 

БРОИЗА АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛІЕЗНАЯ БР. АЖ 9-4 Основное назначение: применяется в деформированном и литом состояния для изотовления деталей, работающих на трение при удельном давлении 35 кг/мм² при скорости 1,9 м/сек, и для ответственных деталей сложной конфигурации, работающих при температуре не выше 265°.

1. СВОИСТВА ПО ТУ И ТОСТАМ

# 1 Химический состав (ГОСТ 493-54).

Таблица І

Manya	Осно	вные енты	KOM-			Прі	имес	и. С	, , ı	1e 60	nee.	:	
Марка сплава	Al	Fe	Cu	As	Sb	Sn	Si	Ni	Ръ	Р	Zn	Mn	Сущия всех примес
БрАЖ9-4	8-10	1	une	1	-	1	i i			1	ı	1	

Примечание Примеси, не перечисленим в таболице, у важется в общей сумме примесей
2. Механические свойства (в состоянин поставки).
Таблица 2

Вид полуфабриката	Состояние поставки	Источник	a,	в, не менее	Н,
"Литье в землю"	без терми- ческой об- работки	FOCT 493-54	40	10	не мене 100
Литье в кокиль	To we	To we	50	12	не мене 100
Прутки пресссяянны вивметром 16-120 мм	el .	FOCT 1628-48	нс менсе 55	15	110 -18

Примечание Твердость по Б;инеллю определяется по ОСТ 10241-40

Бронза алюминиево-железная

Бр.АЖ9-4

ІІ. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

## 1. Типичные механические свойства.

Таблица 3

Состояние материала			Растяжение								
			a,	G <sub>0+2</sub>	₫ <sub>p</sub>	8	ψ				
Литье в з	зеняю [2]		-	18,0— —21,0°°)	14,0- -17,0		20,0- -40,0				
Литье в ко	окиль[4]		30,0- -50,0	20,0	_	10,0- -20,0	30,0				
После пла- стической деформации	мягкий [4]		-	25,8*)	19,9°)	40,0	53,0*				
200	полутвердый [5]		1-	36,0	30,0	-	43,0				
0 1 0	твердый [4]		¢55,0	35,0****)	-	5,0	49,00				

Таблица 3 (продолжение)

	Состояние	Сжатие	Срез		
материала		o <sub>ed</sub>	τ <sub>cp</sub>	a <sub>K</sub>	H <sub>0</sub>
Литье в	землю [2]	-	-	6.0- -8,0	110,0
Литье в	кокняь [4]	11,5		9,9•)	120.0-140,0
KOR BURN	маткий [4]	-		13,6°)	110,0
a Sec	полутвердый [5]		35,4***)	10,4	120,0-135,00
CTR C	твердый [4]	-	-	9,4*)	160,0-200,0

# **II. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА**

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

1. Типичные механические свойства.

	Pac	стяжен	не		Сжа-	Con			
Вид полу- фабриката	٥,	a <sub>0+3</sub>	a <sub>p</sub>	810	¥	THE	cpe3	a <sub>K</sub>	Н,
Литье в ко- киль [2]	15	10	7*)	9	12	40	15	1-2*)	55
Литье в земяю [2]	12	8	5*)	8	7	-	-	08*)	45

• Панные по источнику [1].

2. Модуль нормальной упругости  $E, \ \kappa \epsilon / m M^2 \ [2].$ 

гаолица -
E
8000

3. Физические свойства

а) Теплопроводность  $\lambda = 0.14 \frac{\kappa a \Lambda}{\epsilon M \epsilon e \kappa \epsilon p a \sigma} [1].$ 

б) Коэффициент линейного расширения а [2].

	T a 6	лица 5
Температура, С	20	300
a 10*	18,0	19,3

в) Удельный вес  $\gamma = 9.2 \ \epsilon/c M^3$  [2]. Гемпература плавления (верхняя критическая точка) 940° С [1]. —л. Коэффициент трения j на машине Амслера [2].

со смазкой без смазки

Бронза оловянно-свинцовистая

Коррознонная стойкость [2]. Хорошо сопротивляется кор-розни в атмосферных условиях и в пресной воде.

# III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ **СВОЯСТВА**

П. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА
1. Литье и литейные свойства [1]. Температура литья 1050—1150°С. Защитный покров — древесный уголь. Для устранения ликващия по удельному вссу необходимо. пряменять ускоренное оклаждение во время затвердевация. Линейная усадка — 1,5%; жидкотекучесть (литье в песок) — 40 см. 2. Обрабатываемость резанием отличия [2].
3. Сварка [3]. Укованетворительно сваривается газовой сваркой и электродуговой сваркой угольным электродом. Броиза склюния к ликвации в процессе сварки. Газовая сварка ведется нормальным пламенем. Присадочный материам с тимическим составом, близким к составу основного металла. Флюс для сварки — переплавленная бура. Контактная сварка не рекомендуется.

# IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления уплотнительных колец, втулок нагнетателей и приводов, втулок шестерен, втулок водиных насосов, подпятников бензонасосов, втулок насосов, нагнетающих специальные виды топлива [2].

#### источники

А. П. Сикрагии. Промишление цветаме металлы и сплавм. Металлургиздат, 1949.
 Справоченк по авиационным материалам. Конструкционные материалы. 1. Оборонты, 1960.
 Я. Л. Клячкии. Сварка цветных металлов, 1960.

## ІІІ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

- Литье и литейные свойства. Температура литья 1200—1250°С. Жидкотекучесть низкая; имется склоиность к рассеянной пористости.
   Обработка давлением. Применяется прокатка, прессовка, волочение. Температура прокатки 770—750°С.
   Обработка резанием удольстворительная.
   Термическая обработка. Отжиг для снятия напряжений при температуре 180—200°С. Для уменьшения твердости отжиг производится при температуре 700—750°С.
   Сварка. Хорошо сваривается газовой сваркой и электросваркой.
   Притираемость удовлетворительная.

## IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бронза применяется для изготовления пружинящих контактов, мембран.

источники

ИСТОЧНИКИ

[1] В. В. Жолобов н. Н. Н. Зели и Металлографический атлас.
Металлургиздат, 1949.
[2] Справочник по авиационным материалам. Коиструкциониме материали Т. 1 Оборовитка, 1950.
[3]. Справочник по митериалам, применяемым в судостроении. Цветиме металлы Вил. З Судпромита, 1949.

[4] Справочник металлурга по цветным металлам. Т. 1. Металлургиз-

#### БРОНЗА ОЛОВЯННО-СВИНЦОВИСТАЯ Бр. ОС 5-25

Основное назначение: изготовление литых деталей и под-шипников, работающих на истирание при больших скоростях, а также изготовление уплотинтельных устройств.

# І. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (АМТУ 211-51).

Таблица 1

Марка		новные м ткэн	, %			•		н, %				
сплава Sп РЬ	Cu	Sb	Fe	AI	Sı	Ві	P	Ni	Zn	Cymme acex apence- ces		
Бр. ОС-5-25	4-6	23—27	DOE -	0,3	0,25	0,02	0,02	0,01	0,1	2,0	0,2	0,72, spone seran

# 2. Механические свойства (в состоянии поставки).

Таблица 2

Вид полуфаб-	Состояние	Источник	٠,	. 8 <sub>10</sub>	Н,
риката	материала	1000		не мен	e
Янтье в кокняь	ROTHE	AMTY 211-41	14	6	50
Литье в землю	то же	то же	12	4	40

13

3 Медь, свинец и сплавы на медной основе

6. Механические свойства бронзы в зависимости от температуры отжига [2].




Рис 27
Пента т. пшиной 25 мм подвергнутая до отжига холодной подорумальня на 50
Выдержко при температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжита в температуре отжига в температуре отжита в температуре отжига в температуре отжига в температуре отжита в температуре отжига в температуре отжита в

- 7. Физические свойства [3], [4], [2]
- 7. Физические своиства [3], [4], [2]

  в Теплопроводность да 0.13 кат смежерие го
- б) Коэффициент дочейного расширения а.

	1	аблица
2"-100	100-200	200 - 300
16,9	17.9	20,8
		2"-190 100-200

Бр.ОФ 6,5-0,15

в) Удельное электросопротивление  $\rho$ ,  $\frac{\textit{ом мм}^2}{\textit{м}^2}$ Таблица 8 Температура, °С 25 100 300 0,1265 0,1323 0,1705

г) Температурный коэффициент электросопротивления а.

		Таблица 9
Интервал температур, °С	25 – 100	100-300
α,	0,000729	0,001187

- д) Удельный вес  $\gamma = 8,65 \ \emph{e/cm}^3$ , е) Температура пл<u>авления</u>  $1050^{\circ}\text{C}$ . ж) Коэффицнент трення  $\hat{f}$ :

со смазкой . без смазки .

без смазки 0,26
Испытания проведены на машине Амслера в теченне четырех часов и при пробеге 6 км:
а) со смазкой (машинное масло) — при удельной нагрузке 75 кг/см².
б) без смазки— при удельной нагрузке 12,5 кг/см².
8. Коррозмонная стойкость [3], [5]. Оловянно-фосфористые бронзы обладают высокими антикоррознонными свойствами. Они весьма стойки в морской воде, в морском тумане, в насышенном паре при 100°C, в перегретом паре до 25°C, в растворе едкого калия, сульфата натрня, растворах соды (до 50%), в нефти, бензине...синуте и растворах большинства органических солей.

нефти, оензине, свирте и растворах оольшинства органических солей.

Неустойчивы и малоустойчивы в аммнаке, в соляйой кислоте любой концентрации, азотной кислоте, серной кислоте, особенно концентрированной и при подогреве, в ацетилене и анилине, а также в растворах солей хлориоватой и снийныной кислот.

Боомаз не подвержена раствоскиванию при корвозни под на-

кислот.
Бронза не подвержена растрескиванию при коррозии под на-пряжением и не обнаруживает выщелачивания входящих в нее компонентов.

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

# 11. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Типичные механические свойства [1].

Таблица З

Состояние материала		Н.		
	۰,	o <sub>0.3</sub>	8	"
Обработанный, мягкий Обработанный, твердый	31 - <b>4</b> 2 60 - <b>8</b> 0	20-25 40	56-72 3-9	64 – 85 185 – 20

2. Механические свойства при повышенных температурах.

					T	абл	нца 4
Свойства	Состояние	Te	мпёр	атура і	испытал	1H#, "	C
CEORCINA	материала	100	150	200	300	400	500
٠,	мягкий [1] твердый	42-47	- <b>7</b> 3	43 <b>53</b> 68	<b>52 – 5</b> 5 67	50	19 <i>-</i> 21
o <sub>0-3</sub>	твердый	-	55	57	50	32	-
8	нягкий [1] твердый	48 - 62	- 13	38-67 17	23—39 18	- 48	8-14

3. Модуль нормальной упругости E,  $\kappa \epsilon / \mu m^2$  [1]...

Таблица 5

	Состояние	матернада	E
Обработанный,	мягкий		 10600
Обработаввый,	твердый .		 9400 - 9800

Бронза оловянно-фосфористая

Бр. ОФ 6,5—0,15

4. Механические свойства при низких температурах [2].

	-						
Вид полуфабриката	Свой-	Свой- Температура испыта					
и состояние материала	CTBA	+20	-180	-196	- 250		
		63		84	95		
Листы колоднокатаные	8	12	29	-	29		
	٠	61	54	_	51		

Механические свойства бронзы в зависимости от степени деформации [2].




Рис. 26. Лента толщиной 3,5 мм.

-- Pri turto a Tubbo es medes, nordes

Перед сверено мететиал далжен бать зачешее от ожеснал денов.
Материал удовлетворительно сверивается точенной свереной малоуплеродногой отдель.
Возможен разграфия необлащий толлане с ителительнами денамирается презываетсями.
Польметсь дверочного режими выбирантся так же как и точеной сверен Пот денамирается и деламе точеном денамирается по точеном сверен Пот денамирается и деламе и деламе и денамирается д

## S OBJACTE SPHMEHERMS

Top¥essamo in outinosisems memores (in oc-

15 1 5 1 5 1 1 1 P

Zerian 880 (T. v.) or vitoriazak filoto intelligente være Disserver 1800 (T. v.) vitoriazak filoto intelligente være Zerian 880 (T. v.)

## - БРОНЗА ОЛОВЯННО-ФОСФОРИСТАЯ Бр. ОФ 6.5-4.15

Основ: навначения изготовления пруживащих деталей ответственного навначения и антифрикционных деталей CBORCTBA NO TO H TOCTAN

Зимический состав (ГОСТ 5017-49.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O Опривные компоненть. Марка ... спявые Бт : Eq.( \$ f./-7.00.3-6.25 Table (0.024,024,026,002,0.002)0.002/0.002 0,1 f.(5-0.36)

ПТ в месча е и с. 3 с гоет меру может, соделжаться двяжа до-1.3%, николя — до 1.0%, 1. Подрежжане фосторы может быть увеличен до 0.3—0.4% (по требования потребителя». 3. Пункти, не указавные в таблице, учитываются в общей суще-привосой. Соделжание серо, у матики допускается не более 0.002%, каждото.

2 Механические свойства (в состоянии поставки:

c, b, Соттолине поставки Вал полуфабриката Истражи - MATERE 30 50 TOCT 1761-50 Полосы твердые To we 3 осрбо твердые ٠. 30 36 . TREDBME особо твераме 63

Применание Ленты толинной 0 15 мм и менее вепытании на такжение не подвертаются

ЛАЖ60-1-1

Примечания: 1. Испытания проводялись на сплаве состава, %, Сu = 60,33; Al = 1,10; Fe = 0,90; Zn = оставаюе.

2. Испытания производились на пятиратных образцах, изготовленных из колодискатания прутков, немеюция диметры: 34, 31 и 27 мм.

3. В таблице приведены средние данные по результатам испытаний трек образиов.

4. Длительность выдержин при температуре испытаний во всех случаях составляла 10 мшм.

2. Механические свойства в зависимости от степени дефор-

Вид полуфабриката	Степень деформации,		Таол ханичес свойств	кне
2112 11011) <b>4</b> 10 <b>4</b> 11		3,	l,	H
Прутки холодноката-	отожженные	43	42	107
the .	10	49	22	148
	20	60	12	171
	. 40	69	11	185

Примечания 1. Испытавия проводились на сплаве, состава, %: Сu = 60,33, Al = 1,10; Fe = 0,90; Zn = остальное.
2. Испытавия производились на пятикратных образцах.
3. В таблише приведены средние данные по результатам испытамий трех образцов.

3. Механические свойства в зависимости от температуры

<b>b</b>		Таблі	H 11 8	
Температура отжига,	Механические свойства			
	a,	1 8	H <sub>•</sub>	
300	59	24	122	
400	53	35	99	
500	51	38	90	
600	50	36	90	
700	50	42	90	
	Температура отжига, °C 300 400 500 600	Температура отжига, Ст. Ст. Ст. Ст. Ст. Ст. Ст. Ст. Ст. Ст.	Температура отжига.	

Примечания 1 Испытания проведены на сплаве, состава, % Си = 60,33, AI = 1,10; Fe = 0,90, Zn = остальное 2 Испытания производились на пятикратных образцах

3. В таблице приведены средние данные по результатам испытаний трех образов.

4. Время выдержки при температуре отжига во всех случаях составляло 2 часа.

4. Физические свойства: а) Удельный вес  $\gamma=8,5$   $\varepsilon/c$ м³ [2]. 6) Коэффициент трения f [1]:

ода смазки 0,21

Антифрикционные свойства определены на машине Амслера в паре со сталью 40Х (твердость R<sub>c</sub> =31—35):
а) со смазкой удельная нагрузка — 87 кг/см², скорость — 0,42 м/сек, продолжительность непытания — 4 часа. Смазка консистентная марки АФ 70 (ГОСТ 2967-52).
б) без смазки удельная нагрузка — 1,25 кг/см², скорость — 0,42 м/сек, Характер нагрузка — спокобная.
5. Коррознонная стойкость. Отличается хорошей коррознонной стойкостью в атмосферных услониях на пресной воде [2]. Подвергается коррознонному растросиванию при наличин растягивающих напряжений более 2 кг/мм³.

#### **III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА**

Литье [1]. Температура литья 1080—1100° С; атмосфера печи прн плавления восстановительная. Защитный покров— древесный утоль. Температура наложинцы 100° С. Состав смазки для изложинцы — керосин, канифоль, сажа.
 2. Обработка давлением [1]. Хорошо обрабатывается дав-лением в горячем состоянии. Куется и штампуется при темпе-ратуре 780—600° С.
 3. Облабатываемость резумцем [1]. По славнечию с. Д.62

3. Обрабатываемость резанием [1]. По сравнению с Л-62 обрабатывается резанием хуже, но дает лучшую чистоту обработанной поверхности.

работанной поверхности.

4. Термическая обработка [1]. Для уменьшения твердости производится отжиг при температуре 700—750° С.

5. Сварка [3]. Матернал удовлетворительно сваривается точеной сваркой на обычных или нипульсных машинах контактной сварки. Время сварки выбирается минимальным, порядка 0,1—0,3 сек. Мощность машины берегся в полторадва раза больше, чем для сварки той же толщины малоутлеродистой стали; сварочное давление берется несколько ниже давления, необходимого для сварки стали той же толщины.

# ЛАТУНЬ АЛЮМИНИЕВО-ЖЕЛЕЗИСТАЯ ЛАЖ60-1-1

ИЛІ ЛІВ АЛИМИППЕВО-МЕЛЬВІТОГЛА ВІЛЬМЕТЬ!

Основное назначение: виготовление деталей, работающих в
умеренно агрессивных коррозновных средах, и применение в
в качестве антифрикционного материала в условиях работы со
смазкой при удельном давлении до 15 кг/ск².

#### І. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАН 1. Химический состав (ГОСТ 1019-47).

	1	Компоне	RTM, %		П	римес	r. %, se C	osee
Марка спавва	Cu m.	Fe Ma	A:	Ζπ	Pb	Sb	Bi P	CYMMS BCSE

Примечания: Примеся, не указаниме в таблице, учитываются в общей сумме примеся.

2. Примесь никали по 0.5% считается допустимой.

Вал полуфабраната	Состоване! поставки	Источник	**	1.2	. H.
				Re Mes	ice
Прутки грессованные, (каметром 10—120 а.а.	после прес-	FCCT 2:60-48	45	15	-
Отанажи в комчата в	- ##2%1 -	ANTY 201-50	42	:3	90

Латунь амониниего железиствя

JAX00-1-1

## II. OCHOBHME CROACTRA

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

Механические свойства при низких и повышенных температурах [1].

т	đ		ı	3	

2	Same and a second	Температура испытания, °С							
Спойства	Состояние материала	-180	-80	-40	+ 20	+2 <b>0</b> 0	+300	+500	
	мягкий	. 61	55	54	53	35	20	1.8	
Ξ,	нагартованный — 21 %	. 72	66	62	62	43	21	1.5	
	нагартованный — 38%	76	70	68	69	53	23	-	
	мягкий .	52	47	48	46	32	19		
201	нагартованный — 21%	66	59	56	56	41	18	_	
-	вагартованный — 38%	71	63	63	60	49	20	-	
	мягжий	47	41	41	39	27	14	440 <u> </u>	
27	нагартованный — 21%	59	49	48	49	36	14	_	
	нагартованный — 38%	65	52	51	50	42	16	-	
	маткай	23	22	19	21	29	53	_	
3,	вагартованный — 21%	14	11	11	9	20	46	_	
	нагартованный — 38%	13	10	9	11	15	40	-	
	мяский	31	32	34	35	64	69	70	
٠	нагартованный — 21%	22	24	32	34	65	60	75	
	нагартованный — 38%	19	24	29	30	58	59	75	
	METER 2	3,4	4.8	5,7	4,4	5.0	4,3	10,3	
1,	нагартованный — 21 🧸 —	2,3	3,7	5.9	4,5	5,3	4.9	8,4	
	нагартоважный — 38%	2,6	3, 3	3.8	3,4	4.5	4.0	8.8	

Латунь железисто-марганцовистал

ЛЖМи59-1-1

б) Коэффициент линейного расширения а [5].

3 Медь свинец и сплавы на медной основе

			Гаолица	0
Интервая температур, °С	25 – 100	100-200	200-300	1
a - 10 <sup>4</sup>	20,3	20,9 -	25,3	

в) Удельное электросопротнвление  $\rho, \frac{\textit{ом мм}^2}{\textit{м}}$  [5].

Температура.	20	190	300
	0.0881-0.090	0,0999-0,1177	0,1197-0,1342

г) Температурный коэффициент электросопротивления 2, [5].

		Таблица (
Интервая температур, °С	25-100	100-300
1.	0,00184	0,00110

д) Удельный вес  $\gamma = 8.5 \ e$  см³ [1]. е) Критические точки [3]:

ж і Коэффициент трения f(3)0.012 0.39

со смазкой без смазки

В условиях трения со смазкой долускаемое давление не должно превышать 15 ка/см?

7. Коррозномной стойкость. Латунь обладает удовлетворительной коррозномной стойкостью 1. Потери в весе при коррозномных испытаниях в морской воде составляют 0,0092 с ма часть 10 % ном растворе серяой кыслоты 0,072 с мм² каст. В 12 с нем растворе шелочи 0,024 с м² част 3.

Подвергается растрескнванию в условиях умеренно агрессняных коррозионных сред при наличии растягивающих напряжений выше  $2 \, \kappa e / m m^2$ 

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА [3], [6]

П. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА [3], [6]
 Плитейные свойства и литье. Температура литья 1040—1080°С, атмосфера печи при плавлении— нейтральная или слабо восстановительная. Защитный покров — древесный уголь. Линейная усадка — 21,18 (литье в землю).
 Обработка давлением. Хорошо обрабатывается давлением в горячем состоянии. Прокатывается в интервале температур 850—750°С. Куется и штампуется при температуре 715—550°С. Допускается холодная штамповка.
 Обрабатываемость резанием удовлетворительная.
 Термическая обработка. Для уженьшения твердости производится отжиг при температуре 600—700°С.
 Отжит для снятия внутренник напряжений производится при температурах:

Отжит для снятия внутренних наприжении производится при температурах:
300—400°C для литого материала
300—300°C для натартованного материала
5. Сварка. Сваривается газовой сваркой и электросваркой.
6. Притираемость к цветным сплавам удовлетворительная.

IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для изготовлення крышек сальников, грунд-буксов, деталей ниппельно-шаровых соединений, заглушек, про-бок кранов, тарелок клапанов, колец, втулок и других деталей, работающих на трение [5], [1].

# источники

И СТОЧНИКИ

1) Справочник по авиационым материалам. Конструкционные материалы Т. I. Оборонгия. 1980.

2] Даниче НИИ П/я 621.

31 А. П. С. м. р. р. т. и. Промишленные цветные металлы и сплавм
Ингалаургидал. 1949.

42 Цанные НИИ. П/я 989.

53 Справочник по материалам, применяемым в сулостроении Цветные металлы Вып. 3. Сулпромтв. 1949.

63 Нормаль СТ-667-48. Сплавы цветные и легкие, применяемые в судостроении


3 Медь, свинец и сплавы на медной основе

# 3. Модуль нормальной упругости E, $\kappa e/mm^2$ .

Таблица 4

Состоянне	M	ат	eţ	H	1.1	8					Е
Литье в кокиль [3]						-					970
Обработанный, мягкий [3]											1060
Обработанный, твердый [5]											1090

4. Механические свойства в зависимости от степени деформации [3].



PRC. 24.

Латунь железисто-марганцовистая

5. Механические свойства в зависимости от температуры отжига [3].




Рис. 25

# 6. Физические свойства.

а) Теплопроводность à, кал [5].

			I A UNNUA
Температура, °С	20	0-40	400
λ	0,241	0,217	0,232

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

# 2. Механические войства (в состоянии поставки).

		Ta	блн	ца 2	
Вид полуфабриката	Состояние поставки	Источник	٠,	810	
	Total and the control of the control	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	не менее		
Трубы прессованные	без термической обра-	FOCT 494-52	44	28	
Прутки тянутые, дна- метром 5—40 мм		ГОСТ 2060- 48	50	18	
Прутки прессованные, диаметром 10—120 мм	без термической обра- ботки	Тоже	44	28	
Прутки катаные, диа- метром 35—100 <i>мм</i>	То же		50	18	

 $\Pi$  римечание Для прессованных прутков допускается понижение относительного удлинения до 20% при условии, что  $|\tau_s+\delta|$  не менее 72

# ІІ. ОСНОВНЫЕ СВОИСТВА

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

#### 1. Типичные механические свойства

	Состояние		Pac	тяже	нне		Cpcs		
Вид полуфабриката	материала	<b>a</b> 0+1	97	5,6	٥	8	тер	2 %	Н,
To September	1	1	_	-		-	1		
Прутки [1]	прессован-	15,0	_	45,0	50,€	30,0	-	8,0	80.
Прутки [2]	тянутые.	37,2	1.2	_	_	_	3,3	-	-
Прутки (1)	тянутые	<u>i</u> –	٠	55,0	-	20,0		-	160
Питье в кскиль '3'	литой .	18.0	8.0	46,0	-	25,0	- 1	-	90,
Обраб танный давле янем [3]	чятьий	17, °	-	45,0	-	-	30,6	-	80

Латунь железисто-марганцовистая

# 2. Механические свойства при повышенных и низких температурах [4].




Рис. 23.

Химический состав испытанных образцов, %: Сu = -58,08; Mn = 0,62; Fe = 1,08; Al = 0,22; Sn = 0,63; Zn = остальное: Испытания-проводились на образцах диаметром 8 мм и длиной 50 мм, вырезанных из прутков диаметром 16 мм.

# 3. Медь, свинец и сплавы на медной основе источники

#### ЛАТУНЬ ЖЕЛЕЗИСТО-МАРГАНЦОВИСТАЯ ЛЖМц 59-1-1

Основное назначение: наготовление деталей (литых и полученных из деформированных полуфабрикатов), работающих в условиях умеренно агрессивных коррозионных сред, и применение в качестве антифрикционного материала в условиях работы со смазкой, при удельном давлении до 15 кг. мм?

# І. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 1019-47).

Tu Grassa 1

		Основ	ные ко	мпоне	нты, я		П	ные	си, •∕•,	не	олее
Марка сплава	Cu	Fe	Mn	<b>A</b> 1	Sn	Zn	Рb	Sb	Bi	P	Cynna
лжми 59-1-1	57.0— -60,0	0,6- -1,2	0.5- -0,8	0,1- -0,2	0.3 - -0.7	ОС- Таль- ное	0.2	0,01	0,003	0,01	0,25

 $\Pi$  р и м е ч а и и я: 1. Примеси, не указанные в таблице, учитываются в общей сумме примесей

2. Примесь инкеля до 0.5% считается допустимой за счет содер жания меди

3. Медь, свинец и сплавы на медной осцове

в) Удельное электросопротивление р, ом ммв f61. Таблица 11

20 100 300 Температура, °С 0.0927 0,0648 0.0727

г) Температурный коэффициент электросопротивления а, [6].

Таблица 12 25-100 100 - 300Интервал температур, °С 0.001695 0,001594

д) Удельный вес  $\gamma=8,45\ \epsilon/\text{см}^3$  [4]. e) Критические точки [2]:

начало кристаллизации конец кристаллизации

ж) Коэффициент трения f (при испытаниях на машине Амелера) [4]:

0,012

В условиях трения со смазкой  $^{\circ}$ допускаемое давление не должно превышать 20  $\kappa e/\mu m^2$ .

коррознонная стойкость. В напряженном состоянии латуни несьма чунствительны к коррознонному или так называемору ессейному растрескиванию. Во избежание указанного явления наклепанные полуфабрикаты и изделия марки ЛС 59-1 подвергаются инзкотемпературному отжигу при температуре 275—290°C [7].

Латунь свинцовистая

Потери в весе под действием морской воды составляют  $0.014\ \emph{e}/\emph{m}^2\ \emph{ч}ac$  [2].

В атмосферных условиях коррозионно устойчива

# III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1. Литье и литейные свойства (6). Температура литья 1020—1060°С. Атмосфера при плавлении нейтральная или слабо восстановительная. Температура изложницы 100°С; состав смазки изложницы: керосин, канифоль, сажа. Защитный покров — древесный уголь. Линейная—усадка — 2,2% — (литье в комиль).

. Кров — древския , голоском кокиль).

2. Обработка давлением [8]. Горячая прокатка производится в интервале температур 790—740° С. Прессуется при температур е 850—750° С. Куется и штампуется при температуре 750—600° С. Максимально допустимая деформация: в холодиом сотоянии — 45% (суммарная деформация); в горячем состоянии — 80%.

стоянии — 45% (сумярная деформация); в горячем состоянии— 80%.

3. Обрабатываемость резанием [8] отличная. Ввиду получения сыпучей стружки допускается обработка на автоматных

ния сыпучей стружки допускается обработка на автоматных станках.

4. Термическая обработка [8]. Для уменьшения твердости производится отжиг при температуре 750—800°С. Отжиг для сиятия внутренних напряжений производится при температурах: для литого состояния 300—400°С; для нагартованного состояния 280—300°С.

5. Сварка [5]. Хорошо сваривается аргоно-дутовой сваркой ручной электродуговой сваркой с угольным электродом, удовлетворительно сваривается газовой сваркой; плохо — ручной электродуговой и газовой сварко применяется ной электродуговой и газовой сварке применяется флюс — переплавленная бура и присадочный материал — состава основного металла, легированный раскислителями — АІ, Мл, SI, NI. При газовой сварке рекомендуется применять слегка окислительное пламя.

6. Притираемость к цветным металлам удовлетворительная.

# IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяют для изготовления труб, стопоров, винтов, штифтов, шпилек, ниппелей, корпусов, кранов, прокладок, колец, распылителей, жиклеров, тройников, тяг, втулок, сухарей, угольников, контровок.

3. Медь, свиноц и сплавы на медной основе

 $6. \$  Механические свойства в зависимости от температуры отжига.

а) Лента толщиной 2,5 мм, подвергнутая до отжига холодной деформации на 50% [4].




Рис 22 Fig. ( ), we text equitype consists 1  $\alpha$  Латунь свинцовистая

б) Прутки, подвергнутые до отжига холодной деформации на 40% [3].

			ваолица в
Температура —	M	еханические свойс	TBa
отжига, °С	0,	85	H <sub>0</sub>
300	44	33	105
400	46	36	96
500	44	43	83
600	43	42	77
700	42	43	72

Примечания: 1. Испытания проводились на сплаве состава, % Сu = 57,76; Pb = 1,28; Zn = остальное.
2. Испытания производильсь на пятикратных образцах.
3. В таблице приведены средние данные по результатам испытаний тех с

# 7. Физические свойства.

а) Теплопроводность і, — кал [6].

Температура, ⁰С	20	0 - 40
<b>λ</b>	0,250	0,265

б) Коэффициент линейного расширения а [6].

		T.	ој вриков
Интервая температур, °C	25-100	100-200	200-300
a · 10#	18,5	20.5	25,1

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

4. Модуль нормальной упругости E,  $\kappa r/m M^2$  [2].

Таблица б

		7
Состоявне	матернала	E
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	мягкий	9300
Деформированный	твердый	10 395

- 5. Механические свойства в зависимости от степени деформации.
  - а) Лента толщиной 3,5 мм [4].




Рис 21

Латунь свинцовистая

ЛС 59-1

б) Прутки диаметром 50 мм [3].

	Степень	Mexa	нические с	войства	
Вид полуфабриката	деформа- ции, °/о	деформа- ции, °/о °в		Н,	
	отожжен- ные	37	50	80,4	
Прутки холодно- катаные	10	- 41	38	89,7	
	20	43	24	90,0	
	40	51	17	171,0	
				8	
				1	
8					
9					
				1	
				1	
		- 1			
				1.	
	-				

Примечания: 1. Испытания проводились на сплаве состава Cu=57,76%, Pb=1,28%; Zn= остальное.


2. Испытания производились на пятикратных образцах

3. В таблице приведены средине данные по результатам испытаний трех образцов.

Л С59-1

3. Механические свойства при низких и повышенных температурах. a) Латунь состава, %:  $Cu=58.2;\ Pb=1.48;\ Fe=0.12;\ Zn=$  остальное [5].

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе



Испытания проводились на образцах днаметром 8 мм и дли-кой 50 мм, вырезанных из прутков днаметром 16 мм. 166 166

6) Латунь состава, %: Cu = 57,76; Pb = 1,28; Zn =остальное [3].

Таблица Б

Свой-		Температура испытания, °C						
ства	Состоянне материала	-180	-80	40	+20	+200	+300	+ 500
	мягкий	55	46	42	41	28	17	1,6
•	нагартованный — 35%,	70	57	56	55	40	24	2,4
	мягкнй	20	18	16	15	15	13	-
60.3	нагартованный — 35%.	60	51	53	50	38	20	-
a <sub>p</sub>	мягкий	18	15	13	12	13	11	-
	нагартованный — 35%.	51	44	44	39	36	16	-
Ī	мягкий	48	40	40	41	45	15	14
9.	нагартованный — 35%.	27	16	16	14	14	11	15
	мягкий	48	57	58	44	44	24	-
Ψ.	нагартованный — 35%.	39	45	50	46	46	19	21
	мя кий	5	6	5	5	3	-	1,0
a <sub>K</sub>	нагартованный - 35%	2,5	2,7	3,9	- 2,6	2,1		0,5

Примечания: 1. Испытания производилясь на пятыхратных образых, изготовленных из холодиокатаных прутков, имеющих дваметры 50 и 40 мм.

2. В таблице приведены средние данные по результатам испыта-ний трех образцов.

Длительность выдержки при температуре испытаний во асет случаях составляла 10 мим.

2. Механические свойства (в состоянии поставки). II. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы) 1 пичные механические свойства. Таблица 2 Растяжение Сжатие Срез Состояние Состоянне 810 матернала **о**р 8 ψ 00,2 Вид полуфабриката o₀d Источник поставки не менес 34,0 15,0 10,0 27,0 Литой . . . 10,7 103,0 Листы и полосы холодно-катаные 42,0 14,5 9,00 36,0 - 50,0 44,0 140,500 26,00 ΓΟCT 931-52 мягкий[1] . полутвер-дый [2] . To me . . твердые to **≭e** 45 5 41,0 Листы и полосы горяче-катаные 25 твердый [2] 62,042,040,04,0-6,0 \_ ΓΟCT 2208-49 35 45 Ленты . . то же 25 5 То же . : твердые то же •) Данные по источнику (2).
••) Данные по источнику (3). Прутки тянутые диаметром 5-40 мм . . . . 40 12 то же ΓΟCT 2060-48 Прутки прессованные диаметром 10—120 мм 37 18 2. Механические свойства вдоль и поперек волокна [4]. то же Прутки катаные диаметром 35-100 мм . . . **4**0 12 Проволока днаметром 2—12 мм . . . . . мягкая ΓΟCT 1066-50 35 30 Вид полуфабриката Свойства Проволока диаметром 2—4,8 мм . . . . . 45 5 твердая то же Проволока диаметром 5—12 мм

43 8

Примечания 1. Ленты толщяной менее 0,5 мм испытанию на растяжение не подвергаются
2. Относительное удлинение проволоки определяется при расчезной длине сбразца 100 мм

то же

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

Таблица 4 Поперек Вдоль BOTOKES 48 46 36 σ<sub>0+3</sub> Прутки 15 17 16 ,15 10 000 5**8** 46 47 σ<sub>0-3</sub> σ<sub>p</sub> δ **2**2 21 5 3 ...... 11

Латунь свинцовистая

Л СБ9-1

81,0

75,0

116.0

Таблица 3

 $a_{\kappa}$  $H_{\mathbf{3}}$ 

τ<sub>cp</sub>

33,5\*\* 5.95

35,6❤) 2,800, 149,0

26,6\*\*) 2,3

3 Медь, свинец и сплавы на медной основе

# источники

# ЛАТУНЬ СВИНЦОВИСТАЯ ЛС 59-1

Основное назначение: обрабатываемый давлением сплав применяется для изготовления деталей различного назначения, а также используется в качестве антифрикционного материала в условиях работы со смазкой, при удельном давлении до  $20 \ \kappa z / c M^2$ .

#### І. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 1019-47).

Таблица 1

Марка сплава	Основны	е компон	Примеси, ⁰/о					
	Cu	РЪ	Zn	Fe	Sb	Bi	Р	сумыя всех при
						Mecel		
ЛС59-1	57,0-60,0	0,8-1,9	ное осталь-	0,5	0,010	0,003	0,02	0,75

Примечания: 1. Для антимагнитных материалов содержаные железа в сплаве не должно превышать 0.03%.
2. Примесн, не указанные в табляце, учитываются в общей сумме примессй.

- За счет содержання меди примесь инкеля до 1% считается до-пустимой
  - 4. Сумма примесей олова и креминя не должна превышать 0.5%

9. Коррознонная стойкость. В напряженном состоянии ла-9. Коррознонная стойкость. В напряженном состоянии лазычани весьма чувствительны к коррознонному или так назычанию у «сезонному» растрескиванию. Во избежание указанного явления наклепанные подуфабрикаты и изделяя из латуни марки Л-62 подвергаются никотемпературному отжигу при температуре 280—350°С [2]. Подвергается также растрескиванию в условиях умеренно агрессивных коррознонных сред при наличии растягивающих напряжений выше 2 кг/мм².

напряжений выше 2 кг/мм<sup>2</sup>. В атмосферных условиях, в морской воде при спокойном погружении и при перемешивании среды, в пресной воде, в атмосфере сухой и горячей углекислоты, в растворах большинства неорганических солей, в нефти, бензоле, бензине, спирте и ие солержащем воды четыреххлористом углероде, а также в растворах едких щелочей при спокойном погружении латунь марки Л-62 коррозионно устойчива.

В растворах соляй уголиоватистой кислем, в расболяем.

В растворах солей хлорноватистой кислоты, в разбавленных и концентрированных серной и соляной кислотах, а также в хлорной и аммиачной воде латунь марки Л-62 мало устой-

чина.
В азотной кислоте, в разбавленных и концентрированных растворах аммиака, в газообразном аммиаке, а также в концентрированной или нагретой соляной кислоте латунь марки центрированной или нагретой соли: Л-62 коррозионно неустойчива [6].

Потерн в весе при коррозновных испытаниях в морской поде составляют 0,054 г/м² час, а в 10% растворе серной кислоты — 0,068 г/м² час [1].

# III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Литье и литейные свойства [1], [2]. Температура литья 1080—1100 С. Атмосфера при плавлении восстановительная. Защитный покров древесный уголь, Температура изложницы 100 С. Состав смазки для изложниц:

а) для болтовых изложниц — 28% канифоли, 14% сажи,

58% керосина; 6)- для листовых изложинц — 30% зеленого мыла, 70% ко-CTRROF MVKE

Линейная усадка — 1,77% (литье в кокиль).

2. Обработка давлением [12] 6 [9] [10]. Латунь Л62 об-дадает насожей изастичностью в горячем состоянии и пони-женией в удет и месте опции.

Латунь

Температура прокатки и прессовки 850—800° С. Ковка и штамповка производятся в интервале температур 765—550° С. Легко подвергается гибке при нормальной температуре.

3. Обрабатываемостъ резанием (9]. Из-за получения выощейся стружки обрабатываемость резанием неудовлетворительная

тельная.

4. Термическая обработка [2]. Для снятия наклепа дается рекристаллизационный отжиг при температуре 600—700°С. Во избежание образования трешин в изделиях, подвергающихся длятельному хранению, применяется низкотемпературный отжиг при 280—350°С.

 Сварка [11]. Латунь марки Л-62 хорошо сваривается электродуговой сваркой под слоем флюса угольным электродом и удовлетворительно газовой сваркой. Материалы, применяемые при сварке:

а) при электродуговой сварке присадочный материал соответствует основному материалу. Флюс ОСЦ-45;

б) при газовой сварке присадочный материал — проволока ЛК1, ЛЦНК или Л62. Флюс — переплавленная бура.

Материал удовлетворительно сваривается точечной сваркой на обычных или импульсных машинах коитактной сварки. Время сварки выбирается минимальным, порядка 0,1—0,3 сёк. Мощность машини берется в полтора-два раза больше, чем для сварки той же толщины малоуглеролистой стали; сварочное дваление несколько ниже дваления, применяемого для сварки стали той же толщины. Перед сваркой материал нужно зачистить от окисных пленок.

Материал удовлетворительно сваривается точечной сваркой с малоуглеродистой сталью.

Возможна роликовая сварка небольших толщин тронным синхронным прерывателем. Параметры сварочного режима выбираются так же, как и для точечной сварки. При роликовой сварке сосбо следует обращать внимание на зачист-ку деталей и плотность их сборки.

6. Притираемость к цветным сплавам плохая [9].

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления трубопроводов, прокладок, иб., колец, штифтов, заклепок [5].

ів, свинец и сплавы на медной основе

Меканмия в свойства в зависимости от температуры - 151




Рис. 19.

мм. подвергнутая до отжига холодной деформации, выдержка при температуре отжига 1 ч.

Латунь

Л62

8. Физические свойства.

а) Теплопроводность  $\lambda, \frac{\kappa a \lambda}{c \varkappa c \kappa \ z p a \partial}$  [2], [7].

	Т	аблица 8
Температура, °С	20	100
٨	0,20	0,25

б) Коэффициент линейного расширения а [2], [7].

			T	аблица 🤄
Интервал темпера- тур. °С	20	16-250	20 - 300	700
a. 10s	20,0	19,8	20,6	22,5

в) Удельное электросопротивление  $\rho = 0.071 \frac{\textit{ом мм}^2}{\textit{м}}$  [6]

г) Температурный коэффициент электросопротивления  $\alpha_s = 0.0017$  [6].

д) Удельный вес  $\gamma = 8.5$   $z/c \lambda^3$  [5].
е) Теплоемкость в интервале температур  $18-100^{\circ}\mathrm{C}$  C = 0.095  $\frac{\kappa aA}{z}$  [7].

ж) Критические точки [2]:

начало кристаллизации . . . . . 898°С; конец кристаллизации . . . . 905°С.

з) Коэффициент трения f [1]:

Антифрикционные свойства определены на машине Амслера в паре с осевой железиодорожной сталью:

а) со с смазкой удельная нагрузка 75 кг/см²: скорость 0,4 м/сек: продолжительность испытания 6 часов; смазка — веретенное масло № 2;

б) без смазки удельная нагрузка 12,5 кг/см²; скорость 0,4 м/сек: характер нагрузки — спокойная.

3 Медь, свинец и сплавы на медной ос 5. Модуль нормальной упругости (для мягкого материала)  $E=10000\ \kappa c/Ma^2$  [2]. 6. Механические свойства в зависимости от степени деформации. 2000 в на страна дероризмии, % Рис. 18. чной 3,5 мм (5). Trepologino en Di-Trenov Hop.

Trepologino en Di-Trenov Hop.

Dispologino convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepayane Convento 47%

Barepaya HPF 10 Рис. 18. Лента толщиной 3,5 мм (5). 20 30 40 50 60 С'пепень дефолмации, % Рис 17 Проволока диаметром 6 мм (2).

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

2. Механические свойства вдоль и поперек волокна [5].

Вид полуфабриката	Свойства	Вдоль во- локна	Поперен волокия
		37	37
Прутки прессо- ванные	50.2	16	16
	0,0	9	8
Banduc	8	49	49
	E	10 500	10 400

3. Механические свойства при повышенных температурах [6].—

Таблица б

				· >			іаол	ица		
Состо	ольне материала		сты, п ячекат		П	рутки	кован	ые		
	,	Температура испытання, ∘С								
Механические свойства		20	200	300	20	200	300	400		
	۰,	30	30	25	45	37	32	24		
	g <sub>0.3</sub>	-	-	-	18	19	19	19		
	0,	-	-		16	17	18	16		
	Ł	30	35	40	39	51	49	25		
	÷	-	-	- 1	27	. 27	32	-		
		ì	;			,				
			1			_		1		

Примечание Относительное удиниение сплава в катаном со-стоянии дано для 10 кратиых, а в кованом состоянии для 5-кратиых образмов

4 **Механические свойства** при низких и повышенных температурах [4].

	Латунь	Л62						
						Таб	лнц	. 7
		Температура испытания, °C						
Свойства	Состоянне матернала	- 180	- 80	-40	20	200	300	50
	мягкий	45	38	38	34	28	17	2,
o <sub>e</sub>	нагартованный—28%	57	49	50	48	39	22	3
	нагартованный—45%	64	52	54	50	47	26	3
	мягкий	14	13	14	12	12	10	_
o <sub>0.2</sub>	нагартованный—28%	51	45	46	46	37	20	_
-0.2	нагартованный—45%	57	48	50	47	45	23	-
	мягкий	10	10	12	9	10	8	_
σ <sub>p</sub>	нагартованный—28%	47	40	38	39	32	17	_
	нагартованный—45%	52	38	42	40	39	20 23 8 17 18 31 27	-
	мягкий	67	59	55	55	59	31	19
8,	нагартованный—28%	39	24	25	22	17	27	19
	нагартованный — 45%	34	23	22	20	15	22 26 10 20 23 8 17 18 31 27 16 30 41 19	19
	мягкий	61	72	69	69	60	30	_
ψ	нагартованный — 28%	68	67	68	69	64	41	_
	нагартованный—45%	63	62	68	<b>6</b> 6	48	19	-
	мягкий	14	14	13	11	9	3	3
a <sub>K</sub>	нагартованный—28%,	10	9	10	9	8		2
	нагартованный —45%	9	9	10	10	7	7	2

Примечяния: 1. Испытания проводились на сплаве состава. Сu = 61,65%, Zn = остальное.
2. Испытация производялсь на патикратины образцы, изгоговленны из холодиокатаных прутков, инежеших диаметры. 50, 42 и 36 мм.
3. В таблице приведены средние данные по результатам испытаний трех образцов.
4. Длительность выдержки при температуре испытаний во всех случаях составляла 10 ммм.

185

Таблица 2 (продолжение) 0, δ<sub>10</sub> Состояние Источник Вид полуфабриката поставки не менес Листы и полосы холодио-катаные
Листы и полосы горяче-катаные
Ленты
То же ΓΟCT 931-52 60 2,5 особо твердые 30 35 20 10 2,5 мягкне мягкне полутвердые твердые особо твердые ГОСТ 2208-49 То же То же ...

Прутки гвиутые, диаметром 5—40 лм.
Прутки прессованиме, автаметром 10—120 лм.
Прутки катание, диаметром 30—100 лм.
Проволока диаметром 0,1—05 лм.
Проволока диаметром 6—12 лм.
Проволока диаметром 6—12 лм.
Проволока диаметром 1,1—4,8 лм.
Проволока диаметром 1,1—4,8 лм.
Проволока диаметром 0,1—1 лм.
Проволока диаметром 0,1—1,5 лм.
Проволока диаметром 0,1—0,5 лм.
Проволока диаметром 0,1—0,5 лм.
Проволока диаметром 1,1—4,8 лм.
Проволока диаметром 0,1—0,5 лм.
Проволока диаметром 1,1—4,5 лм. 38 15 ΓΟCT 2060-48 твердые 30 30 То же То же 15 38 FOCT 1066-50 35 20 мягкая 26 То же То же 35 35 30 34 32 FOCT 1066-50 45 5 To we полутвердая 10 40 To we 36 -12 0,5 60 твердая 55 1 To we 45 2 41 30 34 30 FOCT \*994-52 To we мягкие полутвердые

Примечавия і Проволока диаметром менее 0,5 мм полутвер-дой не изготовляется 2. Ленты толщиной менее 0,5 мм испытанию на растяжение ме под-вертаются

3. Испытание на глубнну продавливания, по Эриксену, листов, полос-и лент (в состоянии поставки).

Вид полу- фабриката	Толщина полуфабри-	Источник	Глубина п Эриксену, сона 10	родаванв им (ради им) мат	ус пуан-
	ката, мм		мягкого (не менее)	полуфа- бриката	твердого
Листы и по- лосы	0,4-0,5 0,6-1 1,2-1,5	ГОСТ 931-52 То же	9,5 10.0 10,5	7,0-9,0 7,5-9,5 8,0-10,0	5,5-7,5
Ленты	до 0,25 0,30-0,55 0,6 1,1 1,2-1,6	ГОСТ 2208-49 То же	7.5 9,5 10 10,5 11.0	7.5-9.5	

Примечания: 1. Листы и полосы толщиной более 1.5 мл и ленты толщиной менее 0.1 мл испытаниям на продавливание не подвергаются.
2. Мягкие ленты для пластинчатых радиаторов (толщиной 0.1--0,12 мм) должны иметь глубныу продавливания и менее 6.5 мм.

#### и. основные своиства (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1.	Типичные	механические	свойства.	
----	----------	--------------	-----------	--

1. Тип	Таблица 4								
Состояние материала		Растяжение Сжатие Срез							
	a <sub>S</sub>	σ <sub>0+2</sub>	3p	8	ب	asd	τςρ	a <sub>x</sub>	H•
Литой [2]	32,8	12,0	11,0	35,5	50,0	-	24,0	14,9***)	-
Обработан- ный мяг- кий [1]	36,0	11,0	6,0	<b>49</b> ,0	66,0	26,0*)	25,8**)	14,0	56,0
Обработан- ный твер- дый [2]	68,0	48,0	25,5	9,0**)	31,0**)	_	_	10,5***)	164,0

Данные по источнику [2].
 Данные по источнику [3].
 Данные по источнику [4].

3 Медь, свинец и сплавы на медной основе

8. Коррозионная стойкость. В напряженном состоянии полутомпак чувствителен к коррозионному растрескиванию, но менее, чем другие латуни. Во избежание указанного явления наклепанные полуфабрикаты и изделия подвергаются низкотемпературному отжигу. При воздействии слабых растворов или паров аммиака полутомпак быстро разрушается [1].

Потеря в весе при коррозионных испытаниях в морской воде составляет 0.43 г/м² в сутки [2].

## пі. технологические свойства

П. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА
 Литейные свойства и литье. Температура литья 1160—1180°С. Атмосфера при плавлении — восстановительная. Зашитный покров — древесный уголь. Температура изложницы 80°С. Состав смаяки для изложивцы: керосин — 58%, каимфоль — 28%; сажа — 14%, [2]. Линейная усадка при литье в комиль — 2%, [1].
 Обработна давлением. Сплав обладает высокой пластичностью в горячем и холодном состоявиях. Температура горячей обработки 820—870°С [1].
 Обрабатываемость резанием хорошая.
 Термическая обработка. Ляя сиятия изклепа применяется рекристаллизационный отжиг при температуре 540—560°С. Во избежание образования трещин в изделиях, подвергающихся длительному хранению, применяется инжогоживературшихся длительному хранению, применяется инжогоживературшихся длительному хранению, применяется инжогоживературшихся длительному хранению, применяется инжогоживератур-

Во избежание образования трещин в изделиях, подвергающихся длигельному харанению, применяется низкотемпературный отжиг при 280-250°С.

5. Свариваемость. Сплав удовлетворительно сваривается газовой и аргоно-дуговой сваркой. Основной дефект сварных соединений — пористость наплавленного металла вследствие выгорания цинка. В качестве присадочного метарила рекомендуются прутки и илатуни, благкой по химинескому составу к основному материалу, с добавками раскислителей — алюминия, кремния, мартанца, инкеля

#### ... IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сплав применяется для изготовления трубопроводов, сильфонов, прокладок, сеток.

# источники

. 1. «Машиностроение». Энциклопольческий справочник. Т. IV. Маш-гия, 1947. 121 А. П. С. М. К. Рагин. Промышлениме цветные металлы и сплавы. Металургиздат, 1949. 3) Даяные НИИ: П/а 621. 
### ЛАТУНЬ Л62

Основное назначение: пластичный материал для изготовления листов, лент, прутков, труб и проволоки.

### І. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 1019-47).

T	a	б	л	Ħ	ц	a	

Марка сплава	Осно комп ты,	онен-		1	Примес	н, <sup>0</sup> / <sub>0</sub>		
	Cu	Zn	РЪ	Fe	Sb	Bi`	P	MKS BC
	1				e 60.0	e		5
-62	60,5-	OC- T##6- HOE	0,08	0,15	0,005	0,002	0,01	0,8

Примечания: 1. Для антимативтных материалов содержавие в сплаве железа не должно превышать 0,03%,
2. Примеси, не указаниме в таблице, учитываются в общей сумме примесей,
3. За счет содержавия меди, примесь викеля до 0,5% считается допустимой.

допустимой.

2. Механические свойства (в состоянии поставки).

Табляца 2

Вид полуфабриката	Сост <b>ояние</b> поставки	Источник	۰,	8,1
			не э	ence
Листы и полосы холодно- катаные	мягкне	ГОСТ 931-52	30	40
Гоже	полутвердые	To me	35	20
			42	10

15.1

CaoA-		Температура непытания, <sup>о</sup> С								
CTBS	Состояние материала	-180	-80	40	20	200	300	50		
	мягкий	45	29	28	27	25	23	8		
0,	нагартованный — 33%.	50	43	39	37	34	30	8		
	нагартованный —46%	60	51	50	48	43	39	8		
	мягкий	20	15	14	13	11	11	7		
60.2	нагартованный — 33%.	. 32	38	38	36	33	28	7		
	нагартованный —46%.	45	48	48	44	41	36	7		
	мягкий	. 15	8	9	9	9	8			
σp	нагартованный — 33% .	. 24	32	34	33	30	23	:		
•	нагартованный —46%	-	40	43	35	36	30			
	мягкий	. 86	69	70	61	41	42	4		
8,	нагартовянный — 33% .	63	42	35	25	18	19	4		
	нагартованный—46% .	40	23	19	16	13	15	5		
	мягкий	. 74	79	83	82	76	52	5		
Ų,	нагартованный — 33% .	. 72	79	81	78	<b>7</b> 5	57	7		
	нагартованный —46% .	72	76	78	75	71	49	8		
	мягкий	>27	>25	>25	>23	>23	>23			
a	нагартованный 33% .	24	24	22	21	22	23			
	нагартованный -46% .	. 23	23	21	20	20	24			

Примечания 1 Испытания проводились на сплаве, состава: Cu=79.87%; Zn= остальное.
2 Испытания производились на пятикратных образцых, изготовленных из колоднокатымых прутков, вмесющих дваметры: 70, 41 и 36 мм.
3 В гаслице приведены средине данные по результатом испытаний трес образион.

Л80

4. При определении значений ударной вязкости полутомпака в мятмостоямии при температурах испытания — 180, — 80, — 40, — 40, + 20, 50 и 500° С образым Менаже не сломались. Бинтельность выдержки при температуре испытаний во всех случаях останалява 10 ммс.

6. Модуль нормальной упругости Е кг/жм2 [2].

Таблица 5 -Состояние материала F---Литой в кокиль 9700 Обработанный мягкий
Обработанный твердый 15350

7. Физические свойства [2].

а) Теплопроводность  $\lambda = 0.34 \frac{\kappa e \Lambda}{c M. cek. zpad}$ .

б) Коэффициент линейного расширения α · 10<sup>6</sup> — 18,8.

б) Коэффициент линеиного расширения в р. ом мм².
 в) Удельное электросопротивление р, ом мм².

Таблица 6 Состояние материала 0.060 0,054 Деформированный твердый ....... 0,060 г) Температурный коэффициент электросопротивления а, = 0,0015.


д) Удельный вес у=8,66 г/см³.


е) Теплоемкость  $C = 0.093 \frac{\kappa a \Lambda}{z \ z pad}$ 

ж) Критические точки:

начало кристаллизации конец кристаллизации з) Коэффициент трения f: со смазкой — 0,015; без смазки — 0,71 [1].

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0





3. Меф. списий сладам на межной осном

4. Мехалические свойства полуфабрякатов в зависимоств от температуры отжита [2].

4. Мехалические свойства полуфабрякатов в зависимоств от температуры отжита [2].

5. Полуфабрякатов в зависимоств от температуры отжита [2].

5. Полуфабрякатов в зависимоств от температуры отжита [2].

6. Полуфабрякатов в зависимост от температуры от температ

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

# ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

- (0)

# 1. Типичные механические свойства [2].

1								ца 2
Состояние материала		L		_				
		۰,	00,9	Фр	8	¥	a <sub>K</sub>	H <sub>B</sub>
Литой в	кокняь	23,0	-	7,3	32,5	30,0	10,0	51,0
Pop-	мягкий	31,0	12,0	6,8	52,0	69,5	16,0	53,0
Дефор- мирован- иый	твердый	56,0	36,0	36,5	10,0	40,0	-	145,
		1	1		1	i	1	1


# 2. Механические свойства полуфабрикатов.

		T a	Таблица		
Вид полуфабриката	Состоянне материала	σ,	8		
Трубы [4]	тянутые мягкие	30	38		
, apyon [4]	тянутые полутвердые	35	30		
Проволока днаметром 0,1—0,8 мм [1]	-	34	29		
	мягкие	30	40		
Ленты и полосы холоднокатаные (4)	полутвердые	35	25		
10	твердые	40	15		

Полутомпак

Л80

3. Механические свойства полуфабрикатов в зависимости от степени деформации [2].



142

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

Погруженный в воду свинец мало корродирует, но актив-но разрушается под действием влажного воздуха, проявляя высокую стойкость в сухом воздухе. Свинец стоек по отношению к действию сульфидов, хло-ридов, фторидов и плавиковой кислоты. Свинец плохо сопротивляется действию разбавленной азот-ной и концентрированной соляной кислот, особенно при на-гревании.

## III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

П. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА
 1. Литейные свойства и литье [1], [2]. Жидкотекучесть высокая. Линейная усадка при литье в компль — 0,75, при литье в землю — 0,94. Температура литья з 70°С. Атмосфера при плавленин восстановительная. Температура изложниц ≈ 100°С. Защитный покров — древесный уголь.
 2. Обработка давлением [1]. Хорошо деформируется в холодном и горячем состояниях. Прокатка производить в холодном состоянии. Протяжка и волочение синпца невозможно в холодном состоянин. Протяжка и волочение синпца невозможны вследствие его малой прочности.
 3. Обработка резанием затруднительна вследствие намазывания свинца на режущий инструмент [1].
 4. Сварка. Свинец сварнявается газовой сваркой. Сварка производить в стем без флюса. В качестве присадочного материала применяются прутки из свинца.
 5. Притираемость плохая.

### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготойления различных прокладок, свинцевания, футеровки электролитных ванн, обкладки сернокислотных камер, изготовления кабельных оболочек, аккумуляторов, приготовления сплавов, содержащих свйнец (бабонты, припон)

### источники

1) Справочник по матерналам, применяемым в судостроении Цветные металлы Вып 3 Судоромгиз, 1949.

12 А.П. См пр яги и. Промышлениме цветные металлы Металлургяздат, 1840.

13 Сл авян ск н й. Физико-химические свойства элементов.

14 П. П. Беляев. Свинцевание Металлургиздат, 1943.

# ПОЛУТОМПАК Л80

Основное назначение: изготовление цельнотянутых тонко-стенных трубок, применяемых в качестве заготовож для наго-товления гибики трубок (сильфонов), лент, листов для про-кладок и сеток, проволоки.

#### І. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ


# 1. Химический состав (ГОСТ 1019-47).

Марка	Основн	ые ком- ты, °/₀		n	римеси, '	7∕о, не	более	
сплава	Cu	Zn	Pb	Fe	Sb	Ві	P	сумма всех при месей
Л80	79,0 – 81,0	осталь- ное	0,03	0,10	0,005	0,002	0,01	0,3

Примечания: 1. Примеси, не указанные в таблице, учитываются в общей сумме примесей.

2. За счет содержання меди примесь викеля до 0,5% считается допустимой.

2. Механические свойства (в состоянии поставки). Механические свойства полутомпака Л-80 в ГОСТах по сортаменту не регламентируются.



Свинец C4 6. Физические свойства а) Теплопроводность  $\lambda, \frac{\kappa a \Lambda}{\epsilon M. \epsilon e \kappa. \epsilon p a \delta}$ Таблица 3 -12 20 80 100 Температура, °С 200 300 400 0,084 0,084 0,074 0,038 0,0921 0,0825 0,0782 б) Коэффициент линейного расширения а [1]. Таблица 4 Интервал темпера-20 - 100 0-300 тур, ⁰С a · 106 29,5 33,0 в) Удельное электросопротивление  $\rho, \frac{\textit{ом мм}^2}{\textit{м}}$  [1], [3]. Таблица 5 **Температура**, °С 300 327 0,20 0,27 0,38 0,55 г) Удельный вес у=11,34 г/см³ [1]. д) Теплоемкость  $C, \frac{\kappa a \Lambda}{z : z p a \delta}$  [1]. Таблица б Температура, °С 50 100 200 300 400 0,0299 0,0304 0,0311 0.0324 0,0338 0,0335 е) Температура плавлення, °С=327,5.
 7. Коррозионная стойкость [1], [3], [4].
 Свинец хорошо противостоит действию сильной серной кислоты и в то же время растворяется в слабой уксусной и других органических кислотах.

Sanifized Copy Approved for Release 2011/02/03 : CIA-RDP82-00038R001500150001-

СВИНЕЦ СА Основное назначение: применяется для различного рода прокладок, горячего свинцевания и для приготовления сплавов, содержащих свинец.

# 1. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТам 1. Химический состав (ГОСТ 3778-56).

Таблица 1

	1		Примеси, %, не более							
ца ка ка Мар-	Р <sub>в</sub> , о <sub>10</sub> , не ме- нее	Ag	Cu	Cymma As + Sb + + Sn	Zn	Fe	Ві	Mg	Cymma Ca + Na	сумма всехпри- месей
C4	99,6	0,002	0,01	0,25	0,01	0,01	0,1	0,01	0,05	0,4

2. Механические свойства (в состоянии поставки). Механические свойства полуфабрикатов из свинца в ГОСТах не регламентируются.

#### П. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА

# (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)


# 1. Типичные механические свойства [1]. Таблица 2

Растяжение	1		
a, a <sub>0.2</sub>	8	H <sub>8</sub>	
1,4-1,8 0.6	30:0	5.0	

2. Модуль нормальной упругости  $E = 1800~\kappa$ г, мм² [1]. 3. Модуль сдвига  $G = 5700~\kappa$ г, мм² [1].

Свинец

4. Твердость свинца в зависимости от содержания различных примесей [2].



натрия составляет  $0.004~e/{\it M}^2$  час. Потеря в весе в морской воде составляет  $0.017~e/{\it M}^2$  час [2].

# III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

П. Технологические свояства

1. Литейные свойства и литье. Температура литья 1150—1200°С. Атмосфера при плавлении нейтральная или слабо окислительная. Состав смазки для изложинц: керосии — 90% и голландская сажа — 10%. Защитный покров — древесный уголь. Линейная усадка 2,1% [2].

2. Обработка двалением. Отлично обрабатывается в горячем изолодном состояниях. Температура горячей обработки 900—1050°С [7].

3. Обрабатываемость резанием. Обрабатывается резанием неуловлетворительно, јучше — в наклепанном состоянии.

4. Термческая обработка. Температура отжига 500—700°С. Отжиг следует вести в слабо окислительной атмосфере (посстановительная атмосфере нелопустима). Температура рекристаллизации наклепанной меди 200—300°С [6].

5. Сварка [5]. Медь марок М1, М2 и М3 удовлетворительно сваривается автоматической дуговой сваркой утольным электролом и медной проволокой под слоем флюса, аргоно-дуговой, пручной дуговой сваркой утольным электролом и медной проволокой под слоем флюса применяния ие имеет. Тонколистовую медь и медные фольги можно сваривать точечной сваркой, однако на поверхности точем образуются вмятины и подплавления.

При автоматической сварке угольным электродом под слоем флюса применяется присалочный материал, по химическому составу близкий к основному металлу; в качество раскислены.

При рагоно-дуговой сварке медной проволокой под флюсом применяется флюсь марки АН-20.

При аргоно-дуговой сварке рименяется проволока близкай, по химическому составу к основному металлу; в качестве раскислителя — 17-30, флюс — ОСЦ-45.

При аргоно-дуговой сварке угольным электродом и газовой сварке рекоменется — ССП-45.

При аргоно-дуговой сварке угольным электродом и газовой сварке рекоменется — 20 мм— проволока и отстаба электродом и газовой сварке рекоменется — 20 мм— проволока и применется флюсь образке угольным электродом и газовой сварке рекоменется — 20 мм— проволока и отстаба электродом и разовой сварке применеть следующий присадочный материал: при отстаба электродом и отстаба электродом и стазовой сварке рекоменется — про

IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применяется для чаготовления прокладок, уплотнительных колец, шайб, заглушек, стопоров, заклепок, ниппелей, трубок маслопроводов и маслоототойников. Кроме того, медь применяется для приготовления сплавов на медной основе.

#### источники

ИСТОЧНИКИ

[1] Справочинк по-авиационным материалам Т. І. М., Оборонгия, 1950.

[2] А. П. С м и р я г и и. Промышлениме цветиме металлы и сплавы. Металургиялая, 1949.

[3] Справочинк металлурга по цветими металлам. Т. І. Металлургиялат, 1952.

[4] М. П. Сл. я в и и с и й. Физико-механические свойства элементов. Металлургиялат, 1952.

[5] Даниме НИИ. П/я 989.


[6] Справочинк по метериалам, применяемым в судостроении. Цветиме металлы Вып. З. Судпромгия, 1949.

[7] «Машимостроение» Энциклопедический справочийк, Т. IV. Маш-гиз, 1947.

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0

9. Физические свойства. а) Теплопроводность  $\lambda$ ,  $\frac{\kappa a \Lambda}{c \kappa . \ c \kappa . \ z p a \partial}$  [6]. Таблица 9 Темпера-тура, °С 500 -183 -125 0 100 200 300 1,190 0,998 0,926 0,903 0,891 0,880 0,867 0,855 0,845 б) Коэффициент линейного расширения α [6]. Таблица 10 Темпера-тура, °С 20-100 20-200 20-300 20-400 20-500 20-600 20 a. 10s 16,42 16,8 17,3 17,7 17,9 18,6 в) Удельное электросопротивление  $\rho = 0.0156 - 0.0172$  в) Удельное электросопроливания а, ми<sup>3</sup> [6].
 г) Температурный коэффициент электросопротивления а, мо (0,00433 [6]).
 д) Удельный вес ү = 8,93 г/см³ [1].
 е) Теплоемкость С, кал / г.град.

Таблица 11 800 0 100 500 1000 1083 0,0620 0,0854 0,0909 0,0952 0,1115 0,1180 0,1245 0,1272 ж) Температура плавления =  $1083^{\circ}$ С [6]. 3) Коэффициент трения f (при испытаниях на машине Амслера): со смазкой без смазки 10. Коррознонная стойкость. Медь обладает высокими анти-коррознонными свойствами в атмосферных условиях, в пресной и морской воде (1). Потеря в весе в 10%-ном растворе серной кислоты состав-ляет 0,225 г/м² час. Потеря в весе в 2%-ном растворе едкого



Медо, свинец и сплавы на медной основе
 Механические свойства при низких температурах [1].

T 2 6 2 2 2 2 2

C8	Температу-		ектролити- ская	Медь тех ническая	
Свойства	ра испыта- ния, °С	прутки холодио- катаные	прутки отожжен- вые	прутки отожжен- ные	
	-180	45	36	46	
۰,	-70	42	29	38	
	+ 20	41	24	24	
	180	42	8,5	_	
e, 4	-70	40	10,0	_	
	+ 20	37	4,0	-1	
	- 180	11	50	48	
8,0	- 70	12	50	41	
	. 20	8	50	39	
	- 180	61	83	74	
,	70	. 6	73	72	
	- 20		71	70	

5. Удерная вязкость а смем см<sup>2</sup> при низких температурах 32. 4

Таблица 8


	Медь марки	manual	atypa,	°C	Mea	ь марки	М3
- 15,	80	- 20	70	1	- 253	196	20
: \ 8	11	11	11		21.6	21,2	17,9

Примена яние Медь марки Монстыты, аласы и стоюжением после прокатки состоянии.

Меде

M1, M2, M3

Механические свойства и удельное электросопротивление меди в зависимости от степени деформации.



9

3. Медь, свинец и сплавы на медной основе

4. Удельное электрическое сопротивление  $\rho$ ,  $\frac{\partial M/MM^2}{M}$  меди марки M1.

·	·					
Вид полуфабриката	Состояние поставки	Источник	P			
Пруткн	отожженные неотожженные	ГОСТ 1535-48 То же	0,01748 0,01790			

#### ІІ. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Типичные мехаинческие свойства [1].

			,	•	1	абли	ца 5
Вид полу- фабриката	_	Растяжение				Cpes	
	Состояние материала	00.2	۰,	810	ب ا	₹ср	H.
Прутки	мягкие	7	24	40	70	18	50
To me	твердые	30	40	6	50	40	120

2. Механические свойства вдоль и поперек волокна [1].


Таблица б

Вид полуфабриката	Свойства материала	Вдоль волокия	Поперек волокия
Листы колодионатаные,	٠,	32	34
твердые, толщиной 1 мм	00-0	31	32
	٠,	10	11
	i	7.**	4
	E	- 1	12 100

Медь

M1, M2, M3

3. Механические свойства меди марки M1 при повышенных температурах [2].



3 Медь, свинец и сплавы на медной основе

2. Механические свойства (в состоянии поставки).

			Ta	блица 2
Вяд полуфабриката	Состояние	Источник	۰,	810
		12 2 2 2 2 1 1	не	менее
Листы холоднокатаные	мягкие	F0.07 .00 -01	20	30
VANCIA XOMOGROKATANSE	твердые	ΓΟCT 495-50	30	3
Лясты горячекатаные	горячека- таные	то же	20	30
Ленты	мягкие	ΓΟCT_1173-49	21	30
	твердые		30	3
Прутки тянутые дна-	мягкие	ΓΟCT 1535-48	20	38
метром 5-40 мм	твердые	1001 1333-40	27	6
Прутки прессованные диаметром 14 - 120 мм	без терми- ческой обработки	то же	20	30
Прутки катаные дна метром 35 - 100 мм	to me		25	8
Трубы тянутые и прес- сованные	мяткие	ГОСТ 617-53	21	35
Проволока	наклепан- ная 5—12°-	ΓΟCT 770-41	24	15
	1	-	- 1	
100000000000000000000000000000000000000				
	1			

Примечания 1 Ленты голщиной до 0.5 мл испытанию на растимение не подвергаются.

2 При испытании проволоски берется образен длиною / = 100 мл.

3 Проволоски испытанывается на раскленнываемость При испытании в проволоски не должно образовающей грения и не должно образовающей приня должно образовающей приня доржно образовающей приня доржно приня деректов. 121

M1, M2, M3

3. Испытание на глубину продавливания (по Эриксеиу) листов и лент (в состоянии поставки).

Таблица 3

	Состояние	·	Испыт Эрн	нне по ксену
Вид полуфабриката	поставкн	Источник	раднус пуансо- на, мм	глубин продавл мм, не менее
Листы холоднокатаные толщиной 0,4—0,5 мм	Мягкне	ΓΟCT 495-50	10	8
Листы холоднокатаные толщниой 0,6—1,1 мм	То же	То же	10	. 9
Листы колоднокатаные толщиной 4,2—1,5 мм			10	10
Ленты толщиной 0,10— 0,15 мм	•	ГОСТ 1173-49	10 4	7,5 3,4
Ленты толщиной 0,18 0,25 мм		Тоже	10 4	8,0 3,8
Ленты толщиной 0,3 0,55 мм	-		10 -	9,0 4,0
Ленты толщиной 0,6 -	•=		10	9,5
Ленты толщиной 1,2— 5 мм			10	10,0
		6	- 1	

Примечания 1 Листы и ленты твердые испытанию по Эриксеву ие подвергаются 2 Листы и ленты мягкие толщиной более 1,5 мм испытанию по Эриксеву ие подвергаются 3. Ленты шириной до 90 мм испытываются по Эриксеву пузиконом с радмуском 4 мм, ленты шириной 90 мм и более — пузиконом с радмуском 10 мм.

# **МЕДЬ М1, М2, М3**

Основное назначение: медь марки М1 применяется для наготовлення проводников тока и уплотнительных устройсть, для приготовлення высококачественных сплавов на медной основе.

Медь марки М2 применяется для изготовлення ответственных дегалей типа трубопроводов, прокладок и т. п., а также для приготовления высококачественных сплавов на медной основе, обрабатываемых давлением.

Медь марки М3 применяется для изготовления литейных сплавов на медной основе,

#### І. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

# 1. Химический состав (ГОСТ 859-41).

								•		T	абля	nga i
	.0.			Соде	ержан	не пј	римес	e#, º/	о, не	более		
Mapk	E. C.	Ві	Sb	As	Fe	Ni	Pb	Sn	s	0	Zn	cymna scex spense- ces
M1									0,005		0.005	0.1
M2	99,7	0,002	0,005	0,01	0,05	0,2	0,01	0.05	0,01	0,1	-	0,3
М3	99,5	0,003	0,05	0.05	0,05	0,2	0,05	0,05	0,01	0,1	-	0,5

Примечания: 1. Содержание серебра включается в содержание меди.
2. В меди, поставляемой в виде слитков, допускается:
а) для марки м2— никсяя не более 0,4% за счет соответственного уменьщения меди, свияна не более 0,025%, за счет общей суммы примесей.
6) для марки м3— никсяя не более 0,6% за счет соответственного уменьшения меди.

Таблина 12 (продолжение)

Условное обозначение термической обработки	Тенпература нагрева, °С	Выдержка, час	Охлаждение
T4 закалка	410-420	не менее 16	На воздухе
T6 закалка и старение	410 – 420	не менее 16	На воздухе
-	170 - 180	16	На воздухе

При мечания: 1. При содержания динка выше 1% (МЛБ-2) температура нагрева под закалку синжается до 405°С.

2. Двя врупных детамей с массивными сесенвний во избежание выпаваемия. детомоваем составляющей в процессе пагрева сплава под закалку рекомендуется проводять нагрев в два этапа: а) нагрев до 300—370°С с выдержкой при этой температуре 3 ч. 6) подъем температуры до 410—420°С с выдержкой при этой температуре 14—20 ч.

пературы до 410—420°С с вывержкой при этой температуре 14—20 ч.

4. Свариваемость. Для исправления дефектов литья применется газовая и аргоно-дуговая сварка.
При использовании для газовой сварки флюсов, содержащих дористые соли, имеется опасность коррозии при попадании флюсов в металл. Применение флюсов, не содержащих длористых солей. Требует большого навыка в работе сварщика и синжает механические свойства мест заварки.
Аргоно-дуговая сварка дает лучшие результаты, чем газовая. В качестве прискадочного материала применяются прутки из сплава МЛ6.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сплав МЛ6 используется для изготовления средненагруженных и высоконагруженных деталей машин, приборов и арматуры

## источники

[1] К/Н Портной в А.А.Лебедев "Магневые сплавы (справочания), М. Метавлургиздат, 1952.
[2] Справочник по завидновизым материалам Конструкционные материалам Т.1 М. Оборонгия, 1960.

3. МЕДЬ, СВИНЕЦ И СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ

2. Литейные алюминиевые и магниевые сплавы

Модуль сдвига G, кг/мм² [1].

о, моду	as casa o, manage (1)		Таблица 🤄
Марка спавва	Состояние ма	териала	G
МЛ6-1 (до 1 № Zп)	лит	oA .	1630
		по режиму Т4	1670
	термически обработан- ный	по режиму Тб	1670
МЛ6-2 (свы- ше 1 % Zn)	термически обработан	ный по режиму Т4	1565

7. Коэффициент Пуассона (для МЛ6-2, термически обработанного по режиму Т4)  $\mu=0.34$  [1].

8. Физические свойства [1].

а) Теплопроводность (при  $100-300^{\circ}$ C)  $\lambda = 0.18 \frac{\kappa a \Lambda}{\epsilon M.cen.zpad}$ 

б) Коэффициент линейного расширения а.

		т	аблица 9
Интернал температур, °C	20-100	20 - 200	20-300
a · 10 <sup>a</sup> · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	26,1	27,3	27,7

в) Удельное электрическое сопротивление  $\rho = 0.16 \frac{o.u. \ m.u.}{u}$ .

г) Удельный вес у, г/см³.

•				1	í a t	винца	10
-	N	letos su	The		٦	7	
.7	HIPC	эсилю			:	1,82	
,		. HOKEA			. 1	1,83	

д) Теплоемкость (20—100° С) C = 0.25  $\frac{\kappa as}{s}$ 

е) Скрытая теплота плавления  $Q=70-\frac{\kappa ax}{t}$  .

Литейный магниевый сплав с алюминием и цинком

ж) Критические точки:

		олица 11
Марка сплава	Начало кристалли- зации, °С	Конец криставан- зации, °С
МЛ6-1 (до 1 % Zn)	600	440
МЛ6-2 (свыше 1 % Zn)	600	415

9. Коррознонная стойкость. В атмосферных условиях коррознонная стойкость отливок в оксидированном состоянии удо-

знонная стоикость отливом в оксидарованию прочие несплош-ваетворительная.

Включения литейных шлаков, рыхлоты и прочие несплош-иости нарушают защитные покрытия и вызывают резкое ухуд-шение коррозионной стойкости сплава.

Сплав подвергается оксидированию по инструкции ВИАМ № 135-46 и окраске по инструкции ВИАМ № 159-47.

## **П. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА**

1. Литейные свойства и литье. Температура литья 690—900°С. Линейная усадка — 1,1—1,2% Для измельчения структуры применяется перегрев металла при температуре 850—900°С или модифицирование углеродосодержащими солями при температуре 730—780° С. Литейные свойства хорошие. Жилкотекучесть повышенияя. Сплав менее скломен к образованию микропористости, рыхлотам и горячим трещинам, чем сплав МЛ4.

МЛА.
Плавка и отливка сплава МЛ6 требует специально оборудованных литейных и ряда мероприятий, предупреждающих 
возгорание расплавленного металла.
2. Обрабатываемость резанием отличная. Обработка резанием требует ряда мероприятий, предупреждающих самовозгорание стружки и взрыв пыли.
3. Термическая обработка.

- X			Таблица 12
Условное обозначение термической обработки	Температура нагрева, °С	Выдержка, час	Охааждение
Т2 — отжиг	170-250	3-5	С печью

-----

2. Литейные алюминиевые и магниевые сплавы

#### II. ОСНОВНЫЕ СВО**Я**СТВА

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Типичные механические свойства [1].

Марка спавва	Состояние материала		00.2	٥,	b,0	÷	a <sub>K</sub>	H
МЛ6 = 1	йотик		10	16	1,5	2,5	0,2	55
содер- жание цинка	термически обработанный	по режи- му Т4 по режи-	8	24	9	12	0,3	60
TO TH	1 '	му Тб	12 1	2.5	2	3	0,15	80
МЛ6-2	литой		10,5	16	2	2	0,2	55
кание жание содер-	термичиски обработанный	по режи- му Т4 по режи-	12,5	27.5	9	9	0,25	69
15		NV TO	15	26		2	0,15	8.

2. Механические свойства на образцях, имрезанных из деталей, отлитых в землю [1]

Таблица 4

Таблица З

		1	Niet	язэрняв	не свойс	183	
Cocton	ene imatre	миния	ANNIC	MAKCHM	ANDRE	, pe 1	я́нė
t.		٤.	€,		ŧ,	e. :	3
л	urol .	1:.0	0.5	18.0	2.5	15.0	1,0
Териячес и обрабо	по режниў Т4	16.5	2,0	27	14.0	22.5	7,5
Tannus	no bew ma	16.5		24	30	22,5	2,0

Литейный магниевый сплав с алюминием и цинком

мле

3. Механические свойства при повышенных температурах [1].

				Tab	лица
Состояние	Температура		Свойства.		
материала	испытания, °С	σ <sub>0+2</sub>	3,	810	$H_{\mathbf{B}}$
	100	9,0	16.0	3,5	62
	150	8,5	15,0	5,0	56
Литой в земаю	200	8,5	13,5	8,0	45
	250	7,0	11.0	, 9,0	30
	300	-	8,0	10,0	20

4. Механические свойства при температуре —70° С [2].

Вид по-		Таблиг					
жуфаб- риката	Состояние материала	o,	δ <sub>10</sub>	ψ	a <sub>K</sub>		
Отдель- і но отли-	литой в землю и в ко- киль, без термической обработки литой в землю и в ко	15,5	1.0	1,5	0,1		
разцы	киль, после закалки Т4 литой в землю и в ко- киль, после закалки и	27.0	7,0	8,5	0,3		
	старения - Т6	27,5	2,0	2,5	0,1		

5. Модуль нормальной упругости Е, кг/мм² [1].

	P. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Таблица
Марка сплава	Состояние материала	E
M.76-1	литой	4400
(2014 Zn)	термически обработанный по режиз по режиз	
МЛ6-2 (свыше 1 %	Антой	4450
Zn)	терынчески обработанный по режны	y T4 4200

# 2. Литейные алюминиевые и магниевые сплавы

4. Свариваемость. Пля исправления дефектов литья приме-няется газовая и аргоно-дуговая сварка. При использовании для газовой сварки флюсов, содержащих элористые соин, имеется опасность корровии при попадании флюса в металл. Применение флюсов, не содержащих элористых солей, тре-бует большого навыка в работе сваршика: при этом снижаются механические снойства в местах заварки. Аргоно-дуговая сварка дает лучшие результаты, чем га-зовая

овым B качестве присадочного материала применяются прутки из сплава МЛБ.

# IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сплав МЛ5 примецяется для отливки высоконагруженных деталей сложной конфигурации.
Сплав МЛ5 в ряде случаев может быть заменителем алюминевых сплавов АЛ2, АЛ4, АЛ5 и др.

#### источники,

.П.К. П. Портиой и А.А. Лебсаев Магиневые сплавы (справочик) М., Металлургиздат, 1982. Стравочик по авинционным материалам Т. Г. М., Оборонгиз, 1980.

#### ЛИТЕЙНЫЙ МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ С АЛЮМИНИЕМ и цинком мл6

Основное назначение: изготовление деталей различного на-

# І. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

# 1. Химический состав (ГОСТ 2856-55).

	1 0								блица 1
Mapka	Осно	вные ком	поненты,	%	П	риме	СН, 1	6, He	более
сплава	Al	Zn	Mn	Mg	Si	Cu	Pe	NI,	Bcero приме- ce#
мл6	9,0-10,2	0,6-1,2	0,1-0,5	808	0,25	0,1	0,08	0,01	0,5

Примечание. В общей сумме примесей допускается бериллий (не более 0,01%) и кальций (не более 0,1%). 2. Механические свойства (в состоянии поставки).

				Табл	нца	
Вид полу- фабриката	Состояние поставки	Источник	۰,	ð <sub>5</sub>	Н,	
		PICIOVERK		не менее		
ž	Без термической обра- ботки	ΓΟCT 2856-55	15	1	50	
- E	После гомогенизации с закалкой на воздухе (Т4)	⊸≂ To we	22	. 4	60	
елько отлит образцы	После гомогенизации с закалкой на воздухе и старення (Тб)		22	1	65	
OTA	После гомогенизации с закалкой в воде и старе- ния (Т61)		23	1	65	

Примечание. Для предела текучести ( ода) устанавляваются свезующие факультативные значения: при термической обработке по режиму Т4—11 к. к/мм²—при термической обработке по режиму Т6. Т6. —14 к./мм².

2 Литейные алюминиеные и магниевые сплавы 8. Физические свойства [1]. а) Теплопроводность (при 100 $-300^{\circ}$ С)  $\lambda$ =0,185  $\frac{\kappa \omega \lambda}{cM.cek.epad}$ . б) Коэффициент линейного расширения а. Таблица 10 20-300 Интервая температур, °С 20-100 20-200 22,29 24,81 29,04 **в)** Удельное электросопротивление  $\rho = \frac{o.u.u.u^3}{}$ . м Таблица 11 400 Температура, °С **2**0 100 200 300 0.141 0.152 0.170 0.172 0,202 т). У тельный вес у, с сиз Таблица 12 Метод витья Литье в песчаные формы . . Литьс в кокиль 1.82 Литье под давлением 1.80 л) Теплоемкость (при 20—100°)  $C = 0.25 \frac{\kappa a.c}{1.00}$ :\_:pad е) Скрытая теплота плавления  $Q=70\,$  кал с. ж). Критические точки начало кристаллизации 602° C 445° C конец кристаллизации 9 Коррозновная стойкость. В атмосферных условиях кор-разновная стойкость отливок в оксидированиюм состоянии усло-итехрорительная Вылючения лигойных шлаков, рыхлоты и прочие несплош-

Литейный магниевый сплав с алюминием, цинком и марганцем

ности нарушают защитные покрытия и вызывают резкое ухуд-шение коррозионной стойкости сплава. Оксилирование производится по инструкции ВИАМ № 136-46 и окраска по анструкции ВИАМ № 159-47.

#### **III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА**

П. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА
 1. Литейные свойства и литье. Температура литья 690—800° С. Линейная усадка 1,1—1,3%. Литейные свойства сплава хорошив. Жадкогекучесть сплава хорошив. что позволяет отливать сложные по конфигурации тонкостенные детали. Плавку сплава проводят под флюсом для защиты от соприкосновения с воздухом и во избежание возгорания. Добавка к сплавения с воздухом и во избежание возгорания. Добавка к сплавения с воздухом и во избежание возгорания. Добавка к сплавение зерна в сплаве МЛБ можно достигнуть введением в раслава: а) хлорного железа; б) содержащих углерод материалов; в) специальных металлических присадок; г) перегревом. Сплав МЛБ неколько менее склонен к торячим трещинам, микропористости и рыхлотам, чем сплав МЛ4. Плавка и отливка сплава МЛ5 требует специально оборудованных литейных и ряда мероприятий, предупреждающих возгорание расплавленного металла.
 2. Обрабатываемость резанием отличная. Обработка резанием требует ряда мероприятий, предупреждающих самовозгорание растружки и взрыв пыли.
 3. Термическая обработка [1].

Условное обозначение режима термической обработки	Температура нагрева, °С	Выдержка,	Охлаждение
Т2 — отжиг	170 - 250	3-5	Спечью
T4 — закалка  6 — { закалка и старение	410 - 420 410 - 420 170 - 180	12-16 12-16 16	На воздухе На воздухе На воздухе

Примечание. Для крупных деталей с массивимым сечениями он избежание выплавления легкоплавкой составляющей в процессе нагреда сплава под закажну весоменарется проводить магрев в два утала а) маглее до 370—360°С с выдержкой при этой температуре ре 3 ч. 6) Поста температуры до 410—420°С с выдержкой при этой температуре 14—20 ч.

### 2 Литейные алюминиевые и магниевые сплавы

3. Механические свойства в зависимости от толщины сечения отливок [1].

		Диаг	terp 3	а бли вотов	_
Состояние материала	Механические свойства	15	30	45	60
Термически обра-	3,	25,5	21,5	17,5	14,0
термически обра- тотанный по рег жиму Т4	б <sub>3</sub>	10,0	6,0	4,5	2,5
	сти, %	100	84,0	68,5	55,0

		T		Сво	Габлі йсті	
Би <b>д</b> уфа€ри- ката	Состояние материала	Темпера- тура ис- пытання,	30.3	,	č,	H•
2		100	7.5	23,5	10,5	56,0
2.3	литой в земаю закаленный	150	6,0	120,5	13,5	55,0
angedyo Ogbasiin		200	5.5	14,0	14,0	43,0
45		250	4 5	11,0	-13,5	32,0
of passing		300		9.0	15,0	-
	TO SHIRE IN SENSIO	50	9,0	16.5	5,0	58.0
401440¥		10.0	8.5	15,5	6.0	56,0
Ę.,		150	7 %	. 14,0	10,0	50,0
í.		200	5.5	12.5	20,0	40,0
ÿ		250	5.0	9,0	22.0	30,0
67 KH KM 64		300	4.0	7,0	23.0	18.0
ē		5.3	8.0.	18,5	3.0	60,0
2		T-A1	7.5	17.5	5,0	58.0
	145 H B 1/21421	150	4.0	15.0%	6.5 1	54,0
2	*	289 -	5.1	12.8	8.0	43,0
- Aparam		2%	. 0	9.0	Ģ () ,	00.0
-		3.4	4 `	7.34	10.0	15.0

Литейный магниевый сплав с алюминием, цинком и марганцем МЛ5

5. Механические свойства при низких температурах [2].

				T	абли	ца 7
Вид полуфабриката	Состояние материала	Темпера- тура испы- тания, °С	d <sub>H</sub>	ð <sub>s</sub>	4	a <sub>h</sub>
Отдельно отлитые образцы	литой в землю после закалки и старения	-40 -70 -196	23 25 25	<b>4</b> <b>4</b> 2	6 6 4	0,3 0,3 0,2

6. Модуль нормальной упругости E,  $\kappa e/m m^2$ .

		Таблица 8
C <b>o</b>	стояние материала	E
ı	Інтой в землю	4000
90 =	по режиму Т2*	4000
# 5 5 # # 2 5 #	по режиму Т4	4167
Tep vecs pa6	по режиму Тб	4100

• Отжит Т2 дан по режиму нагрев при 300° С в течение 4 ч. охлаждение с печью. (30° с к. к.е./мм² [Т].

7. 11102	yilb edonia o, nomin [1].	Таблица 9
*	Состояние материала	ü
Литой в зе	:N1:0	1480
Термиче-	по режиму Т2*	1480
ски обра-	по режиму Т4	1600
фотанный	по режиму Тб.	1600

• Отжиг Т2 дан по режиму нагрев при 300°C в течевые 4 ч. од-лаждение с печью

y and your event of the control of t **ЛИТЕЯНЫЯ МАГНИЕВЫЯ СПЛАВ С АЛЮМИНИЕМ**, цинком и марганцем мл5 Основное назначение изготовление отливок высоконагружениях тегалей сложной конфигурации т свойства по тэ и гостам 1. Химический состав. (ГОСТ 2856-55) Севонная компоченты ч ilpanece , no coace Применяние В общей сумме примеей долускается берил и нальший (не более 0.0%) и кальший (не более 0.1%). 2. Механические свойства (в состоянии поставьи). Таслица 2 COLORS & TOURNAL PETOSENA T. 1. 17. 18. 18. NESS. Bea corps гриката TOOR OND CHARLEN C 2.5

Литейный магниевый сплав с алюминием, цинком и марганцем

 ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТЫ)
 Типичные механические свойства [1].

				,	7	абли	ца 3
Co	стояние материала	00.2	g <sub>H</sub>	8,,	4	$a_{\kappa}$	$H_{\bullet}$
	Литой в землю	9,5	16,0	3,0	4,0	_	50
Териически бработавный	по режиму Т2 • по режиму Т4 по режиму Т6	8,0 8,6 12,0	15,0 23,5 24,0	5,0 9,0 6,0	6,0 15,0 8,4	0,2 0,9 0,2	60 62 78

• Отжиг Т2 дан по режиму нагрев при 300° С в течение 4 ч. охлаждение с печью

2 Механические свойства на образиах, вырезанных из деталей [1].

Таблица 4

Механические свойства

7	1		1 .	,				
# H	Размеры	Состояние		HN-	MSK		сред	не
Metoa	детадея	матернала	-		-		-	
A E	1		3,	98	7,	85.	3,	. Bs
	Крупиме дета-	житой	12,0	1,5	18,5	4,0	14,5	2,0
	ян (вес кам- лой-детали бо- дее 120 кг, тол- шина стенки солее 20 мм)	я по ре∡иму Т4	13,5	2,0	25,5	11,0	19,0	6,0
200	Солее 20 мм)	по режини Т6	14,0	1 0	25,5	5,0	19,0	3.0
June	Средвие и мел-	#нтой	13,5	1,5	20,0	5,0	15,5	2,5
7	кие детали (вес каждей детали де 7) же, тол-	⊒ ≣ по режиму Т4	15,0	2,5	27.0	14,6	22,6	7,0
	20 D: 44:	жод по режим. То	16,0	1,5	27,6	6.0	22,5	3,9

119

MJ15

? Литейные а зноминиеные и магниеные спланы

в). Удельное электросопротивление  $\rho = \frac{\sigma_{M} - MM^{0}}{M}$ 

Таблице 8

Температура, °С.	20	100	200	300	400
٥	0,090	0,106	0,120	0,133	0.150

- тэ Улеличий все у 1,78 г/см<sup>3</sup>
- т) Теплоемкость (при 20 -100° C). С 10,25 кал г.град
- ет Скристая теплота плавления  $Q=70^{-\frac{\kappa d_{3}}{1}}$
- ж) Критические точки:

18

менец кристаллизации конец кристаллизации

561° C

7. Коррознонная стойкость. В атмосферных условиях корровионная стойкость отливок в оксидированном состоянии удовлетворительная
Въльовения литейних пилаков, разделення прочие несплоти-

тости нарушают защитные покрытия и вызывают резкое ухуд-шение коррозновной стобости столена

Сплав подвергается оксидированию по инструкци ВИАМ № 135-46 и окраске по инструкции ВИАМ № 159-47.

#### ни технологические свояства

Литейные свойства и литье. Температура питья 690— 500 С. Линейная усатка 1,6%. Литейные свойства инжие Култоть кумоть нижая. Сплав имеет повышенную склонность к горязим трешниам. Герметичность и плотность отливок простей конфикурации повышениие. Сплав мало склонен к образованию участичность. Теммооработкой слазв не утрочивается и имеет от високие механические свойства в смром состоянии.

Полика — отливка с така МЛТ тробуют специалино с ору-тованных литейчих и ряда мероприятий, предупреждающих вопограние расплавленного металла

2. Обрабатываемость резанием отличная. Обработка реза-м от 1000 гр. пр. пр. пр. предупреждаюших самово, орачне стружки и варыв пыли

Литейный магниевый сплав с алюминием и цинком

3. Свариваемость. Для исправления дефектов литья приме-

3. Свариваемость. Для исправления дефектов литья приме-няется газовая и аргоно-дуговая сварка.
При использовании для газовой сварки флюсов, содержа-ших хлористые соли, имеется опасность коррозни при попада-нии флюса в металл. Применение флюсов, не содержащих хло-ристых солей, гребует большого навыха в работе сварщика; при этом снижаются механические соойства мест заварки.
дрогоо-дуговая сварка дает лучшие результаты, чем га-зовая.

В качестве присадочного материала применяются прутки из сплава МЛЗ.

### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления отливок средненагруженных простых по конфигурации деталей, от которых требуются повышенные плотность и герметичность.

#### источники

[1] Справочинк по авнационным материалам Конструкционные материалы Т Г М. Оборонги, 1950 [2] К И. Портиой и А А. Лебедев. Магиневые сплавы (справочинк) М. Металуугиздат, 1952

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0

2. Литейные изюминиваые и магниваые сплавы

### II. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА

# (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

#### 1 Типичные механические свойства [1]:

					- 1	аблі	ица З
Вид полу- фабриката	Состоянне мате- риала	ą <sub>(i)</sub> , 3	0,	8,0	:	a,	$H_{ullet}$
Отдельно отдитые офразцы	янтой в землю, без термической обработки	5.5	18,0	8,0	11,0	0,5	45,0

2 Механические свойства на образцах, выроманных из деталей [ $2^{1}$ 

Таблица 4

		Свойства						
Состов ине на тернала	Характеристика отливок	минималь- ные		NAKCHNAAS- NSC	нанболее часто встре чак щиеся			
		2,	8,	e. 1 8,	2, 20			
	тонкостенное и мелкое яятье с толщиной стенок до 10 мм	14.0	4,12	18.5 11.0	16.0 6.0			
ARTOR B SCHAR	среднее литье с толщи вой стенок до 20 мм	12.5		17,5 .8.0	1			
	ной стенов свыше 20 вв	12.3	3 }	15.5 4.5	13.0-14.0			
Jutof s	- меляне и соедьше де тали	14.0	4	25 42	17.5 1.5			

Литейный магниеный сплав с алюминием и цинком

млз

3. Механические свойства в зависимости от толщины сечения отливки [2].

Таблица 5

Coctos-						
ине ма- тернала	Свойства	15	30	45	60	
ź )	o <sub>s</sub>	16,5	14,0	14,5	13,0	
Литой	ĉ,	10,0	8,5	8,5	8,0	
землю	сохранение прочности в %	100,0	85,0	88,0	79,0	

4. Механические свойства при повышенных температурах [1].

Таблица 6

	Темпера-		Свой	ства	
Состояние материала	тура ис- пытания, °С	T <sub>d</sub>	G <sub>0</sub> .3	8	Н,
	100	16	5	11	38
Литой в землю без тер-	150	14	5	12	<b>3</b> 5
мической обработки	200	11	4,5	13	30
	250	8	4	10	24

5. Модуль нормальной упругости (для литого в землю материала)  $E=4300~\kappa \epsilon_{\rm M} {\rm M}^2$  [2].

.6. Физические свойства [2].

а) Теплопроводность (от 100 до 300°С)  $\lambda = 0.25 \; \frac{\kappa a_A}{\epsilon_{A} \; ce_{K} \; tpad}$ 

Коэффициент линейного расширения а.

Таблица 7

_			
	Интервая темпе- ратур, °С	20 - 100	20-200
	a + 10*	26.9	27,0

#### 🗷 Литейные алюминиевые и магниевые спливы

в) Удельный вес  $\gamma := 2,60 \ c/cm^3$ .

начало кристаллизации конец кристаллизации 6**50**°C **550**°C коне кристаланации

7 Коррознонная стойкость. В атмосферных условиях удов-легворительная Для понашения устойчивости применяется аподирование по РМО 750-56 (в соответствии с НО 288-54) или окраска по троиту А.П. — В отаплинаемом складе может хра-циться без покрытий

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1. Литейные свойства и литье. Температура дугья 680—
730°С. Линейная укалка 10—1,3%. Литейные свойства удовлетворительные Жадкогекучесть корошая. Сплав обладает склопностью к окислению и глаенасыщению, поэтому плавки рекомендуется проводить под флюсом или без флюса, по с обязательным элерированием перед разливкой. Алорирование производитея с целью детажиние свлава и и коежания окисных пленок и 
включений. Требуется применение защитных присадок к формовочной переменение защитных присадок к формовочной детаки образовательного и 
включений. Требуется применение задивки. Необходимо примемять уклением питание обливок, так как сидав склонен к 
усадочной пористости.

2. Обрабатываемость резанием отдичная, слава хорошо 
волируется.

полируется

3. Термической обработке сплав не подвертается

4. Свариваемость. Сплав удевлетворительно сваривается на овой, атомне водорствой и арто-о дуговой сваркой. Пра перегреве при сварке металла с повышенной газонасищенностью, особенно в случае отливов из нехлорированного металла, в пересодной лоне часто наблюдаются межкристаллитные пустуты, которые служат приянной негерменности сварного свединения. Рескомендуемые присадомные материалы проведемы марок АМу5В, АМу51 (ГОСТ ТST) 50) или литке стержит из сплава АЛТЗ.

11. Область применения

Примементя для наруга воден станувается на применения

Применяется для млотовления фасоных деталей, привари-вающихся к емостям из алючиниево-магиневых сплавов и ра-ботающих в коррознонной среде или при повышениях темпера-

источники

[1] Справочина по авиационным материалам. Конструкционные материалы Т. Г. М. Обородина, 1980.

[2] Даниме НИН. П. 4. 989.

# ЛИТЕЙНЫЙ МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ С АЛЮМИНИЕМ И ЦИНКОМ МЛЗ

Осповное назначение: изготовление деталей несложной конфигурации, требующих повышенной герметичности.

#### І. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

#### 1 Химический состав (ГОСТ 2856-55).

Таблица 1


Марка	Осно	вные ком	поненты.		_Π	риме	си, 5	<b>%</b> , н	более
сплава	Al	Z n	Мп	Mg	Si	Cu	Fe	NI	всего приме сей
M.713	2,5-3,5	0.5-1.5	0,15-0,5	CTAJA- ROS	0,25	0,1	0,08	0,01	0,5
			•						

Примечание В общей сумме примесей допускается бериллий (не более 0.01%) и кальций (не более 0.1%).

# 2 Механические свойства (в состоянии поставки).

Рид пову- фабриката	Состояние поставки	Источник		8,	H
Стаельно			u	e M686	le I
отянтые <sup>1</sup> о	без термическ й пёра- Ыстки	FOCT 2856-55	16	6	40

102



Бид полуфабри		J-2484	Herowark		• !	$P_{3}$
saya .				F.0	No-ce	- 71
Отдельно от ватье образць	2012A 8 304 803 603 7034 (AJJ33) (AJJ	100 1300 NE	007266673	13	1.	g.e.
Образцы, яы- резанные на детавн	литий в зокт митибарфиям	ю бел тег АЛ133	75 T 14 16	14 =	:	55
	HADA B KOTHE.	AT 3K	To ex	: -	1	£1

Литейный алюминиево-магниевый сплав с Si и Mn

АЛ13

# 

			-3-	` T	абли	ца :
Вид полуфа6- риката	Состояние материала	0,,2	$\sigma_{_{S}}$	8,0	ψ	Н,
Отдельно отли-	литой в землю.	10-	17	- 3	4	65
тые образцы	литой в кокиль .		20	5	-	70

-								1	абли	ua 4
Cinc#-				Гемпер	атура	испыт	аний, о	С		
ства	159	1"0	- 74	50	- 0	+ 20	+ 200	+ 250	.+300	+ 350
				-14						
e	27.1	15,7	15,1	17,9	15,1	18,8	16.9	15.7	12.3	8.2

Коэффициент Пуассона (для образцов, отлитых в зем-

5 Физические свойства:

с Теплопр ведиесть  $r = 0.30 \, \frac{\text{кал}}{\text{см. сек. град}}$  .  $r = 0.30 \, \frac{\text{кал}}{\text{см. сек. град}}$ 

Таблица 5

Haresaad rendepary, 1960wa	20 - 100	20- <b>2</b> 00	20-300
a 114	21,0-	24,0-	27,0

6 Физические свойства: б) Коэффициент линейного расширения а [1] 20 - 100 20 - 200 20 - 300 Интервая температур, ос в) Электропроводность K (в "  $\kappa$  -стектропроводности межи) (2" Таблиц**а** 7 KЗаказенный Закаленный и состаровный ; заказенный и соста, енный эри понышенной температурrt Удельного вес т = 2.68 г. мг. 1  $\frac{1}{|0|} \left( \frac{1}{100} \cos \cos \cos \alpha \right) = \frac{1}{100} \left( \frac{1}{100} \cos \alpha \right) = \frac{\sqrt{2}}{100} \left($ е) Криті ческие течки конало кунсталличных и конец кристалличации конец кристальноции

7. Коррознонные свойства. В атмосфернику условиях умерение условиях умерение условиях умерение условиях из др. д. але по по водимя из ДР Э. АЛП Т в премежене — Аполняемие прессво по РМФ 750 56 кв соответствия с нО 288 54

ии технологические свояства

1. Литейные свойства и лите. Температура литья 68— 160°С. Литейная укадая 69—114, объемная укадая 4.6 г. Литейнае свойства хорошее во уступают сплаву А.14. Тикаж-техняеть ветом україне по уступают сплаву А.14. Тикаж-техняеть ветом и дазовей пористоти. Для получения плотного дать — дотом. В своей ветом становает сет 1 г. Сетом.

Литейный алюминиево-кремниевый сплав с медью и магнием

АЛ5

#### 3 Термическая обработка.

		Закалка		Старение или отпуск			
Условное обозначе- ние режи- мов терми- ческой обработки	температура нагрева, °C	выдержка, ч, вс менее	охлаждающая среда, темпе- ратура среды.	температура нагрева, оС	выдержка, ч, не менее	оттаждающая среда	
T1	-		_	175 185	15	воздух	
15	520 - 530	4	вода 5)—100	175 – 185	5	To me	
17	520 - 530	4	вода 50—100	<b>22</b> 5— <b>23</b> 5	5	١.	

Режимы Т1 и Т5 применяются для повышения прочности и твердости. Повышение относительного удлинения достигается применением режима Т7.

4 Свариваемость. Сплав удовлетворительно сваривается газовой, атомно-водородной и аргоно-дуговой сваркой. Рекумендуется марка присадочного материала АЛ5.

### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сплас АЛБ применяется для отливки крупных нагруженных детален (корпусы, блоки, картеры).

источники

. П Справочник по авиационным материалам Конструкционные материалы Т 1 М. Оборонгия, 1950 — «Машинистроевие» Энциклопедический справочник Т ПV М. Маштия 1947



- 10 M

литеяныя алюминиево-кремниевыя сплав Смедью и магнием аль Основное назначение вистояление литых крупных и сред-них деталей, подверженных значительным нагрузкам

# Е СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТам. 1. Химический состав (ГОСТ 9685.53)

	Ocac	MENO KO	<b>*</b> 00 <b>101</b> T	N *6	"Примеси, ° о. не					Таблица I		
						Fc			-		ние с	
117 CO 110	s	C to	Y.	4:	br B Schar,	A KOKHAL	Zn M	n Sn	Ti + C		E KOKHAD	PURE NOT
.n.	4.5	1.6	0.35	00-	0.6		.0,30,	50,01	0,2	1,6	1,3	1,1
Ì	-	•		ное		1	7 -			,		-

Вид.	Соктояние поставки	<b>Натачник</b>	٠.	1,	$H_{\bullet}$
	~		- 8	е чене	e
	ARTON B NEWSON KIN B N. 6825 J. J. J. 1880 C. 1 (AJ1831 J. AJ18K)	5 T.Ves : 1			- 65
Cigeanse otanime occasum	ANTIR D SENDE SANA TERRAN H COTTACE HEATTH		20		7.0
	TRICA 3 SCHOOL BOK 8 KINDO 35KSOUS L COCTSONNA TAUSSOT AUSKITS		15	:	65

Литейный алюминиево кремниевый сплав с медыо и магнием

# **П. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1.. Типичные механические свойства [1].

		Табляца					
Вид полуфабриката	Состояние матернала	70.2	J <sub>A</sub>	δ <sub>10</sub>	aĸ	H <sub>0</sub>	
Отдельно отлитые	литой в землю лосле закалки и старения — 15	18.0	22,0	0,8	0,2	80,0	
образцы		<b>2</b> 8,0	31,6	1,5	-	105,0	

2. Механические свойства при повышенных температу-рах [1]

			T	аблица -
Состоявне материала	Гемперату ра испыта- иня. °С	a <sub>0</sub> .2	σ,	8
После термической	20	25,0	26,0	0,8
обработки ТЕ	200	20.0	22,0	0,4
	300	8,0	13,0	4,0

3. Модуль нормальной упругости E. кг/мм² [1].

	-	-	Таблиц <b>а 5</b>
Состояние материала	Температура, испытания, °С	1	<i>E</i>
После термической обработки 75	20	-	7200
обработки Т5	200	}	57 <b>0</b> 0
	00	i	5000

4. Модуль савига (для сбразцов, стлитых в землю) G=277% кл $(max^{2})^{2}$ , S Коэффициент Пуассона для бразцов, стлитых в землях a=6.0011

2. Литедные азющиниемые и магниемые спланы

Модуль сдвига G, ка/мм² [1]

Таблица 6 Состояние материала G "Литой в землю, модифицирован имй, после закалки и старения 2700 Литой под давлением 2800

- 5 Коэффициент Пуассона (для образцов, отлитых в землю и под давлением) и 0.33 (1
  - 6 Физические свойства [1].
- а) Теплопроводность соложений област состоя приментации положений предпарати предпара

		4	таблица /
_ Интервая температур, «C	5) 190	20 - 200	20-300
a 10°	21,7	22.5	23,5
			<u>'</u>

- в). Электропроводность (в  $\frac{1}{2}$  к электропроводности меди). А  $-37^{\circ}$ .
- г). Удельный вос у = 2,65 г см $^3$
- О Тергосикость с' гери 100 г. под г. z zpad
- е) Критические точки

похвата кансталанзации Robert Koncopenhagena 5310

7 Коррозионная стойкость. В атмосферных условиях удов-сетворительная


Тая повыс, ов условных от от, ветех охрасса по тру-м.П.1 или выстромей е по РМО 750-56 в соответствии от 10 285 54 Сплав А.14 может подвертатых глубокому анопроманию по РМО 750-56 в соответствии с НО 271-541 В условнях отаживаемого охлада может храниться без по-крыто.

 П. Технологические свойства
 1. Литейные свойства и литье. Литейные свойства хорощие. Температура литья 690—730°С. Лигейная усалка 0.8—1.1%. Высокая жидкотекучесть позволяет отливать детали сложной конфигурации. Сплав не кслонен к усалочным горячим трецинам. Герметичность сплава хорошая. Для обеспечения требуемых механических свойств сплав лодвергается молифицированию двойной смесью солей 1/₃NaCl+2/₃NaF при температуре 780—800°С или тройной смесью солей 40% NaCl, 45% NaF их жижно причента к температуре 780—800°С или тройной смесью солей 40% NaCl, 45% NaF их жижно применять кристальнаяцию под двастичем в вытоклавах. При повышенной газонасыщенности и наличии включений производится хлорирование сплава перед модифицирование. Примесь железа в сплаве (свыше допустимого ГОСТом) резменимает пластические свойства. При содержании магиня с сплаве свыше 0.23—0.25% (ближе к верхнему пределу по ГОСТ 2685-53) относительное удлинение снижается.
 2. Обрабатываемость резанием плохая.
 3. Термическая обработка. пі. технологические свойства

Литейный алюминиево-магниевый сплав с Mg и Mn

	Į.	Закалка		Старение или отпуск				
Условное обозначение режимов термической обработки	темпера- тура нагрева	выдерж- ка, н. не менее	охлажда- ющая среда, темпера- тура сре- ды, °С	темпера- тура нагрева. °С	выдерж- ка, ч. не менее	охлажда ющая среда		
T1	:	_==		170 – 180	15	воздух		
T6	530-540	2-6	вода 50-100	170 - 180	15	воздух		

4 Свариваемость. Сплав удовлетворительно сваривается газовой, атомне-водородной и аргоно-дуговой сваркой Рек мендумые присадочные материалы — проводска марки АК (ГОСТ 7571-56) или литые стержни из сплава АЛ1.



Литекные азмуниченые и каспиеные спланы

Свариваемость, Силав удовленворительно сваривается на овон, атомно водородной и артоно-дуговой сваркой. Реко-мендуемие присадочние материалы проволока марки АК (ГОСТ 7871 56) или литые стержин из силава А/12

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Праменес се для и спотели» спортату то софраурации в посвежено вах пр. в 10 м нарускам дес дей вгрегатов и приборов

**ЛИТЕЙНЫЙ** АЛЮМИНИЕВО-КРЕМНИЕВЫЙ СПЛАВ С МАГНИЕМ И МАРГАНЦЕМ АЛ4

Основное назначение для совление литых деталей высокой и средней нагружение г.

. СВОЕСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

- . . . tb .as - COCT 2685-53).

Таблица 1

Примесм, ° ₀, не более

AUTHE B SUMTED
AUTHE B KOKHAD
ANTHE HOL ABBACHREN STA 0. 60.91 2 0.3 0.30.01 0.151,1 1.41.7

бым стучаем для повышения коррозион-шей при эксплуатации в агрессивных средах, вмечей ділжер быты Сыма 005%, Zn  $\ll$  9.1%

2. Литейные алюминиване и магниване сплавы и. основные свойства (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы) 1. Тиотельне механические свойства [1]. Таблица 3 Вид поль стояние материала 00.2 0. 8. H. этой в землю; анфицированный 6 12 6 год давлением 22 1.8 2 Механ без не срейства при низких и высоких темпера 1 1.0 2 Person No. of the ser 3 Tener services successful to the con-3. Модуль нормальной упругости. 1 5 Коэффициент Пуйссона для по отнов дене п. Физические свойства ... Теплопроводность 3 — 142 — кто стада

Литейный алюминиево-премниевый сплав б) Коэффициент линейного расцирения а Иштернал температур, °С 20 - 10020-200 20 - 300a · 106 . . . . . . . . . . . . 23,3 в) Электропроводность (в % к электропроводности меди) K :  $=40^{\circ}$ , г.) Удельный вес  $\gamma=2,65$  г/см<sup>3</sup>. л.) Критические точки:

начало кристаллизации . конец кристаллизации .

7. Коррозионная стойкость. В атмосферных условиях удов-

7. Коррозионная стойкость. В атмосфериых условиях удов-летворительная.

Для новышения устойчивости применяется анодирование по замеря на соответствии с НО 288-51) или окраска по груп-дия повышения износостойкости и поверхностной твердости подвергается глубокому анодированию по РМО 750-56 на сответствии с НО 271-54).

В отапливаемом складе может храниться без покрытий.

В отапливаемом складе может храниться без покрытий.

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1 Литейные свойства и литье. Литейные свойства сплава усрещие. Температура литья, в зависимости от объема и кон-фитрации деталей, 680—730° С. Нивейная усадия О.8—11%. Жидкотекучесть высокая, что польодяет отливать детали сложной конфитурации. Малая технойность к торяйим трещинам Тейметичность сплава хоро-шая. Сплав склонен к газовой пористости в толстых сечениях стилом. Для Сорьбы с пористостью в крупных отливках необ-холим отлименть кристаллизацию под давлением в автокла-т. Для обуспечения требуемых механических свойств сплав. Ал2 полвертается молифицированию двойной смесью солей ХаС—7. NaF при температуре 780—890° или тройной смесью солей 40° NaCl. 45° NaF в 15° кСІ при 725—750° С. 2 Обрабатываемость резанием плохая 3 Термическая обработка сплава не приводит к упрочие-

1801

# ЛИТЕЙНЫЙ АЛЮМИНИЕВО-КРЕМНИЕВЫЙ СПЛАВ АЛ2

Основное назначение: изготовление литых деталей сложной конфигурации и средней нагруженности.

1. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

# 1. Химический состав (ГОСТ 2685-53).

	KOME	овные понен-	*		При	месн	, %,	не б	олее	Габл	
Мар- ка спла-	ты,		-	Fe					сумма всех пр месей		
Ba	Si	Al	ZHTE B	литье в кокиль	литьс под дав-	Zn Cu	Мn	AHTE B	AHTE B KOKHAB	литье под дев-	
АЛ2	10-13	OCTASE- Bue	0,8	1,0	1,5	0,3	0,8	0,5	2,2	2,3	2,8

Примечавие. В особых случаях, для повышения коррозновной устойчивости деталей при эксплуатации в агрессивных средах, содержание вредими примесей должно быть: Сч€ 0.1%, Сл € 0.1%, С. 2 Механические свойства (в состоянии поставки).

	. 1	Габли	ца 2		
Вид полу-	Состояние поставки	Источник	0,	8	H <sub>0</sub>
фабриката			не	, и е в	e e '
Отдельно отлитые	модифицированный, литой в землю (АЛ23М)	ГОСТ 2685-53	15	4	50
образцы	литой в кокиль (АЛ2К)	то же	16.	2	50
Образцы, вирезанные	модифицированный, литой в землю (АЛ23М)	ТУОП 35-56	14	3	50
из детали	литой в кокиль (АЛ2К)	то же	15	2	50

1. Деформируемые алюминиевые сплавы

б) Режим старения.

Температура старения, °С	Время выдержки, ч	Охлаждени
170-175	12	На воздухе

Примечания 1. Время выдержки отсчитывается с момента лестижения в поковках (штамповках) указанной температуры. 2 Поковки (штамповках) указанной температуры. 15° С, подлежат повторной закажнов. 3 В случае перерыва в процессе старения режим старения повтореется полностью С. Свариваемость. Сплав неудовлетворительно сваривается методами сварки плавлением и для сварных конструкций не применяется

### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления штампованных и кованых деталей, работающих при повышенных температурах.

# источники

Справочник по авиационным материалам Жаропрочные стали и сплавам Т П. М., Оборомгия, 1960.
 Смашиностроение: Энциклопедический справочник М., Маштиз, 1947.
 Инструкция по коже, штамповке в термосбработке деталей из алимпакевых сплавов П'я 776, 1963.

2. ЛИТЕЙНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ И МАГНИЕВЫЕ СПЛАВЫ

2 - Модуль нормальной упругости  $E,\ \kappa \varepsilon / \mathsf{м} \mathsf{m}^2$  [1].

		Таблица 4
Состояние материала	Температура испытания, °С	L
Прессованные прутки диаметром 14 мм после закалки и искусственно то старения	20	7370
Закаленный с 515 № 5°С в воде	20	7350
и состаренный гри 170° С в течение   16 ч (образцы вырезлим из гоковки	100	7200
диска)	200	6800
	250	6400

5360

Таблица 5

- 3. Модуль сдвига  $G = 2700~{\rm kg}$  м.н.² (2).
- 4 Коэффициент Пуассона р. 0,33 [2]
- 5. Физические свойства [1]
- а) Тепледрове іность і 0,35 кал см. сем. град
- 63 Ко-ффициент линейного расширения а

Autepass remeps	20 - 100 20	2.10	25 300	30 430	10- 20	200 300	300 - 400
	22.0				·		

- в). Удельный вес.  $\gamma = 2.8 \circ \text{см}^3$
- 6 Коррознонная стойность. Сплав имеет повижением коррозновную стойность. Применеется с оводогованием по РМО 750-50 (в соответствии с НО 288-54)

Деформируемый сплав повышенной жаропрочности

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА

- Пластичность в горячем состоянии пониженная.
   Обработка резанием удовлетворительная.
   Режим нагрева перед ковкой-штамповкой [3].

Таблица 6

nepea	Время выдержки, мия							δ
eparyl		38101	ОВКИ, <i>МА</i>					ратура ковки
Темп нагр ковк	до 50	50-100	100150	150 180	180 →220	260 - 350	60ace 350	Темпе конца
450 — 460	15—20	20 – 30	30 – 45	45—60	60-90	180-240	240— 300	400

- 4. Термическая обработка поковок (штамповок) [3].
- а) Режим закалки.

Нанбольшая толщина по- ковки (штам- вовки), мм	Температу- ра селитры перед за- грузкой, °С	выгрузкой (допус-	Темпера- тура воды, °С	Время выдержки мин
25	516-519	515—517	15-25	75
26-50	516-519	515—517	15-25	90
51-100	516-519	515—517	15-25	120
101-150	516-519	515—517	15-25	180

Примечания I Перенос поконок (штамповок) из селитровой ваним в воданую должем производяться быстро (время перевоса должно быть не болсе 40 сел.) В случае завержам более указаняюто временн поковки (штамповки) перезыкальнаемся 2. При закалке с температуры ниже 515°C поковки (штамповки) перезыкальнаются

# ДЕФОРМИРУЕМЫЯ АЛЮМИНИЕВЫЯ СПЛАВ ПОВЫШЕННОЯ ЖАРОПРОЧНОСТИ (КОВОЧНЫЯ) АК4

Основное назначение: изготовление штампованных и кова-ных деталей, работающих при повышенных температурах. I. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТА»

# Химический состав (ГОСТ 4784-49).

Осво	вине компонент	N. ° .		Примс не бо	си, •
Cu Ng	Ni Fe	S <sub>1</sub>	A:	Zn Mn	Tymmeca cymmeca
1,9-2,5 1,4 1.8	1,0-1,5 1.1-1	1.6 0 5 1.2	00- TARE- BOC	0,30,2	,10.0
2 Механические	enoderna in ac	ACT OR UNIT DO	OCTABL	н)	
	tronting (# ((	C.CAIIII III		Габлиц	a 2
Вна полуфабриката	Состовние	Регоченк			1
T	Состояние	1	3.	Габлиц	7
	Состоянне ребоставын	1	3.	габлиц г. : В.,	H
Вид потофабриката	Состоянне р боставын завленные и искусственно	Реточки <b>х</b>	3.	габлиц г. : В.,	100
Вна поглфабриката Штампован	Состоянне развительной поставым закаженные и немусственное состаренные	Potovark ho 299-001	3.	Габлиц д. 2 - 812 ве менее 20 - 481 1 - 31)	100

испытание производится только на твердость по Бринеллю с одновременным контролем микроструктуры.

Допускается механические свойства проверять на пятикратных образцах.

Прутки всех диаметров поставляются только в термически ие-обработанном состоянии. Мехамические свойства определяются на вырезанных из прутков образцах после закалки и искусственного старения.

#### II. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА

### (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Механические свойства при повышенных температурах [1].

Таблица З

Состояние материала	Темпе- рат. ис	50.3	σ,	8,	Примечания
Прессованные прутки	20	1-	40,0	10,9	Нагрев при температу-
диаметром 14 мм после закалки и искусственно-	200	-	30,5	10,3	рах испытания в течение 30 мин. Испытания про-
го старения	250	-	-	_	изводились в селитровой
	300	-	15,7	13,6	среде
	350	-	10,0	34,2	1
Прессованиые прутки	200	-	26,9	8,0	Нагрев при температу-
диаметром 14 мм после закалки и искусственно-	250	1-1	21,2	10,7	рах испытания в течение
го старення	300	-	8,3	26,8	100 ч. Испытання про- изводились в селитровой
-	350	-	4,3	76.0	среде
Закаленный с 515 ± 5° С	20	30,3	37,1	6,1	Нагрев при температу-
в воде и состаренный при 170°C в течение	100	30,0	36,0	6,0	рах испытания 30 мин.
16 ч (образцы выреза-	200	30,0	33,0.	6,0	Испытания производи- лись в воздушных
лись из поковки-диска)	250	21,7	- 1	- 1	электрических печах
	300	9.3	11,7	11,2	

1. Деформируемые алюминиевые сплавы

Термическая обработка поковок (штамповок) [3].
 Режим закадки.

Нанбольшая тол- щима поковки (штамповки), мы	Температу- ра селитры перед за- грузкой, «С	грузкой (допус-	Темпе-	Время выдержки, мин
Ao 25	501 504	501 - 503	15 25	75
26 50	Го же	То же	To me	90
51 ~ 100 .				120
101 - 150 .				180

Примечания 1 Перемос поковом (штамповом) из селитровой ваямы в водиную должен производиться быстро (время перемося должно быть не более 40 лет). В случае задержки более ужаитамповым предективности предективности с 2. При зажене с температуры инже 501°C поковки (штамповки) персывальнаваются

о) Режим старения

Температура	Время	Охлажде-
старения. ℃	выдержки, ч	ине
155 - 100	10	

Примскания 1 Время выдержая отсчитывается с момента можнаемия в помовых (штамповая) указанной температуры 2 Положна (штамповам), нагретые выше 180°С, подлежат пов-торной закалате. 3 В сахыва перерыва в процессе старения режим старения пов-торяется полностые.

Сваряваемость. Сплав неудовлетворительно сваривается четодами сварки плавлением и для сварных конструкций не применяется.

Дуралюжин повышенной прочности (ковочный)

AK8

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления высоконагруженных штам-пованных и кованых деталей. Рекомендуется заменять сплавом АК6 ввиду большого брака по трешинам при штамповке деталей сложной формы и с неравномерными переходами.

# источники

11 Справочник по авиационным материалам. Конструкционные материалы, т. 1. М., Оборонги», 1950.

21 «Машиностроенне»: Энциклопедический справочинк. М., Машгиз. 1947.

131 Цуструкции по коже, штамповке и термообработке деталей из алюминяевых сплавов П/я 776, 1983.

#### 1. Пеформируемые алюминиевые сплавы

3 Механические свойства при высоких температурах [2].

Таблица 5

Cnofferna	! Температ				атура, "С		
	25	150	200	260	315	370	
0,	49,5	30,5	12.0	7,0	4,5	3,0	
_c,_,		27.5	9.0	6.0	3.0	2,5	
8	11	14	28	32	45	55	

Примечание Время выдержки при температуре испытания определялось по наступлении постоянства свойств

- 4. Модуль нормальной упругости  $F = 7200~{\rm kg/km^2~M}^2$
- 5 Модуль сдвига G = 2700 кг чм² Т
   6 Коэффициент Пуассона п = 0.33 Т
- 7 Физические свойства (2).
- а). Теплопрево р ость 3. ..... сл. грао

	;	1анда (
Состояние материала		4
}	,	- motion
Закатенный и некусственно со- старевный		0.3
Стоимский		0,45

от Комффициент лийейного расширения а

			T.	ібляца 7
Интервая температур	٨.	20-100	25-200	20-300
The second second				
a 10		22.8	23.4	24.8
_				

Дуралюмин повышенной прочности (ковочный)

в) Электропроводность K (в % от электропроводности меди).

Co	стоян	и	е	ма	16	p	на	2 2	1			K
Закалени старенный	ый н	_,	ıcı	кy	cc	T B	e	н	<b>-</b>	co	-	
											. [	40
Отожжен												

- г) Удельный вес у = 2,80 г/см³.
- 8. Коррозионная стойкость. В атмосферных условиях без анолирования или окраски по грунту АЛГ-1 не применяется, Анолирование производится по РМО 750-56 (в соответствии с НО 288-54).
- Сплав обладает большой склонностью к межкристаллитной коррозии, а также склонностью к коррознонному растрескиванию пол напряжением, поэтому не следует применять его для деталей с тонкими сечениями.

#### **П. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА**

- 1. Пластичность в горячем состоянин пониженная.
- 2. Обрабатываемость резанием хорошая.
- 3. Режим нагрева перед ковкой-штамповкой [3].

Таблица 9

		Время выдержки, жим							
Температу- ра напрева перед коз- кой, 10		етр прессою заготовки, .		метр л отовки	Температу- ра конца				
	Ac 50	50- 100- 100   150	150— 180	180 — 220	260 350	oosee 350	ковки, ФС		
450 - 460	:6-10	20 - 30 30 - 45	45-60	50-90	180	240—	400		

# дуралюмин повышенной прочности (КОВОЧНЫЯ) АК8

Основное назначение: изготовление высоконагруженных штампованиях и кованых деталей.

#### І. СВОЯСТВА ПО ТУ Н ГОСТАН

# 1 Химический состав (по ГОСТ 4784-49)

								Ta	блица 1
Mapka	Основные компоненты, 3 с					Примеси, 2 с. не более			
спазва	Ču .	Mg	<b>A</b> '.n	Sī	A1	Fc	Ni Zi	примесн	сумыа всех при- месей
Ah8	3.9 -	0,4-	8 -1.0	0.6-	Talb.	0.7	0,10.	3 0.1	1,2

#### 2 Механические свойства (в состоянии поставки).

			Таблица 2			
	COCTORBUC	Herosens !	ε, ε <sub>ο</sub> , ε <sub>ιο</sub> Η			
Вид полуфабриката	поставки	TICION NAT	Be Melle			
Штамповки	закаленные и искусствен- но состарен- ные	HO 299-55-1	46 35 109 129			
Покован	To me	To me	44 - 89 120			
Прутии прессованные диаметром до 22 мл	без теринче- ской обработ- ки э)		45n = 100 = 0 $(I = 5c)$			
Прутки прессованные анаметром 23 — 160 мм.	To me	To we	$46^{2}) - 10^{2}) - 4 = 5d^{2}$			
Прутки прессованные дваметром более 160 мм			442) - 82) -			

Дуралюмин повышенной прочности (ковочный)

Примечания: 1. При непозможности вырезать из поковки или штамповки вколь выправления воложна образец стандартных размеров тестаниве произволяет при тране образец от при тране образения от при тране образец от при тране от при тра

# **П. ОСНОВНЫЕ СВОИСТВА**

### (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

#### 1. Типичные механические свойства [1].

					Таблица 3	
Состояние материала		Растя	н,	_		
Состояние материала	00.2	٥,	810	ļψ		
Закаленный и искусственно состаренный	38	49	12	25	135	
состаренный	38	49	12	25	135	_

# 2. Механические свойства $^{\circ\circ}$ тдельных полуфабрикатов (вдоль и поперек волокна) $^{\bullet}$ [1].

#### T . 6 . . . . 4

		Состояние	5,	<u></u>	8,		
Вид полус	фабриката			не шири- по	оп Данне	шири <b>ш</b> е	
Прутки 180 жм	днаметром	закаленные и искусственно со- старенные	44-46	40 - 41	8—9	1,6-2,8	
Прутки 160 мм	диаметром.	то же	44—50	32-38	8	0,4-0,8	
Прутки 40-жм	днаметром	•	51 - 52	-	10	_	
Прутки 16 жж	днаметром		55- <b>56</b>	-	10-12	- 1	

Нижний предел характеризует механические свойства сердцевиям прутков

воздухе.

# **II. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1 Типичные механические свойства [1].

Таблица 3

	P	actame	Cpes			
Состояние материала	00.2	3,	810	ψ-	7cp	Η,
Закалениый и естест пенно состаренный (Д18Т)	17	30	24	50	20 21	70
Отожженный (Д18М)	(i	16	24			38

2. Механические свойства при высоких температурах [2].

	Температура, С							
Свойства	2. 1.0	200	260	315	370			
•,	30   21	12	3.5	3	2			
•,	17 18	ò	4	2 ,	1.5			
•	27 20	30	45	70 1	90			

Применание Время выдержки при температуре испытания определяють при достижении постоянства свойств

- Мадуль нормальной упругости Е. 7100 кг. мм<sup>2</sup> [1] Модуль сдвига G. 2700 кг. мм<sup>2</sup> [1] Коэффициент Пуассона µ = 0.31 [1] Фазические сообства [2] Коэффициент линейного расширения 2.

Интерная температур А	20-100 20-20	29-300
a 10°	22,8 23,4	24,8

б). Удельный вес 🐒 — 2,75 г/см?

Дуралюмин повышенной пластичности

Д18П

7. Коррозионная стойкость. В атмосфериых условиях мало

година. В коиструкцию заклепки следует ставить только анодированными по РМО 750-56 (в соответствии с НО 288-54) и окрашенными грунгом АЛГ-1.

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Пластичность достаточная для клепки заклепок в зака-ленном и естественно состаренном состоянии. 2. Обрабатываемость резанием Д18Т удовлетворительная, Д18М — пониженная. 3. Термическая обработка. Закалка производится с темпе-ратуры 490—505°С в воде; естественное старение — не менее 4 суток. Отжиг производится при 340—370°С, охлаждение на

# IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления заклепок для клепки коист-рукций из алюминиевых сплавов.

#### источники

. Т. Справочник по авнационным материалам. Конструкциониме материалы. Т. Т. М., Оборонгия, 1950. — «Машинастроение». Энциклопедический справочник. Т. IV—М., Маштия. 1947.

1 Деформируемые алюминивые сплавы

		Листы					40
Толщина, мм	Me- Hee 1	1,1-2,0	2,1- 3,0	3.1- 7,5	7.6- 12,5	12.6- 17.5	17,6— 25
Вреня выдержки, мин	10	15	20	25	32	35	42

Свариваемость. Сплав хорошо сваривается точечной сваркой и неудовлетворительно — методами сварки плавлением в виду большой склонности к трещинообразованию. Точечную сварку сплава рекомендуется проводить на «жестых» режимах.
При точечной сварке материала толщиной 2 мм и больше рекомендуется применять ковочное давление.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления основных силовых элементов конструкции (за исключением объемных штамповок),

заклепки ставятся в конструкцию в свежезакаленном со-стоянии (не полднее 20 мыл после закалки)

#### источники

П Справочнях по вънационным материалам. Конструкционные материалы Т. Г. М., Оборонгаз, 1980.

[2] Давиме НИИ П. в 989.

[3] Ф. И. К и с во к. Зометрическая контактиая сварка, 1980.

[4] «Машиностросние» Энциалопедическай стравочник Т. IV. М., Маштев. 1947.

#### дуралюмин повышенной пластичности дівп

Основное назначение: изготовление проволоки для заклепок.

#### 1. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

# 1. Химический состав (ГОСТ 4784-49).

							1	Габля	ца 1		
	Освовные компоненты, %				Примеси, %, не более						
Мар- ка пла- ва	Cu	Mg	. A1		Fe	SI	Zn	чие при-	BCEX BDN- Meces		
Д18П	2,2-3,0	0,2-0,5	стальное	0,2	0,5	0,5	0,1	0,1	1,4		

#### 2. Механические свойства (в состоянии поставки).

Табянца 2

Вид полуфаб	риката	Состояние поставки	Источник	EC MERCE
Проволока для	завленок	Закаленная и естествен- но состаренная (Д18Т)	AMTY 332- 53	19*

Величина сопротивления срезу является также расчетной для за-клепок.

1. Деформируемые алюминиевые сплавы

6. Физические свойства [4]

а) Теплопроводность г. кал све прад

 1 1	0.	тиц	9
		λ	

Состояние материала		À
A SE A MARINE - A X - C A A . MARIN -		
Закаденный и естественно состаренный		0,28
Отожисиный		0,45
The state of the s	1	

6) Коэффициент линейного расширения а.

			5 C 11 H LL & 10
Интервая температур, °С	20 = 100	20~200	20-300
a 1ik	22.6	23,4	24.8

и) Электропровед боль А. дв. д. к. стом репределенности меан)

	Tat	лица It
Состояние материала	-	K
man remaining and the same regard of the same of		
Западенный и естественые состаренный .		30
Otonnessud.		50

г) Удельный вес д 2.80 NO MAP

г) Удольнай вос д. 2.60 кмм² 7 Корродоминае стойкость д. Пламированные листы В атмосферных условностью д. Пламированные писты В атмосферных условностью для говышения корродомонной стойкосты применяется анстарование по РМО 750-56 (в соответствии с НО 285-54) или съраска по грумту АЛГ д. В сталиваемом сегаде плакированный материал межет краниться без покрытий

Дуралюмин повышенной прочности

Места с удаленной плакировкой (кромки, раззенковки точечной сварки и т. д.) должны подвергаться специальной зашите

б) Прессованный материал.

Б. Прессованный материал.
В атмосферных условиях умеренно устойчив, без анодирования или окраски не применяется.
Анолирование производится по РМО 750-56 (в соответствии с НО 288-54), окраска по групту АЛГ—Писты и прессованный материал то с вы сполированию дверхаются ввиду особой хрупка с с с стетенный в получие за пленки. При нагрене выпо 16 — затериал склонен к межеристаллитной коррозии. В запальные с стестенению состаренном состоянии склонностью к межеризальнитной коррозив не обладает.

# III. ТЕХНС , ЭГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Настичность в отожжениом и нежезакаленном состояниях сплава средняя
- ниях сплава средияя.

  2 Обрабатываемость резанием плавов Л16Т и Д16ТН удовлетворительная, Д16М—поисженная.

  3 Термическая обработка, Завалка производится-в воде с температуры 495—503°С; естественное старение не менее 4 сутск.

4 сутск.
Отжиг сплавов Д16Т и Д16ТВ производится при температуре 350—370°С; оклаждение на воздухе.
Отжёлу сплавав Д16Т и должен предшествовать нагрев при температуре 450—500°С, режим отжига тот же, что и для сплавов Д16Т и Д16ТВ.

Режимы выдержки под закалку в селитровой ванне для различных полуфабрикатов даны в табл. 12 и 13 [2].

Профили

Тоящина пояки, жж	10 3	3,1-4,0	4.1 10	10,1-25,0	>25
Вреня выдержки, ман	27	2.5	30	45	60

ès.

Состояние материала	ž . ž		Температу				a, °C			
	.Механи- ческие свойства	+ 200	+ 250	+ 300	+ 350	+ 400	+ 450			
Заказенны А	٠,	36,0	-30,4	19,6	10,0	6.9	2,8			
H CCTCCT-	0,0,1	24,3	22,4	18,8	8,9	6,5	2.8			
старенный	8,0	21,0	8,1	6,2	8,8	11,5	18,3			
			!							
	ð, _	18,9	-	5.1	-	2.5				
Отожжен-	4(+)	8.9	- 1	4.7	_	2,3	-			
	8,0	17.6	- 1	53.9	- =	73.0				

Примечания 1 Испытания проводились на стлаве состава,  $^{5}$  . Cu=4.24, Mg=1.71, Мл. 0.82, Si=0.17, Fe=0.26, Zn=0.04, Al=octans-nce

2. Образым размером 3 - 12 мм, 2 + 70 мм, вырозадись ну листа тохимной 2 мм.

3. Модуль нормальной упругости  $E \in \mathbb{R}^{d}$  , so мен $^{2}$  [2]

Температура, °С Состояние натериала -193 -100 -50 +20 +200 +300 
 Заваленный в сотест венно состаренный .
 5.19
 7.75
 7.4
 7.28
 5.52
 6.49

 Отомменный .
 7.64
 7.26
 7.77
 6.91
 6.58
 6.27
 Дуралюмин повышенной прочности

4. Модуль сдвига  $G \cdot 10^{-3}$  ,  $\kappa e/mm^2$  [2].

				Tac	блаца (
C			Гемператур	•, °C	
Состояние материала	+20	+100	+150	+200	+250
Закаленный и естественно состаренный Отожженный	2,84 2,81	2,73	2,66	2,58 2,56	2,39

Механические свойства сварных соединений.
 а) Минимально допустимая прочность сварных точек на срез для матернала Д16АТ [3].

						SARGE /
Толщина более тонкой де- тали в соединении, мм	0,5	1,0	1,5	2,0	2.5	3,0
Диаметр отпечатка от элек- трода, мм Минималь.	5-6	5-6	6-8	8-10	1 :	10-12
грочность на	1,3	1300	230 •		1	800

• Данные из из

6) Прочность сварими (4) при повышенных и пониженных температурах дал пориала Д16AT толщиной толщиной

Табянца 8

	-		1-				
Темпера- тура испы- тания, °С	<b>—194</b>	-100	-50	+ 20	+ 200	+300	+400
Прочность на отрыв, иг			-				
MHE -MBKC	58-108	94 -208	148-191	110-150	160_184	110-136	
среди.	95	152	163	135	172	115	02-/0
Прочность					, , ,		
MHE -MAKC.	310-464	318 - 570	364-482	282 - 390	304 - 397	194-270	88 140
среди	394	439	393	340	351	236	110

# 1 Деформируемые алюминиевые сплавы

#### Таблица 2 (продолжение)

Вид полуфабриката	Состояние	Источник	*	σ <sub>0+3</sub>	810	H <sub>D</sub>	٤,4
	поставки			не	Mene	e	_
Трубы колодиотяну	закаленные	гост	43	29	10	_	_
тые или холодноката- ные днаметром более 50 мм и толщиной стен- ки всех размеров	и естест- венно со- старенные (Д16Т)	4773-49					
Трубы холодиотяну- тые вли долодиоката- ные, фасонные, всех раз- меров	to ac	10 же	43	27			
Проволона для закле		ANT		***			

Примесь рованиях с с прошедших да кищими

4, >40

2 Механические квет, после их закалки в таких закалки и закалки. قرحي با \$.5**4**حري

Пляты поставляются в порежема дели спостоями. Механике-ське сыйства опредсиямих на обласция настибаниям из повераност-ных слоев дант после закатия и статуски.

4. Прутим проссованные могот поставление в закаленном и со-старенном или в термически необстроставном состояние В послед-нем случее меналические собства спредсавлятся на выреваниям из протиса образции после закалья и строения.

В Расметное сопротивлесь слезу для закленов 25 сг май

Дуралюмин повышенной прочности

Д16

II. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТЫ) 1. Типичные механические свойства [1].

			•		1	Габлі	T II a
Вид полу-			Растя	жени	e		
фабриката	Состояние материала	0,	20-3	810	*	a <sub>n</sub>	H
Плакиро- ванные листы	Закалениые и естест- венно состаренные	42	28	18	30	-	105
	Отожженные	18	10	18		-	42
Остальные полуфаб- рикаты*	Закаленные и естественно состаренные	46	30	17	30	3,0	105
	<ul> <li>Отожженные</li></ul>	21	11	18	55	_	42

• Типичные свойства не относятся к тяжелым сечениям.

2. Механические свойства сплава при повышенных и низких температурах [2].

Таблица 4

Состоявие	H S E	Температура, °С								
матернала	Мета чески свойс	-193	-100	-74	-50	+ 20	+100	+150		
Закаленный		56,4	-	46,7	46,3	45,5	42,5	37,7		
н естест-	عي. ۽	37,0		30,1	29,5	30,4	26,7	26,2		
стареный	٠.;	22,8		21,3	22,1	19,0	21,3	22,6		
Ctommes-	÷,	31,2	23,1	_	22,0	22,0	21,3	_		
H P N	€ 3	13,8	10,6	_	10,9	10,6	10,6	_		
	٤.,	- 50.9	21 3	_	20 8	19,7	16,6	_		

		I a 6 z	ица	2 (1	іродо	лжен	н
	Состовние поставки	Источник	٥,	a <sub>0.9</sub>	₽10	H <sub>a</sub> ·	Ę
	- AUCTARKA	[		не	меве	e	
Листы пеплакирован име толириюй 0,8—1.5 ч	закаленные и нагарто- важные при лолодной	251AMTY-48	48,5	36,5	11	-	
=/4	прокатке (Д16АБТН, Д16АБТНВО)				1		
Лист: акирован ныс <sup>21</sup> й 1 to 3 мг	То же	Io ac	48,5	36,5	10	-	-
9 дн			48,5	36,5	9	-	-
The same of V	ез терми: ской об- тотки <sup>2</sup> )	A MT3 547-05	4,33)	284)	72)	-	-
17 титы отщиней 26	- 50	To we	422)	284)	61)	-	-
Плиты порт голимной 4			417)	275)	54	_ '	_
Dong to the coccession of the	Pene :	55AMT) -55	40	30	10	-	-
Профизи гоессиям во тогориной тугк 51 10 мм		To me	42	30	10	-	-
Профиль просседения.			43	31	11	_	_
1010 N an							
Hoother recessions at mornance flows			45	32	13	-	-
Despite the see at the management of the see outer 40 as			49	36	13		-

To	- 1	Taba	ица	2 (n)	0000	weu	ue)
Вид полуфабриката	Состояние	Источник	o <sub>s</sub>	00.2	8,0	H <sub>•</sub>	-cp
	поставки			не м	енее		_
Профили прессованиые с толщиной полки всех		258AMTY-55	не бо-	-	12	_	_
размеров	(Д16M)		25				
Прутки прессованные') толщиной до 22 мм	закаленные и естест- венно со- старенные (Д16Т)	ГОСТ 4783-49	40	26	12 ( <i>l</i> = -5 <i>d</i> )		-
Прутки прессованные <sup>1</sup> ) голщиной от 23 до 160 мм	то же	10 ake	43	28	10 (/= -5d)		-
Прутки прессованные*) голщиной более 160 мм	• 19		42	26	8 ( <i>l</i> = -5 <i>d</i> )	-	-
Трубы прессованные телетостенные днамет- ром до 120 жж		259A MT <b>Y-4</b> 8	40	26	12	-	-
Трубы прессованные голстостенные днамет- сом более 120 мм		to axe	43	28	10	-	-
Трубы колоднотяну- гые или х лодноката- гые всех размеров	отож≜ен- ные (Д16М)	FOCT 4773- 49	не бо- лее 25	-	10	-	-
Трубы коледнотяну- не или колодноката- ные, диаметрем до 22 мм голщиней стенки до	закаленные и естест- венно со- старенные (Д16Т)	10 Ae	42	26	13	-	
Трубы холоднотяну- не или холодноката- не, диаметром до 22 мм толщиной стенки 5—2 мм	то же	•	42	26	14	_!	-
Трубы колоднотяну- ые или колодноката- ые днаметрры 22—	•		43	29	12	-	-
й жи и толщёной стен- в всех размеров	ou *						
-							

Дурых .... Д16 -должение) Вид полуфабриката зака: и е венно стареня (Д16А Д16АТЕ п прочности д16 силовых элементов кон-Листы плакированные 2.6-6 мм To Es лова**нные** Fap Ra CDEA RA По до примой 3,1—3 для закадельме не толщиной 3,3—1,5 для истественно со-старежем (ДГ6АБТ), П6АБТВС). 12 -(116A5...) To ac To me 11 | - | .5,5, 14 Вит потуфабриката 45 29,5 13 - -Be Mellee Листы тлакирован отовжен-ные 1 голдиной 03- выс 25-ав (ДІОАМ) FOCT me 60- - 10 - - 4977-50 acc 23.0 Лясты неплакирован-ные толимной 6.1—10 мм 45 29,5 12 To me ne 60- -aee 24

1. Леформируемые алюминиеные сплавы б) Коэффициент линейного расширения а Таблица 9 Интервая температур, ес-20 100 20 - 200 20 300 0 110 пость K (в  $\stackrel{a}{\circ}_2$  к электропроводности меди). в) "Алектропр · чатернала K аренный 30 FREN 45 алмосфорных условиях умегодату АЛГ-1 не приме-2340 250-56 (в сфответе имеет, но приваны чистым чем иниях сто обрабатываем обрабатываем обрабатываем обрабатываем обрабатываем обрабатываем обрабаем ображения обра \_\_\_\_\_ 190— .с не менее -370℃, охлажде-

Дуралюмин

Свариваемость. Сплав удовлетворительно сваривается точечной сваркой и неудовлетворительно методами сварки плав-лением, ввиду большой склониости сплава к трещинообразо-ванию.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Силовые элементы коиструкции средией прочности и

заклепки:
Заклепки ставятся в конструкцию свежезакаленными, не позднее 2 часов после закалки.

# источники

[1] Справочник по авмационным материалам. Конструкционные материалы. Т. І. М., Оборонгия, 1950.
[2] Даниме НИИ. П/я 989.
3. «Машиностроение». Энциклопедический справочник М. Гашгиз, 1947.

### 1 Деформируемые алюминиевые сплавы

только на твердость по оринелию с одновременто от туры в Допускается механические свойства проверять на пятикратных об-

• Допускается исланической для заклепок — 22 кг/мм²
• Расчетное сопротивление срезу для заклепок — 22 кг/мм²

#### II. OCHOBHME CBORCTBA (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТЫ)

# 1. Типичные свойства [1].

						180.7	нца 3
* ,		Растя	M enne	Cpes			
Состояние материала		10.7	8,0	4	62	a <sub>K</sub>	H <sub>•</sub>
Запаленный и естествен- по состаренный	42	24	15	30	27	3	113
Отожженный	21	11	18	_	-	_	45

2. Механические свойства при низких и высоких температурах [2].

Mezann-		Температура испытания, ФС								
CBORCEBA CBORCEBA	- 193	_74 _5	0 0	+20	+100	+150	- 200	+ 250	+ 300	+ 350 + 4
٠.	55,4	46.745,	945,9	44,0	41,1	36.9	33,7	25,0	15,6	10,0 4
**	36,3	32,331.	2 30,4	31,0	29.6	27,0	24.5	22,7	14.5	9.1 3
	32,5	24.824.	22.6	22,9	23.9	25.2	22.6	16.3	19 6	27.6 42

Примечания 1 Испытавия проводались на спавае состава,  $\S$  См = 4.56. Мл = 0.69. Мg = 0.62.  $\S$  = 0.45. Fe = 0.65. Zn = 0.07. All = оставание 2 Испытавия проводались на материале в закаленном и естественно составляющим объемым регоставиям объемым регоставиям регостав

3. Модуль нормальной упругостн  $E_r$  кг/мм $^2$  [1].

Таблица 5 Состоиние материала E Закаленный и естественно состаренный . . . . . . . . . . . Отожженный ........... 7100

Состояние материала

Дуралюмин

4. Модуль сдвига G, кг/мм² [1].

Таблица 6 G 2700

2700

5. Коэффициент Пуассона µ [1].

Табляца 7 Состояние материаха Закаленный и естественно состаренный . . . . . . . 0.21 Отожженный ..... 0,31

6. Физические свойства [2].

а) Теплопроводность», кал см. сек. град

Табляца 8

Состояние материада					
Закаленный и естественно состаренный	0,28				
Отожженый	0,41				

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0

1 . Деформируемые алюминиевые сплавы

		Табл	нца	2 (п	одол	жен	He)
Вид полуфабриката	Состояние	Источник	۰,	60.2	8,0	HB	ξq
				e			
Плиты горячекатаные толимной 11-25 мм	без терын- ческой об- работки»)	AMTY347-55	38*)	221)	11*)	-	-
Плиты горячекатаные толщиной 26—40 мл	To me	Тоже	37•)	21")	109)	-	-
Плиты горичекатаные толщиной 41 - 80 мм	•		37°)	21")	89)	-	-
Профили прессонанные с толщиной полки до 10 мм	закаленные и естествен- но соста- ревные (ДІТ)	258 A M T Y - 55	36	22	12	-	-
Профили прессонанные с толщиной полки 10,1 20 мм	То же	То же	38	23	12	-1	-
Профили прессованные с толщиной полки более 20 мм	•	•	41	25	10		
Профили прессованные г толщиной полки всех размеров	отлажен- выс (Д1М)		se 60- see 25	- 1	12		-
Прутан прессованкые <sup>3</sup> ) дианетром до 160 мм — з	закаденные сстествен- но соста- ренные (Д1Т)	F0CT4783-49	.38	22	12 (l= - 5d	-	-
Прутин прессовансые <sup>6</sup> ; цванетром более 160 мм и		F0CT4783-49	36	20	10 (I=' -52	-	-
Трубы колодистинутые всех размеров	otommen- 1 suc (AIM)	NOCT4T3-49	ie 60- iee 25		10	-	-
Трубы колодистинутые завыстром до 22 мл и се и стенкой толициюй до	завляенные сстествен- не соста- ренные	To me	. <b>35</b>	20	13	- 4	T.
Трубы колодиствантые анаметром до 22 мм и со- стенией толициой до 1.3—2 мм	To me	× • .	36	20	14	-	-

Дуралюмин

Д1

Вид полуфабриката	Состоянне поставки	Источник	o <sub>6</sub>	G0.2	810	н,	₹ep
		l l		не	мене	e	_
Трубы холоднотянутые днаметром 22—50 мм. н.	и естествен-	ГОСТ 4773-49	40	23	12	-	-
со стенкой толщиной до 1 мм	но соста-						
Труб:	fin te		40	23	13	-	-
co LF.							
мм Бе об мм Монишлот йо: Воеров			40	23	11	-	-
Трубы холоднотянутые фасонные, всех размеров			40	23	12	-	-
Трубы прессованные толстостенные диаметром до 120 мм	•	259A MTY-48	36	20	12	-	-
Трубы прессованные голстостенные днаметром более 120 мм		Тоже	38	22	10	=	-
Штамвовки		HO299-554)	38	20	124)	95	-
Поковки		H0299-554)	36	-	104)	95	-
Проволока для закле-		AMTY332-53	_	-	_	-	24

Моханические свойства отожженими листов после их закален, а также закаленими листов, прошедних перезакалку на заводе-вотребителе, должим быть следующими «"№ 36; 4», № 15; (для толяция до 2,5 лм.), «"> 36; 4», > 20; 4» 15; (для толяция 2,6—10 лм.) местан поставляются в горячекатаном состояния. Местан "еские свойства определяются на образцах, вырезаними из поверхнос — х слоев плят после закалки и старения

a sees

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-

# 1. Деформируемые амоминивые сплавы

Примечания: 1. Перевос поковок (штамповок) из селитроной ваним в водиную должен производиться быстро (время перекоса должию быть ие более 40 окт.) В случае заведжим более указанкого временя поковах (штамповия) перезакаливаются. 2. При закажие с температуры виже 515°С поковки (штампови) перезакамиваются.

#### б) Режим старения

#### Таблица 8

Температура старення, °С	Время выдержки.	Озлаждение
155-160	10	На воздухе

Примечания: 1 Время выдержив отсчатывается с момента достидения в поковава (штамповака) указанной температуры. 2 Поковки (штамповака), вагретые выше 160°С, подлежат поэторной закавате. 3 В служае перерыва в процессе старения режим старения повторнется подпостью.

5 Свариваемость. Сплав неудовлетворительно сваривается методами сварки плавлением и для сварных конструкций не применяется.

# 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления штампованных и кованых деталей сложной формы и средней прочности, работающих при нормальных температурах.

#### источники

.1: Справочини по аввашковими материалам. Конструкционеме материалы Т. 1. М., Оборонгия, 1960.

(2) Дениме НИО. П/и 990.

(3) Инструкция по коние, штамионие, термообработие деталей из алиминиемых сплавов. П/я 776, 1963

# ДУРАЛЮМИН ДІ

Основное назначение: изготовление силовых элементов конструкции и заклепок.

#### 1. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

### 1. Химический состав (ГОСТ 4784-49)

CHARBA	Осно	виме ком	поненты,	%		Прин	еси, °	o, He	60	tee	
Mapka cr	Cu	Mg	Mn	Al	Fe	NI	Fe+ +Ni	Sı	Zn	прочие	Cymno ocex
Д1	3,8-4,8	0,4-0,8	0,4-0,8	DOC- TARB-	0,7	0,1	0,7	0,7	0,3	0,1	1,8

#### 2. Механические свойства (в состоянии поставки).

				Ţ	6 A	4.0	2
Вид полуфабриката	Состояние	Источник	۰,	a0-3	8,0	Н,	٠,
	поставки			ze	Mene	e	_
Листы плакированные!) толициной 0,3—3 мм	отожжев- вые (Д1АМ)	ΓΟCT 4977—52	ne 60-		12	-	-
Листы плакированные <sup>1</sup> ) годинной 3,1—10 мм	To me	To me	ne 60- aee 24	-	12	-	-
Листы планированные!) толщиной 0,3—2.5 мл	закаленные и естествен- ио соста- рениме (Д1АТ)	* •	37	19	15	-	-
Ласты плакированные:) голивной 2,6—10 мм	To me	•	38	20	15	-	-

Допускается механические свойства проверять на пятикрат-ных образцах
 Прутки всех диаметров поставляются голько в термически необработанном состоянии. Механические свойства определяются на вырезанных из прутков образцах после закалки и искусственного старения

#### II. OCHOBHME CBORCTBA (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Типичные метанические свойства [1]

I HUBSTONE MEXADOSCERAT CO	UNLINA	<b>[1</b> ].	Табл	нца 3
	. Р			
Состояние материала	g0-3	o,	8,0	H <sub>0</sub>
Закаленный и искусственно соста-	30	42	13	105

2. Механические свойства отдельных полуфабрикатов (вдоль и поперек волокив) [1].

			011		
Вид полуфабриката	Состояние материала	по дзние	по ши-	по <b>данне</b>	во ши- рине
Штамповки	Закаленные и искус-	30 – 32	28-30	40-42	38-40
Поковки	To me	28 - 30	>28	38-40	36 – 38
Прутки всез дна-	, y •		-	45	-

3. Механические свойства при нязкях и повышенных тем-пературах [2].

Mezann-			Темпер	атура вс	AMTANNA.		2 2 2 2
ческие свойства	193	- 50	- 20	+100	- 250	+ 350	+ 400
4.	61,3	49,7	48,7	42,6	26,9	13,0	5.1
90-3	49.8	39,3	40,2	36,8	25.6	12,8	4.9
	15,4	17,1	16:2	22,1	13,9	20.2	28.2

Авиаль повышенной прочности (ковочный)

AK6

Примечавия: 1. Испытания проводились на сплаве состава, %: Си=1,93: Мл=0,44; Мg=0,74; Si=0,94; Fe=0,36; Zn=0,06; Al=оставаное.
2. Испытания проводиллен по материале в закалевном в искусственно состаренном состот  $\pi$  или  $\pi$  и вмрезались из прутка димиетром 70 ли.
4. Модуль порываленств упругости  $E=7100~\kappa e/m x^2$  [1].
5. Модуль повыга  $G=2700~\kappa e/m x^2$  [1].
6. Коэфф мент. Пудссона  $\mu=0,31$  [1].
7. Физиче по ва [1]. Упледный вес  $\gamma=2,75~e/c x^2$ .
8. Коррозне стойкость. В атмосферных условиях умеренно устойкость. В атмосферных условиях умеренно устойкив. Без а нолудования (по РМО 750-56 и НО 288-54) и окраски грунтом АЛГ-1 не применяется.
В искусственно состаренном состояния обладает незначительной склонностью к межкурсталлитной коророзни.

П. технологические свояства

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

Пластичность в горячем состоянии высокая.
 Обрабатываемость резанием хорошая.
 Режим нагрева перед ковкой-штамповкой [3].

					T	вбяні	1a 6	
pe A			Время	выдержк	н, мин			ပွ
epary SA, ere			прессова: товки, <i>жа</i>	Диаметр антой заготовки, <i>им</i>			ROBER	
Tekn	до 50	50-100	100150	150180	180-220	260—350	>350	Темве
440— 480	15-20	20 – 30	30—45	45 - 60	60-90	180 - 240	240 <u>—</u>	380

4. Термическая обработка поковок (штамповок) [3].

а) Режим	. 6 и и и в 7			
Наибольшан толщина по- ковки (штам- повки), мм	Температу- ра селятры перед за- грузкой, °С	выгрузкой (до- пустимая темве-	Температу- ра воды, °С	Время выдержки, мин
До 25	511-514	513-515	15-25	75
26-50	511-514	513-515	15-25	90
51-100	511-514	513-515	15-25	120
101-150	511-514	513 - 515	15-25	180

#### 1. Деформируемые алюминиевые сплавы

Примечания і. Перенос поковок (штамповок) из селитро-пова авины в воданую должен производиться быстро (время пере-нося должию Оми-по объесе (0 сел) В длуче задержки более ука-заяност премене поковани штамповки) перезякаляваются С Тря закаляе с температуры инже 518° С поковки (штампов-в) перезякализаются.

б) Режим старения поковок (штамповок) [2].

## Табанца 13

Температура старения	Время выдерж- ки, час	Охлаждение
155-160	10	воздух

Примечания 1 Время выдержин отсчитывается с момента достижения в поковки (штамповках) указанной температуры 2 Поковки (штамповках), кагретые ажие температуры 160° С, водлежат повторной закаже 3 В случае перерыва а процессе старения режим старения повторется помностью

в) Термическая обработка других полуфабрикатов. Закалка с температуры 515—525° С в воде и «сстественное старение (АВТ) или искусственное старение (АВТ) при тем-пературе 145—155° С в течение 6-8 часов. Отжиг при температуре 350—370° С, охлаждение на воз-туре.

Стжин при температуре 350—3.0°С, охлаждение на воз-духе
5. Свариваемость. Сплав удовлетворительно сваривается точечной сварькой и неудовлетворительно— методами сварки плавлением виду большой склонности сплава к трешино-образованию

#### **ПУ. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для изготовления деталей с глубокой вытяжкой, штампованных и кованых деталей сложной формы, трубопроводов  $\chi$ 

## источники

[1] Справочник по авващновими материалам Конструкционеме материалы Т. И. Оборожива, 1860.
[2] Инструмация по жовае, штамтовке и термообработке дегадей из автоманиемы сплавов. П. 4.76, 1863.
[3] Данизмень ИНИ П. в 966.

#### АВИАЛЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ (КОВОЧНЫЙ) АК6

Основное назначение: изготовление штампованных и кованых деталей сложной формы и средней прочности.

I. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАК

1. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (ПО ГОСТ 4784.49)

Map-	(	Основные	компоне	ВТЫ, <sup>0</sup> о				cu, Soac	•/o.	
RA CRIB-	Cu	Mg	Mn	SI AI	Fe	Ni	Fe+Ni	Zn	прочие	Cysess neek
AK6	1,8-2,6	0.4-0.8	0.4-0.8	0,7-1,2 oc-	0,7	0,1	0,7	0,3	0,1	1,1

2. Механические свойства (в состоянии поставки).

			T	<b>a</b> 6	ARRI	2
Вид полуфаб-	Состояние поставки	Источник		ŝ	<b>₽</b> .	H,
	1-1.		_	Be	мене	<u> </u>
Штамповки	Заквленные и нскус-	HO 299-551)	38	28	10*)	100
Поковки	To me	To ate	36	-	60)	95
Прутки прессо- ванные всех раз- меров.	Без терынческой об- работки <sup>3</sup> )	FOCT4783.49	362)	-	12°) (1-5d)	-

Примечания 1 При невозможности выредать из поковки кам штамновки в доль направления волоска образец стандартных раме-ров испытание производится только на твердость по Бринеляю с сдиоременацы контролем микроструктуры



1 Деформитемые алюминиевые сплавы

# 6. Физические свойства [1].

а) Теплопроводность д. как град

Таблица 8

Состояние материала	λ
Закаленный и искусственно соста-	0,41
Закаленный и естественно соста-	0,41
Отожженный	0,50
makes to the second sec	

6) Коэффициент линейного расширения а.

		1	аблица 9
_ Нятервая температур №	20-100	20-200	20 - 300
3 1(¥	23.5	24.5	25.,5
_ "			

в) Электропроводность К (в 🔩 к электропроводности меди).

Таблица 10

Corre	<b>4</b> H	не, матернала			Á
Закаленица режица	۲		(0074)	-	40
Закаленный ренный	н	<b>Р</b> ЕАУССТВ <b>Е</b> ВНО	· 874		4.5
Отожменный					5.5

О Удольный вес у — 2,69 г см?
7. Коррозновная стойкость. В атмосферных условиях в закаленном и естественно оостаренном остояния въздие устойки в искуственно оостаренном состояния слав обладает салонностью к межкристальятной коррозии. Эта склонность тем выше кем больше примеси меди в сплаве Удовлетворитем выше кем больше примеси меди в сплаве Удовлетворитем.

Asuass

AB

тельной коррознонной стойкостью в искусственно состаренном состоянии обладает сплав, содержащий не более 0.1% медн. Сплав поддается анодированию \* по PMO 750-56 (в соответствии с HO 288-54) и может окрашиваться по грунту АЛГ-1. В отапливаемом складе может храниться без покрытий.

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1. Пластичность в отожженном состоянин (АВМ) высокая, после закалки и естественного старения (АВТ) — средняя; после закалки и искусственного старения (АВТ) — низкая. 2. Обрабатываемость резанием АВМ неудовлетворительная; АВТ и АВТ! — удовлетворительная. 3. Температура нагрева перед ковкой-штамповкой [2].

Температу-	Bpes	48 BWA		, мин,		ROTOR	OK	Температу-
ра нагрева перед ков- кой, °C	до 50 мм	50 - 100	100 — 150 мм	150— 180	180 - 220 MM	260 — 350 M.M.	50лее 350 мм	ра конца конки, °С
420-490	15 - 20	20 – 30	30-45	45-60	609	180— 240	240- 30 <b>0</b>	380

4 Термическая обработка. а) Режим закалки поковок (штамповок) [2]. Таблица 12

Наибольшая толщина поковки, мм	Температу- ра селитры перед за- грузкой, °С	грузкой (до-	Температу- раводы, °С	выдерж
До 25 .	517-520	518 - 520	15-25	75
26-50	To ≜e	To me	To <b>x</b> e	90
5;—100				120
101-150	1		•	180

• Chitas wisker objectation слубокому анодерованию по PMO 150-56 из состаетствия с НО 270-54 иля повышения извосоустойчивости деталей

1. Деформируемые алюминиевые сплавы

#### II. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Типичные механические свойства [1].

Таблица З

1				
00.5	0,	8,0	ψ	H <sub>0</sub>
28	33	16	20	95
12	22	22	50	65
-	12	30	65	30
	28	σ <sub>0-2</sub> σ <sub>σ</sub> 28 33  12 22	28 33 16 12 22 22	

Механические свойства сплава АВТ1 при высоких и низ-ких температурах. 3

				Таблица		
Температура.	- 193   - 100	-74	-50 0	+ 20	+ 100	
4.1	27.8 23.9	23,8	23.4 21.5	22,4	21,4	
	40.2 35,3	34.1	33.5 - 31.5	31,0	27.9	
8,	30.9 25.8	25.2	24,0 25.1	24,5	24,7	
*	35,9 . 39,6	38.6	40,3 46,3	50,3	52.1	
4	4.1 4.6	4.6	4.4 3.8	4,6	3.4	

			T a	APRED	4 (прод	олжение)
Температура	× +150	+ 200	+250	+300	+ 350	+400
3 <b>4</b> .1	20.8	20,0	22.1	15.7	9.7	7.9
٠,	25.6	23.7	23,2	10,2	9.9	8.3
4,	21_9	17.2	12.6	9.1	10,9	13.3
•	53.3	51,4	47.1	52.8	65,8	76.4
4	2.9	3,3	2.6	4.0	7.1.	8.4

Примечения 1 Непытання превыоднянсь на сливые состава  $\S$  Mg = 0.79, S = 0.79, Cu = 0.40, Mn = 0.29, Fe = 0.55, Zn = 0.21, Al = 0 cetaning = 0.21, Al =

Авиаль

3. Модуль нормальной упругости E,  $\kappa \epsilon / m m^2$  [1].

Состоянне матернала				
Закаленный и искусственно соста-	7100			
Закаленный и естественно соста-	7100			
Отожженный	7100			

Модуль сдвига G, кг/мм² [1].

Таблица б

Состоянне матернала	a a
Закаленный и некусственно сосренный	
Закаленный и естественно сос ренный .	2700
Отожженный .	2700

5. Коэффициент Пуассона µ [1].

Состояние материа	<b>一种</b>
Закаленный и искусственно соста-	0,31
Закаленный и естественно соста-	0,31
Отожженный	0.31

AB

. Таблица 2 (продолжение)

Вид полуфабриката	Состояние по-	Источник	не межее		
Плиты горячекатаные толичной 41—80 мм	закаленные и искусственно со-	АМТУ 347-5	28*) -	6a) -	
Плиты горячекатаные голщиной 11—25 мм	старенные (АВТ1) закаденные и естественно со- старенные (АВТ)	•	187) -	147) -	
Плиты горячекатавые толщиной 26—40 мм	То же	-	17*) -	126)	
Плиты горячекатаные толщиной 41—80 мм	•		178) -	- 100) -	
				-	

- Примечания 1. В случае содержания в сплаве меди до 0,2%, предел прочности для листов в отожженном состоянии должен быть не более 14  $\kappa z/\omega m^2$  и относительное удлинение не менее 20%.
- нее 20%.
  В случае содержания в сплаве- медя и шинка не более 0,1% каждого элемента, показателя предела прочасств в закаленом со-стоянии синжаются на 2 кг/мм.

  3. При невозможности вмрезать из поковке или штамповки здольнаправления волокие образец ставдартных размеров испатавляе про-промен микроструктуры.

  4. Допускается механические свойства проверять на пятикратных образыях.

  5. Пле заказания померана ставдателя и проверять на пятикратных образыях.

- имх образцах .

  5. Для закаленных труб при содержании меди и цинка не боте 0.1% каждого заемента предел прочности может быть снижен, 
  но не бовее чем на 3 кг/мм².

  6. Прутки всех размеров поставляются только в термически необработавном состоянии. Механические свойства определяются на 
  термически обработанных образцах (после закалич и искусственного 
  старевия).
- старевия).

  7. Мезанические свойства определяются на образнат, вырезанями из поверхностных слоев плиты в направления поверк произтия.

  8. Мезанические свойства определяются на образнат, вырезанных из средних слоев плиты в направлении поперек прекатки.

Вид полуфабриката	Состояние по-	Источник	0,	0,2 8,0	н,
вид полуфаориката	ставки	источник	н	е менее	
Листы толщиной свыше 3 до 5 ни	закаленные и естествению со- старенные (ABAT)	1252 A.M TV-48	202)	- 18	-
Листы телациной свыше 5 до 10 мм		Тоже	18*)	- 16	1
Листы телинией 0,3—5 мм	закаленные и искусственно со- старенные (ABATI)		30*)	- 10	-
Листы толациной свыше 5 до 10-жи	То же		302)	-  8	-
Штамповки	закаденные и искусственно со- старенные (АВТ1)	HO 299-559)	30	22 124)	85
Поковки	To me	To we	28	- 104)	85
Трубы всех размеров	отожженные (АВМ)	FOCT 4773-	не бо- тее 15	- 17	-
Трусы всех размеров	закаленные и сетественно се- старенные (ABTI)	To me	217)	14	-
Трубы всех равхеров	заказенные и искусственно со- старенные (ABT1)		314)	- s	- 
Прутки то всех разме ( ов	теринчески ве обработанные (АВ)	TOCT 4783- 49	3(4)	- 124) (I= 5d)	_
Профила всех заче	заказенные н естественно со- старенные (ABT)	258 A M TV /55°	18	- 14	-
Профили всех разме- ров	заказенные и искусственно со- старенные (ABT1)	To ske	30	23 10	-
Пляты горичекатаные олщиной 11—25 для эту	To we	AMTY 347-	30"1	- **1	-
Плиты торичекатавые		Tome	290)	- 60)	_

### 1. Деформируемые алюминиевые сплавы

- 2. Модуль нормальной упругости  $E=7000~\kappa e/m\varkappa^2$  [1]. 3. Модуль сдвига  $G=2700~\kappa e/m\varkappa^3$  [1]. 4. Коффициент Пувссона  $\mu=0.30~$  [1]. 5. Физические свойства [2].

- б) Коэффициент линейного расширения а.

	1	аблица 3	
Интервая температур, °С	20-100	20-200	20-300
a. 10 <sup>s</sup>	23,9	24,8	25,9

40

- в) Электропроводность (в % к электропроводности меди) K 29—27%.

  г) Удельный вес  $\chi=2.65~\kappa : / c_M^2$ .
  6. Коррозномява стойность. В атмосферных условнях удовлетворительно устойчив.

  Заклепия анодируются по РМО 750-56. (в соответствии в НО 288-54) и окрашиваются по грунту АЛГ-1.
  В отапливаемом и неотапливаемом складе может храниться без покрытий.

# III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

- 1. Пластичность в отожженном состоянии высокая, 2. Обрабатываемость резавием пониженная, 3. Термическая обработка. Сплав термической обработкой не упрочивется. Заклетки в конструкцию ставится в отожженном состоянии: отжит при температуре 340—410°C, ослаждение на воздухе

#### IV. OBRACTS TPHMENEHRS

Применяется для изготовления заклепок, употребляемых для клепки гонструкций из магиневых и алюминиево-магине-вых сплавов

#### источники

[1] Скравочник по авиационным материалам Конструкционные материалы Т 1 Оборонгия. М. 1860
 [2] «Машиностроение» Энциклопедический стравским Т 1V М. Маштик. 194°

# АВИАЛЬ АВ

Основное назначение: изготовление штампованных и кованых деталей сложной формы.

# І. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

# 1. Химический состав (ГОСТ 4784-49).

			,			,		Tada	nga i	
	Осн	Основные компоненты, 0/0 Примеси,						, °/o, не бол		
Марка сплава	Mg	Sı	Cu	Mn Hah Cr	AI	Fe	Zn		сумма всех при- месей	
AB	0,45-	0,5- 1,2		0,15- 0,35	OC- TARB- HOE	0,5	0.2	0,1	0,6	

Примечание. По требонанию заказчика содержание меди и цинка может быть не более 0,1% каждого эмемета. Для отдельных партий анстов, по требованию заказчика, содержание меди может быть D=0.5%, а марганда пли дома D=0.2%.

	Состояние по-	1	Ta			
Вид полуфабриката	ставки	Источник			nec	_
Листы толщипой 9.3—5 жж	отожженные (АВАМ)	252AMTY-48	ne 60- aee151)	-	20	-
Листы толщиной 0.3—0,6 мм	закаленные и естественно со- старенные (АВАТ)	То же	203)	-	18	٠
Листы толициной зыше 0,6 до 3 мм	To we		20")	-	20	-

farja . 1

# 1. Деформируемые алюминиевые сплавы .III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА

упрочняется.

Отжиг производится при температуре 300—425° С, охлажде-

Отжиг производится при температуре 300—425° С, охлаждение в воде или на воздухе.

5. Савриваемость. Сплав хорошо сваривается газовой, атомно-водородной и аргоно-дуговой спаркой и удовлетворительно—точечной сваркой.

Рекомендуемая марка присадочного материала — АМг6Т (по СТУ 4-5-54).

Точечную сварку следует проводить на «жестких» режимах (рекомендуется применять импульсные машины).

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления деталей, получаемых холод-ной штамповкой, сварных емкостей, силовых деталей, общивки, деталей каркаса

#### источники

. Г. Давине НИН. П. с 989. 🐇 .

# АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ АМ15П

Основное иазначение: изготовление проволоки для закле-пок, предназначенных для конструкций из алюминиево-магние-вых и магниевых сплавов.

# І. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 4784-49).

Map-	Основи	ые компо: ° о	венты,		При	меси, ⁰	/о, не	dozee	1000
ка спла- ва	Mg	Mn	Al	Pe	Si	Pe + + Si	Cu	прочие приме-	Cymma BCex Bpnmec.
Amrsii	4,7-5,7	0,2-0,6	ос- таль- ное	0,4	0,4	0,6	0,2	0,1	1,1

2. Механические свойства (АМТУ 332-53). Сопротивление срезу проволоки должно быть не менее 16 кг/мм².

#### **П. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА**


(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Типичные механические свойства [1].

	Таблица:				
Состоявне —	Растяжение			Cpes	
	20.9	٠,	810	°Cp	H
CTORACE-	15	27	2.3	19	70

1. Деформируеные алюминиевые сплавы

4. Механические свойства в зависимости от степени холодной деформации. [1].



Алюминиево-магниевый сплав

5. Механические свойства сварных соединений листового материала толщиной 1—3 мм [1].

а) Расчетный коэффициент прочности при сварке плавленем по отношению к минимальной прочности основного материала для стыковых соединений с усилением — 0,9; для нахлесточных соединений — 0,45 (при толщине листа 2,5 мм).

б) Предел прочности при назких и высоких температурах сварных соединений с усилением, сваренных методами плавления.

9							Табя	нца 6
Температура испытавия, °С	-193	-100	- 50	+20	+100	+ 200	+300	+400
о <sub>л</sub> ниянымакс. среди.	43,7-45,4	33,8-35,6	32,0-35,1	34,2 - 35,9	31,6	18,2-20,5	7.7-9.3	3,3

Примечание. Приведены результаты испытаний в образцов на каждую данную температуру.

в) Минимально допустниая прочность сварных точек для материала толщиной 2,5 мм составляет:

на срез  $P_{\rm cp} = 750$  кг; на отрыв  $P_{\rm orp} = 280$  кг.

6. Физические свойства [1]:

а) Коэффициент линейного расширения α.
 Таблица 7

Ивтервая тенпе- ратур, °С	20-200	20-300	20-400	
a.10 <sup>a</sup>	24,7	25,5	26,5	

Электропроводность (в % к электропроводности меди)
К = 26%.
 Коррозвонная стойкость. В атмосферных условиях вполне
устойчив. Сплав поддается анодированию по РМО 750-56 (в соответствии с НО 288-54) и окраске по грунту АЛГ-1.
 В отвелляваемом и неотапливаемом складе может храниться
без покрытий.

без покрытий.

AMr6T

#### II. ОСНОВНЫЕ СВО**Й**СТВА

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Механические свойства при низких и высоких температурах [1].

Таблица 3

	1	Температура испытания, ℃								
Свойства	-193	-100	50	+ 20	+100	+200	+300	+ 400		
٥,	44,7	33,7	33,4	34,1	31,1	17,7	8,0	2,5		
T0:3	20,7	18, 3	18,6	17,6	16,8	13,7	7,7	2,3		
8,	34,3	27.6	26,7	24,0	41,3	64,3	78,9	100,5		

 $\Pi$  р и м е ч а и и е. Образцы размером  $\theta=15$  мм, t=50 мм вырезались из листа толщиной 2,5 мм.

2. Модуль нормальной упругости Е, кг/мм² [1].

								ица 4
Температура ис- пытавия, °С	-180	-150	-100	-50	+ 20	+100	+200	+ 250
E. 10-●	8,16	8,00	7,85	7,58	7,20	7,12	6,58	6,15

Прямечание "Образцы вырезались из прутка диаметром 90 мм.

Модуль сдвига G, кг/мм² [1].

				-			Табл	ица 5
Температура испытания, °С	-180	-150	-100	50	+20	+100	+200	+250
G. 10 <sup>-3</sup>	3,07	3,02	2,92	2,88	2,8	2,76	2,55	2,41

Примечание Образцы вырезались из прутка диаметром 90 мм.

АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ АМГ6Т

Основное назначение: изготовление высоконагруженных сварных конструкций.

1. СВОЯСТВА ПО ТУ и ГОСТАН 1. Химический состав (по дополнению № 1 к ТУОП 39-56).

2 Механические свойства (в состоянии поставки)

Таблица 2
Вид потофабряката

Состояние поставки

Источны

В помофабряката

#### 1. Деформируемые алюминиевые сплавы

д) Прочность сварных точек при низких и высоких температурах для материала толщиной 2+2 мм.

			Таблица 9			
Температура испытавия, °С	- 194	+ 20	+200	+300		
Прочность на отрыв, ке ( миниммакс. ) среди.	197-276 237	280-390 310	192-274 \$48	113-145		
Прочность на срез, ке иншинмакс. \ среди.	814-950 871	658—808 747	600-860 718	253-357 - 302		

6 Физические свойства, в) Коэффициент линейного расширения z (данные для AMr5) [2]

		Т	аблица 10
Интерная температур, °С	20 - 100	20-200	20 - 300
arl@	23,9	24,8	25,9

6) Электропроводность (в 4 к влектропроводности меди) K = 29 + 274. (данные для АМ/5), (2), в) Удельный вес  $\gamma = 2.65$  д.см. (1) 7. Корровнойных стойкость. В атмосферных условиях влолне устойкив Сплав подлается анодированию по РМО 750-56 (в соответствии с. HO.286.54) и окраске по трукту АЛГ-1. В отапливаемом и кестапливаемом складе может храниться сез покрытий

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1. Пластичность и отокженісм соступ і Аміл'ямі-удомогіє об'єнногі отсортичка рід сварку не виньовет на-туутть

Алюминиево-магниевый сплив


2. Обрабатываемость резанием хорошая.
3. Температура ковки-штамповки 480—500° С.
4. Термическая обработка. Сплав термической обработкой не упрочняется.
Отжиг при температуре 270—280° С с охлажденнем на воздухе или в воде.
5. Свариваемость. Сплав хорошо сваривается точечной и шовной сваркой и удовлетворительно— тазовой, атомно-водородной на эргоко-дуговой. Для жестких конструкций при сварке плавлением имеется опасность появления трещин, в этих случаях рекомендуется аргоно-дуговая сварка.
Рекомендуется аргоно-дуговая сварка.
Рекомендуется аргоно-дуговая сварка.
Рекомендуется аргоно-дуговая сварка.
Рекомендуется аргоно-дуговая сварка.

# IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления деталей, получаемых холодной штамповкой, сварных емкостей, силовых деталей, обшивок, деталей каркаса.

#### источники

(1) Давиме НИИ П/я 989. 2) «Машиностроение» Энциклопедический справочник. Т. IV. М., Маш-гиз. 1947.




Модуль ёдвига G, кг/мм² (1).

									Табл	нца Б
Темпера- тура нс пытання. °С		- 150	- 120	-90	-60	- 30	0	+20	+100	+ 200
G 10 •	2,97	2,94	2,91	2,87	2,83	2.79	2.75	2,72	2,63	2,50

1 Деформируемые алюминиевые сплавы

Примечания 1 Испытания проводились на сплаве состава, 8, Mg = 4.90, V - в морме, Mn = 0.47; Cu = 0.05; Si = 0.21; Fe = 0.32; To = 0.03. Al = 0.0 ctanshoot 2 Образым вырезвлись из прутка диаметром 30 мм

4 Механические свойства сплава в зависимости от степени холодной деформации [1].



Алюминиево-магниевый сплав

AMr6B

5. Механические свойства сварных соединений листового материала толщиной 1—3 мм [1].

а) Расчетный коэффициент прочности при сварке плавлением по отношению к минимальной прочности основного материала для стыковых соединений с усилением — 0,9; для нахлесточных — 0,45 (при толщине листа 2,5 мм).

б) При низких и высоких температурах прочность сварных соединений с усилением, сваренных методами плавления.

Табания 6

						- 1	абли	цаб
Температура, °С	-193	-100	-50	+20	+100	+ 200	+300	+400
о <sub>в</sub> (МИНИММакс. )	38.2-40,2	29,0-29,4	28,0-28,9	29,5-29,7	27,5-28,6	17,4-19,5	8,6-8,8	3,4-3,7

Примечание. Приведены результаты испытаний 5 образцов на каждую данную температуру

в) Минимально допустимая прочность сварных точек.
Таблица 7

			- 0	
Толщина более тонкой детали, мм Диаметр отпечатка от электрода, мм Прочность сварных точек на отрыв, ка Прочность сварных точек на срез, ка	1,5	2,0	2.5	3,0
	6-8	8—10	8-10	10-12
	110	250	280	480
	320	550	620	750

г) Прочность сварных точек при низких и высоких температурах для материала толщиной 1+1 мм.

**			Таблица 8			
Тепмература испытания, °С	-194	+ 20	+200	÷ 300		
Прочность на отрыв	s K2			i		
миним -макс.	49-64	84-144	62-116	27,5-38		
среди.	54	125	84	33		
Прочность на срез.	KZ			-		
MHENM MAKE	256-346	270 - 330	200-300	62-86		
среди.	308	292	273	76		



#### АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫЯ СПЛАВ АМГБВ

Основное назначение, іспотопление зысоконагруженных спартих конструкций . Свояства по ту и гостам

1 Химический состав (TV OH 5-56)

				1			Табл	ına l
Map	CO	ювиые ко	мповенты	При	о, ве	более		
enaa na	Mg	Mn	V	A:	Cu	Pe	Zn	St
A MrSb	1.8 ( 5	0.3 0.5	0,02 0,2	octaab.	0,05	0,5	0,2	0.1

- 2 Механические свойства (в состоянии поставки).

Вил голуфабриката	Состояние поставын	Источник	0, 00.3 B13 H
_		1	He McHee
Листы полиния с. 8	отожженные (АМг5ВМ)	T) OП5-56	28 15 15
Листы полщикой 5 10-жы	(AMISBYER)	To ≰e	28 / 13 / 15
Dyyram needdaannae Beet Jaanepos	отожженные (А Мг5ВМ)	) HF-4	26 12 , 15 ,- 12 =
Профиля просседенного всех пачиской	(AMrSBM)	r-=5	28 12 15 -
Труби жет дазмерев	To we -	1915-196	28 15 15 -
WHEN SERN N. TOROSAN		11.00.299-551	25 12 159 6
Dyonoma dianomay :	BACAPTOFAREAS A VISSH	TOCTISTICS L	-

Алюминиево-магниевый сплав

Примечания: 1. Предел прочности и предел текучести для горячекатаных листов факультативны.
2. При неозможность вырезать из поковки нли штамповки вдоль направления волокив образец стандартных размеров непытание провводится только на твердость по Бринедлю с одновреженным контродем минуоструктуры.

3. Допускается мессопразцах
 4. Механические свойства проволоки не определяются.

#### и. основные свояства

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Механические свойства при низких и высоких температурах [1].

Таблица 3

Механиче-		Ten	перату	ра не	пытанн	я, •С		
ские свой- ства	-193	-100	- 50	+20	+100	+200	+300	+400
3,	42,0	31,2	30,2		29,4		7,8	2,5
d <sub>0-8</sub>	16,9	14,9	14,2		13,7		7,4	2,3
8,	41,6	35,0	30,9	27,3	42,3	62,7	106,7	98,9

Примечания 1 Испытания проводились на сплаве состава  $\delta$  Mg = 5.12. Мп = 0.5. V = в норме. Si = 0.24. Fe = 0.25, Cu = 0.03. Zn = 0.05. All no cransnos 2 — 0.05 мм, l = 50 мм вырезались из листа толщиной 2 мм в продольном направлении.

2. Модуль нормальной упругости E, ке/жм² [1].

Таблица 4 Температу-ра испыта: -150 -120 -90 -60 -50 ния, °C 0 + 20 7,9 7,9 7,5 7,5 7,4 7,3 7,0 6,8 6,1 E. 199-1 -

Применан с 1 Изпытавия проводилиз на сплаве, состава  $M_{\rm S}=4.0$ . V — в норме,  $M_{\rm D}=6.05$ , Si = 0.21,

1 сбразим вытезались из прутка днаметром 30 мун

1 Деформируемые алюминиевые сплавы

6 Механические свойства спариму соединений листового материала тольциной 1—3 мм [2]:

а) Расчетный коэффициент прочности при сварке плавлением но отношению к минимальной прочности основного материала для стыковых соединений с усилением—0.9; для нахлюсточных соединений—0,5 (при тольшие листа 2,5 мм).

б) Прочность при шизких и высоких температурах сварных соединений с усилением—сваренных ветык методом—плавления

			ŕ	Таблі	ица 7
Температура вспытання, °С	193	100 50	. 20 . 100	+200 +300	+ 400
-1.5	1				
-	اي ا	0	ر م م	7 ×	_
- H	7.73 -X.40~	2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	2 3 4 3 5 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	0 8 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	1.9
<b>1</b> .0	12.	ત્રું શું	2 2	.5	-

Примскание Приведены результаты испытаний 10 образцов ком ок долж температуру

во Моргинально допустамых провенства сварявх точех на срез и на отрыв

	1 10 3 2 2 2
1.0	2,5
8-13	5-10
420	500
:90	200

Алюминиево-магниевый сплав

7. Физические свойства [2]. а) Коэффициент линейного расширения  $\alpha$ .

		T	аблица 9
Интервая температур, °С	20100	20 - 300	20-400
a · 10*	23,5	25,2	26,1

6) Электропроводность (в % к электропроводности меди) K=35%.

в) Удельный вес  $\gamma=2.71$  г/см³.

8. Коррозионная стойкость. В атмосферных условиях вполне устойчив.

Сплав поддается анодированию по РМО 750-56 (в соответствии с НО 288-54) и окраске по грунту АЛТ-1.

В условиях отапливаемого и неотапливаемого склада может храниться без покрытий.

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ **СВОЯСТВА**

П. Пластичность в отожженном состоянии (АМгЗМ) высокая, в полунагартованном (АМгЗП) — удовлетворительная. Отбортовывается под сварку хорошю.
 Обрабатываемость резанием удовлетворительная.
 Температура ковки-штамповки 450—480°С.
 Термическая обработка. Сплав термической обработкой не упрочивается.

4. Термическая образотка. Сплав торежение на воздухе пли в возе. Отжиг при температуре 270—280°С, охлаждение на воздухе или в возе. 5. Свариваемость. Сплав хорошо сваривается газовой, атомно-водородной, аргоно-дуговой, точечной и ролнковой сваркой. Рекомендуемая марка присадочного материала — АМгЗ (ГОСТ 7871-56).

## IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления деталей, получаемых холод-ной штамповкой, сварных емкостей, деталей каркаса.

источники

Т. С. М. Вороков Деформируемые алюминиевые сплавы.
 М. Маштиз, 1961.
 Даниме НИИ, П. я 969

1. Леформируемые азюминиемые спланы

2. Механические свойства сплава AM13 при низких и высоких температурах [2]

					-				Табл	нца 4
Cao#-	1			емпер						
CTDS	-193	74	50	+ 20	+ 100	+ 150	+ 200	+ 250	+ 300	+ 350
٠,	33,0 10,1 43,0	22,9	22,6	23,4	23,1	19,3	14,0	8,6	6,2	4,0
40.1	10,1	9.5	9,5	9,7	10.0	10,0	9,2	7,2	5,9	3,3
8,	43,0	29,0	25,6	21,9	22,7	44,0	51,9	73,2	89,0	102,0
****			-		!					

Примечания 1 Испытания проводились на сплаве состава, 8 Mg—3.26, Mn=0.5, Si=0.70, Cu=0.05; Fe=0.36, Zn=0.09, Al=оставляе 2 Образин размер м  $\sigma$ =15 м н I=50 м н выреждите из листа толшиной 2.5 ж в в продольном направлении

3 - Модуль нормальной упругости  $F_s \propto \kappa u^2/2^\circ$ 

-					Tat	лица 5
Температура испытания	193	100	.50	- 20	+ 200	+300
r 10 3	7,8	2,4	7.2	6.99	5,98	4.94


Примемания 1 Испытавия проводились на славе состава. А Мд-д.62 Мл-0.44. Си-0.04 Si-0.54, Fe-0.27, Zn=0.05 А!-оставие 2 Образим выревались из прутка дивметром 30 ма
4 Модуль савига С. к. мм<sup>2</sup> 2

C MOLENIA CLEMIA C					. 1	Га бла	нц в 6
Температура меныта- ныя °С	:80	-140	50	- 20	-120	- 200	÷ 250
C 10-3	2.86	2.82	2. 72	2.57	2.62	2.51	2.41

Оренемания . Испытания промодились на сплаве состава  $\Phi$  Mg=303 Мn=053 Cu=0.03 Si=0.66 Fe=C21 Zn=0.02 Mn=0.03 Mn=0.03 Nn=0.02 Nn=0.02 Nn=0.03 Nn=0.0

Алюминиево-магниевый сплав

Механические свойства сплава в зависимости от степени холодной деформации [2].



1. Деформируемые алюминиевые спланы

2. Механические свойства сплава  $\widetilde{\mathrm{AM}}(3)$  при низких и высоких температурах [2]

Cno#-	1	Температура испытания, °С									
CTBS	-193	74	50	+ 20	+ 100	+ 150	<b>+ 200</b>	+ 250	+ 300	+ 350	
٠,	33,0 10,1	22,9	22.6	23,4	23,1	19,3	14,0	8,6	6,2	4,0	
40.7	10.1	9.5	9,5	9,7	10.0	10,0	9,2	7,2	5,9	3,3	
8,	43,0	29,0	25,6	21,9	22,7	44,0	51,9	73,2	89,0	102.0	

Примечения 1 Испытания проводились на сплаве состава, 9, мg=3.26, мп=0.5, Si=0.70, Сu=0.05, Fe=0.36, Zn=0.09, Al- octanion paragraph is 545 км / 50 км виреколесь на листа голивной 2.5 жм в продолжен направлении

3 - Модуль нормальной упругости  $L_{\rm s}$  so size /2

					Tab	лица 5
Температура испытания	193 عو	100	54)	- 20	• 500	-300
10 3	7,8	7,4 ()	7.2	6.99	£.98	4.94

Применания: Непытавия проводились на сплаве состава, 4 Мg-3.62 Мп-0.44, Сш-0.04 Si=0.54, Fe=0.21, Zn=0.05 М-остальное 2 Образии вырезались из притав дивметром 30 жм 4 Модуль сдвига «Г. м. м.м. 21

Temperatypa scripta | 180 -140 | 50 - 20 - 1200 - 200 - 200 2.86 2.82 2.72 2.67 2.62 2.51 2.41

Алюминиево-магниевый сплав

Механические свойства сплава в зависимости от степени холодной деформации [2].




Рис 2

#### АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫЯ СПЛАВ АМГЗ

Основное назначение: средненагруженные детали, изготов-ляемые вытяжкой и сваркой.

#### І. СВОЯСТВА ПО ТУ Н ГОСТАМ

#### 1 Химический состав (ТУ ОП5-56).

						T a 6	лица 1
Марка	Оси	овиме ко	мпоненты	, 4,	Приме	сн, %,	1e 601ee
CHRASA	Mg	Mn	Si	Ai	. Cu	Fe	Zn
AMr3	3,2 3,8	0,3-0,6	0.5 0.8	осталь. ное	0.05	0,5	0.2

#### 2 Механические свойства (в состояния поставки).

			T	а бли	ц в 2
Вна полуфабриката	Состояние	Источник	0,	00.3	8,0
	поставки		He Mexec		
Листы толщиней 0,5 — 4.5 мв	етожженные (АМгЗМ)	T): O115-56	20	10	15
Листы толициной 5 10 мм	горачената- ные (АМг3г в) :	to me	18	100	15
Пручки воех размеров 1	порячепрессо-	AMTY 412-47	18	84)	15 (-5d)
To me	полунагар- тованные (АМгЗП)	10 Mc	22		9
Трубы всех размеров	(AMr3M)	AMTS 413-42	18	844	15 4

Алюминиево-магниевый сплав

Вид полуфабриката	Состояние	Источник	٥,	Q0+3	810
	поставки	PICIOGRAK	не менее		
Трубы всех размеров	полунагарто-	AMTY 413-47	22	133)	8
4	ванные (АМгЗП)				
Штамповки и поковки	горячедефор- мированные или отожжен- ные (АМгЗ, АМгЗМ)	HO 299-554)	18	7	154
Проволока сварочная <sup>6</sup> )	нагартован-	ΓΟCT 7871-56	-	-	-

- Примечания: 1. Предел текучести для горячекатаных листов факультативен, 2. Механические свойства прутков диаметром 40-160 мм факультативны.
- культативмы.

  3. Испытание на предел текучести факультативно.

  4. При невозможности вырезать из поковки или штамповки вдоль направления волокка образоц стандартных размеров испытание производится голько на твераость по Бринеллю с одковременным контролем микроструктуры. Твердость по Бринеллю должна быть > 45 кг/жд.
- Допускается механические свойства проверять на пятикрат-ных образцах.
   Механические свойства проволожи не определяются.

#### **П. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА** (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

#### 1. Типичные механические свойства (II.

LA,				
Состовные материада	٥,	20.9	8	H <sub>B</sub>
Отожжевный + правка	24	12	20	50

1. Деформируемые изюминиевые сплавы Минимально допустимая прочность сварных точек на срез. Таблица 6 Толщина более тонкой детали, мм 2,0 2,5 3,0 1,0 1,5 0,5 Диаметр отпечатка от электрода, им 8 10 8-10 10-12 6-8 5-6 5-6 Минимяльно допусти-мая прочность на срез, яв 450 700 50 100 240 380 8. Физические свойства [2]. а) Теплопроводность λ, см. сек град λ Состояние материала Нагартованный . . . Полунагартованный 0.2 OTOR MCRHWA 6) Коэффициент линейного расширения а Интервая температур, % 20 -100 20 - 200 20 - 30023.4 24,5 25,4 a 104 в). Электропрово выста А (в д. к электр.) рово цьости метал. Таблица 9 Состоянно матери Нагартованный. 43 Полувагартованный Bussymmoto 40

Алюминиево-магниевый сплав

AMr

г) Удельный вес  $\gamma=2.67~\kappa_2/cM^3$ . 9. Коррозионная стойкость. В атмосферных условнях впол-не устойчив. Сплав подлается анодированню по РМО 750-56 (в соответствии с НО 288-54). Может подвергаться окраске по грунту АЛГ-1. В отапливаемых и неотапливаемых складах может храинться без покрытий. В азотной кледоте (ГОСТ 701-41) и ее парах при температуре  $+20^{\circ}$ С вполне устойчив.

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1. Пластичность в отожженном состоянии высокая; в полу-

нагартованном — средняя; в нагартованном — низкая.

2. Обрабатываемость резанием АМгМ — неудовлетворительная, АМгП и АМгН — удовлетворительная.

3. Температура ковки-штамповки 420—475 С.

4. Термическая обработка. Сплав термической обработкой не упрочняется.
Отжиг пронзводится при температуре 350—410°С, охлажде-

ние в воде.

5. Свариваемость. Сплав хорошо сваривается точечной и положения в положения 5. Свариваемость. Сплав хорошо сваривается точечноя и роликовой сваркой и удовлетвориятельно — газовой, атомно-во-дородной и аргоно-дуговой. При сварке плавлением жестких узлов и замкнутых конту-ров сплав склонен к образованию трещин; в этих случаях рекомендуется аргоно-дугова сварка. Рекомендуемые марки присадочных материалов АМгЗ и АМг (ГОСТ 7871-56).

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления средненагруженных дета-лей, трубопроводов, проволожи для прясадочного материала при сварке и для изготовления заклепок.

#### источники

Справочинк по авиационими материалам. Конструкциониме материалы Т. І. М., Оборонгия, 1950.
 «Машиностроение» Энциклопедический справочинк Т. IV. М., Машеля, 1947.
 Даниме НИИ. П/я 989.

1 Деформируемые алюминиевые сплавы

Габлица 2 (продолжение)

o, 810 Состояние Вид полуфабриката поставки не менее ГОСТ 4773-49 не бо-Трубы всех размеров отожженные (АМг М) 21 полунагарто ванные (AMrII) нагартованные (АМг Н) 23 Трубы всех размеров отомженные СОСТ 4783-49 не бо- 10 дее 23 (7-5d) такине (АМгМ) Проволока для закленом термически не АМТУ 332-53. Проволока сварочная 5 нагартованная ОСТ 7871-56 121) Платы горямскатаные горямската АМТУ 347.55 189. Тольщикой 11 25 жм ныс (АМТАТ/к) Листы горямскатаные горямскатаные горямскатаные гольщикой 5 - 10 жм

1 Эта величина сопротивления срезу является расчетной также для ракленок

1. Мезанические свойства проводолом не определяются

2. Мезанические свойства определяются на образыва ныреданных из
вовераностима слоев плит в направлении поперек проватки

II OCHOBHME CBORCTBA

не входящие в ту и гость

1. Типичные механические свойства [1]

						Табля	en a 3
	1	-	Pacta	W.CHHC		Cpes	_
Состояние материала а,	•	40	٥,	8,0	÷	*cp	Н,
Полунагартованный (АМгП)	- 1	21	25	. 6		_	60
Отоп шенный (АМгМ)	9	10	19	23	64	15	45

Алюминиево-магниевый сплав

2. Механические свойства при высоких и низких температурах [3].

			•C	STARHS,	ря испь	рату	нпе	T			l	Caoa-
+ 35	+300	+250	+ 200	+150	+100	+20	0	-50	-74	100		CTBA
4.	6,3	7,4	7,8	8,1	7,6	6,9					8,5	a <sub>0.3</sub>
4.	7,5	11,6	14,6	18,1	19,7	19,8	19,3	19,9	20,5	24,5	29,9	
92	91,3	84,4	81,3	70,1	64,5					66,1		ψ.
	53,8		53,9	37,6	30,0	29,2	29,8	31,4	35,0	32,4	50,5	8.
	10,1		9,6	9,0	9,7	10,8	11,9	12,6	12,5	11,5	10,8	$a_{\kappa}$

Примечания: 1. Испытания производились на сплаве состава. %: Mg=2.71. Si=0.18: Mn=0.34; Cu=0.02; Fe=0.29; Zn=0.02; Al=-остальное. 2. Образим размером d=10 мм и l=60 мм вырезались из прутков диаметром 22 мм

3. Механические свойства отдельных полуфабрикатов при нижких температурах [1].

	Табянца 8					
Вид полуфабриката	Состояние материала	Темпе- ратура испыта- вия, °С	۰,		4	a <sub>k</sub>
Прутки диаметром 20 мм		+ 20	18	61	29	10
	прессован-	- 40	-	-	-	10
		-70	19	68	40	11
		-196	31	57	50	10
				1	1	

Модуль нормальной упругости E = 7000 кг/мм² [1].
 Модуль сдвига G = 2700 кг/мм² [1].
 Кооффициент Пудасова р = 0,3 [1].
 Механические свойства сварных соединений [3].
 Расчетный кооффициент прочности при сварке плавлением по отношению к инвивиальной прочности основного материала для стыковых соединений с усилением — 0.9.

1. Деформируемые алюминиевые сплавы

5. Свариваемость. Сплав хорошо сваривается газовой, агомно-водородной, аргоно-дуговой, точечной и роликовой сваркой.

Рекомендуемая марка присадочного материала—АМц (ГССТ 7871-56).

Для сварки жестких узлов следует применять проволоку АК (ГОСТ 7871-56), если изделие не работает в агрессивной спеде.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применнется для изготовления сварных резервуаров для жилкостей и газов (при визких рабочих давлениях), трубопроводов для горомого и с сназки, малонагруженных деталей, проложи для заклетюк и др.

#### источники - - -

[1] Справочник по авмационным материалам. Конструкционные материалы. 1. 1. Оборонгаз, М., 196.
 [2] «Машиностронне». Энциклопедический справочник. 1. IV, М., Машина. 1947.
 [3] В. 11. Батражов. Коррозия конструкционных материалов в агрессвяных средах (справочник), 1952.
 [4] Лавине НИН 11, 9 909.

#### АЛЮМИНИЕВО-МАГНИЕВЫЙ СПЛАВ АМГ

Основное назначение: изготовление средненагруженных деталей, проволоки для заклепок и сварки.

#### I. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 4784-49).

								Tada	тица 1
Map-	Мар- ка				Приз	теси ⁰/	, не	60zee	
cuas-	Mg	Мп нан Gr	Al	_Fe	Sı	Fe + + Si	Cu	прочие приме-	Cynna BCex npanec.
AMr	2,0-2,8	0,15-0,4	OC- TARb- HOE	0,4	0,4	0,6	0,1	0,1	0,8

2. Механические свойства (в состоянин поставки).

Состояние	Источник	. 0,	<b>8</b> 1€	Eep	
		не	Mene	e .	
отожженные (АМг АМ)	252AMTY-48	не бо- лее 23	16	-	
полунагарто- ванные (АМг АП)	То же	24	4	-	
нагартованные (АМг АН)		27	3	-	
To ac		27	4	_	
	поставки  отожженные (АМг АМ) полунагартованные (АМг АП) нагартованные (АМг АН)	ПОСТАВКИ ИСТОЧЕНК	Состоявие поставки Источник поставки п	ПОСТАВКИ   ИСТОЧЕНК   16 MERC	

1. Деформируемые алюминиевые сплавы Модуль сдвига G, кг/мм² [1]. Состояние материала G2700 Полужагартованный 2700 2700 Отожжениый . . . . 5. Механические свойства сварных соединений [4]. а) Расчетный коэффициент прочности при сварке плавле-нием по отношению к минимальной прочности основного ма-териала для стыковых соединений с усклением — 0.9.
 б) Минимально допустимая прочность сварных точек на 0.5 1.0 1.5 Голшина более тонкой детали, им 6 - 8 Днаметр отпечатка от электрода, н Минивально допустимая прочность на срез, кг 120 145 6 Физические свойства а) Теплопроводность λ, Ала (11) Состояние матер 0,37 Подуватартованный 0,38 OTORRERRUA.

б) Коэффициент линейного расширения а [2]. Таблица 9 20-100 20-200

Интервая температур, °С 20-300 a. 106 24,0 24,8 25,9

Алюминиево-марганцевый сплав

в) Электропроводность К (в % к электропроводности ме-

•	 	олица 10
Состояние материала		К
Нагартованный	 	40
Полужагартованный	 	41
Отожженный	 	50

- г) Удельный вес  $\gamma = 2.73 \ epsilon/cm^3$  [1].
- 7. Коррознонная стойкость. В атмосферных условиях вполне устойчив.
- Сплав подлается анодированию по РМО 750-56 (в соответствии с НО 288-54) и может окрашиваться по грунту АЛГ-1. В отапливаемом и неотапливаемом складе может хранить-
- ся без покрытий.
  В аэотис поте (ГОСТ -701-41) и ее парах при температуре С высыне устойчив [3].

#### III. «ЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

- 1. Пластичность в отожженном состоянии высокая, в полу-
- 1. пластичность в отожженном состоянии высокая, в полу-нагартованном средняя, в нагартованном наукая. 2. Обрабатываемость резанием неудовлетворительная. 3. Температура ковки-штамповки 420—475° С. 4. Термическая обработка. Сплав термической обработкой не упрочияется. Отжиг при температуре 350—410° С, охлаждение на воз-духе.

АМц

1. Деформируемые алюминиевые сплавы

Таблица	2 (продолжение

Вид полуфабриката	Состоянне поставки	Источинк	۰,	810	₹cp
				не менее	
				L	1
Листы толщиной 0,3 0,5 мм	нагартованные (АМцАН)	252 AMTY-48	не ме- нее 19	1	-
Листы толщиной свы ше 0,5-0,8 мм	To we		ne me- mee 19	2	-
Листы толщиной свы ше 0,8 до 1,2 мм		•	не ме- нее 19	3	-
Листы толщиной свы ше 1,2 до 4 мм		•	не ме- нее 19	4	-
Трубы всех размеров	отожженные (АМцМ)	FOCT 4773-49	ne do-	-	-
Трубы всех размеров	нагартованные (АМцН)		ne me- nee 14	-	-
Профили всех разме- ров	отожженные (АМцМ)	258 AMTY-55	не бо- асе 17	16	-
Прутан всех размеров	отожженные нан термиче- ски необрабо- танные (АМцМ, АМц)	ΓΟCT 4783-49	не бо- дее 17 (	20 /= 5d)	-
Проволока для закле	терынчески исобработан- ная	AMTY 332-53	- :	-	71)
Плиты горичекатаные толщиней 11—25 им	горячекатаные (АМц Ал к)	AMTX 347-55	не ме- нее 12°)	154)	-
Листы горичекатаные голимной от 5 10 мм	To me	308 AMTY-51	me me-	15	-

<sup>4</sup> Механические свойства определяются на образцах, вырезанных из-поверямоствых слоев платы в направления полерек прокатки.

# II. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТЫ) 1. Типичные механические свойства [1].

						паолица з
		Растя	жение	Cpes	·	
Состоянне матернала	Ø <sub>0+3</sub>	٥,	810	Ψ	тср	<i>H</i> <sub>■</sub>
Нагартованный (АМцН)	18	22	5	50	ń	55
Полунагартованный (АМцП)	13	17	10	55	10	40
Отожженный (АМцМ) .	5	13	23	70	8	30

## 2. Механические свойства при высоких температурах [2].

Свой-		Температура испытания, °C							
CTBB	Состоянне материала	25	150	200	260	315	370		
	отожженный	11,5	8,0	5,5	4,0 7,5	3,0 4,0	2,0		
•,	полунагартованный	15,0	12,5	10,0	7,5	4,0	2,0		
	отожженный	4,0		3,0	2,5 3,5	2,0 2,0	1,5		
<b>*</b> 0.3	<sup>60-8</sup> полунагартованный	13,0	10,5	6,5	3,5	2,0	1,5		
	отожженный полунагартованный	40,0	47,0	50,0	60,0	60,0	60,0		
8	полунагартованный	16,0	17.0	22.0	25,0	40,0	60,0		

## 3. Модуль нормальной упругости *E*, кг/мм² [1]. Табянца б

Coc	Состояние материала												J	E			
Нагартованный																	7100
Полувагартованный									,	,					.		7100
Отожженный															. 1		7100

#### I Деформируемые алюминиевые сплавы

#### нь технологические свояства п

П. Пластичность высокая.
 Обрабатываемость резанием неудовлетворительная.
 Обрабатываемость резанием неудовлетворительная.
 Термическая обработка. АД и АД1 термической обработкой не упрочивносте. Отжиг при температуре 350—410° С.
 Свариваемость. Материал хорошо сваривается газовой, атомно водородной, аргоно-дуговой сваркой — удовлетворительно — точечной сваркой.
 Рекомендуемая марка присадочной проволоки — АД1 (АМТУ 332-53).
 Для сварки жестких узлов следует применять проволоку марки АК (ГОСТ 7871-56), если изделие не работает в агрессивной среде

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления элементов конструкций, не иссущих нагрузки и требующих применения материала с высокими пластическими свойствами, с хорошей свариваемостью, пысским сопротивлением коррозии, высокой теплопроводностью (защитыме трубки, провода электропередач, прокладки, мембраны и т. д.)

#### источники

#### АЛЮМИНИЕВО-МАРГАНЦЕВЫЙ СПЛАВ АМЦ

Основное назначение: малонагруженные детали, изготовляемые глубокой вытяжкой и сваркой; проволока для заклепок.

І. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 4784-49).

Таблица 1

Map-		ные ком- вты, ° ,			Приз	есн °/	о, не б	ээко	
cuss-	Мв	Al	Fe	Sı	Cu	Wg	Zn	про- чие при- про-	сумиа всех при месей
AMa	1-1.6	-488130	0,7	0,6	0,2	0,05	0,1	0,1	1,75


Примечание. В случае примейения для заклепочной проволожи сплав не должен содержать цинка.

2. Механические свойства (в состоянии поставки).

		-	1 4.0	DREG	. 2
Вяд полуфабриката	Состоявне поставки	Источник	o.,	в <sub>10</sub> пе ме	Eq.
Листы толщиной 0,3—3 мм	отожженные (АМцАМ)	252 AMTY-48	11-15	20	-
Листы толщиной свы- ше 3 до 6 мм	To me		11-15	18	-
Листы толщиной 0,3—3 мм	полужагарто- важные (АМцАП)	ו •	15-22	6	-

1 Деформируемые алюминиевые сплавы

7. Механические свойства алюминия в зависимости от степени холодной деформации [4].



Технический алюминий

8. Механические свойства сварйых соединений (3). Расчетный коэффициент прочности при сварке плавлением по отношению к минимальной прочности основного материала для стыковых осединений с усклением 0,9,

9. Физические свойства.

9. Физические свойства.
а) Теплопроводность  $\lambda \frac{\kappa a.s.}{\epsilon.w.\ \epsilone\kappa:\ \epsilon pad}$  [1].

	Ta	блица (
Состояние материала		λ
Нагартованный		0,52
Отожженный		0,54

б) Коэффициент личейного расширения а [2].

		•	
Интервая температур, °С	20-100	20 200	20-300
a · 10*	24,0	24,8	25,9

в) Электропроводность K (в % к электропроводности меди) [1].

	(	Co	C T	01	H	не	k	21	e	рн	8,4	ıa						К
Нагартованиый																,		57
Отожженный .																		59

г) Удельный вес  $\gamma = 2.71$  г/см³ [1].

10. Коррозионная стойкость. В атмосферных условиях вполне устойчив. АД1 и АД подаются анодированию по РМО 750-56 (в ссответствии с НО 285-54) или окраске по грунту АЛГ-1.
В отвяливаемом и неотапливаемом складе может храниться без покрытий.

#### Таблица 2 (продолжение)

Вид полуфабриката	Состояние поставки	Источник	٠. ا	810	₹0
	110012524		Be	менес	
Трубы колодиотянутые	OTORREBENS	ΓΟCT 4773-49		20	-
всех размеров	(АДІМ, АДМ)		ace 12		1
Трубы колоднотянутые всех диаметров; толщи- на стенки до 2 мм.	жагартоважные (АД1Н, АДН)	10 жe	11	4	-
Трубы холодиотянутые всех диаметров, толщи- на стенки 2,5-5 мм	10 We		10	5	-
Проволока для захле-	•	AMTY 332-53	-		6

1. Деформируемые алюминиевые сплавы

Примечание Указанным механическим свойствам должам удовлетаорать образцы, вырезанные в любом направлении волюква.

#### **П. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА**

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Типичные механические свойства [1].

Таблица 3

		Pacts	жевие		
Состояние материала	36-3	۰,	810	+	н,
Нагартованный	10	14	6	60	32
Отомменный	3	. 8	35	80	25

Технический алюминий

АДІ, АД

2. Механические свойства отдельных полуфабрикатов при низких температурах [1].


			Таблица 4
Выд полуфабриката	Температура испытання, °С	o,	8,0
Листы толщиной 1,5 мм-	+20 -70	8,0 10,5	36,0 43,0
S 1121	196	17,5	51,0


3. Механические свойства при высоких температурах [2].

Caoñ-	Состояние		Гемпер	атура	нспыт	BHE, '	c
ства	матернала	25	150	200	260	315	370
o <sub>s</sub>	отожженымй	9,0	5,5	4,0	2,5	2.0	1,0
	нагартованный	12,0	9,0	6,5	2,5	2,0	1,0
00-2	отожженный	3,5	2,5	2,0	1,5	1,0	0,5
	нагартованный	10,0	7,0	4,5	1,5	1,0	0,5
8	отожженный .	45,0	65,0	70,0	85,0	90.0	95,0
* .	нагартованный	20,0	22,0	25,0	85,0	90,0	95.0

Примечание Время выдержки при температуре испытания спределялось по наступлении постоянства свойств.

- 4 Модуль нормальной упругости  $E=7100~\kappa z/mm^2$  [1]. 5. Модуль сдвига  $G=2700~\kappa z/mm^2$  [1]. 6. Коэффициент Пуассона  $\mu=0.31$  [1].





# СПРАВОЧНИК ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ ЧАСТЬ ІІ ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ Под общей редакцией канд, техн. наук В. Н. Иорданскаго ДОМ ТЕХНИКИ МОСКВА-1957

4. 100 + 10 1 - 1. wall fa of ten we is defined to the a we want to the in-and the order of the a the order of the action of the site i. тания остав им том метод будовине и помента и поме radaus ( tu h **e**gg ≥**H**,} ункунд Полингы egg and 12 961 305 режляния индлеции, з Водичина индлеции се не менее E .Edel 501 8 . r.0 s.T. s #80 s.O. i 961 4 CHH3) (ĝ 'a) 181 2 воа] -симэ я-f 991 1 OCL 2243 20 Напечатано ателии тоуков. Cipoka C1b Samilized Copy Approved for Release 20 11/02/03 CIA-RDP62-00036R001500150001

6. Чугуны Наличие структурно-свободного цементита не допускается.
По НИ-213-55: основная масса—перлит, фосфидная эвтетика допускается в виде отдельных изолированных мелки стр. включений и отдельных участков согласно шкале, графит досжен быть равномерно распределен в соответствии с эталонным снимками шкалы. ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ Следует читать Напечатано Строка Синмками шкалы в структурно-свободног грамства и держитурно-свободног грамства и феррита, графитистой эвтектики и размельченног (междендритного) графита, срофинаной эвтектики в виде равно выл замкитуюй сетки, сильно выраженной дендритности и мусто в образного графита, скоплений и больших участков тройно посфилиой эвтектики (согласно шкале) и должен быть серым, без признаков отбела. 121 рекомендуемый припуск на обработку должен быть не мене 2.5 мм линейного литейного 6 синзу расширения а[5] расширения d [5] Наз табя б выразились из листа вырезавись из янста 2 сверху 0,011% C 0,11% 4 сверхі Головка таблины 3 1, 1  $\delta_{1,2} = \delta_{0,2}$ III Технологические свойства [4]. снизу (заго **до**вок) 2.5 мм 3 Свариваемость. Чугун сварке не подвергается ввиду структурных изменений в околошовных зонах. не менее 4.1 Табл. 2 1 я строка сверху не ме**не**е Mn ~~ 0.90 Mn 0,30 2 синзу 126 IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕННЯ Таблица 2 (головка) Применяется для деталей, работающих на износ.
Чутун марки СЧЦ-1-С — 55 применяется в случанх—повы шенных нагрузок.

тепнячный пример применения планки шестеренчатого дав Табя 2 1-я строка сверх\ не менее 4 ис менес 4,0 температуры отпуска температуры насоса Cr 0,96 cr 0.76 113 ⊒2 свизу Последняя фраза этого аблаца относится ко всем видам сварки источники 148 7 сверку [1] И О Ципви, В Г. Мах. Легарованный антифрикционный чугуп Металаургиздат, 1946 2; НИ-213-55 (Нормаль НИИ. П/я 989). 15 (\$<sub>16</sub>) Табл 2 последняя графа стали 12Х5МА **стали 12X5HA** 150 1 и 3 сверчу ненлавящимся . назващимся Показаниями запоснаваниями поставки по 166 21 сверху Tara S 170 ленту и протяжка женто и протяжку Табанца 2 Та≤лица Т 180 1 cs px. Габанця Л поминал в Съи графе провения подм. этим эки чинеранам, ченей I

#### отливки из антифрикционного серого ЧУГУНА СЧЦ-1-С и СЧЦ-1-С-55

Ословное назначение изсотовление планок пестеренча-

#### **Т СВОЙСТВА ПО НОРМАЛЯМ**

Hop Wanka	Содержание заементов	Таблица 1
Нор Марка і міля з чутуна не Уст	S. N. O.	р S не долее
HH 71 × 11 1 C 2,5	1.5	. 0.1 0.09
нитт с на <b>с</b> 2,5 —	1	. 53 (0.08 4 (1.2

Пруменальния Г. Г. (SIL 11) съд чение от диминеского со ставот и суби състоятам узаваним и въдаще не възвется браковом ими приможи за издъежним седа и фосфора. С. Но- «ТП.» — Тото събъежним образования и съд за Тгпансе ОТ миму (ОВЗА) да При в Тото съд при у довина ст. том остативне тотобования стистивата предели НЕССО 55. С. При остативне 2. Механические свойства.

			l a	блица 2
P 1 OFFI	team avdarger	FIRME to	Tacp:	ость
	F173	TIBER	$\mathcal{H}_{\bullet}$	$d_{vr}$
	Cittania e elete	Л те последу! в шим старением! после облерки	157 241	4,4-3,9

To Ar 127 241 4.3-3.9 в могчание. По ВВЕ 2/3.55 развиша в сиаметрах двуг бле-совы в на к исполногия м гобразуютемилете, и стаже ни полнитах по помощения и полница быть больше и ВБ ких. СЧЦ-1-С, СЧЦ-1-С-55

# О. ..... Вы сросо часны СЧ

### (ні. входящиг в пормаль)

1. **Физические свойства.** (См. Отливки из серого мугупа марок СЧ18-36 и СЧ15-32)

2. Коррознонная стойкость. В атмосферных условиях чугун СЧП-1-С умерение устойчин применяется при дополинтельной защите, главным образом по ПО 544-55 (дакокрасочные покрытия).

ытия). Удовлетворительно устойчив в щелочах. В азотной кислоте любой ковщентрации не устойчин

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ **СВОЯСТВА**

Плавка, разливка и термическая обработка. Илянка про изводится в вагранке или электропечи.

Плавка, разливка и термическая обработка. Плавка про изводится в вагранке или электропечи.
 При ваграночном методе производства чугува и. годается скловность к образованию поязывенного количества, врушно пластинчатот ографита на перантной основе. При влавке чугува того же кимического состава в электропечи с в извишим перегревом часте получается пежелательная структ можного точечного электического графита. Модифицире чугуна производится 75 процентным ферросилинием, ко падно конана перед разливой
 Плавка чугуна з дектропечи даст дучине; правильного модифицирования емьость конина согласована с температурой выпуска чугуна и закла быть оставляют метадла допускается до температуры 1430—1450 Температура разливки метадла приозводится в чеклю.
 Отжит в изадла за применяются, для сизиня вапряжений обязательным является старение при температуре 500 - 550° в течение З 3,5 часов, которое производится после предварительной обязательным является старение при температуре 500 - 550° в течение З 4,5 часов, которое производится после предварительной обязательным является старение при температуре 500 - 550° в течение З 4,5 часов, которое производится после предварительной обязательным является старение при температуре 500 - 550° в течение З 4,5 часов, которое производится после предварительной обязательным является старение при температуре 500 - 550° в течение З 4,5 часов, которое производится после предварительным при при температуре.
 Структура. По 111 80: основная масса структуры перати фессовательным при праве праве при предварительным при праве праве праве при предварительным праве праве праве праве предварительным предварительным праве праве праве предварительным праве праве праве праве предварительным праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве предварительным праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве предварительным праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве праве

 Структура. По 111-80: основная масса структуры перлит, фосфилия эвтектика допускается в виде отдельных мелких включений. В соответствии с эталоными спимками ГОСТ 3443-46. № 31. № 35, феррита, равномерно распределенного до 5%, графит в завихренных пластноках райомерно распределенных В соответ твям с эталенными снимками № 9, 10, 11, 15 и 29 ГОСТ 3443.46) 2. Структура. По 111-80: основная масса структуры - пер-

5. Коррознонная стойкость. В атмосферных условиях чугун

5. Коррозвонная стойкость. В атмосферных условнях чугун мало устойчив. Применяется при дополнительной защите, главным образом по НО 544-55 (лакокрасочиме покрытия). Чугун с литейной коркой (с исобработанной поверхностью) в атмосферных условиях умеренно устойчив. Применяется также пинкование, оксидирование и кадмирование, и покрытия слыбно порититы и обтадают лачительно худшими защитными свойствами по сравнению с аналогичными защитными покрытия сталях. В аютной кислоте любой концентрации чугун неустойчив.

#### **ПЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА**

1. Плавка, разливка и термическая обработка. Плавка чу-Плавка, разливка и термическая обработка. Плавка чу-туна велется и зыгранке или в электропечи; температура залив-ки 1280 - 1350°, отливьы, чугуна производится центробежным способом или в секлю.
 Линейная (действительная) ухавка чугуна составляет 1%.
 Отмиг и закалка не применяются.
 Для сиятия напряжений после облирки производится искус-твенное старение при температуре 500 550 с выдержкой зака.

2. Макроконтроль. Контроль макроструктуры на наличие раковии производится на обработанных поверхностях отливок. Излом чугуна должен быть серым

издом чутуна должен оыть серым
3 Свариваемость. Сварка чутуна производится и ремонтных целях (заварка раковни, трешин и т. д.)
Выбор способа и технологии сварки (горячая, полугорячая кли холодиви сварка) зависит от веса изделия, его конфигурации и моста расположения дефекта.

Рекомендуемые материолы

тексомен дуем не материалый материал чугуниме при паловой сварке прутым по ГОСТ 2671-44 марок «А» и «Б» или сварочная броиза, «К Zn з «10 Sn б.9 1.1. Fe 0.5 1.0; Мп "0.4—0.8. Сн 59 61, фикс бура. б при дуговой «зарке электроды ОМ41, УЭТМ С электродыми лержием из мустыа по ГОСТ 2671-44 марки «Б», электроды в монетиметальна меди желениме электроды

Пірінім пірімім ві Меди жидозные іздектусты для ін правдення брабатывачных предівностей дитья дляминать не рекомендуется

Отливки из серого чугуна

C418-86, C415-32

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Серый чугун марок СЧ15-32 и СЧ18-36 применяется для деталей, работающих под средним напряжением и на износ при малых удельных давлениях ( $P \approx 5 \ \kappa^{\prime} (c \omega^2)$ ). Типичные примеры применения: Чугун марки СЧ15-32 — уравиовешивающий груз. Чугун марки СЧ18-36—уплотиительные кольца и сегменты.

#### источники

[1] «Машиностроение». Энциклопедический справочник. Т. IV, Маш-гиз, 1947. [2] Богачев. Металлография чугуна. 1952.


в Часинь

Вличние микроструктуры и термической обработки на механические свойства серых чутунов.
 Имее эне механических свойств в зависимости от струк-туры и формы графита 22.

Таблица 4


	- 11				Me.		ндрит афит	ный		of y an		u A
Механич-ски- свойства		- труктура			-	структ ра				структура		
	1	13HI 38	φr	рит	пер	лит ая	Φι	- орит ная	net	лит. ая	ф¢ pi	р- (Т-
				-				-	1			and the same
(при разли	14	1-	12	15	15	2.	10	1	565	80	30	45
· 6.	0,2	0,5	ο, ,	1.0	0.1	Ð	30,2	177	1	6	8	15
тоји наги		٠,	. 1	r-	32	4.	24	2 -	. 7-	140		
(H) - ABTHO	9	:40		40	٠,	116		70	450	250		
Ударная нязкост (ня образизх 2012 гостная резай, ком см <sup>2</sup>	i g <sup>i</sup> ai	:	1.5	1	D ×	1,7	n 5	1,0	į.	,	-,	10

 ${\cal O}(B)$ Влияние в сличе ства трафита на изменение предела прочности при разуване  ${\cal O}(B)$ 



Отливки из серого чугуна

в) Изменение предела прочности литого и отожженного чу-гуна в записимости от толщины образца [2].



4. Физические свойства [1]:

- 4. Физические своиства [1];
   a) Теплопроводность / 100 –400;
   0,12 0,16 кал срад
- б) Теплоемкость  ${\cal C}$ 100 400° - 0,135 кал 100 - 500° - 0,143 кал г. град

структурных составэлек гросопротивление

B.	2 McMPHOG MERIDOGOMA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
ляюц	дих серого чугуна:		0.10	OM MM1	
	феррита		0,10	M	
	перлита		0,2	ом. Ми <sup>в</sup>	
	цементита		1,4	OM MM*	
	:рафита (отжига)		1.5	UM MM3	

т) Удельный вес у серого чугуна — 7,0 г/см<sup>а</sup>.

6 Чугуны

П. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА **«НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТ**І»


і Химический состав (типичный) [1]

Габлица 2

- 1 1		Содержание	ълементов, 🦩	4	
оущи	связан ный	Min	Sr .	S	Р
3.2-3,5	0,4-0_6	1 0.7 0,8	1 1 5 2 0	не болсе 0,12	0,4 -0.5

2. Механические свойства при повышенных и пониженных


температурах:
а) Влияние температуры на изменение предела прочности серых чугунов [2]



Отливки из серого чугуна

C418-36, C415-32


Влияние температуры на изменение предела прочности при сжатии серых чугунов [2].




в). Изменение предела прочности серых чугунов при попиженных температурах [2].

	-	Темпе	ратура °С	
M-пдавки, чугуна	. + 20	20 1.	80	180
. 1	11.5	15.3		·
2	21,8	21,3	- "	
4 /	15, 3	15,7	17,0	17,35
4	12,6	13,3		14,60
5	15.3	15,6	17.0	17,30

Порога хладноломкости у серого чугуна практически не наблюдает и





#### 5. Пружинные стали

- ч. Физические свойства.
  а) Коэффициент линейного расширения з [2]

Marep-  ass 7em- nepatyp.  oC 20 = 100 20 = 200	20 300	20 - 400	20 - 500; 20	600 20 - 650
	13.1	13,9	11,2 1	1,5   11,7

X в м в ч с с к в 3. с ост а в. (с) = 0.53, Mn = 0.8, С г 1.02, V = 0.17

6) Критические тобки  $Ac_1=752$  , Ar=746 ;  $Ac_3=788$  , 688 [2] .

Ат 088 2.
10. Корролюнвая стойкость. Сравинтельно небольшие по-перечные размеры проволоки, идущей для изготовления пружив, делают се весьма чувствительной к различным повреждениям, вызваниим корролюнным разурисийем. Наклен одлано понижает устойкниксть стлан против атмосферной корролии Повышение стойкости против корролии достигается улушением каусства поверхности проволоки и защиными покрытиемы. Для защиты ст керролии применяета покрытиефосфатом ФП (НО 270.54), щинком и кадмием (НО 273.54 и НО 274.54). В Въбър покрытия и сто толщины определяется улогаями работь пружии.
При нальнопереском цинковании и кадмировании происходет спеторь конание металла пружии, что приводит к поны

ит в нестроя жование метадла пружии, что приводит к повы-шение во хруме ти. Для высстановления свойств пружии не-сбустим в ром воздить дополнительный их нагрев. Спосле. 31-дии 125 го констий) при температуре. 180—200

#### ни технологические свойства

Выплавка и горячая деформация. Сталь инпланавляется в кен отах март и вских и электрических печах. Горячая прокатка пруткое, преволоку, ленты и других профилей не вызывает струднений. Температурный интервал горячей дефтрмалии (15% вм). Оклажление после ковки и прохата для за пределение после ковки и пределение после ковки и пределение после ковки и пределение после ковки и пределение после ковки и пределение после ковки и пределение после ковки и пределение после ковки и пределение после ковки и пределение после ковки и пределение после ковки и пределение после ковки и пределение после ковки и пред

Сталь хромованадиевая, пружинная

Обрабатываемость резанием [5]. Опносительная обраба тываемость при H<sub>s</sub>. 183—241 по сравнению со сталью А 12 составляет 45%.
 Термическая обработка.

Таблица 7

Операция	Температура, 🦥 С	Охлаждение	
Нормализация	860 -880	На воздухе	
Высокий отпуск	700 720	На воздухе	
Отжиг	810 830	С нечью	
Закалка .	850 870	В масле	
Отпуск	350 420	На воздухе	

Для предохранения от обезуглероживания нагрев стали рекомендуется производить в соляных ваниах. Сталь подвержена отпускной хрупкости.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сталь применяется для и потопления термически обрабатываемых высоконапряженных пружии, работающях при цикливаемых высоложения и с гочники

1) Даниые НИИ Пл 621. 21 «Конструкционные стали» Справочник В 1 Металлургиздат, 1947. 3] Даниы — заола «Электросталь» 1937. 4] Алгомобильные конструкционные стали. Справочник Маштич, 1961. 5] «Машилостроение» Эликлопеймеский справочник Маштич, 1947.

Сталь хромованадиевая, пружинная 5. Пружичные стали " 50X **4** A 8. Прокаливаемость [1]. 7 Изотермическое превращение аустенита [1]. Твердость поспе закалки в воде с 860° 50 X **Q**A C Mn St P Cr V 0,50 0,44 0,19 0,013 0,92 0,18  $H_{R_{\ell}}$ 50 X PA 60 55 700 50 600 40 20 10 0 10 20 Расстояние от центра, нн 1 вердость поспе закапки в мпсле ( 860° :00 Температур.: °С 50 X (DA  $H_{R_C}$ 60 w 55 50  $\mathcal{M}$ 100 20 10 0 10 20 40 60 80 100 Factor acome rumo % 
 Кимическии состав 7.

 С Мп 51 Р 5 Ст N1 V

 0.50 0.44 0.79 0.013 0.016 0.97 0.11 0.18
 PH: 139 -20 Jax, 553

231311/2000 8 00000 231/04 C 49 8 2 1 1 050/044 3 10/2000 0 019  $\mathcal{H}_{\mathcal{N}_{\mathcal{C}}}$  $\mathcal{F}_{i}$ 60  $\mathcal{L}^{\circ}$ -50 68 20 -40 ₹ 15 -80 :0 23 Tp .60 - 40 ...7 5 30 35 31 35 400 50 Pac 135

5. Пручинные стали

4. Механические свойства при кручении [1].

Сталь хромованадиевая, пруж					инния		50X ΦA
5. Предел ві з <sub>1</sub> ке/мм² [4].	носл	ивості	• ()	устало	сти)	при	изгибе аблица 4
Режим термообработки	3 . I	۰,	34	ð	ψ	44	Состав
Отжиг 900°	31,3	71,6	36,2	25,5	48,5	2,21	C=0,55%
Закалка 900° вода +	66.5	141,3	116,0	13,3	58,5	1,36	Cr=0,99%

6 - Модуль нормальной упругости E и модуль сдвига G[5] - Таблица 5

Характерис-		Te	мпера	цура о	тпуск	• · · · ·		
тики	без отпуска	100	200	300	400	450	500	600
, кајмм <sup>1</sup> ,	19800	20000		20500		21200		
г, кг. им!	8220		-	8350	8420		8530	866

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 : CIA-RDP82-00038R001500150001-0

5. Пружинные стали


2. Влияние условий изотермической закалки на механические свойства [1]

Таблица 3

Tep	, Moo≤pa≙or	ка		A	стани	чекие	свойс	rea -	
Temnepa Typa sanasi NH, O()	T pa or transaminen cpean (ce.	Temir par Typa otny.	-71			ð.	-	ak	R
Srj	189	21.3 4(8)	148.7 174,0		2   220,0   165,7	10,0		3,7 4,1	52 46
Şu,	1 21	\$100	170,1 1-1,6		209,5	,	17, 1 43,9	4,0	51 46
Reso)	144	240 . 1 ×		11.1	109,5 1-4,1		52, 1	8,3 8,7	36 35
446	***	1	;	107.0 168.7			\$1,7 \$1,2	5,5	42
8-0	• •	\$100		175. 165.7	194.1 197.6		47,		46
9ń	.*	4 *			162,8, 149,1		1,0	8,3 4,8	35 33
٠.	* + -				118,8 1449		47. 6 49. 0	8,6	31
Y.	٧-				134.1 133.7		7.1	8.77 9,1	32 32
	<b>5</b> *	4 .	V 1	1.1	.0	20 T	11.5	1 2	11

Сталь хромованадиевая, пружинная

3. Механические свойства при повышенных температурах [1].



#### СТАЛЬ ХРОМОВАНАДИЕВАЯ, ПРУЖИННАЯ 50ХФА

Основное назначение — качественная сталь для изготовления пружин особо ответственного назначения, подвергающихся термической обработке.

## і, СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ і Химический состав (ГОСТ 2052-53).

				Таблица 1
		Содержани	не васментов. <sup>0</sup> о	
Ç	Mn	Sı	S P Ni	Cr V
	0,5 0,8	0,17-0,37	0,030 0,035 0,40	0,8 1,10 0,10 - 0,20

По требованию заказчика сталь может поставляться с суженизми до 0.5% пределами содержания углерода и пониженными против указанимх норм пределами содержания серы и фосфора 2 Механические свойства (в состоянии поставки)

-				Габл	вца 2
		1.000	7,	i i	R.
Fire noavitati	Сістовние	Размер.			
	Иc	TOTHE			
риката	OCTARNE	жж	н- ы	i. Hrr	err Ço ∦er
				1	
Проволена	bes topmocr-fuct	1704 4" (0,5-14)	-	-	3.3
полированион	PA <sup>®</sup> OTAH				
поверивостья	-				

Перминески (A.) (Пада 0 (1) 150 г. д. 5) обрабованая (Абразон)


Сталь хромованадиевая, пружинная

50X⊕A

#### II. OCHOBHME CBORCTBA

#### (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Механические свойства в зависимости от температуры отпуска [1].



Критические точки: Ac₁ — 770°; Ar₁ — 675°, Ac₃ = 820°, Ar₃ — 700° [2].
 Коррозвонная стойкость. Сравинтельне небольшие размеры проволоки в ленты, илуших для изготовления пружни, делают вх весьма чувствительными к различным повреждениям, вызванным коррознонным разрушением. Наклеп сильно понижает устойчность сталь против атмосферной коррозни. Повышение стойкости против коррозни достигается улучшением качества поверхности стали и защитными покрытиями пружин

шением качества поверхности сталь в общинением покрытие пружин

Для защиты от коррозии пружии применяется покрытие фосфатом ФЦ (НО 270-54), цинком и кадмием (НО 273-54 и НО 274-54). Выбор покрытия и его толщины определяется условиями работы пружии.

При тальваническом цинковании- и кадмировании происхолит наводороживание металла пружии, что приводит к повышению их хрупкости. Для восстановления свойств пружин егобходимо производить дополнительный их нагрев после защитинах покрытий при температуре 180—200?

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА

1 Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь вы-плавляется в эсновных электрических или мартеновских кис-лых и основных печах Горячая прокатка прутков, проволоки, ленти и других профилей не вызывает затрудиений. Температурный интервал горячей деформации 1200—800°. Сталь обладает пониженной пластичностью при холодной де-формации\_Холодная прокатка проволоки и ленты производит-ся с вебельшими степенями обжатия

2 Термическая обработка.

Операция	Температура, *С	Охлажление
		L
OTEX#	 ाना स्था	C. Santa
Нормализация	 68G - 90C	На воздуге
Закалка	WE BEE	P. vaine
Or-sit.	4 44.5	THE Tribble

Сталь вольфрамокремнистая, пружинная

65C2BA

Для предохранения от обезугдероживания нагрев сталя рекомендуется производить в соляных ваниях. Сталь мало подвержена отпускиой хрупкости.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сталь применяется для изготовления термически обрабаты-наемых пружии, работающих в условиях динамических нагру-юк при нысеких скоростях деформирования.


#### нсточники

[1] Данные НИИ. П/я 621. 2] Р. И. Хан трос Отчет НИИ. П/я 621, 1940

Сталь вольфранокреянистая, пружинная 5. Пружинные стали 9 Изотермическое превращение аустенита [1], 10. Прокаливаемость [1]. *Т верваст*ь после закалки в воде с в 10° 65 C28A  $HR_C$ Mn Sc 5 2 12 55 062 0.81 1.65 0.011 0.017 0.89 . 50 700 45 40 5001 .35 30 L 30 — 9 0 10 20 постоянные от центра в мы Гветванть посте закалны в масле світ 50. 1 400 1 300 1 300 ни<sub>с</sub> 60 45 40 35 Factor avertending of Pactor Ю 0 10 20 Расстаяние пт центра в мин 20 Тимический остав %

( M 51 р 5 СТ Nt N

067 715 168 Q016 Q017 0.01 0.15 0.90 195



5. Пружинные стали Сталь вольфрамок ремяшстая, пружимная высава 4. Механические свойства при повышенных температурах [1]. 5 Ударная вязкость при низких температурах [1]. Закалка 860° в маспе | Mn | Sι | P | S | W |
| Q.81 | 1.66 | 0.017 | 0.011 | 0.89 |
| Omnycκ 400° | 0mnycκ 450° Cm 65C28A 0,62 0,81 Omnyck - 450 G KEMICH! 3.7× длка 860° в селитре при 260°, отпуск 290° 65C2BA 58. 200 Os. 180 120 60 0 -20 50 0 •20 -180-120-60 0 •20 Гемпература испытания °С 004 9 %, 08 65 40,000, 40/442 180 - 120 60 0 -20 175 00. •53 Рис. 130. 125 6. Удариая вязкость при низких температурах [1]. Закалка 860° в севитре при 260°, оттуск ?90° C Ma St Cr A 3 2 Pac 129 180 120 50 0 -20 Pac. 131.


5. Пружинные стали

2. Влияние условий изотермической закалки на механические свойства [1]

Tepm	ообработка			Mexa	пичесь	He CB	ORCTB	• -	
Темпера- ура закаа- ки, °С	Температу- ра озлаж- дающей среды (селитра)	Temnepary- pa ornycka,	<sup>3</sup> p	d,	۰,		ų.	ah	Re
860	180	210 400		211,0 207,5		5,5 6,2	9,0 <b>24</b> ,6	2.3 3.0	
860	240	270 400		226,5 213,1	245.5 219,1	4,2 6,0	10,0 20,0		
560	260	290 400		<b>2</b> 05,0		6,7 7,0	17,7 29,1		56 53
560	290	310 400			205,0 191,7		39,6 41,0	1	1
\$60	300	320 400			184,7 175,0		La rice	7.1 5,3	town.
860	120	5411 4481		158,2 152,0	165.7 163.9	T3.2 14.5	43.8	-	46
Acas	140	4/10	119.4	134.2	151,5 153,2	11.2	43,2	8.3 5.4 9.2	4:
860	. 31	-6 otn 380	113.4	127.6	145,7	16.7	43.8	5.0	4
860	35.	' otn 4(f)	107.2		137.5		1	5.	
, \/ v v = : ::	- 4 Ma	± 6-€ 	. s. =	исел - 1,76	. P	0,01	10 A 1		i T. B LOO

Сталь вольфрамокремнистая, пружинная

3. Механические свойства при повышенных температурах [1].



19 3ax. 553

65C2BA Сталь вольфрамокремнистая, пружинная ІІ. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы) 1. Механические свойства в зависимости от температуры отпуска [1]. СТАЛЬ ВОЛЬФРАМОКРЕМНИСТАЯ, ПРУЖИННАЯ 65C2BA Закалкас**860° в** масле Основное назначение сортовая качественная сталь для изготовления термически обрабатываемых пружин. C Mn SL W Cm 65C2BA 250 GB - 250 0,64 0,83 1.70 1,15 1. СВОЯСТВА ПО ТУ Н ГОСТАМ 1 Химический состав (ГОСТ 2052-53) S P Cr Ni  $H\rho_{\mathcal{C}}$ 60 0.61 - 0.69 . 0.7 - 1.0 1.5-2.0 (0.0 × 0.035 0.30 0.40 0.8-1.20 . . . . 125 50 40 100 Применание Допускается сталочение со кремино ± 0.05% 3 75 30 2. Механические свойства (в постоянии поставки)... 50 MK 20 --- 25 10 Енд полуфай-риката Состояние погтавки Источник —Размер, жи пе более 10 200 300 400 500 600 700 Toposciousto
acisoristicas
spirass
spi Температура отпуска, °С Pac. 127. Проволока диаметром менее 6 жж на твердость не испытывается

5. Прижинные стали

13. Коррознонная стойкость. Сравнительно небольшие попе-13. Коррозвонная стойкость. Сравиительно небольшие поперание размеры проводом и ленты, вахуних для изотовления пружин, асальт их восьма чунствительными к различным повреждениям, вы ованным коррозионным разрушением. Наклеп сильно вонижает устойкость против кноромии достигается хуминением каче изо внеральсти стали и защитными покрытиями. Для опшить от коррозии пружин применяется покрытиями. Для опшить от коррозии пружин применяется покрытием фосфатом ФИ (ЛО 273-51), пинком и кадмием (НО 273-54). Выбор докрытием от толщины определяется условиями работы вружин.

При тальваническом цинковании и кадмировании происхоти наводроживание металла пружин, это приводит к повыше-ние на хумукости. Тая поставления свойств пружин необхо-имо про- водить доголительной ки нагрев, после защитных гокрытий при температуре 180—200

11 Физические свойства.

775 . 4: 710 . 4. 8251

6 Name of But 5 Table 200

### ні технологические сво**яства** »

Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь выто им често в выслочим усториями или мартемовских кислых в объемых исих. Госмыя прокатьм прутово примет и или помень и исих помень и исих Госмыя прокатьм прутово приметьм, ленты и устому профиссов в им имять делегатуры в 80° сталь облагает примежен в быты помень и исих масториям промитьм или примежено в SME STANSTER

2. Обрабатываемость резанием (Я) Относ песьная обрабаю - умость по ред (NT) 256 от просест 45 %

Термическая обработка.

Tadzeca 6

Ten transparie	. 11:A1:E-C.
827 844	C 78554
86 86	r watar
*.C 5%	Ta songy in
	100 aprograma 821 84 841 86

Сталь кремнистая, пружинная

Для предохранения от обезуглероживания нагрев стали рекомендуется производить в соляных ваннах. Сталь отпускной хрупкости не подвержена.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сталь применяется для изготовления термически обрабатываемых средне- и высоконапряженных пружин, работающих-вусловиях статических и динамических нагрузок.

# источники

П. Ланиме НИИ. П/я 621. 1940.

2. Т. Я. Либермав. Отчет НИИ. П/я 621. 1940.

3. С. М. Баранов. Отчет НИИ. П/я 621. 1940.

4. Т. Л. Маранов. Отчет НИИ. П/я 621. 1949.

5. В. Н. Константинов. Производство пружин. Изд. Артакаде1947.


5. С. Н. Балининк Новые методы расчета пружин. 1946.

7. Р. Я. Ханарос. Отчет НИИ. П/я 621. 1946.

5. Т. И. Куканов. Отчет НИИ. П/я 621. 1945.

5. «Автомобильные конструкционные сталы. Справочник Маштия.

і Прижинные стала Сталь кремнистия, пружинная 60C2/4 11. Изотермическое превращение аустенита. 1. 12. Прокаливаемость [1]. Твердость после закалки в воде с 850° 60C2A 60 55 50 45 40 35 \_ ha,-60) 55. 56. -45: -42. 351 э) — 1 20 0 0 0 0 70 77 Босстояние от чентра мы



60C2A Сталь кремнистая, пружинная 5. Пружинные сталь 4. Механические свойства при понышенных температурах [1], 6. Ударная вязкость при низких температурах [1]. And the second s Закалка 860° вселитре при 180°, отпуск 400° 1 Mn Sc Cr 0.58 0.73 1.86 0.11 60C2A 7 3 1 1 180 120 50 0 +20 Рис. 122. 7. Механические свойства да афрумения Т 140 50 7°. 40 +86 +73 +56 +19 ·45 - 5 -20 -0 92 102 28 38 38 38 48 **30 30** 7 PM (2, m, 2) 3 mm/(res 12 Pari 120

2. Влияние условий изотермической закалки на механиче-

Таблица 3

	7.5	30		M.	стания	еские	свойст	Ba	
22 52 24 52 36 53 36 53 56 56 56 56 56 56 56 br>56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 5	A STATE OF THE STA	Applity (193)			ē	,		aı	Re
117	. <del>4</del>								
× 1	183	.10	1.10	180.7	244.7	h,f	9, 1	2.7	140
		1.6)	181.	155.	198,0	9.1	47.00 -	2,8	4,4
× ,		35	; 1	12.5	25.0	× 2	- 6	1,0	48
			***	18.7	pun,	٠,-	\$01. T		:-
×-					. 1	\$ 0	- , 9	s 1	48
		414		; * ¥,	184		1.	1,1	41
	. `						41.9		4"
		. *	1450	14.7	: • <u>.</u>	1.0	2	1	4°
	0.4			14.5		:-:	12.2		4
			**:	٠٠,	1:1.		12.5	4	42
ζ.				142.1		14.	·. :		
			·		•	÷. ·	.3 *		2,5
s						:		4.5	
		4 *	-	. \$	÷.	٠		-i '	
		-						*	
83	* * *		~ ·	11 7	,				


_		Таблица З (продолжение)
-	<sup>Ţy</sup> pa	Мехапические свойства
-	c ba	
1	a k	20 21 24 8 4 a D

					I a	блиг	ta 3 (	продол.	жение)
	ратура дающей (се.	a, C		М			свойс		
Темпе тура : калки	Темпе охлаж среды литра)	Темпера отпуска,	379	σ,	34	8	ψ	a <sub>K</sub>	Re
860	380	6 отп 400	102,9 102,2	112, <b>0</b> 105,7	1 <b>2</b> 5,6 125,6	19,2 13,7	57,5 52,0	12,3 5,7	33 35

Сталь кремнистая, пружинная

X имический состав исследованной стали,  $\frac{0}{2}$ , C = 0.58, Mn = 0.73; Si = 1.86, S = 0.007, P = 0.016;  $Cr \approx 0.11$ . 3 Механические свойства при повышенных температурах [1].

закалка выйгы масле



60C2A

Сталь кремнистая, пружинная 60C2A п основные свойства енг входящиг в ту и госты). 1 Механические свойства в зависимости от температуры отпуска  $\{1\}$ СТАЛЬ КРЕМИНСТАЯ, ПРУЖИЙНАЯ 600.24 L CRORCIBA HO IN H TOCTAM  $H \rho_{\ell}$ 60 10 30 110 310 410 306 600 700 except amyod smoytes as

Temnepa typa C

в) Геплоемкости	, C.	epad 3	ī	аблица 6
Ивтервая темпера туры, <sup>ос</sup>	0 100	0 200	0 400	0 - 600
	0.111	0,116	0,126	0,138
6) Теплопровези	HOCTE 1.	кат см. сек. град	3, для <b>5</b> Г	50 Г) аслица Т
Темпера	(5x)	\$15.5	\$00	1500

18 1. 70	to make and	. i i l Tarada s
Harry Barrow negation	10 70028 -	tani diki işiri 1990

. . . . energie (\* 1900) Jeografie (\* 1900) Jeografie (\* 1900) Сталь марганцовистая пружинная 14

При гальваническом цинковании и кадмировании происходит наводороживание металла пружии, что приводит к повышению их хрупьости. Для восстановления свойства пружии необходимо прои водить дополнительный их нагрев после защитных покрытий при температуре 180—200°.


11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь вы-дальняется в основных мартеновских и электрических нечах. Торячая и холодная прокатка листов, прутков, проволоки, лен-ты и других профилей не вызывает загруднений. Температур-ный шитервал горячей деформации 1200—800°. Пластичность при холодной деформации низкая. 2. Обрабатываемость резанием [3]. Относительная обраба-тываемость при И<sub>в</sub>. 183—241 по сравнению со сталью A-12 оставляет 45°.

3. Термическая обработка.


				таблица 9
€перация	Температу	pa, °€,	1	Сіхдан дение
				and the
Bis 11.0 * **	580 7	20	ĺ	В воздуже
JTЖHT .	780 9	2 1		Медленное
Н рмаличалия	5.0 B	70		На воздухе
Заналка 👸	The A	\$4.		Вмасле
пттуск ч трегуемук				
inetinii.ir	59 B	<b>7</b> 0		На воздухе,

тверота — 20 гм — На волуке — 12 гм предоставляющей об обезулероживании репрем стали тех меноует и прежеволить в солиных ваннах. Сталь отпускной в 15 и сежане респециальных обезулероживания. Сталь отпускной пременения — 15 гм пременения — 15 гм пременения пременения пременения термическая образования и на тест респециальных именения термическая образования и прожим пружимных именения термическая образования пружим пружимных именения термическая образоваться образоваться образоваться пременения термическая пременения термическая пременения термическая пременения термическая пременения пр



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 C/A-RDP82-00038R001500150001-0





PH. 115

## 4. Предел выносливости [2]

Pomen tops			Таблица 4
3143741 K	Stork Koliji	AZ ALAS	New Constant P.
	4.6	٠.	2-18 × 19
* *	Page 4		S * N = * >
	540		Ve ** ** :
		٠,	s = 1 V*

Сталь марганцовистая пружинная 651

 ${\mathbb S}_{\mathbb R}$  Модуль нормальной упругости E и модуль сдвига G [2].

				Таблица 5
Термическая	обработка	E	G	Состав ста
закалка	отпуск	KZ   M.M.ª	KZ/.M.M <sup>2</sup>	лн, %
850°- воздух	без отпуска	21093	8367	C=0,60
950° масло	400	20790	8156	Mn = 0.77
	450	20890	8297	Si-0,21
	500	20890	8297	Ni=0,08
	550	21098	8297	Cr=0,09

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0

	+ <i>II</i> ,	гижинные ста	244		_
			Labaria	Сородин	100 - 1
был пета ў в риклада	Control	12 точник	т т  Н с - 1	8 — : ченее	H, He forter
Loca.	CHAC BOX 15	То же	Hr for	rec 10  -	
Пуслолока кважратная дая цэйл Гровери	с ¶ожженная	MHD .155	1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	(8,.)	
Paspesos LOCT 103-41	e of publication of Oction	знын свой	(181	воройськ т	::0
1. Mexam	атэйовэ энжээрч		1	en parvija:	
				٤	
			**************************************		

Tep	мообработ	Ka		М	ханич	еские	свойст	ва	
тура за- каякн, °С	Т-ра охла- ждающей среды (се- литры)	Темпера- тура от- пуска, °C	<b>a</b> <sub>p</sub> ,	σς	o <sub>e</sub>	ō	ψ	u <sub>k</sub>	Rc
830	180	210 400		175,1 146,7	216,0 157,5	1,7 9,7	11,0	1,4 3,0	55 <b>4</b> 5
8:0	240	270 400	179,6 142,7	200,1 150,2	221,0 158,6	6,5 9,5	32,8 41,6	1,8	53 44
530	260	290 400	153,0 145,7	169,2 157,5	190,0 171,5	10,9 10,5	43,0 45,9	2,8 4,0	46 43
7:	25	11	1 + . ~		192.0 153.9			3.6 1,5	45 39
830	3(N)	320 400	152,2 141,2	168,5 137,6	187,0 118,2	9,2 11,9	43,9 17,1	3,0 3,8	45 41
<b>4</b> 3 Y		340 400	154.0 120.7	149,5 127,2	154,9 <sub>0</sub> 139,2	12,1 13,3	48,0 51,0	4,9 5,3	37 35
N.	540	990 400	1/3,6 115,5	131.2 123,2	114,2 136,7	12,1 12,3	50,8 47,1	5,8 5,1	34 33
830	-2%	* ٥٠٠ (لأنو	190 102, 1	113,9 112,2	132,6 131,5	12,3 13,8	52,5 54,5	5.5	33 32
510 ,	380	5.510	15,1	45.2°	77.4 82.1	21,1	57,5 51.7	5.9 7.2	16

Сталь марганцовистая пружинная

65 F

nitized Copy Approved for Release 2011/02/03 : CIA-RDP82-00038R001500150001-0

- Прижинные стази IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Провылока ОВС применяется для изготовления пружин, не полвергающихся термической обработке (кроме низкого от исска), с сечением витка пружины до 4 мм.
Провылока ОВС выбирается для пружин, имеющих высокие расчетные напряжения и большую скорость деформирования источники СТАЛЬ МАРГАНЦОВИСТАЯ ПРУЖИННАЯ 65Г V. Г. Бумарин Авнапромышленность № 1, стр. 35, 1919. 2. Върмали марок воиструкционной стали ЦНИИ 48, 1947. 3. V. А. Ш. мъксть справочин усроится, 1952. 4. Г. Л. Мартоления Отчет НИИ. П. «№ 67, 1949. 3. «Междун превиом справочной пристим». СП. Мас. их. Основное назначение сортовая качественная сталь для изготовления термически обрабатываемых пружин **Г СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ** Химический состав (ГОСТ 1050 52) Таблица ! те; жаеве → мент е ≪  $\ell = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \frac{1}{2} - \frac{1}{2}$ . Механические свойства (в состоянии поставки) Таблина 2 Енд голуфай мо-тояние источник не менее 2 пормаживован 49 75 8 (6<sub>1</sub>) 35 — 809 200

1. Пружинные гази

Модуль пормальной упругости / и модуль савига (т.

factage a 3

1			
			инирот) 1
	K 2 4 82		
100		School	2,
1:04	1		
		× 181.	4

. Na . Nagari

A 1 3 3

. . . .

-11-11-5 Harrens train 2. 21

Сталь качественная углеродистая пружинная 70 (ОВС)

4 Коррозионная стойкость. Сравнительно небольшие попе 4. Коррознонная стойкость. Сравнителью небольшье поперенные размеры проводом, пудней пли изготовления пружин, делают ее весьма чувствительной к различным повреждениям, вызванным коррознонным разрушением. Наклеп сильно попижает устойчивость стали против ватиссферной коррозии. Повышение стойкести против морозии достигается улучением качества поверхности проволоки и зацитивыми покрытиями. Дли ащиты от коррозии применяется покрытие фосфатом. ФП сПО 270-54). цинком и кадмием (НО 273-54 т НО 274-54). Выбор покрытия и его толщины определяется условиями ра боты пружин.
При галываническом цинковании и кадмировании происхо-

При гальваническом цинковании и кадмировании происходит наподороживание металла пружин, что принодит к повычению их хрутикости. Аля восстановления свойств пружин исбествием повимения, дополиментовый их натрев (после за плиталх с од стине) при въмпературе 180—200

#### нь технологиятские свояства

Выпласья, горячая и холодная деформация. Сталь для режим за трев теми в стлавляется в основных мартеновских и эт-мари ссык ветах. Пружимная проволока висшего в на высо камелам регосовлеем на стигко сравнительно малого из тей ст. 1 смпературный интервал горячей деформация 12—8 в). Пр. н. тр. проектоки определяет в степеные обсембарателя ст. смпературный горячества в токие сопражащим также телера.

Сторение и термической обработка. Пот старованиям ототтененную старению, что от термической обработка. Пот старованиям от телениям от термической от телениям от

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0

# СТАЛЬ КАЧЕСТВЕННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ПРУЖИННАЯ 70-(ОВС)

Основ за Его-гоо на — проводока особо съсового сопротиввения два изглемания» гружин, не подвергающихся термичек в пеработко

#### т свойства по ту и гостам

Химический состав (ГОСТ 1050-52 и ГОСТ 1546-53)

-						 a ^ a :	au a t
CACP	A HHP	9.4.CM.C.B	TOR S.				
		s 1	F		4.1	M	Cu
٧,	1000 1 1						
			4 6	•	3		
0		14.	6.7		- 1	11	

#### Механические свойства в состоянии и сталья.

							7 1 7 3	1, 8 2
Seg Tografia		** *		и, голяны	F 4.3	٠.,	Tope:	Число скру чива- вий
leason w	** 19 11	:	7.			22	-	
1010110111						411		13
19844 C.								S.5
12.12		•					4	52
							74	_
			٠.					37

Сталь качественная углеродистая пружинная 70 (ОВС)

Таблица 2 (продолжение)

Вид полуфаб- риката	Состо		Источник	Раз- мер, мм	3,	Число пере- гибов	Число скру- чива ший
Проволока	Проволова	1,6 OBC	FOCT 1546-53	1,6	180	14	30
- БИОДНОКО ОДООО ВЕНЕТ		1.8		1,8	175	11	26
высокого		2,0 .		2,0	- 175	9	23
сопротив-		2.3 .		2,3	170	7	20
ACRINA		3,0 .		3,0	165	7	13
		3,5 .		3,5	160	6	11
		4,0 .		4.0	150	5	9

Примечание Для проволоки диаметром 0,75 мм и менее испытание на порегиб заменяется испытанием на разрым с узлом, причем разрывающее усломе должно быть не месе 50% разрываю щего усилия той же проволоки при испытании бег узла

#### II. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

не входящие в ту и госты;

1 Влияние температуры отпуска на свойства проволоки ОВС  $\mathcal O$  4 мм  $[1]_{\mathbb C}$ 



Pec. 113.

24

Draw money Trans

Сталь углеродистая, прижинназ П.І. П.ІІ, В.І. В.ІІ нь технологические своиства

 Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь для пружинной провологи випласимется в основных мартеновских в электрическог негах. Пружиниям проволика высшего и высокого качества и изтольшегоя и иликов сравнительно малого-меся (1—2.1). Температурыні интернал горячей деформации 1900—800. веса (1 .2 1200- 800

1200—800. Прочность проводном определенняет степенью общего обжатав да усобе об прозвалет в также со тержанием в стали углереда. Пебедышие процест по деу тепропилу деменнов либо
те де де же в плосите об прочность переводом (Ст. Ni, Mn),
об те дея досточно в прочность переводом (Ст. Ni, Mn),
об те дея досточно вы перевод степен по на ималет затрудте по

редения селения на вымывает втрум-Старение и термическая обработка / 1. Патентированная в мустова в селественному старению, что при-ме егоя всейств из временя. После естественного б сале в педателен произостных за за веле и перенибов, а также постоя в селествение по примения при обесные за големинение псех про-деления и селение питуаления селествения селения и редение питуаления селения селествения в селения и редения примения в селения селествения селествения примения примения предости, теку

от то печментния в для вноговления ображения ображения и боражения и промения ображения в промения метом прутав до 4 жм. Выбор марки патентельного и следной макеимальных ображения и следной в деформирования пружин в следной в деформирования и следной в деформирования и следной в деформирования и следной в деформирования и следной в деформирования и следной выборать для образования и следной выборать для и следной выполняющей выполнающей выполняющей выполняющей выполняющей выполняющей выполняющей выполняющей

100 7 7 7


TOWN HOLD TO MANAGE

5. Пружинные с-зли Сталь углеродистая, пружинна». П-1, П-11, В-4, В-11 11. Механические свойства проволоки В-П при кручении в нависимести от температуры отпуска [1]. 12. Механические свойства проволоки В-II при кручении в зависимости от температуры отпуска [1]. 38 330 27 31 CT 21 26) 240-250-28**0-300** Температура отпуска?С Per. 111

Сталь углеродистая, пруминная П-1, П-11, В-1, В-11 Причинные стази 10. Механические свойства проволоки  ${\rm B}$  -I при кручения в калисимости от температуры отпуска [1]. 9). Меканические свойства проволоки  $B^{-1}$  при кручении в заменение на остемпературы рапуски  $\Omega$ 0.89 0.30 1.75 0.008 0.014 0.03 " p " 6 mm " 18 mm | 25 mm | " 22 mm <u>Б.этг 200 - 220 - 240 - 260 - 280 - 300</u> Темпе**рат**ура отпуста °С Pirc. 109.

Сталь углеродистая, пружинная П-1, П-11, В-1, В-11 · Прихеннине «тали Аспанисеение спойства провологи Н-И при пручении описати те от томпературу отпуска (1). 8. Меданические свойства проводожи II-II при кручении в зависимости от температуры отпуска [1]. 751 2 150 2 17, 11/1 (5) (5) (6) (80 (80 (36) 1-4/1/10/14/06 (00 (1/14)) (1/1 Pπe. 107.






5. Пружинные стали Сталь углеродистая, пружинная П-I, П-II, В-I, В-II 3. Механические свойства проволоки В-1 в состоянии постав-ки [1] 4. Механические свойства проволоки В-II в состоянии поставки [1]. C Ma St D S Cu 088 934 177 000 001 0M · · // P#2 102 247 Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0

344

Сталь увлеродистав, вружинная П-1, 41-11, В-1, В-11

2. Маханические свойства проволоми П-11 в состоянии поставки [1].



245

#### СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ, ПРУЖИННАЯ П-I, П-II, В-I, В-II

Основное назначение — проволока повышенной и высокой прочности для изготовления пружин, не подвергающихся термической обработке.

### I, CBORCTBA HO TY H FOCTAM

1. Химический состав (ГОСТ 5047-49).

Таблица 1

...Примечания по поменения по поменения порожноски устанавлявается заводом изготовиталем в зависимости от требуемых прочести и размеров.

2. Для проможив высокой прочности содержание не должно превышить. \$ серы — 0.02 с. фосформ — 0.03 и медя — 0.2

Тоблицу № 2 смогрен на 250 251 егр.

243

17.

4 Инструментальные стали

#### 2. Термическая обработка.

#### Режимы термической обработких

Операция	Температура, "С	Одлаждение
Отжиг	790 – 810	Изотермическая выдерж ка при 700 730°
Закалка	800 - 830	В масле
Отпуск на твердость Re = 60~6±	160 - 180	На воздухе
Отпуск на твердость R = 50 60	230-275	На воздухе

Сталь восьма мужствительна к перегреву. Для исправления структуры и улучшения обрабатываемости рекомендуется слетующий режим термомбработки накалка с 840—860° в масле, отпуск 680° г.Дог

### IV ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Легированная инструментальная <u>сталь</u> применяется для из-готовления деталей, от которых требуется повышенная изно-состойкость и малая деформация при закалке


#### \_\_\_\_ источники:

P. C. LEED MCCAMMOTALEMENTAL STATE 1941

N.A. LEAGE A. B. C. D. A. G. S. HINTPYMENTARMES CERTS 1945

CAMMONANTINESS - DATES AND CONTROL OF STATE OF

5. ПРУЖИННЫЕ СТАЛИ





#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВО**ИСТВА**

1. Выплавка и горячая деформация. Сталі выплавляется в основных электрических и мартеновских печах. Температурный интервал горячей механической обработки стигков 1150—8801. Для даботнов до квадрата 100 мм. 1120—8202. Охлаждение поковой после ковки рекомендуется производить до 7002 на воздуже, затем в песке, золе-или шлаке.

Заготовки, процедшие ковку на окончательный профиль, рекомендуется одлаждать в печи по режиму изотермического

отжига

Сталь обладает повышенным сопротивлением горячей деформации. Однако удучшение пластично ти за счет повышения температуры выше указанных пределов недопустимо, так как это приводит к образованию цементилной сетки. Нагрев стали необходимо производить в печах с икстановительной или нейтральной атмосферой.

Хромистая инструментальная сталь 4 Инструментальные стали 2 Критические точки  $Ac_1 = 750^\circ; \ Ar_1 = 715^\circ \ [2].$  Изотермическое превращение аустенита [4].4. Прокаливаемость. Т вердость после закалки в воде(1) No. 250 200 200 145 9000 Cr Cm II 1,48 Hor 60 an950° 50 1000° 30 40 30 20 10 5 0 5 10 Росстояние от центра мм Pac. 94 Pec 83. 5. Влияние различных факторов термообработки на величину линейной деформации при закалке ( $\Delta$ 4, %), на изменение удельного веса ( $\Delta$ 7), на количество остаточного аустенита ( $\Delta$ 4), и на твердость закаленной стали (3).

### **ХРОМИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ ХГ**

Основное назначение зниструментальная сталь повышенной прокаливаемости для изготовления изделий с высокой тверлостью

, 1 СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

Химический состав (ГОСТ 5950-51).

Cogepmanne saeuentos. Vn Cr S S P N , 1.30-1.50 0.45 0.70 1.3-1.5 0.35 0.030 0.000 0.000 0.25

? Мечанические свойства (в состоянии доставки).

_				Табанда 2
-	Bug nost-	Состояние	Источники	H.
	Прузав	OTOA MEBBUT	FOCT 5950-51	241 - 197
		sause Teepands	one sitting	800-830° gozman


Хромистая инструментальная сталь

#### II. OCHOBHME CHORCEBA

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)


1. Изменение твердости в зависимости от температуры за-

Закалка в воде.



Townsparry po severny of

Parc. 92.



#### III TEXHOJOTH TECKHE CBORCTBA

Boeme

1. Вывалавка в горячая деформация (1). Сталь выплавляется в основных электрических и мартеновских печах. Температурный интерват горячей механической обработки слигков 1100—800°, для заготовок до квадрата 100 мм — 1120—820°.

Одлаждение после ковки во избежание образования цементитной сетки следует вести до 700° ускоренно, в загем в песке, соме вля шлаке. Перегрее стали прводит к образованию другкой цементитной сетки. Нагрев стали пенетральной агмосферой.
Прокату в ковку стали надъежит вести с повышенными

кой пементитном сетьм. В ней нейтральной агмосферов. В пемах с востановительной или нейтральной агмосферов. Прокатку и коаку стали надлежит вести с повышенными степенным обжатик для получения мелкозернылой структуры и увичтожения дендритной кристалдизации

Сталь высокоуглеродистая инструментальная

2. Термическая обработка.

YIZA

Таблица 4

Температура, °С Операция Охлажиение По 40 50° в час до 600—550°, затем на воздухе Отжиг Через воду в насле 760 - 790 Закалка . Отпуск на твердость R<sub>c</sub> = 60-63 150 - 180 На воздухе 230-275  $R_c = 56 \cdot 60$ На воздухе

Сталь весьма чувствительна к перегреву.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сталь применяется для-изготовления деталей с небольшим сечением (15—20 мм), от которых требуется высокая поверхностная твердость (R > 60) и повышенная износостойкость.

#### источники

- 11) Ю А Геллер и В С Бабвев Инструментальная сталь 1945 [2] И.С. Гаев. Металлографический атлас, 1941. [3] «Машиностроение». Энциклопедический справочник. Т. III., Маш

1947 (4) Даниме НИИ П/я 621.

Сталь высокоуглеродистая инструментальная 4. Инструментальные стали 5. Вдияние различных факторов термообработки на величну лимейной деформации при закалке (  $\Delta I,~%$  ), изменение удельного весе ( $\Delta Y$ ), количество остаточного вустенита (% A) и твердость закаленной стали [3]. 4. Прокаливаемость. Таблица З Ваняющий фактор ДІ, 0,0 % Re Δγ Режим Твердость после закалии в воде (2) Mn 0.25 Обычный режим +0,28 ---0,057 15 65 - 77**0° Macgo** Время 4: Температура за- <sup>1</sup> 3. - 770 - 900° - Boda Macno Paccountries on Jen U 5 **Время** Одавидающая средя: вода . +0.22 -0.600 19 64 маско . +0.25 -0.062 23 63 воздух . +0.15 -0.602 24 62 лечь . +0.10 -0.006 29 62 - 800° Macno 800000 200° Nacao 8000

**Время** 

233

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-

4. Инструментальные стали

П. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА


(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Изменение твердости в зависимости от температуры за калки [2].


Ст у 12 С Мп
1.15 0.25

Нас
60
40
30
20
— На подерхности
10
——- В щентре \$ 20нм
тенпература эккалки. ° С
Рис. 83.

2. Вдияние температуры отпуска на твердость стали [1].



Puc. 54.



Sanifized Copy Approved for Release 2011/02/03: CIA-RDP82-00038R0015001500

4. Инструментальные стали

5. Критические точки Ac<sub>1</sub> — 730°; Ar<sub>1</sub> — 715° [4].

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА
1. Выплавки, горячая деформация. Сталь выплавляется в основных электрических и мартеновских печах. Температурный интервал горячей механической обработки 120—820° Ожлаждение после ковки в штабелях или на воздухе. Перегрев стали приводит к образованию крупнозериистой структуры. Нагрев стали необходимо производить в печах с восстановительной или нейтральной атмосферой. Прокатку и ковку стали надлёжит вести с повышенными степенями обжатия для получения мелкозернистой структуры и уничтожения следов денаритной кристаллизации.

2. Термическая обработка.

Таблица 3

— Охлаждение		
в час до 600—550°, этем на воздухе		
оде		
воздухе		

Сталь весьма чувствительна к перегреву.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сталь применяется для изготовления деталей, от которых требуется высокая твердость (матрицы, пробойники, ножи по металлу, лезвия ножей и др.).

#### источники

1. И.С. Гаев. Метадографическай аглас. [94]

г. электрукайы. Високсортные стали (руководство) [92]

г. электрукайы. Високсортные стали (руководство) [92]

г. электрукайы. Високсортные оказы Изотермическое превращение а

#### СТАЛЬ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ У12А

Основное назначение—инструментальная сталь для деталей с высокой твердостью.

І. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 1435-54).


						блица
	Содер	жание	BICE	ento	B. %	
С	Mar	Si	Cr	Ni	S-	P
				не более		
1,15-1,24	0,15-0,30	0,15- -0,30	0,20	0,25	0,020	0,030

2. Механические свойства (в состояния поставки).

Вия полуфабриката	Состояние поставки	Источник	Н. не более
Прутки горячеката-	отожженные	ГОСТ 1435-54	207

Примечание. Сталь может поставляться и в неотожжением состоямии. Твердость после закалки с  $760-780^\circ$  в воде должна быть не ивже  $62R_c$ 

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-D



4. Инструментальные стали Сталь высокоуглеродистая инструментальная Общая глубина одностороннего обезуглероживанвя ленты не должна превышать: для ленты толщиной до 0.5 мм для ленты толщиной свыше 0.5 до 1 мм для ленты толщиной свыше 1 до 2 мм Таблица 2 Твердость по Виккер. су Примечалия — Собраци для мения ания на разрыв вейты по ГОСТ 2288.43 изготовам-отел по ГОСТ 580-41.

2. Исполняет на переченный изгиб и удлинение провязодится по ГОСТ 2814-55.

3. Значение удлинения для летты нагартованной по ГОСТ 2288-43 факультативно. Soace 600 375 - 485486-600 По особому требованию заказчика нормы глубины обезуглероживания могут быть уменьшены. o me 0.0 II. OCHOBHME CBORCTBA 3 0,2 × 8,0 75-120 1,5 × 70,0 Толщина 130—160 от 0,08 до 1,50 161 - 190 (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы) 1. Изменение твердости в зависимости от температуры за-калки [1]. Pasmep. To we Закалка в воде LOCT 2614-55 Mn Источинк To ke To Me 2. Механические свойства (в состоянии поставки) Cm 48A 0,77 0,25 HRC 60 Териообработанная (1 П) Термообработанияя (2 П) 50 40 Состояние 30 2Ö на поверхности Лентя второй грочности Вид полуф:бриката 10 −В центре Ф20<u>мм</u> Лентя первой прочнос Лента третьей прочнос 600 700 800 900 1000,1100 1200 Температура закапки °С Puc. 79.

22

#### 4. Инструментальные стали

дение после ковки в штабелях или на воздухе. Перегрев стали приводит к образованию крупнозернистой структуры. Нагрев стали необходимо производить в печах с восстано-вительной или нейтральной атмосферой. Прокатку и ковку надлежит вести с повышенными степенями обжатия для получения мелкозернистой структуры и уничтожения дендритной кристал-

2. Термическая обработка. Сталь весьма чувствительна к перегреву. Режимы термической обработки

Таблица З

Операция	Температура, °С	Охазждение
Отжит	750 - 760	50° в час до 600—550° затем на воздухе
Закалка	800 - 830	В воде
Отпуск на твердость R <sub>c</sub> =60-61	150—180	На воздухе

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сталь применяется для наготовления деталей с сечением не выше 15-20 мм, от которых требуется высокая поверхностная твердость ( $R_c>60$ ) и подвергающихся в работе ударам.

#### источники

и с точник и

П. И. С. Гаев Метадлографический атаже. 1941.

З Электросталь Высокосортные сталя (руководство). 1931.

З П. Л. Марким и А Розанов Изотерическое превращение атажет в уклеродствои в специальных сталы. Труды МИС. Вып. 7, 1938.

(4) Ю. А. Гелдер и В. С. Бабаев Инструментальная сталь. 1945.

5) Данные НИИ. П в 621.

A LIE

#### СТАЛЬ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ УВА

Основное назначение — инструментальная сталь для изго-товления пружин, режущего инструмента, измерительных и дру-гих изделий.

I, СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ


Химический состав (ГОСТ 1435-54).

	*	× ·			Таблі	na l	
	Coge	ржание в	Remen	тов, %	· -		
	1		Cr	NI	S	P	
. <b>C</b>	Mn Si	Si	×	же более			
0,75-0,84	0,15-0,30	0,15-0,30	0,20	0,25	0,020	0,000	
			_	1	1	-	

221

4. Инструментальные стали


3. Изотермическое превращение аустенита [5].



Сталь высокоуглеродистая инструментальная

#### 4. Прокаливаемость [1].

Твердость после закалки вводе (1)



5. Критические точки:  $Ac_1 = 730^\circ$ ;  $Ac_3 = 760^\circ$ ;  $Ar_1 = 715^\circ$  [4].

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА

Выплавка и горячая деформация. Сталь выплавляется в основных электрических и мартеповских печах. Температурный витервал горячей механической обработки 1120—840°. Охлаж-

4. Инструментальные стали II. ОСНОВНЫЕ **СВОЙСТВА** (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы) 1. Изменение твердости в зависимости от температуры за-калки в воде [1] С Mn Cm 47 0,71 0,09 HRC 50 40 30 На поверхности ---В центре Ф 20мм \_\_ 600 700 800 900 1000 1100 1200 Pac. 75.

2. Вяняние температуры отпуска на твердость сталя (2).

3акалка в воде с воро
Сталь У 7 С-0.70
Мп-0,09

Нв
700
600
300
150 200 250 300 350 400 450
Температура отпуска, °С
Рис. 76.

Сталь высокоуглеродистая инструментальная

Sanifized Copy Approved for Release 2011/02/03 : CIA-RDP82-00038R00150015001

Samitized Copy Approved for Release 2011/02/03 : CIA-RDP82-00038R001500150001-0

#### СТАЛЬ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ УТ и УТА

Основное назначение — инструментальная сталь для изготовления деталей с высокой твердостью.

#### I, СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 1435-54).

Таблица 1

		Содер	жанне ва	ементов, %				
Марка стали		1.00		Cr	Ni	S	P	
•	С	Mn Si		ве более				
У7	0,65-0,74	0,200,40	0,15 - 0,35	.0,20	0,25	0,030	0,035	
Y7A	0,65-0,74	0,15 - 0,30	0,15-0,30	0,20	0,25	0,020	0,030	

2. Механические свойства (в состоянии поставки).

Таблица 2

Вид полуфаб-	Состояние поставки	Источник	Ha me Goace
Прутки гориче- катаные	Отожженные	FOCT 1435-54	187

Примечание. Сталь может поставляться в неотожжениюм состоявии. Твердость после выкалки с 800—820° в воду должив быть не виже 62°  $R_{\rm c}$ 

4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СТАЛИ

12 Коррознонная стойкость. Чистое железо в окислителях недостаточно стойко. Во влажном воздухе железо легко окислителя (ржавеет) При хранении на открытом воздухе потеря в несе полле испытания в течение 1 года составляет 0,0341 г/м² час (1). Для предохранения от коррозии требуется защита фосфатом ФЦ или красками и эмалями (НО 270-54 и 110 544-55) или цинкованием (НО 273-54).

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА

Выплавка, горячая и холодная деформация. Чистое же-дело выплавляется в основных мартеновских и электропечах. При горячей механической обработке железо АРМКО имеет интернал хрушкости при температуре 1050 − 900°. Поэтому сор-товую прожатку, ковку, штамповку и т. п. следует вести при температурах 1270 − 1050° или ниже 900°.
 Штамповку и т. п. следует вести при температурах 1270 − 1050° или ниже 900°.

2 Штампуемость. Детали на железа могут изготовляться горячей и холочной штамповкой Холодная штамповка деталей с большой вытяжкой не вызывает затруднения.

З Свариваемость Хороню сваривается всеми видами свар-ки Наибольшее распространение имеет контактиая сварка. Сварка может производйться как на мягких, так и на жестких режимах

Рекомендуемые материалы:

а) при дуговой ручной сварке — электроды УОНИ-13/45 по  $\rm HO\,518^{\circ}55$  —

6) при зуговой автоматической сварке под слоем флюса — проволока Св 08А (ГОСТ 2246-54), флюс АН-348 и АН-348А. В при саловой и лиомно-водородной сварке — проволока Св-08А по ГОСТ 2246-54

4 Режим термической обработки. Оптимальная температура отжига, нормализации, закалки — 900°.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления сердечников и подколых башмахов электромагнитов магнитопроводов, деталей реле, деталей магнитопроводов, деталей реле, деталей магнитопроводов динамических реграмментопроводов динамических реграмменторов, мембран, магнитных экранов в т п

Сталь низкоуелеродистая электротехническая

#### источники

Э. Т. Ляид. Качественная сталь. № 10, стр. 36, 1936.
 Справочник по автомобильным и конструкционным сталям. Маш., 1951.
 Г. Н. Титов и П. С. Рогозии. Металлург. № 8, 1937.
 А. Металс. Хамабук. 1939.
 В. И. Костеиеи. Журиал технической физики. Т. XVI. Вып. 5, 6.

[5] В. И. Костечец. Журиал телнической филосо.


[946] Б. А. Б. Фреджев, Кислород. № 5, 1945.

[7] А. С. Займовский и В. В. Усов Металлы и сплавы в электротехнике. Госэнергонздат, 1941.

[8] А. С. Займовский и Л. Ш. Казариовский Качествениая сталь. № 7, стр. 44, 1936.

[9] М. К. Максимов. Бюллетень ЩНИИ НКЧМ, стр. 2, 1945.

[10] Д. Хаттори Металлург, № 4, стр. 84, 1938.



#### 3. Стали с особыми свойствами 11. Физические свойства; а) Теплоемкость железа C, $\frac{\kappa a \lambda}{2.2 pad}$ Таблица 7 Marepass. rewneps. ryp. oc 0-1600 c 0,0859 0,111 0,128 0,142 0,165 0,170 0,165 0,204 б) Теплопроводность железа $\lambda$ , $\frac{\kappa a A}{c M}$ . $\frac{\kappa a A}{c M}$ . Таблица 8 Темпера-тура, °С 0,168-0,173 0,139-0,164 0,143-0,147 0,137 0,131 Табянца 8 (продолжение) Температу-ра, °С 400 500 600 700 0,112-0,116 0,098-0,102 0,092-0,095 0.091-0.094 в) Термическое расширение [4]. Таблица 9 Средний коэффи-циент аннейного расширения в 10 Средний коэффициент линейного расширения в 104 Интервал температур, °С Интерная теняератур, °С 20 - 50 20-300 13,71 11:3

20-350

20-400

20-450

20-100

20-150

20 - 200

208

11.7

12.25

12,94

13.40

Термическое расширение по табл. 9.

г) Электрическое сопротивление р при высоких и визких температурах, ом.  $\mathbf{x}\mathbf{u}^2/\mathbf{x}$  [4].

	فيد	/	Ž.		- "	-	_ 1	абян	ga 1
Температу- ра, ℃	-180	-120	-60	, 0	100	200	300	400	500
	0,01	0,035	0,067	0,10	0,15	0,22	0,30	0,41	0,55

д) Критические точки  $Ac_3 = 918^\circ$ ;  $Ar_3 = 903^\circ$  [2].

4 3ax, 553


209

13.94

14,15

14,31

8. Влияние слабого наклепа на магнитные свойства железа  $\Lambda PMKO$  [8].




Puc. 7

Сталь низкоуглеродистая электротехническая

А н ЭАА

9. Изменение магнитных свойств наклепанного железа при отжиге [7].



PHC. 74.

	10. Влияние	меди	на	коэри	штивную	силу	железа
-	APMKO [9]		-	21. 34			блица 6
					Коэрцитив		
	Содержа-	пс	cae	через	через	через	ж увел. через


_		1	Коэрцитивная сила, эрст							
2 1	Содержа- вне меди, %	после	через 6 дней	через 10 дней	черев 34 дня	% увел. через 34 дия				
_	0.10	1.11	1,11	1.15	1,17	5,1				
	0.20	1,08	1,10	1,12	1,12	3,7				
< 4	0.30	1.14	1,15	1,18	1.22	7.0				
	v.35	1,15	1,18	1,19	1,19	3,5				
	0,43	1,09	1.10	1,13	1,15	5.5				
	0.55	1.12	1,12	1,14	1,T4	1:8				


207

205

- 06

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0






2. Механические свойства железа АРМКО после оптимальной термообработки [1].

		(-)			- Т а	блица 4
Термо- обработка	2,	5,	8	ψ	a <sub>k</sub>	Н,
Отжиг <b>900°</b>	16.7 16.7	29.2 30.6	33.5	74,0	22,4	72-74
Закалка 900°	28.7 27.4	40,8	21.3	68,8	8,8	107-116

3. Механические свойства при повышенных температурах [3].




302

Сталь низкоуглеродистая электротехническая

A # 3AA

4. Механические свойства при низких температурах [5].



5. Модуль нормальной упругости Е, кг/мм2 [4].

5. Modyan no						T	4 6 A R	q a 5
Температура. ∘С	16	100	150	200	250	300	350	400
E 10"	20,86	20,475	19,88	19,48	19,04	18,55	18,06	17,5

#### СТАЛЬ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ (ЖЕЛЕЗО ТИПА АРМКО) А и ЭАА

Основное назначение — изготовление деталей магнитопрово-108

і, СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

Химический состав (ГОСТ 3836-47 и ЧМТУ 2900-56).

						Габлі	ins I	
	Содержание элементов, %							
Источник	Марка стали	С	Mn	Si	S	P	Cu	
		не более						
4MTV 2900-56	A	0,025	0,035	0,030	0,025	0,015	0,15	
ΓΟCT 3836-47	ЭАА	0.040	0,200	0,20	0,030	0,025	0,15	

2. Механические свойства.

real control of the c		1		Габл	нца
Вид Состояние поставки	-Источник_	5,	8,		done
			не	менее	
Прутки горя без термоо фра		27	26	60	5,2
Листы тонкие отожженные	FOCT 3836 47	опре	ACARIO NTBMC	CR TO	ABKO TBB

Сталь низкоуглеродистая электротехническая

## 3. Магнитные свойства стали ЭАА (ГОСТ 3836-47).


							1 воля	
	Максималь-	Напрях	кенност	. Hama	LHHAH	вающе	KOII OT	авісм.
Соэрцитив-	ная прони-	5	-10	25	50	100	300	500
ая сняа Н <sub>е</sub> .			06	означе	ние н	ндукц	(X	
эрст	гс/әрст	B <sub>5</sub>	B <sub>10</sub>	B <sub>28</sub>	B <sub>10</sub>	B <sub>100</sub>	B <sub>200</sub>	B <sub>160</sub>
не более	не менее		Величи	на нрд	укция	, г не	менее	
0,8	4500	13800	15000	16200	17100	1810	20500	21800

Примечание. Получение значений максимальной проиндаемости и индукции, ниже указанных в табапие, не может служить причиной забракования стали.

П. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

(НЕ ВОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Механические свойства железа АРМКО в зависимости от режима термообработки [1].



Образцы плоские, толщиной 2 мм

342 (34AA)

	. Таблица
Содержание кремния, 0′0	Теплопроводность \( \lambda \), кал/см.сек.град
0,6	0,108
1,5	0,0768
4,0	0;0192

в) Коэффициент линейного расширения.
 Коэффициент термического расширения стали Э4АА мало отличается от такового для железа и может быть принят порядка 12 · 10 ° из 1° С для интервала температур 0—100° С.
 г) Электросопротивление и его температурный коэффитами (1)

Содержание кремния, ° 0	Удельное сопротивде- ние ρ, ом.мм <sup>в</sup> м	Температурный коэф- фициент влектросопро- тивления на 1°C
4,0	0,62	0,00073
4,5	0,67	0.00070

д) Удельный вес [1].
 Удельный вес железа падает по мере введения кремния почти прямолинейно по уравнению:

 $\tau = 7.874 - 0.0622 \text{ Si},$ 

где Si — весовой процент кремния.

Для стали 342 по ГОСТ 802-54 удельный вес принимается равным 7,55.

#### 

Выплавка, горячая и холодная прокатка. Кремнистая электротехническая трансформаторная сталь выплавляется в основных электрических и мартеновских печах. Трансформатор-ная сталь преимущественно выготовляется в вида листев и ленты толщиной до 0.5 мм методом горячей и холодной прокатки.

Прокатка трансформаторной стали производится по особой технологии на специализированных заводах.

2. Коэффициент заполнения. Коэффициент заполнения характеризует свякий пакет на листовой электротехнической стали и является отношением истинного объема стали, находящегося в пакете, к кажущемуся, измеряемому. Практически коэффициент заполнения изменяется в пределах 80—97% и зависит от давления стягивающих шайб, винтов, толщимы слоя электроизоляции, равномерности стали по толщине, изогнутости листов и т. д.

и т. д.
3. Электрическая изоляция листов. Пленка окислов, возник-


 Электрическая изоляция листов. Пленка окислов, возникшая иа поверхности травленых листов, является достаточной
изоляцией при индукциях до 10000—12000 гг. При более высокой нидукции требуется искусственная изоляция листов лаковой
пленкой выи тонким слоем бумаги.
 Краевой нажиеп. Наклеп, возникающий при штамповке я
резке сердечников из электротехнической стали, может значительно ухудшить ее магнитные свойства. Влияние штамповки и
резки на индукцию и потери в машине или аппарате зависит от
отношения полной поверхности илемповки к реформированной резки на индукцию и потери в машине или аппарате зависит от отношения полной поверхности исламповки к деформированной зоне. Чем больше это отношение, тем меньше влияние краевого иаилепа. При ширине штамповки более 30 мм краевым наклепами можно пренебречь. Для сиятия краевого иаклепа рекомендуется производить повторный отжиг штамповок в чистом сухом кварцевом песке, в ящиках, без подсоса воздухэ. Режим отжига: нагрев до 720—780° и выдержка при этой температуре 1—1,5 час; охлаждение (с печью до 200—250° со коростью 40—60° в час. При температуре инже 200—250° охлаждение на воздухе, в ящиках.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Применяется для изготовлення магнитных цепей силовых трансформаторов, радиотрансформаторов, дросселей, трансфор-маторов автоматики, трансформаторов тока и т. п.

#### источники

г. С. С. Ч. Н. И. К. И. В. В. Т. С. В. Металлы и сплавы в электрогезнике. Госнергонадат, 1949, 21 Т. Е. В. С. С. В. Металлы и сплавы в электрогезнике. Госнергонадат, 1949, 21 Т. Е. В. С. Е. В. Т. С. В. Т. В. С. В. Т. В. В. С. В. Т. В. С. В. Т. В. В. С. В. Т. В. С. В. Т. В. С. В. Т. В. С. В. Т. В. В. Т. С. В. Т. В. Т. В. С. В. Т. #### 2. Кривая намагничивания [1].



3. Влияние углерода на магнитные свойства [2].



Pac. 68.

Сталь листовая электротехническая

942 (34AA)

4. Мариитные свойства в слабых полях [3].

Постоян	вый ток	Переменный то	$K f = 50 H_1$
напраженность поля, ав/см	нидукция, гс	напряженность поля, эрст	нидукция гс
0,011	10	0,03	55
0,019	21	0,05	140
0,050	100	0,10	480
0,100	- 290		

D. Horntohne marantume valu	Таблица б
Свойства	Значения
Потери P <sub>10</sub> от/кг Потери P <sub>11</sub> от/кг Потери P <sub>11</sub> от/кг Индукция В <sub>00</sub> с  В <sub>25</sub> В <sub>26</sub> Начальная проими., Мо гс/эрст Максимальная проими. Мыже гс/эрст Коэрцитивная сила - Но - эрст	1,20 2,80 85 14400 15500 400 7500 0,40

6. Фязические свойства:
а) Теплоемкость [1].
Теплоемкость трансформаторной стали 342 отличается от теглоемкости железа не более чем на 2—3% (см. марки 08 или 10).
б). Теплопреводность [1].
Теплопроводность железа резко снижается при введения жреминя. При 0° получены следующие значения теплопроводность.

#### СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ Э42 (Э4АА)

Основное назначение — изготовление магнитных цепей различных трансформаторов, аппаратов и приборов.

## 1. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ . 1. Химический состав (ГОСТ 802-54).

					E CHARG
	Пр	еделы содер.	кания элеме	HTOB, 0/Q	
С	Si	Mn	. s	Р	Cu
			не	более	
-	4,0-4,8	. –	-	-	-

Содержание кремния не является браковочным признаком Для обеспечения надлежащих магнитных свойств содержание остальных элементов, в особенности утлерода, в кремнистой стали должно быть минимальным.

2. Магнитные свойства (ГОСТ 802-54).

Помишальная Толиции	ы при	напри	женис	сция Д ости по ов на	REC	У дельные вт. ко	
AHCTOB, MM	B <sub>10</sub>	B <sub>1.</sub>	B <sub>50</sub>	B <sub>100</sub>	B <sub>300</sub>	P10 +	P10.
	1.	R e-	мен	e e		не бол	iee
0.5 9.35				16700 16700			3,20 2,8

\*  $P_{10}$  н  $P_{13}$  измерены при частоте 50 гц и значениях индукции в 1000° и 15000 ес.

Сталь листовая влектротехническая

342 (34AA)

Хрупкость. При испытаний на хрупкость образцы листов, нарезанные в виде полос шириной 30 мм, должны выдерживать без взлома следующее количество перегибов.

** *	. Таблица 3
Номинальная толщина листа, мм	Количество перегибов не менее
0,50	1,0
0,35	1,5
	толщина листа, лис 0,50

Примечание. При испытании на хрупкость конец образца зажимают в тиски с губквии, закругленными радиусом 5 мм. Образцы из холоднокатаного листа вырезаются вдоль прокатки.

4. Старение. Увеличение удельных потерь после старения допускается не более чем на 3% по сравяению с данными табл. 2.

Примечание. Увеличение удельных потерь в листовой электротехнической стали вследствие ее старения определяется после нагрева образыов стали в течение 120 час при 150°.

#### II. ОСНОВНЫЕ СВОИСТВА

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Типичные механические свойства [1].

							Глубина про-
Марка стали	H.	$R_R$	4,	a,	٥,	8,	ASSAUDANCE DO
			grand grand				Эриксену, мм
Трансформа-	I -	-	1	_			1 4 4 4
ториая	-	85	31			1	3,5

7. Коррознонная стойкость. В атмосферных условиях, после термической обработки и полировки сталь вполне устойчива. Ола устойчива портив окисления на воздухе при температуре до 900°С. Обычно не приобретает склоиности к интеркристалитной коррозии после иатрева в интервале температуре 500—800°С и после правильно проведению сварки тиганосодержащими электродами. (См. раздел III, п. 3). В копщентрированной азотной кителоте при комнатиюй температуре вполне устойчива, при температуре +50°С удовлетво-темьно. мустойчива.

рительно устойчива.

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1. Выплавка, горячая и холодная деформация. (см. сталь 1X18H9)

2. Обрабатываемость резаинем (см. сталь 1Х18Н9).

соорама выявлениеть резависи (см. сталь 1416119).
 Термическая обработка. Режим термической сбработки: закалка с 1100—1150°, выдержка под закалку 5—10 мам. Закалочная среда— вода или воздушива струя. Быстрое охлаждение с указанных температур предохраняет сталь от появление с указанных температур предохраняет сталь от появление с таль из межет иметь место и у титаносодержащей стали тупыйт.

Степень проявления этой интеркристаллитиой коррозии мо-жет быть значительно снижена проведением предварительного (до сварки)—стабилизирующего отжига при температуре 850 -900° с охлаждением в воде или на воздухе.

4. Свариваемость. Сталь хорошо сваривается всеми видами

Для предотвращения коробления и нежелательных даме-нений в структуре околошовных зон при дуговой, атомно-водородной и газовой сварке рекомендуется применять метал-лические (медине) подкладки; точечную сварку производить лические (медиые) на «жестких» режимах.

Точечную и роликовую сварку рекомендуется проводить с интенсивным о<del>сла</del>ждением места сварки водой.

Несмотря на хорошую свариваемость стали в сварных швах появляются горячие трещины.

прави пользяются торазуются вследствие дендритной лик-Торячие трещины образуются вследствие дендритной лик-вации, которая приводит к появлению жидких прослоек по границам сталбчатых кристаллов аустенита в сварном шве.

Сталь кислотостойкая хромоникелевая с титаном

1X18H9T (Я1Т)

В целях уменьшения возможности фразования горячих трещии желательно, чтобы в сварочной проволоке утлерода было не более 0,06%, серы не более 0,02% и инкеля не более

8%. Рекомендуемые материалы: а) при ручной дуговой сварке— электроды УОНИ-13/НЖ-2 по НО.518-55.

по НО.518-55.

6) при газовой и атомно-водородной сварке — проволока Св.1ХІВНЭТ или Св.ХІВН11М по ГОСТ 2246-54, флюс ВИ 13-6. в) при автоматической сварке под слоем флюса — проволока Св.1ХІВНЭТ или Св.ХІВН11М по ГОСТ 2246-54, флюс ФЦЛ-1 или ФЦЛ-2, АН-26. г) при аргоно-дуговой сварке — проволока Св-0ХІВН9 или Св.ХІВН1М по ГОСТ 2246-54, аргов 1 или 11 состава по ТУ МХП 4315-54; вольфрам прутковый по НИО.021.612.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления сварных и штампованных деталей и узлов, стойких против коррозии в атмосфере и искоторых окислителях, а также в условиях повышенных (до 900°) температур.

мператур. Применяется в случаях, когда имеется возможность ления интеркристаллитной коррозии, в частности для сварных деталей, которые не могут быть подвергнуты закалке после


#### источники

[1] Г. В. Ак и м о в. Труди-ЦАГИ. Вып. 59, 1930. [2] «Автомобильные и конструкционные стали». Справочник 1951. [3] Справочник по авнационным материалам под ред. С. Т. Кишкина.

1950. — 1950.

18 3ak. 553

Предел прочности сварных соединений при разных температурах (по средним цифрам табл. 6).



r) Минимально допустимая прочность сварных точек на срез 5

-1, 9, 6	81	15 400 - 000	1	Таблица 7
Толщина более тонкой детали, ми	0,5	1,0	2,0	3,0
Диаметр отпечатьй от электрода, мм	4-5	4,5-5,5	8-10	10-12
- Минимально топустимая прочность на сред, к	180	550	1550	2600

Сълонность к отпускной хрупкости. Сталь практически ис полвержена отпускной хрупкости. Заметное снижение вяз-кости повъзветки лишь после длигельной выдержки (более 1000 с при температурах 550—870).

Сталь кислотостойкая хромоникелевая с титаном 1Х18Н9Т (Я1Т)

5. Нагартовка при холодной деформации (сталь 1Х18Н9) [1].

	Толщина листа,	Механ	HECKHE CE	ойства
Состояние материала	мм	o,	B.	H <sub>0</sub>
Закалка 1050°, воздух	1,0	68,3	71,0	166
Нагартованное	обжатие на 16%	76,3	35,5	223
Нагартованное	обжатие на 38%	104,9	13,0	. 309
Нагартованное	обжатие на 58%	121,1	6,0	356
Нагартованное	обжатие на 63%	123,0	4,2	360

Примечание Состав стали, %: C=0,13; Si=0.55; Mn=0.4. Cr = 18,2; Ni = 10,06; Ti — нет.

6. Физические свойства,

а) Теплопроводность і кал сек. град. [3].

Таблина 9

1	-						14078	
	Температура, °С	100	200	400	600	800	900	1000
-	λ	0,053	0,054	0,056	0,06	0,066	0,0725	0,079
								'

б) Теплоемкость в интервале 25—100° С = 0,12 кал г. град [2].

в) Коэффициент линейного расширения  $\alpha$  [3].

Темпе- ратура, оС	100-200	200 - 300	300 – 400	400 - 500	500 - 600	600 -700	700 800
a. 100	15,95	17,32	18,74	20,24	21,23	22.2	25,59

г) Удельное электросопротивление при  $20^{\circ}$  р =  $0.8 \frac{\text{ом.м.м.}^4}{\text{м.}^2}$  [3].

д) Удельный вес у =  $8.0\ e/c$ м $^3\ [3]$ .

Механические свойства сварных соединений.
 а) Расчетный коэффициент прочности при сварке плавлением, по отношению к минимальной прочности основного материала, для стыковых соединений с усилением — 0,9; для на-хлесточных — 0,65.

Примечание Расченый коэффициент для наклесточных сосанжений является ориентировочным и в каждом случае устанавливается на основании предварительных испытаний сварных соединений.

Механические свойства сварных соединений при нор-мальной температуре [5].

Таблица 5

Предел проч ( <u>минимм</u> среды.		Ударная вязкость / миним.—макс.\
Стыковое соединение с усилением	Нахаестка	средн.
69,5-71,3	57.8—65.7 63.0	9,32-11,9

11 р и м е ч а и и я: 1. Образим сварены электродами УОНИ-13/НЖ-2 со стержием из проволоки Св-ОХ18Н9 по ГОСТ 2246-54.
2. Химический состав стали, %: С=0,15; Мл=0,50, Si=0,47; Ст=1,75; Мл=9,44, Ті=0,40;
11 3. Удариме образим для сваримх образиов по ГОСТ 3242-46.

Сталь кислотостойкая кромоникелевая с титаном

(TIR) TOHSIXI

Геринческая обработ-		1.57		1	емпер	тура 1	Температура испытания, оС	ния, о(			
ка после сварки	•	- 196	- 100	08	+20	+200	-196 - 100 -50   +20   +200   +300   +400   +500   +600   +700	+ 400	+200	009+	+ 704
Без термической	МННИК	111,5	11.11	102.0		20,0	111,5 111.1 102.0 69,5 50,0 54,7 54,2 49,7 42,2 25,8	54,2	49.7	42.2	25,8
	Makc.	126,0	118,2	105,8	71,3	52,3	126,0 118,2 105,8 71,3 52,3 55,3 54,5 50,0	5.45	20,0	44,2 27,0	27,0
34	CDEAH.	123,9	113,6	104,1	70,3	51,2	123,9 113,6 104,1 70,3 51,2 55,0 54,3 49,8 43,2 26,2	£,3	49,8	43,2	26,2

Пр и и е v а и и ж. 1. Оорваци сварени с уси дением, электродами УОНИ-13/HЖX 2 со стержием из провологи Св-ОХІВН9 по ГОСТ 2246-54. Ил = 0,50, SI = 0,47; Сг = 17,50, NI = 9,44; ПI = 0,40.

лока Св-0Х18Н9, Св-Х18Н11М по ГОСТ 2246-54, флюс ФЦЛ-1 вля ФЦЛ-2;
г) при аргоно-дуговой сварке — проволока Св-Х18Н11М ГОСТ 2246-54, аргон 1 или 11 составая по ТУ МХП 4315-54, вольфрам прутковый по НИО 021.612.
б) Свариваемость стали 2Х18Н9.
Сталь удоно-творительно сваривается всеми видами сварки. Свариные конструкции, работающие в кислотах, после газовой, атоміло-волородной й дуговой сварки должны подвергаться термической обработке (закалка с 1100—1150° С). Точечную и роликовую сварку рекомендуется проводить с интенсивыми охлаждением места сварки водой. Точечная сварка пронзводится на «жестких» режимах. Реком енд усмы матер на лы:
а) при ручной дуговой сварке эдектроды УОНИ-13/НЖ-2 по НО 518-55.

По оте-ээ.

При вечвине В качестве электродных стержней применять тольке сварочную проволоку Св. ХІВНІІМ по ГОСТ 2246-54.

(в) при газовой и атомно-водородной спарке —проеблока Св. ХІВНІІМ по ГОСТ 2246-54, фаюс ВИІЗ-6 (НЖВ);

в) при автоматической сварке под слоем флюса — проволока Св. ХІВНІІМ по ГОСТ 2246-54, флюс ФЦЛ-1 или ФЦТ-2.

г) при артомо-дуковой сварке —проводока Св. ХІВНІІМ ГОСТ 2246-54, артон 1 или 11 состава по ТУ МХП 4315-54, водьфрам прутковый по ННО.021.612

#### и. СБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

П. СБЛКСТВ ПРИМЕНТИПИ

СТЯЛЬ IX18Н9 и сталь 2X18Н9 применяются в термически обработациюм и нагартованиом состоянии для изготовления деталей, работающих при повышенных корромонных воздействиях и повышенных корромонных воздействиях и повышенной до 850—90° температуре

Для сварых конструкций предпочтительно применятьсталь IX18Н9 (с обязательной последующей закалкой).

Обе стали применяются также для изготовления немагнитных деталей (в закаленном состоянии).

#### источники

П «Автомобильные коиструкционные стали» Справочник Машгиз. 2. А.Б. Кинцел и Руссел Фрэнкс, Высокохромистые нержа-верщие и жароупорные стали Мёталлургиздат, 1945.

#### СТАЛЬ КИСЛОТОСТОЙКАЯ ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ C TUTAHOM IX18H9T (91T)

Основное назначение: изготовление деталей и сварной аппаратуры стойких в азотной кислоте всех концентраций и устойчивых при повышенных температурах.

#### і. СВОЙСТВА ПО ТУ ИЛИ ГОСТАМ

#### Химический состав (ГОСТ 5632-51).

		Содержанне	элементо	в, %	Ta	блица
C Si	·Mn	Cr	Ni	Ti	s	P
не боле						ozee -
0.12 0,8	2.0	17,0 - 20,0	8,0-11,0	до 0,8°)	0,03**)	0,035

 Минимальное содержание Ті подсчитывается по формуле: — Минимальное содержание Ті подсчитывается по формуле:

— 5.(С% — 0.03.л.и. подвергающейся сварке: содержание серы не должно...
превышарь 0.02%

- Au		-	1 - 1	-11	абл	H II	a 2
Вид полуфаб- риката	Состояние — поставки	Источник	0, 0,	85	+	a <sub>K</sub>	H <sub>a</sub>
	7.5		-	He Me	nee to l	-	ė,
Лист горяче- сатаный и хо- соднокатаный	-1120° BO 23 MEH	FOCT 5582-50	54	40	-	-	-
			1		1		

6) Теплоемкость C,  $\frac{\kappa a \lambda}{2.2 pad}$ 

емпература, °(	<del>,                                      </del>
20 616	1050
	0,242
	20 616 

в) Теплопроводность  $\lambda$ ,  $\frac{\kappa a \lambda}{\epsilon M. \epsilon e \kappa \cdot \epsilon p a \delta}$ 

				1	абля	ua 6
	15.1	Темпер	етура,	•C		
Сталь -	25-100	25-500	37	285	534	646
1X18H9	0.04 - 0.05	0,0515		_	-	_
2X18H9			0,039	0,045	0,052	0,054

ті Масцыний вес у для 1X18Н9 = 7,68 г/см³, для 2X18Н9 = 7,68 г/см³, для 1X18Н9 = 7,68 г/см³, для 2X18Н9 = 7,68 г/см³, для 1X18Н9 = 7,68 г/см³, для 1X18 г/см³, для 1X

1. м чаг. Собе стали имеют склонность к интеркристаллитной корромии пола нагрева в интервале температур 500—800°, причем сталь 2X1819 в большей степени, чем сталь 1X1819. В концентрированной авотной кислоте при компатной температуре вполне устойчивы, при +50° С - удовлетворительно

изичивы

#### III, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1 Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь выплавляется в электрических печах. При нагреве для ковки вай проката необходим предварительный медлений подотрев до 820—850° Ввиду низкой теплопроводности общая длитель-

Сталь кислотостойкая хромоникелевая ТХ18Н9 (Я1), 2Х18Н9 (Я2)

ность нагрева увеличена. Температурный интервал горячей механической обработки 1200—900°, обработка при температуре ниже 900° приводит к нагартовке стали (например, при про-катке тонких листов).

Ковка и полкат требуют большей затлаты работы (из.32

катке тонких листов).
Ковка и прокат требуют большей затраты работы (из-за повышенной жаропрочности стали), чем для обычных кон-

повъщения маропроложения струкционных стадей. Сталь удовлетворительно катается в хололном состоянии на-лист (не тоньше 0,5 мм) и ленту с применением промежуточ-

лист не гоноше со дост, них подосревов.
Охлаждение после горячей механической обработки производится на воздухе.

изводится на воздухе.

Сталь штампуется в холодном состоянии, для сложных штамповок необходимы промежуточные отжиги (при 800—

штамповок необходимы промежуточное казания 850°).

2. Обрабатываемость резанием. По отношению к стали A-12 обрабатываемость не выше 40 % [1].

143-за быстрого наклепывания сталь обрабатывается резанием по специальной технологии.

3. Термическая обработка. Режим термической обработки: температура закалки 1080—1130° для марки 1X18Н9 и 1100—1150° для марки 2X18Н9; выдержка под закалку 5—10 мим.; закалочная среда — воздушная струя или вода (быстро охлаждение предохраняет сталь от интеркристаллитной коророзии).

Нагрев закаленной стали выше 500° вызывает склонность

Нагрев закаленной стали выше 500° вызывает склонность к интеркристаллиной коррозии.

4. Свариваемость.

а) Свариваемость стали 1X18Н9.
Сталь хорошо сваривается всеми видами сварки. Свариые конструкции, работающие в азотной кислоте и ее смесях, после газовой, атомно-водородной и дуговой сварки должны подвергаться термической обработке (закалка-с 1080—1130°).

Точечную и роликовую сварку рекомендуется проводить с интенсивным охлаждением места сварки водой. Точечная сварка производится на «жестких» режимах.

Рекомендуемые матери<u>алы</u>:

— а) при ручной дуговой сварке<u>электроды VOHU-13/НЖ-2</u> по НО 518-55;

6) при газовой и атомно водородной сварке проволока Св-ОХ18Н9 или Св-Х18Н11М по ГОСТ 2246-54, флюс ВИ13-6

в) при автоматической сварке под слоем флюса - прово-

:82

,	Canan	,	особыни	свойствами
З.	Стали	c	ОСООВЕЖИ	CBOACTOUME

ic.	Состояние	Источ-	0,	σ <b>,</b>	8,	ψ
Вид полуфабриката	поставки	BNK		не м	енее	_
Лента полунагарто- ванная (ПН)	Без термообра- ботки	ГОСТ 4986-54	-	80	20 (810)	-
Лента нагартован- ная (Н)	Без термообра- ботки	То же	-	100	13(310)	-
Лента особо нагарто- ванная (ОН)	Тоже	To we		115	8 (810)	-
Сортовой прокат	Закалка 1100- 11500-вода	FOCT 5949-51	20	55	45	60•
Труба горячекатанач и холоднокатаная	Закаленная	FOCT 5543-50	-	56 -	40	_
Проволока	Нагартованная	FOCT 5548-50	-	110	-	-
	Сталь 2Х18Н9		1 .		1	
Понкий лист горяче- катаный и холодиока- таный		FOC <b>T</b> 5582-50	-	60	38	-
Лента холоднокатаная мягкая (М)	Термообработан- ная	FOCT 4986-54	i -	58	35(810)	-
Лента полунагарто ванная (ПН)	Без термообра- ботки	Тоже	-	80	20 (810)	-
Лента нагартованная (Н)	To we	To ake	-	100	13(8,6)	-
Лента особо нагарто ванная (ОН)	To me.	To we	-	11	8 (810	
Сортовой прокат	Закалка 1100- 1150°, вода	FOCT 5549-51	22	58	40	5
Проволока	Нагартованная	TOCT 5548-50		110		-

• Нагартованияя проволока испытывается навивкой (см. ГОСТ

П. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА
 НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТЫ
 Механические теойства при повышениях температурах
 Механические свойства спалей 1X18H9 и 2X18H9 в закависм состовнии при повышенных и пониженных температу-

Сталь кислотостойкия хромоникелевия

1X18H9 (Я1), 2X18H9 (Я2)

рах примерно равны соогветствующим данным для сталв 1X18Н9Т (ЭЯІТ).

2. Оклонность к отпускной хрупкости. Сталь не подвержена отпускной хрупкости.

3. Нагартовка при холодной деформации (сталь 1X18Н9) [2].

	Диаметр,	Mexa	нические св	ойства
Состоянне матернала	мж	44	0,	H <sub>s</sub>
Отожженный пруток	6,1	61,87	24,6	135
Холодная протяжка (уменьш. сечення на 20%)	_	84,37	63,3	230
Холодная протяжка (уменьш. сечения из 40%)	_	112,49	105,4	300
Холодная протяжка (уменьш» сечения на 60%)	_	147,65	140,0	370
Холодная протяжка (уменьш. сечения на 80%)	_	178,0	178,0	400
Холодная протяжка (уменьш. сечения на 90%)	_	182,8	182,0	400

4 Механические свойства сварных соединений. Механические свойства сварных соединений стали 1X18Н9 и 2X18Н9 аналогичны механическим свойствам сварных соединений стали 1X18Т9.

5 Модуль нормальной упругости (см. сталь 1X18Н9Т)

6 Физические свойства [1].

а) Коэффициент линейного расширения —  $\alpha = 10^4$ .

Темп	тература,	°C, AIR S	1	- Tem	пература	, °С, да:	я2
25-100	25 - 200	25-300	25 - 500	0	200	400	500
16,0	16,8	17,5	18,5	18,8	18,8	18,8	18,8

4. Термическая обработка. Сталь может закаливаться с температуры 950—1100° в масле или на воздухе. Длительная выдержка стали при температуре более 1050° приводит к росту зерна. Рекомендуемая температура закалки 1000—1050° с охлаждением в масле или на воздухе. Отпуск производится: а) между 200—300°, при этом получается прочность вемене 130 кг/мм³.

6) между 660—770°, при этом прочность получается 66—90 кг/мм³.

Сталь при температурах отпуска, близких к 500°, получает

рь—м. кг/мм. Сталь при температурах отпуска, близких к 500°, получаст минимальное сопротивление удару. Температура низкого отжига для получения мягкой и вязкой стали 775—790°.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изготовления деталей с повышенной твердостью при наличии коррознонного воздействия атмосферы и искоторых окислителей, а также для деталей, работающих при повышенных температурах — шестерен, авиационных приборов, зубчаток, винтов, гаек и других деталей.

#### источники

ИСТОЧНИКИ

11; Ф Ф Химуший Нержавеющие, кислотоупориме и жароупорныс стали Металлургиралт, 1945
2] «Машиностроение» Энцикър ислический справочник Т III, Маш18, 1947.
33-Саравочняк по въявационным материалям под -ред. С. Т. Кишкина 1950.
4; Автомобильные конструкционные стали Справочник, 1951
7/ Ланине НИИ П я 989
6; Момилемии Нержавеющее железо и сталь ОНТИ, 1932.

## 1. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 5632-51).

-	-		0.000	канне влемен		Табля	цај
Марка	С	Si	Mn	Cr Cr	Ni Ni	S	Р
91 92	<b>&lt;</b> 0,14 0,15−0,25	0,8 0,8	2,0 2,0	11,12 20,10	8,0-11,0 8,0-11,0	0,030	0,035

СТАЛЬ КИСЛОТОСТОЙКАЯ ХРОМОНИКЕЛЕВАЯ

1X18H9(91), 2X18H9(92) Основное назначение — изготовление деталей, работающих в условиях повышенных коррозионных воздействий. Применяет-ся в закаленном или закаленном и нагартованном состоянии.

Для сталя, подвергающейся сварке, содержание серы не должно превышать 0,020%.

2. Мехаинческие свойства (в состоянии поставки).

	100			T a	блица	2
Вид полуфабриката	Состояние	Источ-	35	3,	1 2.	I y
	HOCTABAN	HMK	1	He P	SSHIP	_
Тонкий лист холодно- катаный и горичекита-			-			
	Закалка 1080— -1120°, вода или воздух	FOCT 5582-50	-	55	35	-
Лист холодиокатаный Лента холодиокатаная		4MTY 3126-52	-	100 - -125	15	-
мягкая (М.)	Термообработан- ная	1'OCT 4986-54	-	54	35 (a <sub>10</sub> )	-

3. Стали с особыми свойствами Таблица 4 Температура отпуска <sup>о</sup>С Характе-Состав ристика 500 600 700 стали, % Закалка 900°, в масле [1] 132 9 66.2 C=0,22 Cr=11,5 N1=0,76 138.6 88 6 73.5 6**9**,2 9,5 ŝ, 24,0 26,0 28.0 36,4 52,2 61,5 4, 2.2 3.3 8.6 9,3 Закалка:1050°, воздухе [2] 95.0 65.0 42.0 125,0 85.0 ٥, .-60.0 10,0 20,0 4.5 56 O 60.0 5.0 7.0 8.0 4 Склонность к отпускной хрупкости. Сталь подвержена отпускной хрупкости. 5. Физические свойства. Таблица 5 200 .300 500 ...0.06.... 0:062 .0.064 ... 0.067 С) Теплоемкость С в интервале  $0-100^{\circ} = 0.11 \frac{\kappa a.s.}{s. spad}$  [4]. в) Коэффиционт линейного расширения а [4]. Интервая температур. 0 = 100 0 = 200 0-300 0-400 0-500 10.4 | 10.9

Сталь нержавеющая, хромистая

2X13(3X(2)

- г) Критические точки (приближенно)  $Ac_1=800-820^\circ,$   $Ac_1=760^\circ,$   $Ac_2=875-900^\circ$  [6].
- е) Удельное электросопротивление при  $20^{\circ} \rho = 0.6 \frac{\sigma M}{2} \frac{MM^3}{3}$

вается.

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА

- 1. Выплавка, холодная и горячая деформация (см. сталь 1X13 (ЭЖ1)
- 1X13 (ЭЖ1).

  2. Обрабатываемость резанием (см. сталь 1X13 (ЭЖ1).

  3. Свариваемость. Сталь обладает ограниченной свариваемостью всеми видами сварки.
  Ручную дуговую, газовую, атомно-водородную сварку, а также прихватку при толщине материала 2,5 мм и более следует производить с предварительным местным подогревом до 300—350°.

  Точечную сварку следует производить на «мяских реже

500—300°. Поченную сварку следует производить на «мягких» режимах с предварительным местным подотревом до 250—300° С. После сварки не позднее чем через 2—3 часа сваримые толуцие мем подвергать отпуску при 650—250°.

- узлы и конструкции меооходимо подвергать отпуску при 650—750;

  Рекомендуемые материалы:
  а) при ручной дуговой сварке—электроды УОНИ-13/НЖ-2 по НО 518-55 со стержнем из сварочной проволоки Свъх ХІВН11 мли Св-2Х13 по ГОСТ 2246-54;
  б) при тазовой и атомно-подродной сварке—сварочная проволока Св-Х18Н11 или—Св-2Х13 по ГОСТ 2246-54, флюс ВИ13-6. (НЖ8);
  в) при автоматической сварке под слоем флюса—сварочная проволока Св-Х18Н11М-или Св-2Х13 по ГОСТ 2246-54, флюс ФЦЛ-1 или ФЦЛ-2.

Примечание. Для сварки конструкций, работающих в агрес-сшейых средах, в качестве присадочной проволоки брать проволоку только из стали Cв 2X13

12 3ax 553

Сталь нержавеющая, хромистая

2X13 (3)K2)

#### **П. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА**

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Механические свойства при высоких и низких температурах [5].

Таблица 3

Температу- ра, °С	_193	-100	-75	-50	+20	+100	+200
g <sub>0.2</sub>	113,4	68,3	64,4	60,5	57,0	56,5	52,2
o <sub>6</sub>	125,3	114,5	87,4	84,8	78,2	72,1	67,0
8,	22,5	23.2	22,9	22,9	22,0	19,1	19,2
- <b>U</b>	36.5	54.9	55,8	60,3	64,2	59,4	62,7
7 , 2k	0,5	5,0	5,5	6,3	12,3	16,1	18,3

#### Таблица 3 (продолжение)

Температу- ра, °С	+300	+ 400	+ 450	+500	+550	+600	+700
-	50,0	47,9	2 '	42,8	-	29,7	11,3
G <sub>0</sub> , 2	65.8	.59.3		48,6	-	31,7	14,8
3	16,6	17,4	-	23,1	-	33,8	48,6
,	59.4	59,7		72,3	-	85,5	95,6
a,	18,4	_17,5	17,6	18,5	19.1	20,1	27,9

Примечания: 1. Термообработка: закалка от 1050° на воздухе, отпуск 650°. 2. Образим для испытаний на разрыв диам. 6 мм вырезались из заготовок двам. 16 мм. 3. Химический состав стали,  $9_0$ : C=0,22; Mn=0,30.  $Si \Rightarrow 0.29$ , P=0,028; S=0,020. Ni=0,19, Cr=14,32.

2. Модуль нормальной упругости E (см. сталь 1X13-(Ж-1) 3. Механические свойства в зависимости от—термообра-ботии:

СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ ХРОМИСТАЯ 2X13 (ЭЖ2)

Основное на начение — инотовление деталей с повышенной твердостью при наличин-коррозионных воздействий или деталей, работающих при повышенных температурах.

### 1. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 5632-51).

Таблица I

		Содержа	ние элементов	. %		
. 1	Mn	Si		S	Р ,	NI
	, He fi	oace			не более	
0.16 0.24	0.6	0.6	12,0 14,0	0,030	0,035	0,6

#### 2. Механические свойства (в состоянии поставки).

				Табли	п в 2
онд полуфаб-	Состояние	1сточник 2	, 3,	δ <sub>5</sub>	H <sub>0</sub>
Лист горяче- катаный	при 7407800	OCT 5582-50	1.	-	-
Лента мягкая (М) холодно- катаная		OCT 4986-54	_ 50	20	i

Стожасияза ГОСТ 5949-51 - - - - 126-Стожасияза ГОСТ 5949-51 - - - - 126-197 Сортовой про

30-11-12 (OCT 2919-51 45 66 10 55 8 10

Применание Механические свейства, гребуемые в изделиях, устанавливаются чертсками

г) Критические точки см. сталь 2X13 (ЭЖ2), д. Удельный вес  $\gamma=7.75$  г/см³. 7. Коррознонная стойкость. В атмосферных условиях после

коррозночная стоякость. В атмосферных условиях после термической обработки и полировки сталь вполне устойнива.
 Поверхность с пониженной чистотой обработки покрывает-ся в атмосферных условиях тонким слосм окислов, мало увели-чавающихся при длительном хрансини.
 В концентрированной азотной кислоте при комнатиой тем-ностиров.

в концентририванной азолной въесте при компенсова пературе сталь удователюрительно устойчива. Эта сталь устойчива и против окисления в воздухе до +750 : при этой температуре потеря металла составляет около 1. √№ чил.

#### **III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА**

1 Выплавка, горячая и колодная деформация. Выплавка стили производится в электрических печах. Горячая деформация (конка, прокат) несколько затруднена из-за повышенной тверасети стали. Температурный интервал горячей механической обработки 1150—850°.

ской обучаськи глам ком.
При напреме стали необходим предварительный медленный подогрев до 800—850°. Общая длительность нагрева увеличена из-за пониженной теплопроводности стали. Охлаждение после горячей механической обработки должно быть замедленным (в лоде, в нечи). В отожжением состоянии возможна холодная прокатка на лист (толщиной до 0,5 мм) и ленту и протяжку: Штампуется в холодном состоянии удовлетворительно, для

сложиях штамионов необходим промежуточный отжиг при температуре 750—800°.

2. Обрабатываемость резанием. Относительная обрабатываемость (по сравнению с A-12) — 45% [1]. Сталь склония давать палинания на режущем инструменте и задиры, особенно

вать наливания на режущем инструменте и задиры, особенно в отожженном состоянии

3. Термическая, обработка, Сталь может закаливаться с температуры 960—1100 в масле или на воздухе.

Длительная видержы, сталь при температуре более 1050°гриволит к росту зерна. Рекомендуемая температура закалки 1000—1050°- соляжлением в масле или на воздухе.

Для листов толщиной виже 4 мм и брутковый материал закаливаются в масле. Отнуск, производитея между 200—450° при требуемой пречности больше 100—120° кс/мм²—и 550—750° при пречности 60—80 кс/мм²—и 550—750° при пречности 60—80 кс/мм²—и температура накам?

Температура накам?

Температура низкого отжига для получения мягкой и вяз-кой стали 740—780°, с одлаждёнием на воздухе.

Сталь нержавеющая, хромистая

1X13 (3X(1)-

4. Свариваемость. Сталь удовлетворительно сваривается

4. Сварнааемость. Сталь удовлетворительно сваривается всеми видами сварки. Ручную дуговую, газовую, атомно-водородную сварку, а также прихватку сложных уалов и конструкций при толицине матернала 2.5 жм и более, следует производить с предварительным местими подогревом до температуры 300—350°. Точечную сварку производить на «мятких» режимах с предварительным местным подогревом до 250—300° С. Поелс сварки не позднее чем через 8—10 часов сварные уэлы и конструкции необходимо подвергать отпуску при 650—750°. Регументуемые мятериалы:

Рекомендуемые материалы:

Рекомендуемые материалы:
а) при ручной дуговой сварке электроды УОНИ-13/НЖ-2
по НО 518-55 со стержнем из сварочной проволоки Св-ОХ18Н9,
Св-Х18Н11М или Св-1Х13 по ГОСТ 2246-54;
б) при газовой и атомно-водородной сварке сварочная проволока Св-ОХ18Н9, Св-Х18Н11М или Св-1Х13 по ГОСТ 2246-54,

волока св-одлегіч, св-дегітім или св-1д лю гост 2246-54, флюс ВИЗ-6 (НЖВ);

в) при ввтоматической сварке под слоем флюса сварочная-проволока Св-0ХІВН9, Св-ХІВНІІМ или Св-1ХІЗ по ГОСТ 2246-54, флюс ФЦЛ-1, ФЦЛ-2;

г) при аргоно-луговой сварке—проволока Св-0ХІВН9, Св-ХІВН1ІМ, Св-1ХІЗ ГОСТ 2246-54, аргон 1 состава по ТУ МХП 4315-54, вольфрам прутковый НИО 021.612.

Примечание. Для сварки конструкций, работающих в кислотах, в качестве присадочной проволоки брать проволоку Св-1X13.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Из стали изготовляются детали средней твердости, подвергающиеся ударным нагрузкам, воздействию пара, иекоторь окислителей, а также повышенных температур.

#### источники

(1) «Автомобильные конструкционные стали». Справочник 1951.
 (2) «Машиностроение». Энциклопедвческий справочник. Т. III, Маш-1947.

[3] Справочник по авиационным материалам. Т., П. Оборонгиз, 1950.[4] Даниме НИИ. П/я 989.

Таблица 4 (продолжение)

ž ž	Температура отп	тпуска	, °C				
Авран		500	600	700	Примечание		
đ.	-			100	75	60	Сертовой про-
α,			-	80	- 55	42	кат после закалки с 1050°
ð <sub>5</sub>		- 1	-	8.	12	20	на воздухе [2]
ak	200	- 1	-	7	5	9	, ,

3. Модуль нормальной упругости  $E \cdot 10^{-3} = 19.6 - 21.0 \ \mathrm{kg}^{2}$ /м.и² [1].

. 4 Механические свойства сварных соединений.

а) Расчетный коэффициент прочности при сварке плавлением по отношение к минимальной прочности основного материала для стыковых соединений с усилением -0.9; для налегочных 0.65.

Примечание Расчетный коэффиционт для нахлесточных со-слящений является орнентировенным и в каждем случае устанавли-нается на основании предварительных испытаний свариых соединений.

6) Механические свойства сварных соединений при пормальной температуре [4].

a seed to the property of the	Предел прочиссти	Ударная вяз-
Термообработка до и после сварки		миним:-макс.\ средв.
До сварки состояние поставки	85,0 86,6 85,6	6.98 - 9.28 7.95

Примечание Разрывные образым с усилением, сварены ду-учей сваркой, электро: УСИИ-13 НЖ-2 Анимический состав стали, %

Сталь нержавеющая, хромистая

в) Минимально допустимая прочность сварных точек на срез (после отжига или высокого отпуска) [4].

Толщина более тонкой детали, мм	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3.0
Диаметр отпечатка от электрода, мм	5-6	5-6	6-8	8-10	8-10	10-12
Минимально допусти- мая прочность на срез, кг	300	700	1100	1600	2500	3500

- 5. Склонность к отпускной хрупкости. Сталь подвержена отпускной хрупкости.
  - 6. Физические свойства [1]:

а) Теплопроводность,  $\lambda$ , см.сек.град

Таблица 7 Температура, °С 662 756 0,055 0,052 0,054

б) Теплоемкость С, гарад

	Tab	блица 8			
Температура, °C	20	84	200	585	1009
- c	-	0,107	7	0,220	0,202

в) Коэффициент линейного расширения а

					ANUS 9
Температура, °С	20`	100	200	300	500
a 100		11,2	12,6	13,7	14,3

Сталь нержавеющая, хромистая 1X13 (3X(1) ІІ. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы) 1. Механические свойства основного металла при повышенных и пониженных температурах [4]. СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ, ХРОМИСТАЯ 1Х13 (ЭЖ1) Темпе ратура, °С Основное назначение — изготовление деталей, требующих повышенной коррозионной стойкости или работающих при повышенных температурах -193 - 74 -40 +20 +200 +300 +400 +450 +500 +550 +600 +700 116,387,584,279,0 73,1 71,9 65,6 61,8 53,1 47,1 35,1 14,4 o<sub>0.2</sub> I, СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ 118,3 98,6 93,2 95,0 81,9 81,9 73,1 64,7 57,4 48,8 37,8 17,8 0 12,3 12,4 14,0 9,4 7,8 9,0 10,0 10,1 13,9 15,1 20,3 1. Химический состав (ГОСТ 5632-51). 810 Таблица 1 Содержание элементов, 🖔 не более Примечания: 1. Термообработка: нормализация с 1050°, отлуск при 580°, выдержка 1,5 часа. 2. Химический состав стали, %: C=0,12; Mn =0,29; Si =0,20; S= 0020; P=0,026; Cr =11,77; Ni =1,41. 3. Образым вырезались из листа толщиной 3,5 мм в продольном направлении. Ширйна образца 8 мм, длина 65 мм. Mn St Cr S 0,6 0.6 12.0 - 14.0 0.030 0,15 2. Механические свойства (в состоянии поставки). 2. Механические свойства в зависимости от термообра-Таблица 2 COCTORNIE HICTORINK 35 3, 25 7 ag харан отп. без сез Температура отпуска, °С Land of the land of the Примечание 400 500 · 700 600 Лента маская Отожменная ГоСТ 4986-54 - 40 21 - - -Лист толщиной 3 мм, после закалки на воздухе с 1050° 107-112 107 - 109 107 - 112 112 KATAHAR 90-92 91 92 88 - 90 g<sub>0,2</sub> 88 63 55 Coprosoft npo- Otomachana-Feet 5049-51 - \_ \_ \_ \_ Заказака Тоже 42 60 20 60 9 1000 1050° в поте нам масте отлукт пры 700-7500° Cocrab cra-#H, %b: C = 0,09 Cr = 12,78, [3 H 4] 7,5-9,5 9-10 . 7-10 -8. -22

на 2, — 80—95 кг. мм² рекомендуется отпуск в интервале тем-ператур 560—600°, в зависимости от плавки
3. Свариваемость. Сталь удовлетворительно сваривается всеми индами сварки. При ручной и механизированной аргоно-дуговой сварке плавящимся электродом во избежание пористо-сти щной обратная сторона стыковых соединений должна защинилься подкладкой с неглубокой узкой канавкой. Лучшие результатия получаются при защите обратной стороны шва арто-ном или взотом, подаваемым в канавку приспособления. Ручную этомують делокую и дтомно-волоодию сварку, а также поирезультаты получногов при защите обратной стеороцы шва аргоном или взотом, подаваемым в канавку приспособления. Ручную
дугоную, газоную п атомпо-водородную сварку, а также прикватку жестких замкнутых контуров при толныше материала
25 мм и более, производить с предварительным местным подогревом до 300—350° С. Аргоно-дуговую сварку без присадки
следует прои подвы без прихваток, во избежание треших
Антоматическая сварка под слоем флюса может производиться на стальных медных, графитовых и т. п. подкладках.
В медных и графитовых подкладках должна быть формирующая канавка. Конструктивные размеры подкладок с канавкой
выбираются в зависимости от толщины свариваемых листов.
Контактную сварку (гочентую) необходимо производить на
смятких режимах. После сварки, не позднее, чем через 6—
10 часов, свариме узлы и конструкции необходимо подвергать
высокому отпуску.
Реком ен дуем ы е матёр и алы;
а) при ручной дуговой сварке здектроды КЭ-1 или КЭ-2 по
10. 518-55.

10 5 18 55.

6) при автоматической свярке под слоем флюса—проволока Св. ХбМ по ГОСТ 2246-54; флюс АН-348 или АН-348 ил аргоно-дуговой свярке—проволока Св. Х5М ГОСТ 2246-54, аргон 1 состава по ТУ МХП 4315-54, аргон 11 состава по ТУ МХП 4315-54, аргон 11 состава по ТУ МХП 4315-54 с содержанием азота не более 0,27%.

Вольфрам прутковый по НИО 021 612;

гт газовая и атемно-водородная сварка—проголока Св. Х5М гост точе 54.

#### в. область применения

Применяется для изготовления холодных штамповок из листа телщиной до 2.5 мм; горячих штамповок без ограничения телщина; сварка всех видов.
Типичные примеры применения:

илименте приверы применения.
Сталь может быть использована для тонкостенных сварных сикостей в отдельных деталей, работающих при повышенных температурах до 500° пли повижениях до 60°.

Сталь теплоустойчивая хромомолибденовая малоуглеродистая 12Х5МА

В резервуарах и баках рекомендуется применять сталь со следующими механическими свойствами:
а)  $a_2 > 100$  кс/мж<sup>2</sup>,  $a_2 > 90$  кс/мж<sup>2</sup>.
В этом случае необходима полная термообработка, норманавшия – отпуск после сварки всего резервуара, причем рекоменлуемом температура отпуска 400°. Подварки без последующей этомический обработка не допускарите

лие полько опудка замывающих сварных швов, при температурах не пиже 560° С. для сиятия сварочных ивпряжений. в)  $z_n = 70 - 80 \, \kappa z/M^2$ ,  $z_n > 60 \, \kappa z/M^2$ . При этом необходима полная термическая обработка свар-

при этом неооходима полная термическая окраина свар ных узлов конструкции на заданную прочность. Допускается применение только отпуска при температурах не ниже 500° для сиятия сварочных напряжений. Необходимо обращать винмание на правильное конструктивное решейне отдельных узлов, обеспечивающее отсутствие больших напряжений в конструкции.

[1] «Машиностроение». Энциклопедический справочник. Т. III. Маш-гиз. 1947 1947. [2] В. А. Ларичев. Качественные стали для котельных установок [2] В. А. «Го.». 1951. [3] Данные НИИ. П/я 989.

166

FOCT 2246-54

Табляца П 0 400 0 500 0 600 0 700 0 100 12, 12, 95 13, 15 13, 25 12.2 11.5

A Стам с особыми сподствами

6) Len tompono mostis ( co spain [2].

Таблица 12 500 Tounepary 1.31 0.084 0.082 0 (150) 0.06

 критические точки 40 - 810°, 40 - 850°, 40 - 800°, 3° 7201

1 75 F (4 1 2" T) L'ANTARAM NO :

 Доррозновияя стойкость. В атмухферных условиях сдаль-сколько более устойнива чем услерознетие стали, но незо-CHATONNO

Наружная поверхность сикостей и других сборок защищает-ся дакокрасочными покрытиями по НО 544-55

ся дакокрасочными покрытиями по НО 544-55

Виутренняя поверхность требует специальных мер защиты, 
в завичности от конструкции и назначения

Так, сикости в настоящее время сорабатываются витритов 
ватра, волючино приченение герметизации с сущной воздуха 
вата фосфатирование по ТУ 103-55. В последнем случае натрев 
во время предпистировцей термической обработки необходимевости с применением защитной атмосферы по РМИ 540-55.

Прочие деталя могут подвергаться также цинкованию по НО 273 54

#### III TEXNOROUMSECANE CRONCERA

1. Воплавна, горочая и холодина деформации. Плавка ста-

Сталь теплоустойчивая хромомолибденовая малоуглеродистая 12Х5МА

Горячнй прокат прутков, профилей, труб и листов не вызывает затруднений так же, как ковка и горячая штамповка.
Температура нагрева под ковку 1100—1150, температура окончания горячей деформации 850°. Охлаждение поковок за-

медленное (сталь закаливается на воздухе).

медленное (сталь закаливается на воздухе).
Температура нагрева листовых заготовок под горячую
штамповку 950—980°.
Температура окончания штамповки 750—780°.
Сталь штампуется в колодном состоянии удовлетворительно (после предварительного отжиги заготовок).
2. Термическая обработка. Сталь относится к мартенситно-

му классу.
При назначении режимов термообработки следует иметь в виду следующее особенности стали:

а) На механические свойства стали большое влияние ока-

а) На механические свойства стали большое влияние оказывает содержание углерода, поэтому необходимо подбиратьрежимы термообработки для каждой плавки в отдельности,
а сборки, подвергающиеся термообработке, следует комплектовать из деталей, изготовленных из одной плавки.

б) При отпуске на температуры выше 550° наблюдается
резкое снижение прочности стали, поэтому температура отпуска в этом интервале должна выдерживаться с точностью

50°

51°

Сталь склоная к хомпкости при отпуске в интервале тем-

— 5° в тСталь скленна к хрупкости при отпуске в интервале температур 450—55€, что характеризуется непластичным разрушением тонкостенных сварных емкостей. Отпунальные режимы термообработки. Отжиг прутков и поковок производится при 860—880°, должно прутков и поковок производится при 860—880°.


Отжит прутков и поковок производится при 860—880°, охлаждение с печью до 600°, далее на воздухе. Нормализация и закалка прутков и поковок производится с 900—920°. Время вытержки в зависимости от размера и загруз-ки, но ве менее 1.5 час. Отжит для смягчения листовых заготовок 760°, выдержка экс охлаждение до 600° с течью или на воздухе. Для обствесния сиятия сварочных напряжений необходим стлуск при температуре выше 560°.

Для облегчения правын сварных обечаек перед окончательной термообработкой необходим отпуск  $670 \pm 10^\circ$ , выдержка 1.5 - 2.0 «30 содаждение на воздухе

Нормализация листового материала 900—920°, выдержка 10—15 мин, охлаждение на воздухе


Для свижения структурных напряжений при обработке на > 100 кг. мм<sup>2</sup> рекоменауется отпуск при 400°. При обработке

Hatep mas ten mepatyp



Сталь теплоустойчивая хромомолибденовая малоуглеродистая 12Х5МА

Предел прочности сварных соединений при разных температурах (табл. 9).



г) Минимально допустимая прочность сварных точек на срез [3].

	1	1 × 1	٠.	10 T	Ta 6 a 1	m m a 10
Томиния более тонкой - детали, или	0,5	1,0	1.5	2,0	2.5	3,0
Дваметр отпечатка от электрода, жа	5-6	5-6	6-8	1		010-12
Миниматем допусти: шая прозность на срез ме	300	700	1190	1600	2500	3500

8 Физические свойства.
a) Коэффициент линейного расширения a [2]. 11.

3 Стази с особыни спойствани

#### 7. Механические спойства сварных соединений.

а) Расчетика коэффициент прочности при сварке плавле ним по отношению к минимальной прочности основного мате риала [3]

T	σ	л	H	ц	7

Термическое госточно	Расчетный ко	тизициффео		
ъ и после сварки	дай стыковых сосдинений стенцением	дая нахаесточных йниошидось		
По свярки стині После свя, к є вормализация с отпуском	0.9.	0.65		
До спарки пормаличация с стох ском Покле спарки отохск на $N_{e^{-\alpha}}$	0,80	0.65		
To chappen hopmannauths correction 60% is not like to consist on the consistency of the c	0.75	0,60		

Расчетвый конффациент для наплесточных соединений является ороентировочный и в каждом одгаме устанавливается на основании тед варительных выпитаний сварных соединений

Сталь теплоустойчивая хромомолибденовая малоуглеродистая 12Х5МА

Таблица Я OA CPEAN COEAN COEAN COEAN COEAN COEAN KA 83.9 - 89.0 63.2 - 77.0 85.8 68.4 Аргоно-дуг. сварка (без присадки) 4,19-6,60 3,1-4,2 5,6-6,0 Автоматическая сварка под слоем флюса стык без на изв. илко a\*• To cpean 6,37 - 7,88 91,9 97.2 88, 6, 92.4 72.2-75,06.2 12.2 81.8-83.7 80.9 81.9 82.9 7,65 - 10,0 75,1 76,3 8,7 76,0 Ручная дуговая сварка у среди

To conjust others 109, 6, 112, 0,664-932, 6,54-7,88 109,4-113,0 re conjust superangement of 110,9 (112,0),664-932, 6,54-7,88 109,4-113,0 remark to the conjugate of 110,9 (112,0), 110,9 ( CLUM OF MARACCT CPAIR • Образцы сварены электродами КЭ-1. 81,1-86.7 78. K 81.6 Ho caspen oracle Hot him conversed has been happen happen has had been had До спарки нормалита или с отпуском 400°— 1.5 и После сварки от пун 40°— 1 мас


TI SAN

6) Mexammeerin

Термическое сы голине

спійства спариму соединений при пормальной температуре [3]

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0



Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0

Стали с особение свойствами
 Механические свойства в зависимости от гемпературы отпуска [3]

Таблица 4

Гермообработка	H.	•0.9	+	8,0	a <sub>k</sub>
Ormer SQF 1 was occase agency c nevers	154	20,6	49,3	27,4	_
Нормализация одг	350	95,3	122.1	1 7.8	10,35
Stobermente Man I and	3:3	99,2	117,8	9,0	11,1
450-	313	101.7	120.5	11,1	10,6
NAP	378	98.7	122,3	11,4	11,1 #
• 828°	A6.	105.1	124,5	10.1	11,5
	338	105.4	122.0	8,9	11,0
• 67	.84	104.1	108,1	8,1	12,25
• _	36,	73.3	80,1	11,2	13,6
• •	229	60.2	68,6	13,1	
• 10	18.	49.5 .	61.2	12.7	14.9


- CAR Me - C.M. St - 0.25. N - 0.19 S - 0.00 Mo - 0.50

PROGRAMMENT CONTRACTOR COMPANAMENTS AND ADDRESS OFFICE AND ADDRESS OF THE PROGRAMMENT OF

A Passess nemocre orpenerance ne necrenaprimit ofeneral

Сталь теплоустойчивая хромомолибденовая малоуглеродистая 12Х5МА.

Механические свойства нормализованной стали 12X5MA в зависимости от температуры отпуска (табл. 4).



3 Модуль нормальной упругости Е, кг/мм2 [3].

Табянца 5

ewne- eryps.	- 193	-100	-50	<b>- 20</b>	- 200	- 300	÷ 350	+ 400	+ 450	+ 500
E-10-1	5 A	22.3	21.8	21.1	20.3	19,6	19.3	19.2	18.7	18,35

Примечание Молуда отределен на стали димического тостава  $\xi = 0.21$ ,  $M_D = 0.36$ , S = 0.25,  $N_I = 0.19$ , G = 4.82, P = 0.018, S = 0.022

----, нг вхо<u>дящи</u> в 1х и госты Механические свойства при разных температурах (крат ковременные испытания). [3] Temmepa typa nemmta mus. N A 510 s а) порыванивания с фідо. отпрок 500 (2, 2 100) 140 125 2 129 4 4.4 23,0 141,2 154.1 iw 91.9. 90.9 10. - 22.3 11.8 | 9.1 9,3 114.0 123.2 99.0 11" 3 11.5 10.**3** 9. 12.2 8.3 21 1 16 20 3 101.5 12.2 77 9 56,4 21.3 110.8 10.3 10.9 75 3 54 3 .6 19,6 70,0 Tr. 2 ... 54,2 ... 7,4 ... 19,5 ... 89,0 105. 7.9 99.6 7.2 9.7 82.5 64. 13.2

S. Стазы с особыны свойстваны

П ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

\$2.5

10.4


34.7

20,1 37,0 10,0 18,

7.8 10.6 28,3 18,25


Сталь теплоустойчивая хромомолибденовая малоуглеродистач 12Х5МА

Механические свойства стали 12Х5НА в зависимости от температуры испытания (табл. 3, при отпуске 565°).



Рыс. 58.

Механические свойства стали 12X5НА в зависимости от температуры испытания (табл. 3, при отпуске 530°).



Pac. 00.

155

. 2

\* 300

+ 20

. 200

+ 400

+ 470

• 5.70

5,3

# СТАЛЬ ТЕПЛОУСТОЯЧИВАЯ ХРОМОМОЛИБДЕНОВАЯ МАЛОУГЛЕРОДИСТАЯ, ПОВЫШЕННОЯ ХИМИЧЕСКОЯ СТОЯКОСТИ 12X5МА

Основное назначение — для взготовления сварных емкостей и для работы при температуре до 500°. После сварки обязательна термическая обработка.

1, СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТА

0,030


Tadanua 1

Содержание влементов, •/е Mn Si Ni S Источинк 4,5-6,0 0,50-0,60 4MTY 3697-53 TY 768-50 50,5 0,03 0,09-0.15 Re66aee0.15 4,0—6,0 0,45—0,65 0,50,50,09—0,15 4,5—6,0 0,50—0,60 0,60,50, 0,035

2. Механические

64 69 C4 Источини **4MTY 3697-53** (%) 15 20 40 45 MITY4179-53 25 TY 768-50 25 20 TY 768-50

Все механические сво



2. Конструкционные легированные стали

При ручной заектродуговой, газовой и агомно-водородной сварке, а также прихватке сложных конструкций при толицине материала более 2,5 мм необходим местный подогрев до 250—300° С.

Контактную (точечную) сварку необходимо производить на «мактики» режимах с предварительным подогревом до 250— 300°. После сварки, не позднее чем через 8—10 час, сварные уыны и иместрукции необходимо подвергать высокому отпуску.

увам и воиструкции необходимо подвергать высокому отпуску. Рекомендуемые материалы:

а) при дугокой ручной сварке — электроды УОНИ-13/85.

ВИ10-4/101/ по НО 518-55;

б) при автоматической сварке под слоем финоса — проволека Св-18ХМА по ГОСТ 2246-54, финос АН-348 или АН-348А;

а) при газовой и атомно-водородной сварке — проволока
Св-18ХМА по ГОСТ 2246-54;

г) при артомо-дуговой сварке — проволока Св-18ХМА
ГОСТ 2246-54, артом 1 состава по ТУ МХП 4316-54, вольфрам прутковый НИО.021.612.

Примечания, При автоматической, газовой, агомио-водородней и автома-дуговой сварие конструкций и уалов с пределом про-нести 50 км/жм<sup>2</sup> и течене – принениять сваромую проволоку Са-08A ве ГОСТ 200-54, а при ручной дуговой сварие — заектроди ве ГОСТ 200-54, с при ручной СА-ОВА, УОНИ-13-65, УОНИ-13-55, УОНИ-13-55,

ная обработка. Тенпература высокого отжига. зекамия 660±10°

имании и закалки сварных конструк-исалочной проволоки Св-18XMA—910±

применить пормализацию. Налин производится в масле и воде

негоя неполный отнит при не с нечью до 650°.

Хромокренне марганцовистая сталь


 $a_s=110-130$  ка/ми пурем обычной закалки с отпуском и до 160 ка/ми пурем какотеривнеской закалки. Емости, работающие под давлением, рекомендуется обрабатывать на прочность не выше  $s_s=130$  ка/ми.


#### источники

[1] Справочник по авнационным материалам. Т. І. Оборонгиз, 1950. [2] Справочник по авнационным материалам. Вып. І. Т. І. Оборонгиз, 1947.

А. А. Шимиков. Справочник термиста. Машгиз, 1952.
 «Автомобильные конструкционные стали». Справочник Машгиз,

(4) «Автомобильные конструкционные сталя».
 (595).
 (595).
 (596).
 (5) «Машиностроение» Энциклопедический справочник. Т. III. Машгиз, 1947.
 (6) В. Д. Садовский, Превращения переодлажденного аустенита (атака диаграмы). Метамургизакт, 1947.
 (7) М. В.-Поплавко. Сварка в самолетостроении. Оборонгва, 1947.
 (8) Даниме НИИ. П/д 989.





Х ромокрежне жарганцовистая сталь

30ХГСА

- 7. Склонность к отпускной хрупкости. Сталь склонна к отпускной хрупкости
- 8. Физические свойства;
- а) Коэффициент линейного расширения  $\alpha \cdot 10^6$  при  $20-100^\circ = 11.0$  [1].
  - 6) Теплопроводность \(\lambda\) пря  $+20^\circ = 0.09 \frac{\kappa a \Lambda}{c \Lambda \cdot c e K \cdot z pad}$  [1].
- в) Удельный вес у 7,85 г/см³ [1]. г) Критические точки  $Ac_1 = 760^\circ$ ;  $Ar_1 = 670^\circ$ ;  $Ac_3 = 830^\circ$ ;  $Ar_3 = 705^\circ$  [4].
- Коррозновная стойкость. В атмосферных условиях сталь малоустойчива. Коррозновная стойкость ее ниже, чем у средне-углеродистой сталя. Применяется при дополнительной защите по НО 273-54 (цинкование), НО 274-54 (кадыврование), НО 269-54 (оксидирование), НО 270-54 (фосфатирование) в НО 544-55 (лакокрасочные покрытия).
  - В кислотах неустойчива.

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА

- 1. Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь вы-главляется в основных мартеновских и электрических печах. Деформируемость (ковка, прокат, штамповка) в горячем со-стоянии хорошая, штампуемость в холодиом гостоянии—
- Пластичность в отожженном состоянии удовлетворительная, допустимы гибка в выполотка.
- ная, допустимы гнока н выполотка.

  Температурный витервал горячей механической обработки 1150—850°. Изготовляемые полуфабрякаты: горячекатаные листы, сортовой прокат, трубы, поковки, колоднокатаные листы, калиброванные прутки.
  - 2. Обрабятываемость резанием. (см. 25 ХГСА).
- Свариваемость. Сталь можно сваривать всеми видами свария. При совержании утверода до 0,30% сталь обладает удовлетворительной свариваемостью.
- удоваетворительном свариваемостью.

  При содержании утлерода более 0,30% наблюдается большая склонюсть к образованию трешин при сварке.

  При газовой и атомно-водородной сварке сложных узлов
  в конструкций сталь склонна к образованию трещин.

100

## 2. Конструкционные легированные стали


г) Макамические свойства в зависимости от режимов изотермической обработки и толщины материала [1].

Мексимальная толщина (для	Т-ра жвотер выдер	жки жинческой	Примечание
спасшного цилин- дра), мм	e_=110145 xe/.m.mº	e,=120 150 Ke/MM <sup>6</sup>	принечание
Ao 4,0	400	390	Одлаждающая среда (шелочь-селитра) интев-
4.1-8.0	390	380	сивно перемешивается.
8,1-10,0	. 580	370	
10,1-18,0	370	360	Температура нагрева вод закажку 880±10°

Рекомендуется для повышения предела пропорідновально-сти, прадела текучести и ударной визиссти — после взотерит-чесной западких производить инзилій отпуск при-температурах до 300—367° С.

Хромокремне марганцовистая сталь

5. Изотермический распад аустепита [6].



10 3am; 553


Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 - CIA-RDP82-00038R001500150001-

2. Конструкционные легированные стали


 Изменение механических свойств прутков в зависимости от температуры отпуска [4]. Хромокремнемарганцовистая сталь

30ХГСА

 в) Изменение механических свойств при—изотермической закалке в зависимости от температуры изотермической выдержки [2].




143





Механвческие свойства в зависимости от термообра-ботки.
 Изменение механических свойств листов, труб и профи-лей в зависимости от температуры отпуска [1].



2 Конструкционные легированные стали

2. Модуль нормальной упругости  $E, \kappa \epsilon / m.n^2$  [8].

Tempeaty - 193 - 100 - 50 + 30 + 200 + 300 + 350 + 400 + 450 + 500 F 10-0 21.8 20.8 20.5 20.2 18.6 17.75 17.5 17.7 17.25 16.4

Примечание. Химический состав стали, %: С=0,35; Мn=0,84; Si=1,05; Ст=0,83; S=0,030; Р=0,020; Ni=0,35; (σ<sub>s</sub>=120 кг/мм²).

3. Меканические свойства сварных соединений.

а) Расчетный козффициент прочности при сварке плавлением по отношению к минимальной прочности основного материала:

	Расчетный з	гозффициент	*
Теринческое состояние до и после сварки	дая стыковых соединений с усплениси	дая нахаесточ- ных соедине- ный	Источа
de depute spiller, poore	0.9	0,65*	[8]
<b>★</b>	0,7	* \(\frac{1}{2}\)	[7
	0,85		[7
	0,9	_	[7]

Хромокрежнемарганцовистая сталь

Механические свойства сварных соединений при нор-мальной температуре.

Таблица 6

Термообработка до и после сварки	Вид сварки и при- садочный мате- риал	Предел прочности стыкового соединения с усиле- ини шик среди.	Ударная нязкость (миннак. среди.	Источинк
До сварки отжиг. После сварки нормали- зация, закажка с отчус- ком на прочность 120 + + 10 кг/мм <sup>2</sup>		116,6—124,5 121	6,03-9,4 8,14	[8]
До сварки закалка на прочвость 120+10 кг/мм <sup>2</sup> . Посае сварки отпуск	Ручная дуговая сварка. Электрод ВИ-10-6 (101) со стержием Св-08А по ГОСТ 2246-54			[7]
До сварки закалка отпуском на прочности 75±5 ка/мм <sup>2</sup> После сварки отпуск	4	70-80 75	-	[7

в) Минимально допустимая прочность сварных точек на срез (после отпуска при 600—650°) [8].

		1	1	1	1	
Толина более тонкой детами, мм	0,5	1.0	1,5	2,0	2,5	3,0-
Дивистр отвечатка от	5-6	5-6	6-8	8 - 10	8 10	10 – 12
Миникально допусти- ная прочность на срез,	300	700	1100	1600	2500	3500

II. OCHOBIENE CHORCTEA

THE BYOGRUINE B TV H FOCTS,

изме свойства основнито мета да при повышенных и понименных температу.

		8	-74	-199 - 100 - 74 - 50		8	0 - 30 + 100 + 300 + 400 + 400 + 500 + 600 + 1000	+300	+300	+400	95	909	4
		•	Закал	TKa C 8	36° B	масле	<ul> <li>в) Закалка с 890° в масле + отпуск 520°, 1 час</li> </ul>	x 520°.	1 4ac				
3:0	1.00.0	147,0121.2 176,0134.2 11,7 10,4		113.2	1 1 1	10.8	114.2	<b>8.4</b> 117.0	98,4 95,0 83,6 63,9 14,4 7,4 117,0 113,4 96,5 72,7 21,1 10,8 9,6 13,3 11,5 18,5 53,0 58,9	28 28 2, 28	72,7	4.12 & 4.1.0	7.4 10,8 58,9
***		ં ઉ	Sakaz	- gc	3 Se	Macie	<ol> <li>Закалка с 890° в масле — отпуск 420°, 1 час</li> </ol>	к 420°.	1 1ac			1	
3	164,5 153,0 163,8 167,8	64,5 153,0 - 167,8 9,6 7,6		137,5 155,6 7,6	1 1 1	137.4 153.8 6.5	137.4 130.5 112.9 107.5 93.5 62.1 21.4 5.6 15.18 150.4 149.3 134.5 102.7 71.4 27.6 9.0 6.5 5.0 7.7 11.4 8.2 15.7 80.6 85.8	112.9	112.9   107.5   93.5   62.1   21.4   149.3   134.5   102.7   71.4   27.6   7.7   7.7   36.6	93,5 102,7 8,2	71.4	27,6	8, 9, 23 8, 0, 8,

	Х ромокремне	марганцовистая сталь
4 100	1.1	9,11
99+		28.2

Таблица З (продолжение)

+300 +400 +500

+100 +200

+ 20 0

8 7

193 - 100

Температура испытавия, "С

a,

 
 47.9
 44.1
 37.3
 23.7
 9.1

 72.5
 61.3
 42.9
 26.1
 11.3

 19.6
 23.4
 32.7
 38.2
 50.3
 | 1 г) Термообработка (закалка + отпуск) на КТ-60 н) Закалка с 880° в масле + отпуск 225° 51,8 49,5 69,8 67,8 16,0 15,7 1 1,15 3,25 4,53 5,05 5,19 5,77 6,35 59,7 72.8 20.6 96,5 70,4 — 55,5 109,3 84,5 — 79,4 21,6 21,1 — 18,1

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-

2 Конструкционные легированные стали 2 Механические свойства (в состоянии поставки). Таблица 2 Вид подуфа Состояние Источник Ориката поставки не мс-нес 4,0 FOCT 4543-48 To me Нормализованиый to me Бел териообра ботки - no Ty Ha Bo-ctas-ky Отожженные изи-отпущенные Калиброванные, в нагартованном состоявии То же\* 14MT) 45 5.0 3.5-85110 10 MITTS To me | 65 110 10 To me\*\* 160

> име ° но отвуск в литеровле \$10—\$70° (МЧМТУ неше °, но отвуск 280—250° (МІТТУ 2332-49).

					T.	Ť.		
Вид полуфа- — бриката	Хостояние поставки	Источник	σ,	<sup>3</sup> 6	1	ю Ψ ене	a <sub>k</sub>	d <sub>orn</sub>
Toyon dec-	Отожжениме	гост	-	50	_	8_		не ме
повиме то-	To me	301-50 TV 1078-49	-	50	- 1	8 -	-	Hee 4
тые (толщи- на стенки до 12 мм)	Нормализованные или высокоот- пущенные	Тоже	-	70 95	- 1	11	-	-
Лист холод- мокатаный и горяче- катаный	Отожженный или высокоотпущен- вый, толщиной до 4 мм	FOCT 2672-52	-	55-75	-	16	-	_
	То же, толщиной свыше 4 мм	To me	-	5575	H	15 –	-	4,85 4,07
	To we****		1-	110	10	- -	5,0	-

•••• То же. что примечание •, но отпуск в интервале 510—570° (ГОСТ 2672-52)  $\_$ 

#### 2 Конструкционные легированные стали

ГОСТ 2246-54, аргон 1 состава по ТУ МХП 4315-54, вольфрам прутковый НИО 021-612

Примечание При автоматической, газовой, атомно-водородной и аргомо-зуговой сварке конструкций с пределом прочности 00 м/мм<sup>2</sup> и менее правмять сварочную промаюти Се-084 по ГОСТ 226 б4, а при ручной аутовой сварке мастроды ВИПО-6 (101) со стермени Се-08A, УСИН 1345, УСИН 1365.

## IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется применять для изготовления ответственных детвлей и сварими узлов, обрабатываемых на дявпазон проч ности  $a_2 = 100 - 130 \ \kappa e/m s^2 \ (a_2 > 85 \ \kappa e/m s^4)$ . Особенно рекомендуется применять в тех случаях, когдя требуется хорошая свариваемость и значительная пластичность (взамен стали  $30 \ \rm XTCA)$ 

#### - источники

(1) М. В. Поплаваю Сварьав самолетостроении. Оборонгия, 1947. [2] Телипческий отчет НПАТ, 1952. [3] Даниме завода Пув. 5. [4] Скравочинк по завидионным материалам. Т. І. Оборонгия, 1947. [5] Справочинк по завидионным материалам. Вып. 1, т. І. Оборонгия. 1940. [6] «Машиностроение». Энциклопедический справочинк Т. III. Машти. 1947. [7] Даниме НИИ. П. 6. 600.

## ХРОМОКРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТАЯ СТАЛЬ ЗОХГСА

Освовное назначение — изготовление штампованных и меха-нически обрабатываемых деталей и сварных конструкций ответственного назначения повышенной прочности.

## 1. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ


#### 1. Химический состав:

Таблица 1

		Co	держание	менент	DB, %		
TOCT HAN	c	Sı	Мп	Cr	S	P	Ni.
	1		1		-	e dos	e
FOCT 4543-48 H	0,28- 0,3 <b>5</b>	0.9—	0.8-	0,8— 1,10	0,030	0,035	0,40
МЧМТУ 3290-52					1		
FOCT 2672-52	10 xe	то же	то же	то же	10 Xe	0,030	10 X
MIITY 2332-49	0,28— 0,35	•	•			0,030	
TV1078-49	TO me		٠.	١.		0,035	0,30

- Примечания 1. Содержание остаточной меди не должно пре-вышата, 0.25%,
  2. По ГОСТ 4543-46 может производиться поставил отборной стали а) с сужсивания предолами до утвероду, во не более чем до 0.05% между вършани и выжим содержанием его.
  6) с поминенным содержанием сторм и фосфора до 0.025% идидого заменята.
- злемента. а) с поизженным содержанием меди до 9.2%.

2. Констрикционные легированные стали в). Изменение механических свойств (минимальные значения) прутьов в записимости от температуры отпуска [41] Закал-ка с 880° в масле



5 Салонность в отпуский хрупкости (см. 30 XFCA) 6 Физические свойства:

6 Физические свойства:

а: Тенлопроволность 4: 0.09 4/2 град 15

от Комфициент диновного расширения а / 104 пря 100 - 110, 5/2 град 15

т Критические томы 6 4/2 750, 4/2 835, 4/2 6807

1 Критические томы 6 4/2 750, 4/2 835, 4/2 6807

Т Коррозновная стойность В алмофорны условия сталь налочегойчия Требует докалитисьной защиты по НО 27454 (кадмирование) и НО 280-54 (оксимромание). НО 270-54 (фосфатарование) в НО 384-55 (дакомрасочные покрытия)

В кискотах неустийника

## HI TEXHOMOTHYECKHE CHORCTBA

Выплавка, горечая и колодияя деформация. Стать вы-влавляется в осможны мартеновских и электрических печах. Пеформиручность (ковка, проват, штамповья) в горячем со-

стоянии хорошая, штампуемость в холодном состоянии нор-

Пластичность в отожжениом состоянии хорошая, допустимы сложная гибка, выколотка.

Температурный интервал горячей механической обработки 1240—800°.

1240—800°. Изготовляемые полуфабрикаты: горячекатаные листы, сортовой прокат, трубы, поковки, холоднокатаные листы, калиброванные прутки.

2. Обрабатываемость резавием. Относительная обрабатываемость в холодном состояния, при H₂, не более 212, составляет 42% по относителию к стали A-12 [6].

3. Термическая обработка. Температура нормализации, закалия, высокого отжига 890 ± 10°.

Температура молькать из закалки свариых конструктовного при при при закалки.

Температура нормализации и закалки сварных конструкций, при применении присадочной проволожи Св-18 XMA 910±10°.

Для перекристаллизации наплавленного металла рекомен-дуется перед закалкой применять нормализацию.

Для смягчения стали применяется низкий отжиг при температуре 780±10°, охлаждение с печью до 650°. Охлаждение после закалки производится в масле или в воде (для крупных сече-

закальи производится в масле или в воде (для крупных сечений).

4 Свариваемость. Сталь удовлетворительно сваривается всеми видами сварки. При газовой сварке сложных удов в конструкций сталь склонна к образованию трешии.

При ручной электродутовой, газовой, атомно-водородной сварке, а также прияватке сложных конструкций при толшине материала 2,5 мм и более необходим местный подогрев до 250—300° С Контактную (точечную) сварку необходимо производить на «мятких» режимах с предварительным подогревом до температуры 250—300°.

После сварки, не подзнее чем черёз 8—10 час., сваршые узых и конструкции необходимо подвергать высокому отпуску. Реко мен дусемые мые м атер валы.


а) пря ручной дутовой сварке — электроды УОНИ-13/85, ВИ10-6 (101) по НО 518-55;

б) пря автоматической сварке под слоем флюса — проволока Св-18 КМА по ГОСТ 2246-54;

то при автоматической сварке — проволока Св-18 КМА.

2 Конструкционные зегированные стали


 а) Изменение механических свойств тонких листов в тонкостенных труб (толщина стенки до 4 мм) в зависимости от температуры описка после закалки [4]. Закалка с 880° в масле.



Х ромокремнемарганцовистая сталь

25 **ΧΓ**CΑ

6) Изменение механических свойств (минимальные значения) толстых листов (4—10 мм), в зависимости от температуры отпуска [4]. Закалка с  $890^\circ$  в масле.



Puc. 50.

1.20

9 Jax. 5


125

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0

| Tabanda | Temperatura | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Constitue | Cons

Хромокремне марганцовистая сталь 25

Механические свойства сварных соединений при повышенной и пониженной температуре (по средним значениям табл. 5).



Температура испытания,°С Рис. 45.

 $\tau_{\rm CMM}$  мим  $_{\rm CMM}$  . Попустим на прочвость сварных точек на  $c_{\rm CMM}$  м или отвеждуема при  $600-650^\circ$  (7).

4 Механические свойства в зависимости от термо-брафетки

-----

12

:>

2 Конструкционные легированные стали

	_	T	аблин	la	2 (npc	лолжение)
Ния полуфяб Риказа	Состояние в поставки	Источник	٠.	₹,€	в <sub>10</sub> не менес	d <sub>orn</sub> .
KAT TOPHNE-	Нормализо ванный Без терми	FOCT 4543-48	-	-	-	Не шенее
KATANWA	ческой обра-	To me	-	_	-	по ТУ на по- ставку
Тонкий истол- стый янет то водноката вый и гориче	Отовменный нан отпущев- ный Норманизо					
RSTEHMÉ	******	To we	50-75	-	To ace	To me
Лист горяче ватаный тол циной 65 им	Отпущенный То ме*	MHTY 4132-53 To me*	50 - 70 He Mes 105 8	ice	To me	To me

Винискание законе светование по Эприсова долия

Глубина выдавливания по Эриксову должна быть

434 листов голинной 0,5 км не менее 0,0 км

II OCHOBHME CBORCTBA

не входящие в ту и госты

- Меданические свойства основного металла при повышень м. дониженных температурах (см. соответствующий разтот эте стали 30 ХГСА)

  Меданические свойства сварных соединений

  3. Меданические свойства сварных соединений

  3. Меданические свойства сварных прочностя при сварке плавлевисм. то отношению к минимальной прочностя основного ма-
- \* Mathematics (APP to 1974) The same of departed the first of the same of the

Хромокремнемарганцовистая сталь

25 X F CA

		Расчетный в	соэффициент		
	Гермическое состояние до и после сварки	для стыковых соединений с усилением	для назле- сточных сое- динений	Источ вик	
Посл	о сварки отжиг, не сварки иормализация закалка с отпуском	6,9	0,65*	[7]	
сварки отпуск	До сварки закалка с отпуском на прочность 120+10 кг/мм²	0.7		[1]	
о нифте	До сварки закалка с отпуском на прочность 100±5 кг/ми²	0,85	_	[1]	
После са	До сварки закалка с отпуском на прочность 75±5 кг/мм²	0.9	-	[1]	

- Расчетный коэффициент для наклесточных соединений является орнентировочным из вкаждом случае устанавливается на основании презварительных испытаний сваремы соединений
   Оттуск после сварки проязводится при температуре на 30— 50° инже температуры отпуска после закалки, производившейся до сварки
- Механические свойства сварных соединений при нор-мальной температуре.

Таблица 4

Термическая обработка	Бид сварки и присадочный	Предел проч- вости стыко- вого соедине- ния с усиле-	Ударная вяз- кость	Источ
после сварки	натерная	нием 'чиним-макс.	CDEAR.	BHX

Норманиза- Автоматиче- см. МАТСА вин, заканка с ская, ручвая отпуском на дуговая, атом-проместь но волгодня по ф1. кг. и ч. газовая

1.5

,	Рекомендуемые	режимы	термической	обра <b>б</b> отки	LOTOBLEX

		Таблица 11
Режим термической обработки		8,
Bigstandards a Street contact purifice (60)	08 50	17 - 20
Заказка и 870 - 880° за воду и от заказри (д. 600°)	90 10 -	12 - 15

. Компрукционные зегироналные глаза

В сайбености от сечёний дакадка производится и масло-или в воду Назвичение стемпературу 1160 производов признаки пере-

на и в вет Намана с тем прихора 1100 довежность признаки перетров.

Т. Свариваемость. Сталь у фосменьорительно спаринается вем инстублектора. То со дое ручност утовно таковую дамина посумента с тем и тем при убрежность и тем при убрежность и тем продостивность и тем продостивность и тем продостивность и тем при убрежность и тем и тем при убрежность и тем и тем при убрежность и тем и тем при убрежность и тем при убрежность и тем и тем при убрежность и тем при убрежно

A STATE THEORY BY

A OBJECTS PRINCIPLE OF THE STATE OF TH

#### **ХРОМОКРЕМНЕМАРГАНЦОВИСТАЯ СТАЛЬ 25 ХГСА**

Основное назначение — изготовление штамполанных и меха-нически обрабатываемых деталей и сварных конструкций стветственного назначения.

#### І СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

## Химический состав:


FOCT -	c	Sı			-	D   NI:
ETH 13			Min	Cr		P NI
		51			не	Coree
FOCT 4543-48 0.0	22 - 0,29	0,9-1.2	0.8-1.1	0.8 1,1	0,030	0,035 0,4
FOCT 2672-52	To we	To 🛰e	To Ac	To we	To we	0.030 To at a
MITTY 4132-53						
FMEDITS 0.25% 2 TO FO crand a cym 0.05% Mewny 61.0 non	о СТ 4840 енными верхния иженным	іна міже пределам	т произс ин по у м содерж нием серз	к диться глероду, г анием его ыдицфосф	лоставі но не б ра 14,	должно пре- ка отборной олее, чем до 0,015°, каж

					Ta6	SPRE
BHA DOANGAC	Постояние гоставки	MICTORENA	· .	(1)	No Nence	d <sub>orn</sub>
Captomak ng kan rapman	Отпущенный или отомжен-	FOCT 4543-4*	-	-	-	не меме 4,1

Таблина 1

# Конструкционные асгированные сталы

Мухлические своиству свершях сое инвении при повышен-ной и полиженной температуре (по средним значениям таб.) (6).



4 Механические свойства в зовис чести от гермообра-

А. Изменение механийских свойств в зависимости от том-тури в Муске свое механийских свойств в зависимости от том-туру в Муске Муске в межаний в посторый в посторый в также в посторый в также в посторый в посторы в посторый в п

Tenners 10 th of wild a wish sands 677 th type of the first of the fir

at House WHASKIE & STO B MACAD 121 1013 211-3

12 12 50

Хромомарганцевованадиевая сталь

25ХГФА

6) После нормализации с 900°.

z,		104										
7 1 2		83,5										
ċ,	i -	13	13	1.3	14	16	-	16	15	-	17	20
4	- 1	45	-	-	40	46	-	48	51		55	57
	1										*	

Примечания. 1 Механические испытания и термообработка производились на гатаринских образцах  $\beta=6$  мм и ударных типа Менаже. 2 Хиносстав стали, в  $^{6}$  с =0.27; Mn=1,2; Si=0,29; Cr=0,82,  $_{V}=0.3$ : S=0,027, P=0,015; Ni=0,17.

Б Паменение механических свойств в зависимости от времени выдержки при отпуске нормализованной стали [4].

Таблица 8.

Температура после ворманизации с 900°		F60°			6	85°	
Время выдержки при отпуске	14	2 4	4 4	1 4	2 4	3 4	4 4
	1 75	69	69	72	68	64	61
FQ 2	7.6	60	. [9]	62	78	54	49
1	16	19	19	, 17 <sup>5</sup> ,	26	; 17	20

Приміснамине Механинеские испытания и термообработка прізвіднинсь на потских образову тілшиной 3,5 мм.

							ица :
Генпература спытания, °С	۰.	8,.,	8,0	Температура испытания, °С	٥.	δ,,,	8,0
- 193	103.6		19,8	+300	63,1	44,9	18,7
D- 100	77.1	100.4	18,4	+400	53,5	41,2	17,5
-30	74,5	54.6	17,0	+500	37,9	34,6	15.4
+ 20	62,9	52.0	14,4	+600	21,6	20,5	26,2
+ 100 + 200	57.7	49,0	16,0 12,7	+ 700	9,0	7,3	46,6
+ 200	61.7	40.0	12,7			1	
a) Pacyett	ный ко	нффе	циент	аримх соедине прочности при	свар	ке пл	авле
а) Расчеть см. по отно слла, для от счины 0,6 Приме ссединений ссединений ссединений	ный ко мпению мковы 5 чанио ектепа чоские	(эффи) 5 сос: е Рас е орие: основ	циент инима. динени счетный йтирового йнии пр	арных соёдине прочности при пьной прочнос й с усилонием коэффициент чими и в каждо ведварительных варных соеди	свар ти осн (0,9; для м отде, непыта	повног для н нахлест выном ний св	о ме- акле- случае арных нор-
а) Расчеть по отно плла, для ст очных 0.6 При ме останений останавливае останений темп темп темп темп темп темп темп темп	ный ко чисник ыконы б чани часто точ на чоские сратур	е Рас с оченов с свой с (1)	циент инима. динени счетный йтирового йнии пр	прочности при выной прочнос й с усилением комффициент чимы и в каждо редварительных варных соеди Предев пр. вости стыкс го соедине осе усилене	свар ти осн (0,9) для м отде испыта нений	при в ба и Удара вязко и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	то ме- пакле- гочных случае парных нор- нца 4
а) Расчеть по отно лла, для ст очных 0.6 При не согалнений устанавлива согалнений .0) Механи цънкий темп	ный ко чисник ыконы б чани часто точ на чоские сратур	е Рас с оченов с свой с (1)	ционт нинмал динени счетвый итирово- ании пр сства с	прочности призыной прочнос й с усилением комфонцием намым и в каждо редварительных соеди предел предел предел прости стык го соедине	свар ти осн (0,9) для м отде испыта нений	повног для н нахлест яваном ний св при в ба и Ударя вязко	то ме- пакле- гочных случае парных нор- нца 4
а) Расчеть (см. по отно отла, для ст очных 0,6 При вые соганений останений останений останений темп фавостия ст отность от отность от отность от отность от отность от отность отност	ный ко мпению ыконы б чани ческие сратур Вил ст	оффин к ми к сое: е Раз основ свой е [1]: нарын ото жа	циент нинмал динени счетный итирово- ании пр сства с и прис теризал	прочности при прочности при пьоой прочности в с усилением комфонциент чимы и в каждо меданрительных соеди предел проти стык с соедине без усилениямимимимимимимимимимимимимимимимимимим	сварти осн 1 0,9: для м отде испыта нений	при в ба и Удара вязко и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	то менатленатичного менатленатичного менатричного менатр

25ХГФА Хромомарганцевованадиевая сталь в) Минимально допустимая прочность сварных точек на срез (после высокого отпуска) [4]. Таблица 5 Толщина более тонкой детали, мм.

Днаметр отпечатка от электрода, мм. 0,5 1,0 1,5 2.0 2,5 3,0 6-8 8-10 8-10 10-12 5-6 5-6 Минимально допусти-мая прочность на срез. 1600 2500 3500 1100 **3**00 700 г) Механические свойства сварных соединений при повышенной и пониженной температуре [2]. Таблица 6 +20 -30 Температура ислытання, °С -60 инним.-макс. среднее миним.-манс. среднее Таблица 6 (продолжение) Температура испытавия, °С - 500 +600 +300 ٥, миним.-макс среднее а<sub>к</sub> миним.-макс. среднее 58,0-65,6 34,6-46,5 28,9 31,3 62,3 40,0 28,9 31,3 Примечания і Образим сварем вагоматической сваркой с усилением. Проволога Св-18X-Мл по ГОСТ 2246-84. Узаряме образим по ГОСТ 3247-86. Узаряме образим 2 После сварка образим отпущены при  $t=600^\circ$  2 После сварка образим отпущены при  $t=600^\circ$  3 Химический остав стали,  $\chi=C=0.25$ . Мл = 1.18. Cr = 0.85 V= 0.25. S= 0.020. P= 0.020. 117

Sanifized Copy Approved for Release 2011/02/03 : CIA-RDP82-00038R001500150

2 Конструкционные легированные стали

Гочечную сварку рекомендуется производить на «мягких» режимах с предварительным подогревом до 250—350° С. После сварки не полднее чем через 8—10 час сварные узлы и конструкции необходимо подвергать высокому отпуску. Рекой сидуем ые материалы:

— В при думовой ручной сварке — электроды УОНИ 13/65; УОНИ 13/85 по НО 518 55, в зависимости от требований к конструкции.

больности посо по тто ото об, в зависимости под слоем флюса по при дуговой автоматической сварке под слоем флюса по от слоем флюса по от слоем флюса по от слоем флюса по от температической сварке — проволока св. 15 или св. 18ХМА, в зависимости от требований в конструкции 4. Термическая обработна.

Операция	Ċ	Temperatura 10	Озлаждение
Нормайнация		850 870	На воздухе
RMINARA		090 700	Ha Bosay xe
( MAKH)	1	525 845	С печью
.lanasna	10	SW 500	В воде нян в масле
Crrws	1	Не требленые	To me

Сталь склонна к отпускной хрупкости.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Конструкционная стязы применяется для изготовления деталей с ватегорией прочиссти до КТ-78 и сечением заготовки до 60 км

## источники

HCIOHHERHI Metan Variou A.M. 1900 I Anontruserousee Crase Cepanouse I I 1947 A. Bosson HHI II e 621 A. Bosson Propieto Communication of 15 1940 B. Manuschipodusee Organization and Cepanouse I III Maintea

W Zammer HHH II a see "

#### **ХРОМОМАРГАНЦЕВОВАНАДИЕВАЯ** СТАЛЬ 25ХГФА

Основное назначение—изготовление штампованных деталей и сварных конструкций ответственного назначения.

1. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав:

	1		Содера	Содержание элементов, %				
Источник	c	Si	Mn	Cr	v	S	Р не <b>бо</b> .	NI ice
MITY 3057-52	0,23- -0,30	0.17-	1.0-	0,6- -0,9	0,08-	0,03	0,03	5 0,30

2. Механические свойства (в состоянии поставки):

Таблица 2

Вид полуфабриката	Состояние поставки	Источанк	5.	менее <sub>д</sub> 10	d <sub>ers</sub> .
Ласт герячекатаный телинной 3—6 мм	Отожмен-	мпту 3057-52	50 - 70	18	4,85— - 4,15

Рекомендуемые механические свойства в изделни см. в табл. 11.

II. OCHOBHME CHORCTBA НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТЫ

: Механические свойства основного металла при повышен-ных и пониженаих температурах 4.

2 Конструкционные легированные стали

10 Прокаливаемость [2].

"дердость после закалки в вовес взо» Cm 401 C Mn Cr QU 04 Q6 Q8 Q8 11 A T Δ'' ÷ 

Pac 44

Хромистая конструкционная сталь

11. Физические свойства:

а) Теплопроводность λ, кал [2];

,		см.сек.грао	Т	аблица
Температура, °С	100	200	300	400
λ	0,110	0,101	0,093	0,085

б) Коэффициент линейного расширения а [3];

Интервал темпе- ратур, °C	20-100	20 - 200	20-400	20-600
a · 10*	13,4	13,3	14,8	14,8

в) Критические точки:  $Ac_1 = 743^\circ$ ;  $Ac_2 = 782^\circ$ ;  $Ar_1 = 693^\circ$ ;  $Ar_5 = 730^\circ$  [1].

г) Удельный вес  $\gamma = 7.817 \ \epsilon \ c A^3$  [5].

12. Корроэнонная стойкость. Сталь имеет низкое сопротивление атмосферной коррозии. Для предохранения от коррозии ребуется защита фосфатом ФЦ или красками и эмалями (НО 270-54 и НО 544-55) или гальваническими покрытиями цинком и кадмием.


## , III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

ПІ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1. Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь выплавляется в основных и кислых мартеновских печах. Температурный интерват горячей механической обработки 1200—800. После ковки охлаждение для профылей более 60 мм — медленное, для меньших размеров — на воздухе.

2. Обрабатываемость резанием [5]. Относительная обрабатываемость при Н<sub>2</sub> = 174—229 по сравнению со сталью А-12 составляет 60%.

3. Савриваемость. Сталь удовлетворительно сваривается всеми видами сварки. Ручную дуговую, газовую, атомно-водерацию сварку и прихватку сложных удов и конструкций рекумендуется производить с предварительным подогревом со 250—350°C.



S. Предел замносливости дуклату,  $\tilde{\boldsymbol{\sigma}}_{\boldsymbol{\theta}}$  — градина об  $\boldsymbol{\sigma}_{\boldsymbol{\theta},\boldsymbol{\rho}}$  , which

1.26 12310163

Marine sear


20,1

. . . . . . .

2 85 6 96 2 14 0 60.5 10,85 45 80 1 96 4 13,6 (2)7 13,05


1\*.9

цa
Cr
1,16
1,0
1



Хромистая конструкционная сталь 2 Конструкционные легированные стали 5. Механические свойства при низких температурах (в улучшенном состоянии) [3]. 4 Механические свойства при повышенных температурах (в улучшенном состоянии) [61] -200-150\_-100-30-42-3 +20 -20нгон кг0 гемперотиро "Опотон кг0 Рис. 41.

2. Конструкционные легированные стали 40 X Хромистая конструкционная сталь Примечания 1 При испытании стали диаметром 60 мя допускается почижение уданиения на одач единицу и сужение на пата единицу прити уклапных поры. 2 Потумы мехалических слюбета перечекатальных труб устанавли намуче по соглашением стирои. 2. Механические свойства при повышенных температурах (в нормализованном состоянии) [2]. Cm 4UX , П. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА HE BYOTHHUE B 13 H LOCTE) 1 Механические свойства в зависимости от температуры отпуска [Г 12 120 20 400 520 500 "7- 120" (20 0.75 /10450 °C Рис. 38 3 Механические свойства при низких температурах (в улучшенном состоянии) [6]. -(X - 6) - 40 - 40 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 | 1 - 60 |



.: Конструкционные зегированные стали

## 1 Термическая обработка

Гемпература нормализации Гемпература закалки	890 ± 10° 860 ± 10°, охлаждение
Температура полного отжига Температура рекристаллизационного отжига	850 880°
Максимальная температура отпуска	550—600°, выдержка 4,5—3 час 650—680°

(при вагреве выше 4., и охлаждении на воздухе происходит

Признаки верегрева появляются при нагреве на 1100—1200. Аолодно и гормескатаные листы отжигаются в педах свет-лого отжина при температурах инже 4. Нагрев для поряжли-зации дистов произволитом в концейерных речах без защитной атмусферы Получение качественной поверхностий на пормализованных дистах представляет значительную трудность.

## и область применения

педа толир пот до з в в толиров применяется парада песа пидов Рекомендуется назначаль СПА И только на ответственные толаци повышений прочности премомендуется применять таки БПА (1029). Питемнострумеры применения применяющим таки в применения применения. В поставляющим применения. В поставляющим применения. В поставляющим применения.

-	Brange Branch	NO BEAM		1 - 1	
	e Mariner (VANSLAL)				T. Man
•	Same Hill II a . W.		eran ting	، در ښکار	22. 1

#### **ХРОМИСТАЯ КОНСТРУКЦИОННАЯ СТАЛЬ 40 Х**

Основное назначение - конструкционная сталь для поко-вок, штамповок, калиброванных прутков, бесшовных труб, идущих для изготовления деталей повышенной прочности

## I. СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

## 1 Химический состав (ГОСТ 4543-48)

			Tac	лица 1
Содержани	е элементо	B. 0,0		
C Mn Si	Cr	s	P	Ni
		н	6016	e
$0.35 = 0.45 \pm 0.5 \pm 0.8 \pm 0.17 = 0.37$	0,8-1,1	0,040	0.040	0,40
Примечание Содеря	кание остат	очной ме	ди не бол	ee 0,30%
2 Механические свойства				
				лица 2
Вид полуфабри Состояние	Источник	z,   a,	8,	a <sub>g</sub> d <sub>ort</sub>
		н	емен	e e
Сталь солговая Стожженная оркжекатавая , наипотлушев- ная	1 OCT 4743-45	1- 1-	- -	- 4,1
То же — Закалка 550, масло отпуск 500, зламле- вне в масло	70 Å.	8 - 10	9 45	6   -
Прубы госячен — Вез отжига — отаные			-	- 3,7
Tovida toriza - Croma sesti	J * . At		19 -	- + 4.1

опъятис, ъ		нческие иства
	2,	ò <sub>10</sub>
12,0	66,1	7,5
17.0	67,7	6,85
21.2	71, 2	7,15
27.0	4.4	6.2
.43.8	76.1	6.5
-7.0	84.6	4_1
19.0	85.55	5.6

Физические свойства.

альноськие смиксов.
 Теплинороводность ири 20 (ориентировочно) см. сталь 08кп
 Коэффициент линейосто распирения а 32

700 vv				аблица (2
Teunopartypa (4)	2 1 0	25 300	25 600	500 - 600
a-1,₩	12-3	13.2	14.9	. 18.5

. However the classic contribution to consider the constant of course A=0.2 Mar. 11. S. of 0.3 Cr  $\approx$  0.50, N of 0.50 P 0.000.

М 95 № 600 Р 600 Р 600 Р 600 Р 500 
# III TEXHOJOI HYECKHE CBORCTBA

1. Hossia, costi probesorprica a greato-social koe magne-poscibili resal

Tooksal haran normale moderned took an attende babbee sent to be babbee.

Сталь маргинцовистая малоуглеродистия

Температурный интервал горячей деформации 1200-800° Сталь удовлетворительно катается в холодном состоянии с промежуточными отжигами) на лист и ленту. Для производительно катается дефиципны ни вкоуглеродистый ферромарганец. Сталь начительно снижает производительность станов холодной прокатки из за быстрой нагартовки. В холодном состоянии штамирется удовлетворительно при сравнительно малых вытажках.

Для сложных штамповок необходимо применять промежу-точные пизкотемпературные отжиги (при 550—600°).

#### 2. Обрабатываемость резанием — высокая.

2. Обраютываемость резанием — высокая.
3. Свариваемость, Сталь хорошо сваривается всеми видами сварки. При содержании углерода выше 0,17% сталь склония к образованию трещин при ручной дуговой, газовой и атомноводородной сварке, а при точечной сиврке точки обладают понышенной хрупкостью.
Истому ручную дуговую, газовую, атомно-водородную и бленцую снарку сложных услов и конструкций из стали с созръжвием углерода более 0,17%, при толщине материала 25 мм и более, следует произведить спредварительным местныхи подогредом до 250—300 г. очечную спарку спедует произведанть на «митких» рожимах.
Пля снятия в имуговить спредварительных и конструкти призведания в приняти в предварительных режимах.

Для снятия вистренних напряжений сварные узлы и конструкции, сваренные из стали с содержанием углерода более 0.17 г. после снарки, не позднее чем через 8—10 час, целесообразно подвергать высокому отпуску.

Рекомендуемые материалы:

а) при дуговой, ручной сварке — 12Г2А-0 — электроды УСНИ-13 45 го НО 518-55, 12Г2А-Н — электроды УОНИ-13/45, алу УОНИ-13 55, гал УОНИ-13 65 го НО 518-55, в зависимости от треС ваний к кенструкции.

при автематвческой сварке под слоем флюса проволова Св. 08A г.: ГОСТ 2246-54, флюс АН-348 или АН-348A;

Свеска п. ГОСТ 2246-54, флюс Ант-э46 или Ант-э46а, в при дав вой и атомно-водородной сварке - 12f2A-0 про-волока Св-68A погГОСТ 2246-54, 12f2A-И проволока Св-68fA по ГССТ 2246-54, д при аргоно-дуговой сварке — прыволока Св-10fC или Св-17f м ГССТ 2247-54, аргон — 1 ск-тава по ТУ ММП 4315-54, стай и места в 69.7—99.54, стрименение голов рекумента еста по том материали томно-дугов Свето 2 ммн. валера м прит -Ceal Hite (216)2

2. Конструкционные легированные стали Сталь марганцовистая малоуглеродистая 12**Г**2**А** 6. Изогермический распад аустенита [5] 7. Прокаливаемость. Охл на ваздухе - Oxn 8 800e 111 илл в масле 2 7 9 8 5 4 2 2 2 4 6 8 1012 14 MH ...e-mo ...e-mo 8 Склонность к отпускной хрупкости. Сталь практически не подвержена отпускной хрупкости. 9. Нагартовка при холодной деформации [2]. Таблица 11 Механические свойства Обжатие. 4 δ,0 28,1 Исходное со:тоянне (горяченатаное) 56-2 15.5

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0

 Та 6 лина 2

 Температура политания?
 120
 1400
 +650


 Процесть точек на турк, ми, к. Процесть точек на грем, к. 2
 525 730
 521 750
 300 360

 Процесть точек на грем, к. 2
 631
 646
 318

 Процесть точек на грем, к. 2
 2240 -2560
 2030
 70 -875

 10 - 875
 709
 709

Прочность спаринх точек при повышь понижениях температурах (по срединя и крайним зва 1.166,1.9)



7875.

жен ада совество от термообработки польку спойств в тависимость от темпе-

					-	
20	3.4	4.4	5.5	55	5X	530
54 .	54	٠.	Car.		6	

Сталь марганцовистая малоуглеродистая

Температура отпуска, °С 121 27


Таблица 10 (продолжение)
200 300 400 500 550 600 650
17.5 17.0 16.5 22.5 22.0 26.0 —

7, 17,5 17,0 16,5 22,5 22,0 26,0 — 4,8 7,4 9,1 8,9 19,4 21,3 23,9 25,6 5,0 63,5 63,0 67,0 67,5 77,0 —

Примечания 1 Химический состав стали, % разрывиме образым C=0.14, Mn=2.23; Si=0.21; S=0.029; P=0.025; удармые образым C=0.17; Mn=2.31; Si=0.32; S=0.013; P=0.021; Ni=0.18; Cr=0.07

 Испытание на разрыв производилось на гагаринских образцах, ударные испытания — на образцах Менаже.

6). Изменение механических свойств в зависимости от температуры отпуска после закалки с 890° [1]. Разрывные образцыта арийские, ударные — Менаже. Состав стали в %: C = 0,13; Mn=2.37; Si = 0.40; S = 0.014; P=0.026.



7.

Sanifized Copy Approved for Release 2011/02/03 : CIA-RDP82-00038R001500150

Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 : CIA-RDP82-00038R001500150001-0

2 Конструкционные легированные стали Tatheta 10.7 10,9 10,8 - 300 - 600 40,8 20,4 43,3 22,1 21,5 8 62.3 5,5 11. + 3.6 + 4.6 Примечания 1 Образым сварены дуговой сваркой, заектрод SOHEL13/45. 2 Пештания проволиятся на образыях с усменяюм Температура испытавия, 69,3 ₹. 0,39 -120 -260 17.65 62.6 **4**, 13 8 6,3 69.8 65.2 8 5.07 70.2 78.3 £. 79.6 '82 B3.5 . 68 Š 87.1 3 6,69 . X # 4d 2 Teparatopatenka at.

-3.1 . 1272.4 H 2-4 -088

n, Mezannueruse enderma may son

Сталь марганцовистая малоуглеродистая

12**Г**2**А** 

 $\sigma_{\rm x}$  сварных соединений стали 12Г2А-Н при разных температурах (по средним значениям табл. 6).




Таблица 3

Толщина наиболее тон
кай детали в соедине
вии им
Пламето отпечатьа
свектода, им
Минимальне Деторого
мая превысеть на 340 550 700 1100 1600 2500 3500
сред кг

 Прочность сварных точек яри повышенных температурах для толшины 2—3 жм (в числителе — крайние значения, в знаменателе — среднее из 10 образцов)

7 3am 389-

9-

10 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	20 - 57 - 26 - 25 - 36 - 55 - 40 - 40 - 59 - 50 - 50	11 , 22 + 94 5 44 6 32 9 19 5 9 2	38 2 35 9 32 9 27 5 16 5 7.9	25,5 27,6 29,9 32,8   51 3   75,0	
	s	23 62 24	44 % 44 2	:	

Сталь марганцовистая малоуглеродистая								12 <b>Г</b> 2А		
3. Моду	уль но	рмаль	ной упр	угост	н Е, я	:г/мм		Таблі	1ца 5	
Темпера- тура, °С	- 193	100	-50 +2	+ 200	+ 300	+ 350	+400	+450	+ 500	
F 10" 3	22,7	21.4	21,420.8	19,9	18.7	18.2	18,1	17,6	16,7	

Модуль определен на стали состава. %: С = 0,14, Мп = 2,4, N1 = 0,42, N1 = 0,14; Ст = 0,10; Р = 0,032; S = 0,020; ¬, исходный = 52,0 кг/мм².

4. Механические свойства спарных соединений:

а) Расчетный коэффициент прочности при сварке плавлением по отношению к минимальной прочности основного материала: для стыковых соединений—0,9; для нахлесточных соединений является ориентрологиям и в каждом случае устанавляенается на осмования предварительных истытаний свармых соединений б.

6) Механические свойства сварных соединений при нормальной температуре [5].

Таблица 6

Термическое состояние	з <sub>е</sub> предисе .	а Марка
до и после сварки	стык с ! нахлести усилением :	
До сварки отжит П о ле сварки без термич кой обработки	56 22-58.9 57 2	9,7 · <b>9</b> ,9 УОНИ- 
Дюсварки тжит П се сварки в смал часия	91 J <sub>ress</sub> 52 54 53.1	6 10.1-11 4 3 ОНИ - 10.7 13/4
To see	91 0-91 t	7. 8-8-9 УОНИ- 8.3 13/6
До снатки нормализа- ия После сварки без стингеской обработки	82 1-83 7 46,3-59 82 6 54 9	<u>8 1-1 : 5 УОНИ</u> - 13 4°

	2. Конструкционные	Manager											
			The second second	_	-		Сталь мар	<b>ган</b> цовистая	малоугла	родис	тая		12F2A
∵ Механич	еские свойства (п	состояни	и поставки)				~						
lina	Состояние	Heron	Таблица			epa-	,	+ 70	0.1	9,6	82.1	1	
польфабриката	поставки	ник	HC MCHOO HC			темпера	4	\$	21,8	18.2	<b>8</b> 4.	ł	
Тоньий лист хо		1	Менее	_ 1		3	_	200	3.2	90,			
ловноватаный тол приной 0,5 о мы	1202A 0 Нормализован	MITTY 4144-53	30 50 - 65 - 18			и пониженных		9	60,3	36,7	- S, S		
	ный, с отпуском 121.2A Н		38,57=15-18			<u> </u>		+ 058	-		_ <del></del>	<u> </u>	
. Нет теричека Венецикет Вынка	- - Без термообра- - безьи		30,7-3 18					+	2	* *	8		
d <b>WW</b> H ■ Maxing	Стожженика 121.24-е		30.50 -65. 18			Ты) ышеня		+ 250	3	38.1	11	1	
	Liopharnaoran	10 же	30.59 65 18		CBORCTBA	И ГОСТЫ) И ПОВЫШС		- 500	63,2	39,5	1	ı	
Лентя за годно Катавая годно кой до 1 г. в.в.	12: 24 h		40.60 = 75 18			B TV		+150	61,4	40,6	25,7	1	
*	12: 24 H	19 .4 . 19 .4 .	40 60 =82 1s		II. OCHOBHME	ИВ ВХОДЯЩИЕ ОСНОВНОГО МЕТА:			\$	69.6	27,9	7.11	
Perce	STORAGERRA	10 Kc () 13 981	30 50-65 18	.	00	COLIC TOTÓ		- 3	70,7	- 61	<u>w</u>	5,58,7	
Logioned	Les superior parties		S' 2/223 8,		=	не входу сновного отпуском	,	2		<u>\$</u>	-≅-	4,15	
Direman cises	Per reprocessi	TO WO.	5€ 20,223 to ±e					7	76.2	54,2	4,12	7	
TOTAL CARRES		4145 53 73 - 63	5. 3			с <b>войства</b> Изована		8	~	- N	2	2.	
Iprox	TOTAL GRADATO					CBC							20
Transit	- Annag	12544 1344	6 3 4,			еские орма.		193	103,0	% 4.	31,7	9'0	
2 ) 100 34 173	GAN NA OLATANA J. 1911	er aak ca.	MARINE LONGS AND STREET			1 Механические свойства [5]. в) Сталь нормализована							
400 5 7 40	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	re Never i Sink Corner Tille Follows Since Follows	mee a line terms			1 <b>Ма</b> 1 урах [5]. 8) С		Температуры испытания, С	٠.	6 - 0'-	æ*	a <sub>k</sub>	•
Arabas II. syages	re di kerserapaga		en en de laraga an e			- 1¢		F					63

2 Конструкционные легированные стали 4 Гермическая обработка (см. термообработку стали  $121\,2\mathrm{A}$ )

#### ту. Область применения

Применяется для средненагруженных деталей (холодной и горячей штамповки) и сварных узлов, не годвергающихся термической обработке после сварки (детали общивки).

#### источники

П. Д. О. Славин и Е. Б. Штеймай. Металы к сплавы в хими-ческом машиностроении, 1951. Г. Дозиве (1991. 1) в 989. «Машиностроени». Вириленетический стравочно. Т. П., Маш-не 1997.

#### СТАЛЬ МАРГАНЦОВИСТАЯ МАЛОУГЛЕРОДИСТАЯ 12Г2А

Основное назначение — малолегированная сталь повышенной прочности для изготовления деталей холодной и горячей штамповки и сварных конструкций, не требующая обязательной термообработки после сварки.


#### І СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

#### 1. Химический состав.


						Таб	лнц	a l
		Сод	ержание эл	ементо	в, %			
Источник	c *.	Мn	Si	S	P	<b>S</b> +P	Cr	Ni
1					не	604	e	_
МПТУ 4144-53	0,11-0,18	. 2,0-2,4	, 0,17—0,37	0,030	0.03	oi _	0,30	0,40
МПТУ 4143-53	0.11=0118	2.0-2.4	9,17 <b>—</b> 0,37	0,030	0,030	) -	0,30	0,40
МПТУ 41 <b>45</b> -53	0 11-0.18	2.0-2.4	0.17-0.37	0,040	0,040	-	0,30	0,40
			0.17-0.37					
TY 981	ú, 12 − ∂ . <b>2</b> 0	2,0-2.4	0.17 - 0.37	0.040	0,040	0,07	- 10	30
TY 762	€.12 <b>—</b> 0, <b>2</b> 0	2.0-2.4	0,17-0,37	0,146	0.040	1 1	(	, 30
4MTS 4721-54	0 12-0.21	2.0-2.4	0,17-0.37	்ஷம்	0.040	- (	30	, ,40

? Конструкционные легированные стали

Нагартовка при холодной деформации. Наменение меха поческих свойств листа 151/1A.H. в зависимости от степени об-жатия [2]. Образны продольные, лист техничной 1 мм. Содержа-ние С. = 0.011%, Мп. - 1,37%.



Изотермический распад аустенита 2



Pnc. 30

Сталь марганцовистая малоуглеродистая 15ГІА (10Г2)

### 8. Физические свойства:

- а) Теплопроводность ѝ при 20° орнентировочно может быть принята по марке 08 кп.
   б) Удельный вес = 7.801 г/см³ [1].
   в) Критические точки: Ac₁ = 720°; Ac₁ = 620°; Ac₃ = 830°; Ac₃ = 710° [1].
- 9 Коррозионная стойкость. В атмосферных условиях сталь малоустойчима, требуст дополнительной защиты неорганическим и и ортаническими покрытиями по НО 273-54 (цинкование), НО 274-54 (калмирогание), —НО 269-54 (оксиапрование), НО 270-54 (фосфатирование) и НО 544-55 (дакокрасочные покрытия)

#### **ПЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

- 1. Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь вы підновется в электріческих иста мартеновских печах. Удовделюфительно в дистовном гостоянии (с промежуточними откнявами в дисто печту. Температурный интервал горячей механической обработки 1200—750.

  Таль кородые штампустся в горячем и холодном состоянии. Для деталей с глубокой вытяжкой рекомендуется применять промежуточный отжиг при температуре 600°.

  Таля (зельзавки сталь необходим дефицитный малоуглеродистый фергомарганец. Производительность станов холодной прекаты понижкая изма быстрой вугартовки стали.

- 2. Обрабатываемость резанием. Относительная обрабатываемость для стали 15 $\Gamma$  спри  $H_\bullet=131-1767$  ниже  $50^\circ$ , [3]
- 3. Свариваемость. Сталь хорошо сваривается всеми видами сварки
  - Рекоменцуемые материалы
- ан при сучусй дуговой сваркеннялькогоды. УОНИ-13-45 го НО 518-55,

## 2 Конструкционные легированные стали

б) при содержании углерода 0,18%, мартанца 1,38%.

Таблиц								
Температура отпуска, °С	200	300	400	500	550 -	600	650	
••	1	63,06	63,13	60.1	60,56	56,6	53,3	
°0.2	39.1	41,23	41,66	40,96	42,66	39,2	38,03	
 L <sub>10</sub>	18.2	16,7	14,6	19,8	19,0	20,9	25,2	

Примечание Пепытания проводились на плоских образцах, вырезанных из листа толщиной 2.5 мм вдоль волокия

- 4. Механические свойства сварных соединений без термо-обработки после сварки в 1 расчетный ко-ффициент прочности при сварке плавле-нием по отношению к минимальной прочности основного ма-териала для съвковых соединений с усилением 0,9, для на хлесточных 0,65
  - Применяние Расчетьый конфонциент для надвесточных составлений экспесск сриентировочным и в каждом отделяюм случае экспексания составляющих испытаний сварим суставления испытаний сварим суставления
- 6) Механические свойство своичых соединений при нор-мольной температуре ?

τ	1	6		q	7


Operer possocra	среди.	3 дарная визность миним -макс.
стых с эсийскисы	качаестка	среди.
64 2 -50,8	æ3 H,*	9.52 11.59
24	177	10.74

The market of the Common common and Soffe 13.45 in the men of the common 
## Сталь марганцовистая малоуглеродистая 15Г1А (10Г2)

в) Предел прочности (¬<sub>s</sub>) сварных соединений при пони-онной и повышенной температуре [2].

кенной и повышенной температуре [2].							Таблица 8				
Гемперату- ра яспыта- иия. °С	-193	-100	-50	+20	+100	+200	+300	+400	+500	+600	+700
мини.	74,0	62,0	57,0	49,2	45,4	43,0	44,4	43,6	29,9	18,4	8,9
макс. средн.	79,9	62,8 62,5	58,4 57,6	50,8 50,0	46,4 45,8	45,2 44,0	45,7 45,2	46,4 44,6	32,8	19,0	9,

Примечание Образцы сварены электродами УОНИ-13/45, с усилением
Изменение э, сварных соединений в зависимости от температуры (по средним значениям табл. 8).



г) Минимально допустимая прочность сварных точек на

срез [2].		in the		Ta	блица 9
Толщина более тонкой детали, мм	0,5	1,0	1,5	2,0	3,0.
Дкаметр отлечатка ст заектрода, ни	5-6	5-6	6-8	8-10	10-12
Минимально допустимая і прочвость на срез, ко	250	600	900	1300	3000

Склонность к отпускной хрупкости. Сталь практически не подвержена отпускной хрупкости.

#### 2. Конструкционные легированные стали

		Таблиц	a 2	(продол	жсние)	
Вид полуфабриката	Состояние	Источник	0,	٠,	8,0	
	постанки		н	не менее		
браза. Лентя холоднокатаная толициной до 1,3 мм	Отожженная 15Г1А-0	ፕፓ MOII 19:54	30	40	: 21	
	Нормализо- вания с от-	To me	30	45 – 67	21	
	пуском 15Г1А Н	2.00				

Примечания 1 Угол загиба поперечного образыя (ось образыва портивациялления направлению положия) на оправме, равной толщине листа, должен быть пи менее 90;

2 Глубина въдаливания по Эриксену должна быть для листов толщиной О, ям и менее с им для листов толщиной О, ям и менее с им для листов толщиной О, ям и менее с им для листов толщиной О, ям и менее за на для листов толщиной Гам—не менее 82 лм

3 Но 1У-МоП 1978-порый по пределу техучести и результаты колманий го Эриксену факультативной

#### и основные свойства

### не входящие в ту и госты

1. Механические свойства основного металла при повышенных и пониженных температурах (2)

						1	Габля	цаз
Температура попытання °С	-193	100	- 74	- 50	- 30	+ 100	+150	+ 200
	\$1.5		.4,3	52.2	46.7	42.8	41.9	41,7
41	2.0	-	33,5	31,3	25.4	23.7	23.4	22.0
1 <b>5</b>	27.1	* -	31;3	32.2	ar,e	27.0	-	25,9
	4			T a	блиц	a 3 (r	POROLI	(сяле)
Температура испытания. «С	· AV	62.	+ 4/	+40	- 500	-6	N 10.	- 700
	44,9	43.8	40,0	31.9	29.	15.4		7.1
404	25,3	24,1	23.2	20.3	15.5	12.		5.0
	1 1							4.0.

Сталь марганцовистая малоуглеродистая 15Г1А (10Г2)

Примечание. Разрывные образцы размером  $\sigma=15$  мм, I=55 мм выразильсь из листа толщиной 3,0 мм в продольном направлении. Химический состав стали,  $f_0$ : C = 0,10; Mn = 1,37; Si = 0,27; S = 0,026; P = 0,032.

2. Модуль нормальной упругости E,  $\frac{\kappa_2}{-\kappa_1 \kappa^4}$ 

9									Табл	нца 4
Тем- пера- тура,	-193	- <b>1</b> 00	5x)	+20	+200	+ 300	+ 350	+ 400	+450	+500
F-10 -3	21,67	20,81	20,41	19,67	18,9	17,8	17,8	17,6	16,9	15,8

Примечание. Химический состав стали, %: C = 0.15: Мn = -1.2; Si = 0.28, S = 0.020; P = 0.024. Сг = 0.03: Ni = 0.08. Сталь стожжениях

3. **Механические свойства** в зависимости от температуры отпуска после нормализации [2].

а) при содержании углерода 0,14%, марганца 1,26%.

							-	Таблица 8			
-		перату уска,		200	300	400	500	550	600	650	
		:,		47,3	47,07	49,7	48,23	48,47	46,6	44,47	
		٠, ،		31,6	31,8	32,9	33,0	32,6	32,1	30,66	
		1,0		24;5	26,7	23,5	22.26	27,13	<b>28</b> ,43	29,53	

Примечание Испытания промаводились на плоских образ-дах высезаных из листа толщиной 25 мм волль выл гиа



Основное назначение: сталь повышенной прочности для изготовления дсталей холодной и горячей штамповки и сварных конструкций, не требующая термообработки после сварки.

### І СВОЙСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

						Габя	* 11 4
Источ-		Соде	ржание элев	ентов,			
RHE	, c	Mn	Sı	S	P	Cr	N
	- <del></del>			не более			
MПТУ 4144-53	0,11-0,20	1,1-1,4	0,17-0, <b>3</b> 7	0.030	0.035	0.3	0.4
ТУ МОП 19-54		1	0,17-0,37	1	0,035		0.4

#### 2. Механические свойства (в состоянии поставки).

		1	аблі	
Состоявие	Источник	۰,	٠,	8,0
поставки		H, e	мен	
Отожженный 15Г1А-0	МПТУ-4144- 53	30	40	22
Нормализован- ный с отпу- ском 15Г1А-Н	To me	30	45	21
	поставки Отожженный 15Г1А-0 Нормализованный с отпу-	поставки Источник Отожженный МПТУ-4144- 15ГІА-0 53 Нормализован То же	Состоявие поставки Источник я в с Отожженный МПТУ-4144 30 15ГІА-0 53 10 ж 30 мм году поставко поставко соточность поставко соточность поставко соточность поставко соточность поставко соточность поставко соточность поставко соточность поставко соточность поставко соточность поставко поставк	Поставки Источник не мен св Отожженный МПТУ-4144 30 40 15ГІА-0 53 45 на мен св Сточник

 Старое назавжие марки сталя — 10Г2 (ТУ 1008-48). Назавяне изменено мала совящения с маркой 10Г2 го ГОСТ 1050-52, имеющей другой состав.

8.3

9. / Констрикциончые исперодистые стали IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Применчется для изготовления винтов всех видов, болтов, ппилек, гасъ, малоответственных цементуемых и пивнируемых деталей источники Конструкционные стали Справочных Т. 1, 1947.
 Т. 5 1. Л и в ш и и физические свойства червых металлов. Металург.
 в тала 1947.
 1928.
 Метал. Ханабук А. М. 1938 и 1939.
 Метал. Ханабук А. М. 1938 и 1939.
 В Т. 4. О л и в т. Промяется металлов. 1937.
 А. 2. А с с н о в. Термическая обработка тогалей антомобиля 1948. 2. КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЛЕГИРОВАННЫЕ СТАЛИ

# 1 Конструкционные углеродистые стали

## И. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА

онг входящие в ту и госты)

1. Модуль нормальной упругости E при  $20^\circ = 20\,\rm{O(N)}$  л./.м.² [5], . Физические свойства.

а) Теплоемкость С. кала г. град

			1	Габлица З
Интерная температур, °С	0 100	0 - 200	0 – 400	0 -600
(*	0.112	0,115	0,128	0,136

6) Теплопроводность  $\lambda$ ,  $\frac{\kappa_{H,\Psi}}{c_{H,Q}}$  (2)

				Таблица 4
Tombey and paring	100	200	400	500
4	0.186	0.159	0,114	0,100

в). Коэффицион линейного расширения и [3]

Pateras				водица
Care to the Contraction	1.20 1.20	5, 36	20-400	20-600
17a	11.1	12.1	13.4	14.4

Konto sockho soskih 3. 755°, 45°, 843°, 4°, 679.

1) Vicinstal Box T 182 Test

3 коррозновная стойкость. Сталь имеет низкое сопротивления атмеферной коррозии. Для предохражения от коррозии трефуется защить фосфатом. ФП. краскями и эмалями-инф. 270.54 и НО 544.55. или диккоравней. ТЮ 270.54 и НО 544.55.

Автоматная сталь

ні, технологические свояства 1. Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь выплавляется в основных мартеновских печах и бессемеровских

конвертерах. прертерал. Горячая прокатка прутков различных профилей и ковка не

Горячая прокатка прутков различнам прочивы вызывает затруднений.

Температурный интервал горячей механической обработки 1200—960° Выше 1200° проявляется белоломкость, ниже 950° — красноломкость.

Прокатка слитков производится небольшими обжатиями Охлаждение после горячей механической обработки — на воззихе

Охлаждение после горячел мескам: Совышенное содержание седухе.

2. Характерные виды брака. Повышенное содержание серы в кипящей автоматной стали обусловливает наличие волосных трешин намповерхности обрабатываемых деталей, а также
цепочкообразное расположение сульфидов по границам зерен,
что в некоторых случаях вызывает рванины при прокатке и
синжает пластические свойства при испытании.

3. Свариваемость. Сталь для сварных конструкций применать не рекомендуется.

3. Свариваемость. Сталь для сварива может пять не рекомендуется. 4. Обрабатываемость резанием = 80—90% (по сравнению с эталонной сталью А-12) [5]. Сталь мало склонность стальм ста

Таблица б

Режимы термообработки

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· Canada I I Printer		
Операция	Температура, °С	Охлаждение	
Нормализация Отжиг Замалка Стоусь	880-900 840-860 870-890 "Ha tpedyemy to teepposts	На воздухе Медленное 4. воде На воздухе	

. Сталь хорошо цианируется и цементируется

# 1 Конструкционные углеродистые стали

Сталь цианируется так же хорошо, как и стали марок 10 и 20 При температуре цианирования 850° и выдержке в течение 1 часа глубниа слоя лостигает около 0,35 мм, при поверхностной твердости около 760  $H_{\star}$ .

Сталь хорошо цементуется. Глубина цементованного слоя получается несколько меньшан, чем у стали марок 10 и 20.

## IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автоматная сталь применяется для изготовления винтов всех видов, болтов, иппилек, гаск, малоответственных цементуе-мых и цианируемых деталей

#### источники

12. Ангомобильные и конструкция выне стали. Страве виск, 1951. Конструкционные стали. Страночник, Т. Т. 1942. В Н. В. Тала тов. Сталь, № 3. 4, 1942. Страночные выполняем объекта серыму металлов. Метал. Объектал. Катабок АСМ, 1938 и 1930. С. Машиностросние. Т. 3. Страночник, 1947.

#### АВТОМАТНАЯ СТАЛЬ А-20

Основное назначение — изготовление деталей на винторезных станках и автоматах.

#### І. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 1414-54).

				Таблица 1
Co	держа	пие эле	ментов,	×
С	Mn	Si	s	P
0.15- 0.25	0,60-0,90	0,15-0,35	0,08 - 0,15	He Soace 0,06

## 2. Механические свойства (в состоянии поставки).

				> -		T a	блица -2
Вид полуфабри-	Состояние	Источник	Раз-		8,	ļψ	H <sub>0</sub>
ката	поставки	PICTOTER	MM		<b>s</b> e	менее	не более
Сортовой прокат горя-	Без термо- обработки	ГОСТ-1414-54	-	46 – 61	20	30	168
Сортовой	Вез термо-		20 20	62-80	7	1-1	167-217
THROUGHOUSE .				57 <b>- 76</b>	7	-	167-217
			. свы- ше 30	54-73	7	1-1	167-217
				100		i	

<sup>•</sup> Механические свойства определяются по требованию заказчика

#### 3 Модуль нормальной упругости E, кг/мм² [5].

				аблица 3
Температура. •С	20	100	300	450
/ 10 -	20,2	18.7	17,0	15,7

#### 4. Физические свойства:

а) Теплоемкость C,  $\frac{\kappa a.s.}{s.\ spad}$  - [4].

			1	Таблица 4
Интерваа температур, °С	0 100	0 - 200	0 - 400	0 600
C.	0.112	0.114	0,123	0,136

6) Теплопроводность k, жал св град [4]

			<u> </u>	аблица 5
Температура, 90	100	200	400	500
	0.185	0.159	0.113	0.098

в) Коэффициент линейного расширения d [5].

		ma	-		аолица ь
	Hatepaaa teuneparap, Co-	20 100	20 - 200	20 400	20 - 500
	a 10*	11.9	12:5	13.6	14.2
-		1 2	اجداليد	للبيسي سرادات	

T) KONTHWOCKHO LOSKH 51: AC - 735", Ac 866", Ar - 685", 43 - 840"

а) Удельный вес д == 7.837 г см<sup>3</sup> [41]

5 Керрозновная стойкость. Сталь имеет нязьое совротив-ление атмогферной коррозни Лля предохранения от коррозни трестчеть экцита фосфатом ФЦ, красками и в малями (НО 270.54 в НО 544.55) или цинкованием (НО 270.54)

#### ІІІ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1. Выплавка, горячая и холодияв деформация [3]. Сталь выплавка, горячая и холодияв деформация [3]. Сталь выплавляется в основных мартеновских печах и бессемеровских конвертерах. Горячая прокатка прутков различных профилей и ковка не вызывает загруднений.

Температурный интервал горячей механической обработки 1200—950°. Горячая деформация при температуре выше 1200° вызывает белоломкость, а при температуре инже 950 — красноломкость, а при температуре инже 950 — красноломкость

нолом кость.

Прокатка слитков рекомендуется с небольшими обжатиями. Охлаждение заготовок после прокатки или ковки производится

Охлаждение заготовой после прокатки или ковки производится на воздухе.

Сталь удовлетворительно катается в холодном состоянии Высокое содержание в стали серы и фосфора уменьшает ее пластичкость в холодном состоянии и повышает чувствительность стали к напряжениям ударного характера.

2. Характерные видм брака. Повышениюе содержание серы в кипящей автоматной стали обусловливает изличие волосимх трещин из поверхности обрабатываемых деталей и це кочкообразное расположение сульфидов по границам зереи, что в некоторых случаях вызывает рванины при прокатке и снижает пластические совбства при испытании.

3. Обрабатываемость резанием [6]. По ГОСТ 2625-44 в нормализованном состоянии сталь является эталоном обрабатываемосты.

ваемости.

ваемоств.
Отвосительная обрабатываемость у этой стали принимается
за 100% при  $H_{\bullet} = 179-229$ .

4. Свариваемость. Сталь для свариых конструкций применять не рекомендуется из-за значительной склонности к образованию трещин, вызванной повышенным содержанием серы и

1	Режимы термообработки	ADOTEM		
Операция	Температура, ℃	Охлаждение		
Нормализация Отжиг	900 840	на воздухе с печью		
OTMET :	.1 840			


Sanitized Copy Approved for Release 2011/02/03 CIA-RDP82-00038R001500150001-0

1. Конструкционные углеродистые стали

## и. основные свояства

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)


1. Механические свойства при повышенных температурах [1].



Автоматная сталь

A-12

2. Механические свойства в зависимости от степени холодной деформации [2]



73

72

Рекомендуемые материалы: а) при дуговой ручной сварке электроды УОНИ-13 45, УОНИ-13/65, УОНИ-13/65, ООНИ-13/85 по НО 518-55, в за-висимости от требований к комструкции; б) при дуговой автоматической сварке под слоем флюса— проводока С6-08А (ГОСТ 2246-54), флюс АН-348, АН-348А, ОСЦ-45;

OCLL-45;

в) при газовой и атомно водородной сварке — проволока Св. 08 А, Св. 15, Св. 15 Г. в. зависимости от требований и кон-

4 Термическая обработка. Сталь мало склонна к перегреву, отпускной хрупкости не подвержена.

	гежимы термообработки		
Операция	Температура, °С	Охлаждение	
Нормализация Высовий отпуск Очин Закалья	850 870 680 720 780 -800 830 -840	На воздухе На воздухе С печью В масле или в нагре	
Orneca	400 -650 в лависимости от требуемых свойств	той воде На воздуже	

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сталь для деталей повышенной прочности.
Применяется для изготочления деталей крепления и ин-струмента рычагов, ключей, шарниров, шапф, отор и др

#### источники

#### АВТОМАТНАЯ СТАЛЬ А-12

Основное назначение — изготовление деталей на винторезных станках и автоматах.

#### 1. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 1414-54).

Таблица 1

Содержание элементов, %								
С	Мn	SI	S	P				
0,08-0,16	0.6-0.9	0,15-0,35	0,08-0,20	0,08-0,15				

При мечания 1. По требованию потребителя, оговоренному в закаже, сталь марки А-12 может поставляться с содержанием серы 0.08—0.15%.

2 В стали марки А-12, при содержании фосфора менее 0.1%, серы должно быть 0.1—0.2%

2. Механические свойства (в состоянии поставки).

Вид полуфаб-	Состояние	Источ- ник	Раз-	2,	3	. 4	Н,
P	-		1		не м	енее	
Сортовой прокат горя-	Без термо- обработки	ГОСТ 1414-54	-	42-57	22	36	не более 160
Сортовой прокат холод- нотянутый	Без термо- обработки		ao 20	60 – 80	7.0	-	167-21
To me	To ac			55-75		-	167 - 217
	1 5		свыше 30	52-70	7,0	-	167 - 217

/ Конструкционные углеродистые стали 9 Прокаливаемость [1]. Масло 100 - 25-25\_ Puc. 26

. Физические свойства. 83 Tendoemkoots C. Rad 17

Таблица 5 Matepaga rewie 0-20 0 - 400 0-600 0.112 0.115 0,125 0.137

Сталь среднеуглеродистая

б) Теплопроводность і. кал силсек град [7]

Таблица 6

Температура, °С	100	200	400	500
λ	0,162	0,132	0,085	0,075

в) Коэффициент линейного расширения (в интервале  $20-100^{\circ}$ ):

 $\alpha \cdot 10^6 = 11,649 [8].$ 

г) Критические точки:  $Ac_1 = 725^\circ$ ;  $Ac_1 = 770^\circ$ ;  $Ar_1 = 690^\circ$ ;  $Ar_3 = 720^\circ$  [8].

д) Удельный вес  $\gamma = 7.814$  г/см³ [7].

11. Коррознонная стойкость. Сталь в окислителях не стойка. Сталь имеет низкое сопротивление атмосферной коррозни. Для предохранения от коррозни требуется защита фосфатом ФЦ, красками и эмалями (НО 270-54 и НО 544-55) или шинкованием (НО 273-54).

#### III, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА


1. Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь выплавляется в основных или кислых мартеновских печах. Горячая прокатка различных профилей и ковка не вызывают затрудцений. Температурый интерват горячей механической обработки 1250—800°. Сталь удовлетворительно катается в

обработки 1250—800°. Сталь удовлетворительно катается в холодиом состоянии.

2. Обрабатываемость резанием [3]. Относительная обрабатываемость при  $H_{\bullet} = 179-229$  по сравнению со сталью A-12 составляет 60%.

3. Свариваемость. Сталь обладает ограниченной свариваемостью при воех видах сварки. Ручную дуговую, газовую, атомно-водородную сварку и прикватку сложных узлов и конструкций рекомендуется производить с подогревом до 250—350° С. Точечную сварку рекомендуется производить на «мяских» режимах с предварительным подогревом до 250—300° С.
После зварки, не позднее чем через 8—10 часов, свариме

После зварки, не позднее чем через 8—10 часов, сварные узлы й конструкции необходимо подвергать высокому отпуску.



Температура,	+ 20	+100	+200	+ 300	+400	+ 450
°C E · 10→	20.4	20,5	19.7	19.4	17.5	16,1
				L	17,3	10,1
7. Предел	выносл	ивости (	усталост	и) [4].		
					Tac	AHUA
Предел выно- сливости при	<u>M</u>	еханичес	KHE CBOR	ства	Coct	оянне
изгибе с	σ,	3,6	8	¥	ста	Т
23,6	28,1	53,2	32,5	49,3	От	KHL
23,8	49,0	68.2	23,2	57,8	Нормал	наация +отпус
Cm 45	C SL	Mn 5	Picr			
:00	0,43 0,30	Q45 Q.005	2078 Q.K			
500	943 000	Q45 Q.035	2078 Q.K.			
600	Q43 Q30	045 0.005	1515 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15			***
500 South Street		(18)	1515" 1 2015" 2015"		× × ×	
2, 500 x0 x0 x0 x0 x0 x0		182.18	15'15' 15'15' 15'15' 15'15' 15'		PHC. 23	

Сталь среднеуглеродистая

6. Модуль нормальной упругости E;  $\kappa e/mm^2$  [2].

Sanifized Copy Approved for Release 2011/02/03 : CIA-RDP82-00038R0015001500

Сталь среднеуглеродистая

4. Механические свойства при низких температурах (в улучшенном состоянии) [5].


5 3ax. 553

65

> 100 300 300 400 500 600 100 Температура атпуска,°С

 Geans среднеуелеродистая
 45

 2. Механические свойства при повышенных температурах [2].



63

anitized Copy Approved for Release 2011/02/03 : CIA-RDP82-00038R0015001500

#### СТАЛЬ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТАЯ 45

Основное назначение: конструкционная сталь для сортопроката, листов, полос, труб и проволоки, идущих для изготовления дсталей повышенной прочности.

#### I, CBORCTBA HO TY H FOCTAM

1. Химический состав (ГОСТ 1050-52).

Табляца і

	Co	держание за	ементов,	s %	O-ya-		
c	Me	Si	s	Р	NI	Cr	
			не более		e	<u> </u>	
0,42-0,50	0,50-0,80	0,17-0,37	0,045	0,040	0,30	0,30	

Примечания 1. Допускиется отклонение по содержины уканрова ±0.01%.

2. Дам вроизводстве патентированиой проводоки поставляется ставь с самержиние маргиния 62-0.6%, крома не более 0,10%, компания оболее 0,15% и всем не более 0,10%, кремини запачения, должная содержину маргиния в солее 0,00%, кремини 0,20% и серы 0,00%.

Сталь среднеуглеродистая

#### 2. Механические свойства (в состоянии поставки).

					Ta	наб	ца 2
Вид полу-	Состояние	Источник	o,	٥,	8,	4	9 9
фабриката	поставки				не		# S
Сортовой прокат горячекатаный	отожженный	ГОСТ 1050-52	-	-	-	-	207
(прутки, полосы)	ваниый ваниый	то же	34	60	16	40	-
Сортовой прокат	нагартованный	1 OCT 1051-50	-	65	6,0	30	241
(прутки) и до- доднокатаный	отожженный	то же	-	55	13,0	40	.207
(изокоп)	отожженный для холодной высадки	•	-	не бо- лее 60	15,0	50	163
Проволока круглая холод- вотявутая	нагартованная	ГОСТ 1982-50	-	110— —70	-	AHC- NO He- De- LH- QOB	-
Трубы бесшовные горячекатаные	без отжига	ГОСТ 301-50	-	60	14	5—1 —	187
Трубы бесшовные холоднотянутые	отожженные	то же	-	60	14	-	187
				l	-		

Примечания: 1. По требованию заказчика сталь диаметром более 16 мм и другие профили толщиной более 12 мм испытываются на ударную визкость по вормам, уставовленими специальным ТУ.
2. Проволока колоднотинутая выготвымывается диаметром 0,3—7 мм. По мере увеличения диаметра «, и числю перегибов снижаются в указаниями пределах.

	Ta	блица .			
Темпера- тура, °С	100	200	300	400	500
λ	0,180	0,154	0,125	0,105	0,090
· · · ·					

в) Коэффициент линейного расширения а [4].

				Tac	лица 6
Интерваа тем- ператур, °C	20-100	20-200	20-400	20-500	20-600
a. 10*	11.09	11.89	13,42	14,02	14,43
	F 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				!

- г) Критические точки  $Ac_1 = 730^\circ;\ Ac_3 = 802^\circ;\ Ar_1 = 691^\circ;\ Ar_5 = 791^\circ[4].$
- д) Удельный вес  $\gamma = 7.817 \ c/cm^3$  [5].

Коррознонная стойкость. Сталь в окислителях не стойка. Имеет низкое сопротивление атмосферной коррозии.

Для предохраневкя от коррозни требуется защита фосфатом ФЦ, красками и змалями (НО 270-54, НО 544-55) или цинкованием (НО 273-54).

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА

Выплавка, горячая и холодиная деформация. Сталь выплавкается в основых мартеновских печах. Горячая прокатка в ковка не вызывают затруднений. Температурный интервал горячей виханической обработки 1250—800°. Сталь удовлетворительно катается в колодном состояния.
 Обрабатываемость резанием. Относительная обрабатывамость дря H<sub>∞</sub> = 174—217 по сравнению со сталью A-12 составжет 65 %.

составляет ю 5. Сталь удовлетворительно сваривается всени видани сварки. Ручную дуговую, газовую, атомно-водородную сварку и прихватку сложных узлов и конструкций при толщине более 2.5 мг рекоменцуется производять с тредваритальным мостами подогревом до 250—350° С. Точечную, сварку

Сталь среднеуглеродистая

рекомендуется производить на «мягких» режимах с предварительным подогревом до 250—350° С. Сварные узлы и конструкции не позднее чем через 8—10 час после сварки целесообразно подвергать высокому отпуску.

Рекомендуемые матер налы:
а) при дуговой ручной сварке— электроды УОНИ-13/55, УОНИ-13/65 и УОНИ-13/85 по НО 518-55, в зависимости от требований к конструкции:

6) при дуговой автоматической сварке под слоем флюса—проволоки Св-08А (ГОСТ 2246-54), флюс АН-348, АН-348А и ОСЦ-45;

в) пои газовой н атомно-водородной сварке—проволока

и Осц. 43;
 в) при газовой и атомно-водородной сварке — проволока
 Св-08А.
 4. Термическая обработка. Сталь к перегреву не склонна.

отпускной хрупкости не подвержена.

Таблица 7

Режимы термообработки						
Операция	Температура, °С	Охлаждение				
Нормализация	860880	На воздухе				
Высокий отпуск	680-720	На возлуже				
Отжиг	850-890	С печью				
- Jakaaka	840-860	В воде или в масле				
Отяуск	На требуемую твер- дость	На воздухе				

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .

Сталь для деталей, не испытывающих больших напряжений. Применяется, главным образом; в нормализованном состоянии, а также после термической обработки, для изготовления штуще-ров, корпусов, фиксаторов и др.

ИСТОЧНИКИ


1) «Конструкционные стади». Справочнык. Т. 1, Металаургиздат, 1947. 2) С. И. В ольфеон и М. П. Мятко в. Вестики металопромималевности, № 17, 18, 1837. 
Метала, 126, 187 с. Кви усал. Трансякшие оф Америкев Инститыцт, оф 
Метала, 126, 185 с. 195 
1947. [8] Даявые НИИ, П/я 621.

## 4. Модуль нормальной упругости E, $\kappa z/m n^2$ [2].


Таблица 3

Температура, °С	20	100	200	300	400 '	450
E.10-	20,1	20,1	19,0	17.0	17,1	15.7

## 5. Изотермическое превращение аустенита [8].







Сталь среднеуглеродистая

#### 7. Физические свойства.


в) Теплоемкость C,  $\frac{\kappa a \Lambda}{\epsilon \cdot \epsilon pad}$  [5].

				аблица 4
Интервая темпе- ратур, °C	0-100	0-200	0-400	0600
С	0,112	0,115	0,125	0,136

1. Конструкционные углеродистые стали 2. Механические свойства при повышенных температурах [2]. C Mn S P 0,36 0,53 0,000 0,019 Cm 35 69 U 65, KZ/MM2 20 10 ol 100 200 300 400 900 600 Температура, испытатия, °С

Механические свойства при низких температурах (в пор-мализованном состоянии) [8].

Сталь среднеуглеродистав



1. Канстонина	HEARDORNOTHE OTHER

			La.	блица	1 2 (п	родол	пкенне
Вид полуфаб- риката	Состояние поставки	Источ- инк	0,	۰.	4	+	dotte
	<del> </del>	<u> </u>	┼	# e	M. e. H	e e	
Трубы бесшов- вые горачеката- вые	без отжига	ГОСТ 301-50	-	52	17,0	-	4,4
руба бесповиме голодиотинутые	отожжен- яме	то же	-	52	17,0	-	4,4
Проволока	нагартован- ная	FOCT 1982-50	-	100 - 60	перегибов от 6 до 2		50s 5 2
-			104MB-		5,e		
Ancy ropeveke- tomak	Териообра- сотакный	FOCT. 2672-52		50—65	16		
966	-		1,5-	to me	17	_	
			cs. 20		18		· ,
	1 %	/V 8.000	cs. 4,0	7.	18	- 1	5,05-


Примечации: 1. По требованию заказчика пругная ставь див-дом бале 16 для и другие профили толинный более 12 для псингы-ний ин укорную выпость по порыни, установленным свециаль-

Сталь среднеувлеродистая

II. OCHOBHME CBORGTBA

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Механические свойства в зависимости от температуры отпуска [1]. (См. Введение, раздел II, абзац 3).



Рекомен дуемые материалы:
а) при дуговой ручной сварке — электроды УОНИ-13/45.
УОНИ-13/45. по НО 518-55;
б) при дуговой автоматической сварке под слоем флюса — проволожа Св-08А (ГОСТ 22/46-54); флюс АН-348, АН-348А и ОСЦ-45.
а) при газовой атомно-водородной сварке — проволока Св-08А.
4. Термическая обработка. Сталь к перегреву не склонна. Отпускной хрупкостя не подвержена. Для цементации рекомендуется выбярать сталь с инжини содержанием по углероду, а для цианирования с верхини.

Табляца 7

- Tomas (openion)							
Операция.	Температура, °С	Охлаждение					
Нермализация	880-900	На воздухе					
Низкий отжиг	700±10	На воздухе					
Закалка	860-890	В воде					
Отпуск	на требуеную	На воздухе					

Режим цианировання такой же, как и у стали 20.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ствль предназначена для деталей, не испытывающих боль-ших вапряжений. Применяется в нормализованном состояния и носле термической обработки, для изготовления колец, шилангоутов, фланцев, крышек и т. д.

#### ИСТОЧНИКИ

[1] С.А. Е. Хандбук, 1939.

С. И. Водафсон и М. П. Мягков. Вестики метадлопромыш-тер. 1937.

В Т.-П. 1937.

В Т.-В. 1937.

В Т. Инв. инв. Физические свойства черних метадлов, 1947.

В Т. Инв. инв. Физические свойства черних метадлов, 1947.

В Т. Инв. В Т. Инв. 1939.

ites, Tife 621.

#### СТАЛЬ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТАЯ 35

Основное назначение: конструкционная сталь для поковок, цятамповок, сортопроката, листов, проволоки и бесшовных труб, идущих для изготовления малонагруженных деталей.

#### 1. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

1. Химический состав (ГОСТ 1050-52).

Таблица І

	Ma	Sı	S	P	NI .	Cr	
.6 /			ве более				
0,32-0,40	0,50-0,80	0,17 = 0,37	0,045	0,040	0,30	0,30	


Примечание. При поставке стали по ГОСТ 2672-52 содержа-ние серы ме должно превышать 0,040%.

2. Механические свойства (в состоянии поставки).

					Таблица 2		
Вид полуфаб-	Состояние	Источ-	a,	٥,	3,	+	dera-
риката	поставки	HOCTABEN HHE -			не менее		
Сортовой прокат горячекатавый (прутки и полосы)	без вермо- обработки пориализо- ванный	FOCT 1050-52	_ 31	- 52	20,0	- 45	4,4
Сортовой прокат колодиотекутый (вругии) и колод-	нагартован- ный	FOCT 1051-50	_	60	16,5	35	4,0
(невоси) покаталый	отожжен-	TO ME	_	48	15,0	45	4,4

#### 6. Прокаливаемость [7].

Т вервость после закалки в воде с 925°



Puc. 14

#### 7. Физические свойства.

KAA a) Теплоемкость С , град [4].

Интервая тенператур, °С	0-100	0 - 200	0 - 400	0 - 600
c	0.112	0,115	0,124	0,136

б) Теплопроводность х, см. сек. град

				Табяяца		
Тешпература,	100	200	300	400	500	
1	0,180	0,154	-	0,105	0,090	

#### Сталь среднеуелеродистая

в) Коэффициент линейного расширения с [6].

Интервая температур, °С	25-100	25-200	25-400	25-600
a · 106	11,1	12,3	13,3	14,3

г) Критические точки:  $Ac_1 - 735^\circ$ ;  $Ac_3 - 840^\circ$ ;  $Ar_1 - 680^\circ$ ;  $Ar_5 - 824^\circ$  [5].

д) Удельный вес  $\gamma = 7.82$   $\mathscr{A}$ см³ [4].

8. Коррознонная стойкость. Сталь в окислителях не стойка. Имеет инзкое сопротивление атмосферной коррозни. Для предохранеция от коррозни требуется защита фосфатом ФЦ, красками и эмалями (НО 270-54 и НО 544-55) или цинкованием (НО 273-54).

#### ІІІ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1. Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь выплавляется в основных мартеновских печах. Хорошо катается в горячем и удовлетворительно в холодном состояния. Температурный интервал горячем механической обработки 1270—800°. Сталь хорошо штампуется в горячем и удовлетворительно в холодном состояния. Изготовляемые полуфабрикаты: листы горячекатаные и холоднокатаные, сортовой прокат: горячекатаный и холодногатирутый, ленты холоднокатаные, поковки, проволожа, трубы и т. П.

нутый, ленты холодноматаные, поковки, проволома, трубы и т. п.

2. Обрабатываемость резанием [6]. Относительная обрабатываемость при H<sub>2</sub>=174 — 217 по сравнению со сталью А-12 составляет 65 %.

3. Свариваемость. Сталь удовлетворительно сваривается составляет 65 %.


3. Свариваемость. Сталь удовлетворительно сваривается смен видами сварки и прихватки сложных узлов и конструкций при толщине более 2,5 мм рекомендуется производить с предварительным местным подотревом до 250—350° С. Точеную сварку рекомендуется производить на «мягких» режимах с предварительным подогревом до 250—350° С.

Сварные узлы и конструкций не поздвее чем через 8—10 часов после сварки целесообразно подвергать высокому отпуску при температуре 600—650° С.


4 3ax. 553

1. Конструкционные углеродистые стали

2. Механические свойства при повышенных температурах (в нормализованном состоянии) [8].



3. Механические свойства при повышенных температурах [2].



Pac. 12

Сталь среднеуглеродистая

25

 Механические свойства при низких температурах (в нормализованном состоянии) [8].




Рис. 13.

5. Модуль нормальной упругости E, кг/мм² [2].

Ta6a				лица З		
Тенпература, С	20	100	200	300	400	450
E · 10→	20,2	20,0	19,5	18,9	16,7	15,2

4

Sanifized Copy Approved for Release 2011/02/03 : CIA-RDP82-00038R0015001500

1. Конструкционные углеродистые стали T. SARGE 2 . 8 \$ B 1--1 Примечания: 1 Ленты мельтнаваются на обращых, изготовленных по ГОСТ 603-41. 8 ន **∞** % . 1 29 5 .æ 1 Passep. 0,2 4,0 Ao 3,0 4-69 PROCESS CEGATERS (S CACTORHIN TACTABLE). FOCT 1051-50 FOCT 1051-50 FOCT 1050-72 FOCT 1982-30 (OCT 2284.43 LOCT 2284-43 FOCT 1577-53 Источник FOCT 914-56 Низко отож. Нагартования Круглая прово има Темпа домовно То же Листы гориче-катаные Листы колодио-катаные и го-ричекатаные

Сталь среднеуглеродистая

25

#### II. OCHOBHME CBORCTBA

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

1. Механические свойства в зависимости от температуры отпуска [1]. (См. Введение, раздел II, абзац 3).




	Таблица 8 (продолже				
Операция	Температура, °С	Охлаждение			
Цементация Заналка Отпуск	910 920 780 800 140—180	В воде На воздухе			
Цианпрование	850±10 840 1 140-180	В воде На воздухе			
Закалка Отпуск	870—900 На требуеную твердость	В воде На воздухе			

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сталь предназначена для сварных и штампованных деталей невысокой прочности, а также для цементируемых и цнанируе-мых деталей, не требующих повышенной прочности сердцевным.

#### источники

ПСТОЧЕНКИ

П. В. АКИМОВ К. И. АКИМОВА ЕДИНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ МАтеривалов нашинострения. Ч. 1 в 11, 1945.

2. С. С. Постописата Стата (сборник), 1933.

(3) Давтие НИИ. Пус 988

(5. Б. Т. Л. и ви ви. Фазаческие спойства черних металлов. 1946.

(5) Конструкционные сталь. Справочник. Т. 1, 1947.

(6) Метарс Хавабук АСМ, 1939.

Там. 1847.

Там. 1847.

(7) Давшие НИИ. Пул 621.

#### СТАЛЬ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТАЯ 25

Основное назначение : конструкционная сталь для поковок, листов, лент, проволоки и труб, йдущих на изготовление малонагруженных деталей.

#### І. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

Химический состав (ГОСТ 1050-52).

C	держав	не эдеме	B 1 0	в, ч			
		St	5	P	Cr	Ni	
C	Mn	31	не бол				
0,22-0,30	0,50-0,80	0.17-0.37		0,940	0,30	0,30	

4. Модуль и	пормальной	упругости	Ė,	KE/MM2	[3].
-------------	------------	-----------	----	--------	------

Tenne-i								ица 4
pa. C -193 - 100								
£ 10 - 21,5 20,79	20,8	20,4	19,4	18,9	18.7	18.0	17,8	16,6

#### 5. Физические свойства.

а) Теплоемкоеть С. <u>кал</u> [4].

			T	аблица 5
Интервая температур, 9С	0 100	0-200	0-400	0 600
c	0.112	0.115	0.128	0,136

 $\zeta^{(6)}$  Теплопроводность  $\lambda$ ,  $\frac{\kappa aA}{\epsilon M.\epsilon e\kappa.\epsilon pad}$  [4].

Таблица 6 Tenneparypa, 9 100 400 500 0,186 0,159 0.114 0.100

в) Коэффициент линейного расширения а [5].

			T.	SARRA 7
Hatepean remepatyp, *C	20-100	20 - 200	20-400	20-600
a - 10°	11,1	12.1	13,4	114,475

r) Varianish sec 1 = 7,82 e/cm<sup>3</sup> [4].
a) Kantureckine touris: Ac<sub>1</sub> = 735°, Ac<sub>2</sub> = 854°, Ar<sub>1</sub> = 682°, = 436° [6].

стойность. В окисантелях сталь не стойка.

Сталь малоуглеродистая

Сопротивление атмосферной коррозии весьма низкое. Для пре дохранения от коррозии требуется защита фосфатом ФЦ, красками и эмалями (НО 270-54 и НО 544-55) или цинкованием (НО 273-54).

#### ІІІ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА
 1. Выплавна, горячая и холодная деформация. Сталь выплавляется в основных мартеновских печах. Хорошо катается в горячем и удовлетворительно в холодном состоянии.

Температурный интервал горячей механической обработки 1270—800°. Сталь хорошо штампуется в горячем и холодном состоянии. Изготовляемые полуфабрикаты: листы горячекатаные и холодноматаные, сортовая сталь горячекатанана, проволока и трубы.
 2. Обрабатываемость резанием (7) Относительная обрабатываемость при H₂ = 137−174 по сравнению со сталью Å-12 составляет 65%.
 3. Сваряваемость. Сталь удовлетворительно сваривается всеми видами сварки. Точечную сварку рекомендуется произволить на «мятких» режимах. Для святия витугенних напряжений подле сварки не позднее чем через 8−10 часов целесообразно подвертать высокому отпуску при температуре 600—650° С.
 Рекомендуетов барку при температуре 600—650° С.
 Рекомендуетов барку при температуре 600—650° С.
 Опри дуговой ручной сварке — электроды УОНИ-13/45 или УОНИ-13/55 по НО 518-55;
 Опри дуговой автоматической сварке под слоем флюса — проволока Св-08А. (ГОСТ 2246-54), флюс АН-348, АН-348А и ОСЦ-45;
 В) при газовой и атомно-водородной сварке — проволока Св-08А.
 4. Термическая и химико-термическая обработка. Сталь не склонна к перегреву. Склонности к отпускной хрупкости не имеет.

Таблица 8

Режимы обработки

Температура, °С -Озлаждение 890 - 920 На воздухе Нормализация Ha BOSAYRE 680 - 720 Высокий отпуск

1. Конструкционные углеродистые стали 20, 20A Сталь малоуглеродистая 2. Механические свойства при повышенных температурах [1]. 3. Механические свойства при низких температурах (в нормализованном состоянии) [8]. C Mn St P Q2 0.45 0.23 0.042 Cm 20A C Mn S P 0.18 0.45 0.017 0.011 20 80 80 80 E0 68 U 65, KZ/HHZ dk, Kem/CM? 85 65 100 200 300 400 500 600 Temnepomy po uchalmonus °C -160 -120 -80 -40 0 +20 +40 Температура испытания,°С

Вид полу- фабриката	Состояние поставки	Источ-	Размер, жм	o.	8,0.	Пере- гибов
		!	!		He M	tenee
Листы горяче-	Термически об-					
KATANNE	работанные	ΓΟCΤ 2672-52	4,0-6,0	40-55	24	-
Ленты холод-	Нагартован-	2012-02		l f		
покатаные	яме (Г)	ΓΟCT 2284-43	0,3	50-85	2	-
Γo xe	После визкого	**********		1		1
	ОТЖИГА	To me	0,3	32-55	20	l –
(руглая до- лодиотяну-	Нагартованная.	TOCT	0,8-2,5	55 50	_	6
тая проводо-	-	1798-49	0,8-2,5 2,8-3,5 4,0-5,0	50 50	=	5

Примечания: 1 Листы по ГОСТ 914-56 пормальной вытажки томщиной более 2.0 дм. а также листы, постабляеные без термической обработка подвергаются испытанию механических свойсть только-по-теребория подвергаются испытанию механических свойсть только-по-теребория обработка подвергаются испытанию обработка подвергаются испытаний стабот подвержной подвержн


1					
Состояние поставки	Источник	0.	8,	¢	dora
	- 100		Re	Me	mee '
После отжига	FOCT 301-50	40	20	_	4,8
После отжига	TS 1078	40	20	_	-
Без отжига	FOCT 301-50	40	20	-	4,8
Бев отжига	TY 1078-49	40	20	50	3.8
Нормализация (образим)	FOCT 1050-52	41	25	55	4>2
֡	После отжита После отжита Без отжита Без отжита Без отжита Нормализация (образим)	После отжига ГОСТ 301-10 После отжига ТУ 1078 Вез отжига ГОСТ 301-50 Без отжига ТУ 1078-49 Нормализация (ображил) ГОСТ 1050-52	После отжита ГОСТ 301-50 40 После отжита ТУ 1078 40 Без отжита ГОСТ 301-50 40 Без отжита ТУ 1078-49 40 Нормализация (образим) ГОСТ 1050-52 41	После отжига ГОСТ 301-50 40 20 После отжига ТУ 1078 40 20 Без отжига ГОСТ 301-50 40 20 Без отжига ТУ 1078-49 40 20	После отинга ГОСТ 301-50 40 20 — После отинга ТУ 1078 40 20 — Вез отинга ГОСТ 301-50 40 20 — Вез отинга ГОСТ 301-50 40 20 — Вез отинга ТУ 1078-49 40 20 50 Нормализация (образим) ГОСТ 1050-52 41 25 55

Сталь малоуглеродистая

20, 20A

#### П. ОСНОВНЫЕ СВОИСТВА

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы) 1. Механические свойства в зависимости от температуры отпуска [2]. (См. Введение, раздел II, абзац 3).



2. Обрабатываемость резанием [5]. Отиосительная обрабатываемость при  $H_*=131-170$  по сравнению со сталью A-12 составляет 50%.

3. Свариваемость. Сталь хорошо сваривается всеми видами сварки. Точечную сварку конструкций, в которых точки работают на отрыв, рекомендуется производить на «мягких» режимах.

тают на отрыв, рекомендуется производить на «мятких» режимах.

Рекомендуемые материалы:
а) при дуговой ручной сварке — электроды УОНИ-13/45.
б) при дуговой автоматической сварке под слоем флюса — проволока Св-08А (ГОСТ 2246-54), флюс АН-348, АН-348А,

в) при газовой и атомно-водородной сварке — проволока

Св-08А.

4. Термическая обработка. Сталь не склонна к перегреву. Склонности к отпускной хрупкости не имеет. Рекомендуемая температура нормализация 900—920° Закалка от температуры 900—920° в воде рекомендуется для улучшения обрабатываемости.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Цементируемая или инанируемая сталь для деталей, не тре-бующих повышенной прочности сердцевнны. Применяется для изготовления болгов, гаек, заклепок, ры-чагов, ключей и др. Для цементируемых деталей рекомендуется применять сталь 15А.

#### нсточники

1 Конструкционине стали Справочине 1947.

С И ВОЗБОСО и М П МЯТКОВ ВСЕТИНК МЕТАЛОПРОМИШЗВОСТИ И, М А 1937.

ЗВ Г Ливший Физические свойства черных металлов, Металз В С Метале Ханабук АСМ, 1939.

ЗВ «Машиностроснае» Энциклопедический справочине Т. III, Маш-

#### СТАЛЬ МАЛОУГЛЕРОДИСТАЯ 20, 20А

Основное назначение — изготовление листов, лент, проволокн и труб.

#### 1. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАН

#### 1. Химический состав (ГОСТ 1050-52).

	:C	одержани	элементо	ов, %		_
	Мп	Si	S	P	Cr	Ni
C	MI	51		me de	ace .	
0,17-0,25	0,35-0,65	0,17—0,37	0,045	0,040	0,30	0,30


Примечания: 1. Для стали марки 20A по ТУ 1078 допускается более 0,035% серы. не более 0,035% жеры.
2. При поставке стали по ГОСТ 2672-52 содержание серы не должно превышать 0,040%.

Вид волу-	Состояние	Источ-	Размер,	0.	810	числе пере гиосо	
фабриката	поставки	HHK	MM *		He I	Menec	
Листы холод- нокатавые иго- рячекатавые	ной штампуе- мости (вытяжие		-				
- 1	ВГ, Г н Н).	FOCT 914-56	0,2-4,0	36—51	24-26	-	
Листы холод- покатавые	Термически об- работанные	ΓΟCT 2672-52	go 4,0	35 – 50	24	-	

#### II. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА

#### (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

#### 1. Механические свойства при повышенных температурах [2].



# 2. Модуль нормальной упругости E к2/мм² [2]. (Химический состав, %: C=0.18, Mn=0.45).

					Ta6	лица З
Тенпература.	20	- 100	200	300	400	450
E - 10-1	20,2	-18,7	17,9	17,0	16,1	15,7

3. Физические свойства: а) Тельюенкость С, пал [3].

#### Сталь малоуглеродистая

15, 15А (селект)

			. T	аблица 4
Интернал темпе- ратур, °C	0-100	0-200	0-400	0-600
c	0,112	0,114	0.123	0,136
	<del>'</del>			

б) Теплопроводность  $\lambda$ ,  $\frac{\kappa a A}{c. \kappa. ce \kappa. zpad}$  [3].

				EVABAE O
Температура, °С	100	200	400	500
, A,	0,185	0,159	0,113	0,008

в) 1(оэффициент		Табяни			
Ийтервах темпе- ратур, °C	20 - 100	20 – 200	20 - 400	20-500	
a · 10 <sup>6</sup>	11,9	12,5	13,6	14,2	

г) критические точки:  $Ac_1 = 735$ ;  $Ar_1 = 685^\circ$ ;  $Ac_2 = 863^\circ$ ;  $Ar_3 = 840^\circ$  [4]. 
л) Удельный вес  $\gamma = 7.82$  г/см³ [3]. 
4. Коррозновная стойкость. Сопротивление атмосферной коррозни весьма вызмос. 
Для предохранения от коррозни требуется защита фосфатом ФЦ или красками и эмалями (НО 270-54 и НО 544-55) вли цинкованием (НО 273-54).

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОИСТВА

1. Выплавая и хододная деформация. Сталь вы-плавляется в освоеных мартеновских печах Хорошо категся в горячем и холодном состояни. Температурный интервал го-рячей механической обработис — 1220 — 800°. Сталь хорошо штантуется в горячем и холодном состоя-ния. Изготовляемые полуфабрикаты-листы горячекатамые и холодимокатамые, легит холоднокатамые, прутки, проволоба, сортовая сталь горячекатамая и холодностычутая.

3 3ag. 553

ваемость при  $H_{\bullet}=131-170$  по сравнению со сталью A-12 составляет 50%. 5. Свариваемость. Сталь хорошо сваривается всеми видами спарку

сварки.

о сварки с не ду с м м с м а т е р н а л м:

а) при дуговой ручной сварке — электроды УОНИ-13/45;

УОНИ-13/55 по НО 518-55;

о) при дуговой автоматической сварке под слоем флюса — проволока Св-08 А (ГОСТ 2246-54), флюс АН-348; АН-348 А;

ОСЦ-45,

OCLI-45;

в) при газовой и атомно-водородной сварке — проволока
Св-08 А

б. Термическая и химико-термическая обработка. Сталь не склонна к перегреву. Склонности к отпускной хрупкости не

Таблица 8

Операция	Температура, С	Охлаждение
Нормализация	900950	На воздухе
Высокий отпуск	680-720	На воздухе
Цементация	910 1	
Закалка	780 800	В воде
Отвуск	140-180	На воздухе
Цианирование	850±10	3032726
Закалка	840	n
Отпуск	140-180	В воде На воздухе

ту область применения

IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Малоуглеродистая сталь применяется для деталей, изготовляемых в холодиом состоянии глу бокой вытяжкой. Применяется также для деталей и узлов, подвергающихся сварке.

. С. И. Вольфсов в М. П. Мягков Вестик металопромишлен-мости, 17, № 1, 1937.

К. Улрава е. Журвал технической фазаки. Т. VII., вмп. 3, 1937.

К. Коструктновные сталя. Т. С. Справочик, 1947.

С. В. Ак вы ов в К. И. Ак и мо в Единая спецификация металан-стал натерально машеностроения, 1945.

Б. Л. Тав па ф Фазический странопроментальной металаругиз-

ь. ктроенне» Эндиклопедический справочник. Т. III, Маштиз, 1947.

#### СТАЛЬ МАЛОУГЛЕРОДИСТАЯ 15, 15А (селект)

Основное назначение — изготовление листов, лент, проволоки, сортового проката.

І. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ


1. Химический состав (ГОСТ 1050-52 для стали 15).

	-	Содери	канне влеме	ITOB, O	<u> -</u>		
Марка	C ,	Мп	Sı	Cr	S	Р	NI
15	0,12 - 0,20	0,35 - 0,65	0,17-0,37	0,30	0.045	0,040	0,3
15A	0.15-0.20	0,35 - 0,65	0,17-0,37	0,20	0,035	0,035	0,3

2. Механические свойства (в состоянии поставки). Сталь 15.

- T			T a	бянца 2
Вид полуфабриката	Состояние поставки	Источник	Размер, мм	He Merce
Проволока	нагарто-	гост 1798-49	0.8-5,0	см. сталь 20
Лист горячекатаный	нормали- зованная	1 OCT 1577-53	от 4,0	38 20
Прокат сортовой горяче	то же	FOCT 1050-52		37 27

Примечание. Готовые заклепки (после отпуска) должим иметь сопротивление срезу не менее 34 кг/жм² при испытании с по-мощью пластии и не менее 32 кг/жм² при испытании в муфтах.



3. Модуль нормальной упругости Е, кг/мм² [1, 4].

1-		-			~				1	абля	11 a 4
	•c	- 180	- <b>8</b> 0	-40	<b>→ 1</b> 5	- 20	+ 100	+ 200	+ 300	+ 400	+450
	E .10 →	21,2	21,0	21,2	19,8	20,7	21,0	18,6	15,6	14,4	13,6

#### 4 Физические свойства.

а) Теплоем кость C, — кал [5].

	T			
Интервая тенвератур, •С	0-100	0-200	0-400	0 - 600
С	0,110	0.114	0,122	0,135

10, 10 km Сталь малоуглеродистая б) Теплопроводность д., см сек град Таблица 6 500 Температура,..°С 100 200 400 0,123 0,109 0,193 0,165 в) Коэффициент личейного расширения а [3]. 26 JEQ 2 7 Интервел температур, °С 20-100 20-200 20-400 20--600 a · 160 11,6 12,6 13,0 14.6

т) Критические точки:  $Ac_1 - 732^\circ$ ;  $Ac_3 - 874^\circ$ ;  $Ar_1 - 680^\circ$ ;  $Ar_3 - 854^\circ$  [3].

а) Удельный вес  $\gamma = 7.83 \, e^*/c M^3$  [5].

5. Коррозноиная стойкость. Сталь в окислителях не стойка. Сопротивление атмосферной коррозии весьма низкос. Для предохранения от коррозии требуется защита фосфатом, красками и эмалями (НО 270-54 и НО 544-55) или центкованием (НО 273-54).

#### III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

11. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1. Выплавжа, горячая и холодная деформация. Сталь выплавляется в основиых мартеновских печах. Хорошо катается в горячем и холодном состоянии. Температурый интервал горячей механической обработки 1300—800°. Сталь хорошо штамирется в горячем и холодном состоянии, долускает глубокую вытяжку, сложную-тьбку, выколотку. Изготовляемые полуфабрикаты: листы горячекатаные и холодноматаные, ленты холодноматаные, сортовая сталь горячекатаная и холоднотанутая, прутки, проволоки, поковки, трубы.

2. Неоднородность строения. Для марки 10 кп то же, что и для марки 08 кп.
Сталь 10 (спокойная) имеет более однородное строение.

3. Склонность к старению. Сталь склонна к старению аналогичю стали 08 кп (см. соответствующий раздел). Сталь марки 10 кп (кипящая) более подвержена старению, чем спокойная с добавкой алюминия, предварительно хорошо раскисленияя сталь марки 10.

4. Обрабатываемость резанием [6]. Относительная обрабаты-

I. Конструкционные углеродистые стали Таблица 2 (продолжение) 8,0 не менее Число пе-Вид полуфабри-ката Источник Листы хо полновата-ные, нормальной вытяж-ные, (10 кп) кн (Н) 0.2 4.0 28-42 28 -Листы горячека таные (10 кп) Термически обработан-ные весьма глубокой вы-тяжки (ВГ) ΓΟCT 914-56 0,2 -4,0 28-Термически обработанные, нормальной вытяжки (Н) 0,2-4,0 28-42 25 -Круглая толоднотя-изтая проволока Нагартованная 0,8-2,5 50 6 2.8°-3,5 6 5 4.0 - 5.0 45 Таблица 3 Состояние 2. 2, 8, 4 dorm Источни полуфабриката поставки Кругаме горя чекатаные Без тернооб-прутии работки

NAME 3290-52 32 18 30 55 6,0-

-| 5,1 -| 4,4

FOCT 1050-52 -


		Табл	вца	3 (	прод	олж	енне)
Вид	Состояние	Источник	0,	o <sub>s</sub>	8,	+	d <sub>orn</sub>
полуфабриката	поставкн	METONARK		н	е ис	mec	:
Трубы бесшов- ные холодно-	После отжига	TV-1077*	32 32	- :-	24 24	50	5,1 3,8

Сталь малоуглеродистая

Примечания. 1. Для прутков днаметром свыше 80 мм до-пускается сняжение удлиненяя на 2% в сужение площадя сеченяя: на 5% (абсолютных). 2. Испытание на твердость производится на трубах, имеющих толщину стенки более 10 мм.

II. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА (НЕ ВХОДЯЩИЕ-В ТУ И ГОСТЫ)

1 Механические свойства при повышенных температурах [1].



10, 10 km

Териячески обработан: пис, глубокой вытяжки (T) 696 й/Ц НИН экимец [9] To we 2) G. REMONDERING CEARS. CHRASOCHER. 7. I. MCFRANDINSLER. 1947. 5. (II. P. M. H. H.TIII.) 1947. 5. (Andersocheringe.) Strandscrate, Grantipar. 1950. 5. (Andersocheringe.) Strandscrate, Grantipar. 1950. 5. (Grantipar. 1950. 5. (Grantipar. 1951. 111) Mauritra. 1951. 5. (Grantipar. 1951. 112) Mauritra. 1951. 5. (Grantipar. 19 Anctu Reterme (10 km) Териячески обработан-ные, весьма глубокой вы-тяжкя (ВГ) [1] «Автомобильные конструкционные стали». Справочник, Машіна, источники вы менее число пелиб -яфафулоп атан Сталь предназначена для изготовления малонагруженных деталей, требующих глубокой-вытажки-при-холодной штам-Состояние поставки минротоМ ІА: ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 2. Механические свойства (в состоянии поставки). Применяется при обжатии не менее 15% 90.0 81.0 06.0 00.0 20.0 TE.0-TI.0, 33.0-25.0 81.0-T0.0 01.0 0.10 0 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0.00 10 KB '01 BOSELE 140-180 OTRYCK! Марка Boas 018 Ç IS иW s IN đ Цивинрование 018 и потвываля эмиж фако Отпуск BOSAYA I samabal 140-180 J. Химический состав (ГОСТ 1050-52):--BAOd 008-087 I, CBORCTBA no TV w FOCTaw Основное изэвачение — штамповка из листов толщиной до 4 мм в холодиом состояния с глубомой выгражсов, бесшовные трубы, проволома в холодиоматвивая лента. 850-940 Пементация 027-088 Рекристаллизационный отжиг! CTAIL MAJOYINEPORHCTAR 10, 10 KM Bosaya 096-006 Температура, ° С Среда Onepaties El annabaT 6. Теринческая обработка [2]. 1. Конструкционные углеродистые стали

#### 1. Конструкционные углеродистые стали III. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА

1. Выплавка, горячая и холодная деформация. Сталь выплавляется в основных мартеновских печах. Хорошо катается в сторячем и холодном состоянии. Температурный интервал горячей мехаинческой обработки 1300—800°.

чен механической обработки 1500—600.

Сталь хорошо штампуется в горячем и холодиом состоявни, допускает глубокую и весьма глубокую вытяжку, гибку и вы-

Изготовляемые полуфабрикаты: листы холодиокатаные и

изотовляемые полуфаорикаты: листы холодиокатаные и горячекатаные, ленты холодиокатаные, торячекатаные, тепты колодиокатаные, сортовая сталь горячекатаная и холодиотянутая, прутки, поковки, проволока, трубы. 2 Неодиородиость строения. Макроструктура слигков на стали 08 км характеризуется значительной исодиородностью вследствие резко выражениой зональной ликващии вредных примесей, свойственной кипящей стали. В зависимости от места взятия пнобы солемание фосфола и серы может быть значим. примесен, своиственной кипящей стали. В зависимости от места взятия пробы содержание фосфора и серы может быть значя-тельно повышено по сравнению с плавочным (ковшевая проба)

В результате выгорания углерода при разливке кипящия сталей содержание его в полуфабрикате обычно на 0.02 – 0.03% ниже плавочного.

Микроструктура готового проката характеризуется поин менным содержанием перлита на поверхности и повышенным содержанием перлита на поверхности и повышенным содержанием неметаллических включений в средней части се-

3. Склонность к старению. Сталь 08 кп склонна і 3. Скловность к старению. Сталь 08 кп склонна к старению в результате наклепа, получаемого при холодиой деформации (примерию изже 660°2). Эта склонность особенио велика у холодиокатаных листов, дент ит. п. профидей. Старение приводит к повышению твердости и свижению ударвой вялкости стали и сопровождается образованием площаям текулести на дваграмме растяжения. Изменение механических свойств при старении наблюдается после длительного дранения при объягиой температуре (естественное старение) или кратковременной (1-2 ч) выдержки при 150-200° (искусственное тарение). Старение в базомоги также после резкой закалуи с темпера.

Старение возможно также после резкой закалки с темпера-туры 650—720

туры сол—дат.

Пря колодной штамповке состарившейся холоднокатаной сталя на поверхности деталей образуются «полосы скольжения» Поэтому во избежание брака состаренный лист слегка обживают, пропуская перед холодной штамповкой через какына

Такая обработка обеспечивает общее упрочиение листа (<площадки текучести» на днаграмме растяжения исчезают) и устранение брака по линням скольжения.

4. Обрабатываемость резанием [2] и [5]. Сталь плохо обра-

4. Образоваваемость образованием образовается на металлорежущих станках.
Относительная обрабатываемость в холоднотянутом состоянин составляет 50% по отношению к стали A-12 (при H .=

-163) Свариваемость. Сталь хорошо сваривается всеми видами

 Свариваемость сталь хорошо сваривается всема влама-сварии, кроме аргоно-дуговой.
 При аргоно-дуговой сварке для получения плотных швоз следует употреблять раскислители, нанося их на поверхность кромок соединения с лицевой стороны шва при сварке без при-меромок соединения с лицевой стороны шва при сварке без при-ставивального. садки, или применять присадочные материалы

Рекомендуемые материалы: а) при ручной дуговой сварке электроды УОНИ-13/45 по НО 518-55;

НО 518-55;
6) при газовой и атомио-водородной сварке — проволока Св-08А по ГОСТ 2246-54.
8) при автоматической сварке под слоем флюса — проволока Св-08 А по ГОСТ 2246-54, флюс АН-348 илн АН-348 А;

Č<sub>B</sub>-10ΓC, г) при аргоио-дуговой сварке проволока Св-10ГСМ, Св-18ХМА, Св-1Х18Н9Т по ГОСТ 2246-54.

Раскислителн:
1) ферроальминий (50% Fe, 50% Al) нестандартиый, в виделонкой пудры;
2) ферросилнций СИ-45 ГОСТ 1415-49 в виде тонкой

пудры. Раскислители наносятся на связке — лак 9-32 ТУ МХП 3219-52, разбавленный растворителем РС-1 до вязкости 11—12 сек. Вольфрам прутковый по НИО.021.612, аргон 1 состава по ТУ МХП 4315-54.


става по ТУ МХП 4315-54.

Точечную карку долускается производить как на «мягких», так и на «жестких» режнымах.


Точечную и роликовую сварку, с целью повышения стойкости электродов, можно проводить с интенсивным одлаждением места сварки водой. При повышениой сегретации вредных примесей в средней части сечения листа; возможны случаи возник новения трещин при всех ввдах сварки.

Поэтому рекомендуется для ответственных сварных конструкций назначать сталь групп штампуемости «Г» и «ВГ», проходящих специальный контроль по-микроструктуре при изготовлении.

7. Нагартовка при холодной деформации [6]. Изменение механических свойств листа марки 08 кп толщиной 1 мм в зависимости от степени обжатия (без старения). Исходный материал в отожженном состоянии.



PHC 2. 8. Ударная вязкость при разных температурах [2]. (1--сталь нормализованная, 2-сталь закаленная)



Сталь малоуглеродистая качественная конструкционная

9. Физические свойства [5].

а) Теплопроводность  $\lambda$ , ках град

a, reminiperati		a) Telajonperatura est. zpub			аблица 9
Температура, ⁰С	100	200	400	500	
, ,	0,193	0,165	0,123	0,109	

б) Теплоемкость	, T	банца		
Температура, €С	0-100	0-200	0-400	0-600
- c	0,111	0,114	0,122	0,135

температуропроводность а ==

-,			Ta	блица II
Температура, ℃	100	200	400	500
- 4	0,224	0,185	0,129	0,102

г) Коэффициент линейного расширения «

г) Қоэффициент	иент линейного расширения и			Таблица 12		
Интервалы температур, °С	20 - 100	20—200	20-400	20-600		
a · 104	11,6	12,6	13,0	14,6		

д) Удельный вес = 7.83 г/см³. е) Критические точки: Ас<sub>1</sub> — 732°; Ас<sub>3</sub> — 874°; Аг<sub>1</sub> — 680°; Аг<sub>3</sub> — 854°.

лг<sub>3</sub>— соч<sup>2</sup>.

10. Коррознонная стойкость. В атмосферных условнях мало-устойчива. Применяется лишь при дополнительной защите по НО 273-54 (цинкование), НО 274-54 (камирование), НО 269-54 (оксадирование). НО 270-84 (фосфатирование) и НО 544-55 (лавокрасочные покрытия). В кислотах неустойчива.

Таблица	6
Ударная вязкость	
( миниммакс. средн.	
средн.	

Предел прочности нахлестка 29,4-32,0 30,8 30,5-31,1

Примечания. 1. Образцы толщяной 2 мм сварены с усилением дуговой сваркой, электрол УОНИ-13/45. 2. Ударные образцы местамартные. 3. Химический состав стали,  $\theta_{\rm b}$ . C=0.05. P=0.009; S=0.017,  $M_{\rm b}=0.27$ . S=0.05. N=0.016. C=0.05.

в) Минимально допустимая прочность сварных точек на \*срез [6].

			19	х	-	1 аол	кца /
Толщина более тонкой детали в соединении, мм	0,3	0,4	0.5	1.0	1,5	2,0	3,0
Диаметр отпечатка от электрода, мм	4-5	4-5	5-6	5-6	6-8	8-10	10-12
Минимально допусти- мая прочность на срез, ка	7,5	130	180	400	700	1000	1900

4. Склонность к отпускной хрупкости [1]. Сталь отпускной

4. Склонность к отпускной хрупкости [1]. Сталь отпускной хрупкости ве подвержена.

5. Синеломкость [4]. Стали 08 кп свойственна синеломкость, которая проявляется при температурах порядка 300—400°. Сталь при этом утрачивает свою пластичность при деформировании.

6. Старение. а) Изменение механических свойств при старении (искуюственном) малоуглеродистой стали после холодной деформации [2].


	May 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		7.46	лица 8
Состояние		, b,	Si	шар- Н
Исходное (отжиг) » (после прокатки)	<b>42</b> .5 <b>- 4</b> 2.2	31,2-31,2	68.6-65,8	- 12 6.09 -

Сталь малоуглеродистая качественная конструкционная

,		Таблица 8 (продолжение)					
Состояние	a,	ð,	ψ	а <sub>€</sub> шар- пи	Н,		
После деформирования	-	-	_	2,08	-		
После деформирования и нагрева при 250° в те- чение 0,5 час	57,2-61,8	17,5 - 15,5	59,3-48,9	-	156		
To me - 2,5 wac	-	-	-	1,31	-		

Примечание. Состав стали для разрывных образцов, %: С=0,04; Si=0,01. То же для ударных: С=0,07; Si=0,10.

6)—Изменение механических свойств во времени (при комнатной температуре) закалениой от низкой температуры мягкой стали [2]. Закалка с  $680^\circ$  в воде, содержание углерода 0.04%.



T-a 6	блица	2	(продолжение)
-------	-------	---	---------------

			нца 2 (	,	
Вид полуфабри- ката	Состояние поставки	ник Источ-	Толщи- на, мм	۰,	в <sub>10</sub> не мене
Лист тонкий горичеката- ный	Отожжениый или нор- мализованный, весьма глубокой вытяжки (ВГ) То же, глубокой вы- тяжки (Г) То же, нормальной вы-	ГОСТ 914-56	0,2-4,0	28 – 39	29
-1	ОМ гособо мягкая	гост	•	28-39	27
		503-41	0,05— 3,60		30
ента холод- нокатаная	М - мягкая		0.05- 3.60	33 45	20
шириной 4-300 мм	ПМ полумягкая	• -	0,05— 3,60	38 - 50	10
	ПТ — пониженной твер- дости	·	0.05- 3,60	42-55	4
	Т твердая		0.05— 3.60	50-80	ile onpex

Примечание. Ленту толщиной менее 0,2 мм изготовляют , только ОМ и  ${\bf T}$ 

3. Глубина выдавливания по Эриксену (для листовой стали).

Гаубі	на выдавки, им не	менее
(BF)	(1)	(H)
9,0	8,4	8,0
10.5	10,1	9,9
11,5	11.2	11,0
12,1	11.9	11.8
	9,0 10.5 11,5	9.0 8.4 10.5 10.1 - 11.5 11.2

Сталь малоуглеродистая качественная конструкционная

#### П. ОСНОВНЫЕ СВОЯСТВА

(НЕ ВХОДЯЩИЕ В ГОСТы и ТУ)

Механические свойства основного металла при пониженных и повышенных температурах [6].

									аоли	-
Темпера тура, °С	_ 100	-50	+ 20	+100	+200	+300	+400	+500	+600	+700
60.9	41,9	32.2	22,7	21,1	17,8	14,7	12,7	8,9	5,7	2,7
0,	43,4	35,4	30,3	30,1	35,9	33,5	22,7	14,2	8,7	4,0
810	21,4	49,3	41,9	21,8	18,5	30,1	45,5	60,4	76,4	58,7

- Примечания: 1. Испытавие производилось на стали состава, %: C=0,05; Мп=0,27; Si=0,03; S=0,017; P=0,009; Ni=0,16; Сr=0,04. 2. Образцы размером: s=10 мм;  $t_0=50$  мм вырезались из листа толщиной 2 мм.
- 2. Модуль нормальной упругости  $E \kappa \epsilon / m M^2$  [6] (при разных температурах).


					Tac	5лица :
Температура, °С	-170	-100	- 50	. + 20	+300	+ 400
E · 10 <sup>−3</sup>	21,9	21,3	20,8	19,5	17,8	16,7

- 3. Механические свойства сварных соединений.
- а) Расчетный коэффициент прочности при сварке плавлением по отношению к минимальной прочности основного материала для стыковых соединений с усиленнем 0,9, для нахлесточных 0,65.

Примечание. Расчетный коэффициент для нахлесточных соединений раляется ориентировочным и в каждом случае устанав-инвается на основании предварительных испытаний сварных соеди-нений.

Механические свойства сварных соединений при нор-мальных температурах [6].

2. Заказ 553



A communication of supersular

#### 3. Магнитные свойства

- начальная магнитная проницаемость  $\frac{zc}{spcm}$ ;
- максимальная магнитная проницаемость *гс эрст* ;
- $\frac{H_c}{B}$ коэрцитивная сила в эрстедах;
- магнитная индукция в гауссах;
- удельные магнитные потери на гистере чис в  $\frac{\sigma m}{\kappa c}$ 
  - 4 Критические точки
- температура превращения перлита в аустенит при мед-

- температура превращения перлита в аустенит при мед-лением нагреве, температура окончания распорения феррига в аусте-ните при медлением нагреве. температура превращения аустенита в перлит при мед-лением охлаждении, температура начала выделения феррига из аустенита гри медлением охлаждении.

#### 5 Обрабатываемость резаннем

При одовке обрабать взатимость рессанием приведе-ка одностольная обрабать взасмость резанием, равная отноше-нию скерсти резания 1<sub>св</sub> вликтуем по мезалта в скорости резания 1<sub>св</sub> загасный стала А.12 в порматилованием со-стоянии 1<sub>св</sub> загасный стала А.12 в порматилованием со-стояния 1<sub>св</sub> загасный стала А.12 в порматилования болинут-вой стойкости резид при стредстенных услениях резания. Аля пратику стала в пада только качественная оденка образатываемости

Прві составлення і сплаві терка і теполіветаны материалы работ ПРВІ піч 989 и ПРВІ піч 621, а также питературные

работ НИИ и в 989 и НИП и в 621, а также питеренурных кетечими. Разделя животрукционные углереляетые стали (краме марка 68 км, выготрументальные бтали, пружинные стали, марка 68 км, выготрументальные бтали, пружинные стали, марка 68 км, выготрументальные бтали, марка 68 км, выготрументальные бтали, марка 680 км, выготрументальные метерений по 621 г теественные руководитель жана таки и инж. К Т Ковва, ые обтольке разделы разрабетаны НИИ в 989 сотретственный руководитель жана таки наук. В Н Истальского столько по бтаковы зами на марка В Н Истальского

1. КОНСТРУКЦИОННЫЕ УГЛЕРОДИСТЫЕ СТАЛИ

#### условные обозначения, принятые в таблицах И ДИАГРАММАХ СПРАВОЧНИКА

- 1. Механические свойства
- предел прочиости в ка мм² при растяжении,
- предел прочности в ът мм² при сжатии.
- предел текучести (физический) в ка мм²,
- предел текучести (условный) в класич, определяемый при остаточной деформации 0.21
- предел пропорциональности в ке им?,
- относительное уданчение и поча образилую расчетной танкей 5,65 1 Г.
- относительное уданновие в  $\mathbb{R}^{-n}$ и можиму расчетной umesf 20 3 1 €.
- баносилетической жерне и плопили перь беаного се-
- могуль вормаськой упругости в кожей:
- MODAR CLEME & CONN.
- Kordidali, est. Hyaccora.
- марная велькогр в кіймісмі, определяємає на образцах з назленім по Менаже. Пля торьну дилі вых материй-лов примо этов неста дартный обрани длиней 55 жм, шериной 1 4 жм, в заверимисти от топшиный материа-ла вкостой жм Надрез у этого образца произво-дила ілубшьой 2 жм для радиное закруддиня 1 жм и удо постасть надрез бо
- to were the two transfer that is well the matter than

- метром 10 жж и нагрузке для черных мілаллов 3000 кг, для сплавов на медной основе 1000 кг и для дежих сплавов 500 кг;
- твердость по Роквеллу, вікала С (алманняй ком з нагрудка 150 м.).
- нагрузка том ж.). гвердость по Роквеллу, шкала В (стальной шари» динетром  $^{1}/_{16}$ ", нагрузка 100 же).
- $R_{\rm F}$  то же, при нагрузке 60 кг;
- предел выносливости (усталости) в ко мм² при симмет ричных циклах (при изгибе); то же (при кручении);
- предел текучести (условный) в  $\kappa_{\rm c}$  мм² при кручении, определяемый при остаточной деформации 0.3%
- предел пропорциональности в  $\kappa e^{i \mathbf{M} \mathbf{M}^2}$  при кручении (условный):
- предел упругости в/кг ммг рри кручении (условими),
- сопротивление срезу в казмиз; ۲<sub>. p</sub>. относительный сдвиг при кручении в %;
- число скручиваний проволоки;
- число перегибов проволоки.
  - 2. Физические свойства
- С удельная теплоемкость в кал град
- коэффициент теплопроводности в см. сек град
- удельный вес в 2 см³; s - удельное электросопротивление в — мм<sup>1</sup>
- относительная электропроводность в % по этношению
- коэффакциент литейного распырения в ми эрий при данной температуре (истинный) з средний коэффа-циент линейного распырения в потервале температур.
   температурный коэффициент межет сообротивления
- f коэффицией превия съскаженся

об изменении механических свойств в зависимости от степени

об изменении механических свойств в зависимости от степени деформации.

Кроме некоторого указания на способность того или иного металла претерпевать различные степени деформации в холод-ном состоянии, эти давные двот в известной мере представле-ние о возможной неодиородности механических свойств в раз-личных участках отштампованной без нагрева детали.

Для некоторых деформируемых цветных сплавов приведе-ным также давные о зависимости механических свойств от тем-пературы отжига после холодной деформации.

#### Физические свойства

Конструнрование машии требует знания ряда физических свойств материалов. Из большого разнообразия этих свойств в справочнике приведены (по литературным данным) лишь выпболге часто употребляющиеся марактеристики: коэффициент теплогомкость, удельная теплоемкость, коэффициент лимейного распипрения.

коэффициент ливенного различения критические точки удельный вес. удельное электребопротивление, коэффициент относительной электропроводности, температурный коэффициент электросопротивления.

температурным коэффициен: электросопротивленных коэффициент трения. По возможности приведены значения некоторых из этих ха-рактеристик при различных температурах. Некоторые физические свойства (магнитивые и др.) приведе-ны только для стали определенных марок.

#### Коррознонная стойкость

Определение коррозновной стойкости материалов больше, чем каксе-либо другое определение является условным, так как зависит от большого количества переменных опыта Поэтом приведение цифровых занных, пригодымх для непосредственного применения в конкретных случаях, весьма затруднительно. В справочнике даются общем характеристики коррозновного обложного справочных различных атмосферных условиях.
Поведение металлов в специальных условиях должно опреженяться особо втаждом отдельном случае.

Введение

#### **ПІ. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЯСТВА**

В разделе дается представление о способах получения и видах полуфабрикатов, которые могут быть изготовлены из данного сплава.

Кроме того, здесь принедены сведения о специфических осс-бенностях литья, ковки, штамповки, спарки и термообработки сплавов и рекомендуемые основные технологические параметры. Большая часть раздела составлена по данным НИИ п/я 980 и НИИ п/я 621. В раздел вхолят следующие основные сведения:

- я:
  -а) выплавка, холодная и горячая деформация.
  6) обрабатываемость резанием.

- о) образовательного в особенности приводятся лишь го тех случаях, где они важны.

#### IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

В этом разделе указывается область применения данного металла и принедены ограничения для отдельему случаев есприменения.

вившейся практики поставки. При поставке полуфабрикатов в термически необработанном виде приводятся там, где это необходимо, механические свойства, которыми должны обладать

обходимо, механические свойства, которыми должны обладать образицы, термически обработанные поставщиком.

В случае производства окончательной термообработки у патребителя, дребуемые механические свойства приводятся вот II и III разделах справочника. Для легких литейных сплавов требования к механическим свойствам указаны в зависимости от способа отливки (в землю или кокиль) и, кроме того, приведены свойства, требуемые нормалью НГ-11 от образцов, вырезанных из деталей.

Виды термической обработки литья приняты по соответ ствующим ГОСТам и ТУ

#### II OCHOBBINE CRORCEBA

#### (НЕ ВХОДЯЩИЕ В ТУ И ГОСТы)

Этот раздел является наибольним в справочнике. В неговходят краткие сведения о разнообразных характеристиках, определяющих служебные свойства металла.

входят краткие сведения то разнообразных характеристиках, определяющих служебные свейства металла.

Все характеристики данного раздела являются справочными и включать их и специальние ТУ можно только после утоления в соответствии с конкретными требованиями.

Особенно осторожно следует пользоваться приведенными адесь графическими данными по механическим девействам утлегродистых сталей (марки 10 45), полученными при пиливидатьного стали практически обработке более крупных профилей или партий. Как уже указывалось выше, пизкоутлеродистые стали практически закалье не подвергаются вообще. Полнога приводымых во П разделе зайных определяется примениюста в сползучести и усталостной прочности в справоднением обработко более крупных стального истепенью его изученностя в справоднением, за несотышим истепенью его изученностя в справоднением, за несотышим истепенью получести и усталостной прочности в справоднением, за несотышим истепенью получести и усталостной прочности в справоднением в получести и усталостной прочности в справоднением и получести и усталостной прочности в справом при температур. В большинстве случаев эти данные взяти за расот ННИ п в 989 и НИИ п я 621. В основном при температурных испътатаном установа предел прочности (т.). условный предел техучести (з.). и относительное условной поперечного сечения (ф) и предел пропорциональности (т.».

Внедение

При определении этих характеристик видержка образнов по достижении заданной температуры составляла 5 мим, после чего начиналось нагружение образна Сумнарное время нагрена образна составляло около 25 мии, скорость движения закватои разрывной машины 3 мм/мии.

Для рада марок механические снойства при повышениях и пониженных температурах заимствованы из литературных источникой (с ужазанием в каждом случае-на неточникой и меточникой с ужазанием в каждом случае-на неточникой и меточникой с ужазанием в каждом случае-на неточникой и меточникой драгисти от температуры и спитаний определялись НИИ пля 989 и в отдельных случаях орались из литературных всточников. Практически важным подразделом являются механические побіства сларных сосдинений общенивестны. На их всличны свъзно влияет состав электролов, режим сварки и другие факторы. Поэтому принеденные и этом разделе данные следует рассматривать лишь как типичные, поллежащие уточнению в каждом случае практического применения.

В этом подразделе, как правиле, проводятся следующие характеристики: коэффициент прочности еварных соединений в заинемости от температуры испытания. Пря этом методика испытаний основного метала, но определялся лишь пределяющенного на пределяющености или разрушающее усилие в кс.

Изотермический распад аустенита и прокаливаемость

## Изотермический распад аустенита и прокаливаемость

Пля сталей, применяемых с закалкой и отлуском, в справочнике приводятся в графической форме данные по изотермическому распаду аустенита. Как правыло, эти графики построены в координатах этемпература – процент распада», принятых В. Л. Садовским при составлении его инсетного агласа. Для сталей этих же марок по возможности приводятся графические данные по прокаливаемости —

# Изменение механических свойств при холодной деформации (нагартовке)

Ввиду широкого применения холодной штамповки для штампоскативух конструкций, изготовляемых без госледующей термообработки, сочтено необходимым включить в справочник для металлов, применяемых в листовых штамповках, данные

#### сталь высокомперофистов инструментальная $X \mapsto X$ . Хромистая инструментальная сталь $X\Gamma$ 227 234 241 243 260 265 274 286 298 5. Пружинные стали... Пруживиме стали. Сталь худеродистая пружинияя П-I, П-II, В-I, В-II Сталь качетвенняя утагродистая, пружинизя 70 (ОВС) Сталь марганцовистая, пружинизя 65Г Сталь креминстая, пружинизя 60С2А Сталь креминстая, пружинизя 60С2А Сталь кудемованадисвая, пружинизя 50ХФА 309 311 6 Чутумы. Отливки из серого чутуна СЧ15-32, СЧ18-до Отливки из антифрикционного серого чутуна СЧЦ I С 4-ЧЦ ТССК 318

#### ВВЕДЕНИЕ

Сведения по каждой марке матери г іі в Справочняке распо-Спедения по каждон марке члет разовать правленам то разделам.

1. Свойства по ТУ и ГОСТам

11. Основные спойства (не вхо тапые в ТУ и ГОСТы)

111. Технологические свойства.

1V. Область применения.

Ниже даются пояснения по содержанию каждого раздела.

#### 1. СВОЯСТВА ПО ТУ И ГОСТАМ

В ном разделе помещения требове или то умилой скому составу и механическам или особым совет совет или предоставляться и поставляться и предоставляться предоставл

приволятся в графе «вид полуффориката» или чесе совиме по-ставки».

Низкоутлеролистые сталі, за исключением валартеваниям, полтавляются обычно в термически необработанном виде, по-скольку последняя стабо влияет на их свойств. Остальные конструкционные стали востранияется, как прывило, в отожжен ном вля вормализованном пирода в високомпущенном! су стоянии, с механическими побствами, утому-помянениям требовайням, приведенным в настоянем ры этом Тримическая обработка этих сталей на необходимие для в тесно чообу по-минах термической обработки приведены в разделу И — И - Механическое добътва прениду меналова в слав с ти-зирие в тавки приволят в том разделе защие в станки приволят в том разделе заществой обработки. Так и без нее, в запилемо об тух тей-

# оглавление

H. T. Fill State	, A . A DALL HIEF
1/ 1/20	Введеняе
Справочник предназначен для колотрукторов и технологова	Условные обозначения, принятые в таблицах и диаграммых спра.
заволов В спраночинке помещения	
TOTAL TOTAL TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PROPE	Конструкционные углеродистые стали
главным образом, на изготовление штампосварных конструк	Сталь малоуглеродистая качественная конструкционная озаки
	Gталь малоуглеродистая 10, 10 кп
р записка записка особое внимание механическим	Сталь малоуглеродистая 15, 15 А (сетру)
таков в сварных соединения при положения	таль малоуглероднитая 20, 20 А
Управания температурах, а также данным по сма	Сталь среднеуглеродистая, 25
TOTAL TOTAL AND THE TOTAL BELLEVIE TO THE TO	Сталь среднеуглеродистан 35
	Сталь среднеугиеродистви ФЗ
в справоднике принста замочиневом замиения стлавах и по	Автоматиря сталь А/12
ружинным материалам	Автомативя сталь А 20
The fact of the second	2 Kovernyamow
The state of the s	2. Конструкционные легированные стали
1.0	Сталь марганцовистая малоуглеродистая 151 IA (1012) 83
	Сталь марганцовистая малоуглеродистая 1212A 91 Хромистая конструкционная сталь 40X 105
The state of the s	X DOMOMA DE ANTIGORANA
	Хромок пемием эти заправильный заправили
•	Хломокоемисмартационная вазы заправления
	3. Стали с особыми свойствами
	Стадь теплоустойчиная хромомолибденовая малоуглеродистан.
	товышенной жимической стойкости 12Х5МА 159
	Сталь нержавеющая хромистая IXI3 (ЭЖ1) 168
	Сталь нержавеющая хромистая 2X13 (ЭЖ2)
	Сталь кислотостойкая хромоникеленая IXI8H9(Я1), 2X18H9(Я2) 179
	Сталь кислотостойкая дромовийслевая с титаном 1X18H0T(ЯПТ) 185 Сталь пистовая электротохиниеская Э42 (ЭЧЛАА)
Fig. 1 September 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Сталь инэконстрои выск разучиниеская э42(эчлал)
الرواب المسترات المراج المروري	Сталь низкоуглеродистая электротехникоская (желево типа Армков А и ЭАА
# Ω C .Teeatran _ 1 y J	4 Ниструментальные стави
THE PROPERTY OF A CHARMS TO DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	Сталь высскоуслерозиства и/огр ментайния з у у 1
THE ASS. OF SEC. NO. 200 2450 4 550	Tank purcease transfer and a contract of the c
N. 12-10 17-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-	221
	[
The state of the s	
A second	

# СПРАВОЧНИЙ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ YACTB IS черные металлы Под общей редакцией кану техн наук В И НОРДАНСКОТО